化州市超群家私厂“6•5”一般机械伤害事故调查报告

日期：2025-09-04 作者： 来源： 化州市应急管理局

2025年6月5日11时许，在化州市良光镇超群家私厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约35.8万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，化州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，从市公安局、市司法局、市人力资源社会保障局、市总工会、良光镇政府等部门抽调人员组成事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定：化州市超群家私厂“6·5”一般机械伤害事故是工人安全意识淡薄、企业主体责任落实不到位引发机械伤害亡人事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事单位及有关人员情况

1.化州市超群家私厂（以下简称超群家私厂），组成形式：个人经营，成立时间：2020年5月8日，经营者：陈*清，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92440982MA54M0G***，经营场所：化州市良光镇旺财塘山树桦村207国道旁吴勇辉屋。经营范围：加工、销售：家私；主要从事实木沙发加工和销售。现有工人4人，陈*清和丈夫彭*庆共同经营超群家私厂。

2.陈*清，女，56岁，化州市新安镇山西车垌村人，超群家私厂经营者。

3.周*贤，男，68岁，化州市石湾街道办榕木水村人，超群家私厂木工工人，此事故的死者。

（二）涉事机械基本情况

发生事故的机械是一台木工平面砂带打磨机（以下简称抛光机），打磨由轮鼓砂带和平面砂带两部分组成，抛光轮鼓表面为一层砂带，外径为100mm，长度230mm，打磨轮鼓离地面高度为750mm。打磨轮鼓的外端面上有凸出的一个给打磨轮鼓充气用的气嘴（图1），气嘴直径约8mm，凸出打磨轮鼓端面约20mm。打磨机平面抛光台（图2）的砂带宽为180mm，长度980mm。



图片1



图片2

（三）涉事单位调查情况

超群家私厂，未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程；未制定本单位安全生产教育和培训计划，未对现场作业工人进行培训教育；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未制定生产安全事故应急救援预案。未按照《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1–2020）规定的个体防护装备配备的总体要求，对操作转动类机械的危害因素进行辨识和评估；也未根据其作业风险和危害因素，为工人配备个体防护装备，如紧口工作服，以防止衣物、身体部位被卷入机械。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生

2025年6月5日上午7时许，彭*金、陈*福、苏*传和周*贤陆续来超群家私厂上班，彭*金负责操作锣机，陈*福负责加工榫卯，周*贤负责打磨抛光，苏*传负责组装沙发。各岗位之间存在一定间距，其中彭*金与周*贤的作业位置最近，相距约 5 米，且彭*金作业时背对周*贤，现场机械运行产生较大噪音。11时10分许，彭*金发现周*贤倒在地上，地上流了一摊血。

（二）应急救援情况

事故发生后，彭*金立即呼喊工友过来救人，陈*福和苏*传赶到现场后，陈*福立即拨打“120”叫救护车，苏*传将事故报告给彭*庆。彭*庆到达现场后，就叫人报警。约10分钟后，良光卫生院的救护车到达现场，立即对周*贤进行抢救，周*贤经抢救无效死亡。

公安、应急管理、良光镇政府等部门也在接报后，相继及时赶赴事故现场，组织开展应急处置相关工作。本起事故应急救援及时，相关政府部门在事故处置过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处理情况

该起事故发生后，良光镇政府积极处理善后工作，多次组织涉事双方进行协商赔偿事宜。2025年6月16日，超群家私厂经营者陈*清与周*贤家属方签订《人民调解协议书》，超群家私厂赔偿给死者家属35.8万元，善后处理工作结束，当地社会稳定。

三、人员伤亡、直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。根据公安机关出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，周*贤为失血性休克死亡。

（二）直接经济损失情况

依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定这起事故造成直接经济损失35.8万元。

四、事故原因

（一）事故原因分析

由于事故现场没有视频监控，也没有事故目击者，事故调查组从茂名市应急管理服务协会专家库聘请3名专家参与事故调查。专家组在事故现场实地查看涉事设备，了解死者的岗位的操作流程和操作动作的示范，结合事故受害人的尸表检验的情况说明及尸表图片，分析了事故发生经过如下：

事故发生时，死者周*贤当时上身穿着短袖T恤坐在凳子作业（木凳表面尺寸为320×230mm，高度为500mm），左边是堆放要打磨的家具部件，打磨好后放到右边堆放（如图片3）。周*贤面向抛光机左肩偏向抛光轮鼓打磨家具部件，此时左肩短袖T恤袖口离地面高度与抛光轮鼓端面气嘴离地面高度基本相当，打磨家具部件过程中，受害人的左侧短袖T恤袖口接触到高速转动的抛光轮鼓端面凸出的气嘴，短袖T恤袖口迅速被高速转动的抛光轮鼓端面凸出的气嘴缠绕住，使受害人的左肩衣服被抛光轮鼓摩擦（抛光轮鼓的砂带上残留有与死者短袖T恤衣服颜色一致的絮屑，证明这点，见图片1和图片4）致左上肢多处擦伤，同时拖拉受害人上身倒向抛光机，使受害人左下颌被抛光机的平面抛光台的水平高速运动的砂带侧面切割（如图片2砂带侧面有血迹，证明这点），受害人倒地流血过多致死亡。



图片3



图片4

（二）直接原因

周*贤安全意识淡薄，在打磨家具部件时，没有履行谨慎操作的义务，左侧短袖被高速转动的抛光轮鼓端面凸出的气嘴缠绕住，拖拉受害人上身扑向砂带机，致使左下颌被砂带机平面抛光台的高速运动砂带侧面切割，导致周*贤失血过多致死。

（三）间接原因

超群家私厂经营者陈*清未严格履行安全生产主体责任，安全管理不到位，是发生本起事故的间接原因，主要表现在：（1）安全教育

培训不到位。企业主要负责人安全生产知识和管理能力不强；未对周*贤等从业人员进行安全教育和培训，从业人员安全意识和安全知识缺乏。（2）安全管理不严。未制定木工平面砂带打磨机（抛光机）安全操作规程，未能保证生产过程中操作人员的行为规范，确保安全生产；未在有较大危险因素的木工平面砂带打磨机（抛光机）或场所上设置安全警示标志。（3）安全责任制落实不到位。没有建立安全生产责任制，未明确周土贤等员工的安全生产责任。（4）安全生产投入不足，未为工人配备个体防护装备。（5）隐患排查治理不到位。没有建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未有效检查作业现场安全情况，未采取有效的技术、管理措施，未及时发现并消除木工平面砂带打磨机（抛光机）防护装置不到位的事故隐患。

（四）属地政府和有关部门安全监管情况

1.良光镇履行属地管理情况

良光镇严格遵循安全生产“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的工作要求，切实履行属地管理职责。在责任落实与工作部署方面，该镇高度重视安全生产工作，定期召开领导班子会议，深入研究分析安全生产形势，精准把握工作重点与难点。同时，经常组织召开全镇安全生产工作会议，及时传达学习上级关于安全生产工作的会议精神，确保上级要求不折不扣落到实处。针对安全生产领域存在的重大问题，集中力量研究解决办法，并对后续安全生产工作进行周密部署，为全镇安全生产工作筑牢根基。在管理机制建设上，该镇强化安全生产“网格化”管理工作机制，通过科学划分网格，明确各级网格的职责与任务，构建起一张安全生产检查、隐患排查治理“横向到边、纵向到底”的严密责任体系。这一体系使得安全生产工作覆盖全

镇各个角落，确保无死角、无盲区，有效提升了安全生产管理的精细化水平。安全生产宣传工作方面。2025 年以来，该镇多措并举开展宣传活动，累计悬挂各类安全生产横幅 65 条次，张贴安全生产宣传海报 25 张，营造了浓厚的安全生产氛围。此外，开展安全生产集中宣传活动 3 次，组织宣传队伍进村入户、进学校、进企业等开展宣传活动 10 多场次，发放安全生产宣传册子、应急知识宣传单等资料 800 多份，让安全生产知识深入千家万户。18 个村 （社区） 充分利用 LED 屏，累计滚动播放安全生产宣传标语 150 多条次，进一步扩大了宣传覆盖面，提高了群众的安全生产意识和自我保护能力。在隐患排查治理方面，该镇始终保持高压态势，加强安全生产隐患排查治理工作，及时消除各类安全隐患。重点聚焦工贸企业、危险化学品、烟花爆竹、人员密集场所等重点行业和领域，开展全方位、多层次的安全生产检查工作。2025年以来，累计整治各类隐患 45 处，有效防范和遏制了生产安全事故的发生。2024年以来，针对超群家私厂，该镇先后检查 3 次，整治各类隐患 6 处。然而，超群家私厂安全生产主体责任落实不到位的问题依然存在，这反映出良光镇政府在对该厂的安全监管工作中存在疏漏。

2.化州市应急管理局安全监管情况

该局能按照党中央、国务院和省、茂名市、市有关安全生产工作决策部署，加强企业安全生产管理，督促企业落实安全生产主体责任。一是制定印发《化州市工贸行业2025“隐患排查治理年”工作方案》，高效推进工贸行业企业重大事故隐患动态清零，确保工贸行业安全生产形势持续稳定。二是按照《化州市应急管理局2025年度安全生产监督检查计划》部署，积极开展安全生产日常检查督查，按时

完成监督检查各项工作任务。三是持续加大安全生产法律法规的宣传教育力度，多次召开企业生产工作会议，举办安全生产知识培训班等，着力提高企业安全管理水平和风险管控能力。2024年组织全市55家粉尘涉爆企业，参加茂名市工贸行业重点指导服务暨安全宣讲活动；2025年组织我市10家重点监管粉尘涉爆企业主要负责人和安全管理员，参加茂名市“隐患排查治理年”安全宣讲培训活动。四是落实安全生产举报奖励制度。截至2025年6月，我市10家粉尘涉爆企业均已建立健全企业事故隐患内部报告奖励制度，并落实从业人员报告事故隐患的奖励支出，强化隐患整改闭环管理，推动内部报告和外部举报两项制度的双建立、双落实。五是深入开展工贸行业安全生产排查整治。隐患排查工作采取联合企业所在镇街共同开展，据统计，2024年以来，开展工贸企业领域企业监督检查318家次，发现问题隐患359处，其中重大事故隐患52处，均已全部整改完毕。其中，针对木质家具等粉尘涉爆企业检查49家次，发现问题隐患116条，其中重大事故隐患27条，行政处罚案件2起，处罚金额共5万多元，化州市应急管理局履行了安全生产监管职责。

五、责任认定及处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

依照相关法律法规，对本起事故有关人员责任认定及处理意见如下：

1.周*贤，安全意识淡薄，在打磨家具部件时，没有履行谨慎操作的义务，被高速转动的砂带切割死亡，对事故发生负主要责任，鉴于在事故中死亡，不予追究其责任。

2.陈*清，超群家私厂经营者，未依法履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；安全生产投入不足，未组织从业人员开展安全生产教育和培训，未为从业人员配备个体防护装备；未督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对该起事故的发生负有责任。建议由市应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（二）其他建议

1.良光镇应急管理办公室向良光镇政府作出深刻书面检查。

2.良光镇政府向化州市政府作出深刻书面检查，并报市安委办。

3.事故涉及其他法律责任，如相关的民事法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施建议

（一）超群家私厂应深刻吸取事故教训，加强安全生产管理，切实履行安全生产主体责任：

1.制定安全生产教育和培训计划，加强对从业人员包括企业主要负责人在内的从业人员的安全培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，增强从业人员安全防范意识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全生产操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业；依法为职工购买工伤保险。

2.建立和健全安全生产规章制度和操作规程，督促从业人员严格执行安全生产管理制度和操作规程，规范生产过程中操作人员行为，杜绝“三违”现象发生。

3.建立和健全安全生产责任制，与从业人员签订安全生产责任书，层层落实安全生产责任。

4.建立和健全安全生产隐患排查治理制度，落实机械设备安全防护技术和管理措施，及时发现并消除各类安全生产事故隐患。

（二）各镇（街道）应根据属地管理原则，加强辖区企业安全监管工作，结合本次事故教训，举一反三，对全镇所有家具加工企业开展一次事故分析会；结合本辖区行业安全现状，坚持问题导向，在全镇开展安全生产隐患排查治理专项行动，重点检查企业主要负责人安全生产法定职责的履行情况；对检查发现的各类问题及时采取措施，防止辖区再次发生事故。

（三）市应急管理局要强化对各镇街工贸企业监管的督促指导，通过定期联合检查、开展专项培训等方式，帮助镇街破解小微企业监管难等问题，切实压实属地管理责任。另外，紧密结合“隐患排查治理年”行动，加大工贸企业抽查力度，重点聚焦家具制造、液氨制冷等高危行业，以及有限空间作业、粉尘防爆等薄弱环节，动态消除重大事故隐患，对违法违规行为严厉处罚，倒逼企业落实安全生产主体责任，守住安全底线。

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。

分享到：

版权所有：化州市人民政府　网站备案号：粤ICP备09007300号　总访问量：35438199

主办单位：化州市人民政府办公室　网站标识码：4409820012　粤公网安备 44098202441002号

适老化
无障碍服务

政府网站
找错

机关