柳州市柳南区极弛文化俱乐部“2·7”一般物体打击受伤事故调查报告

来源：柳南区应急管理局　时间：2026-04-16 18:00

2026年2月7日15时20分左右，在柳州市柳太路花溪谷柳州市柳南区极弛文化俱乐部极弛全地形越野基地内发生一起四轮全地形车侧翻事故，导致一人受伤。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《柳州市柳南区人民政府关于进一步明确生产安全一般事故调查处理权限的通知》(柳南政发[2020]5号)等有关规定，柳南区人民政府成立了柳州市柳南区极弛文化俱乐部“2·7”一般物体打击受伤事故调查组(以下简称事故调查组)。事故调查组由柳南区委常委、副区长任组长，太阳村镇人民政府，区应急管理局、区文化体育广电和旅游局、区总工会、市公安局柳南分局等派员参加，全面负责事故调查工作。同时邀请区纪委监委机关派员参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训,提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位情况

柳州市柳南区极弛文化俱乐部（个体工商户），类型:个体工商户;统一社会信用代码:9245********XXP711;经营者:唐某清，身份证号码:513030********5948;营业执照地址:柳州市柳南区太阳村镇太阳村柳太路村尾屯壹号桥岭旁;经营范围:许可项目:游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:体育竞赛组织;租赁服务（不含许可类租赁服务）;休闲娱乐用品设备出租;体验式拓展活动及策划;体育用品及器材批发;游乐园服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

李某丽，伤者，女，身份证号:450821********1509，住址:广西**县**镇***村***屯*号，学生。李某辉，伤者父亲母，身份证号:450821********1478，住址:：广西平南县**镇**村***屯*号。吴某萍，伤者母亲，身份证号:450422********0862，住址:广东省**市**镇东**路*号之一。

(二)事故发生地点基本情况

事故发生点位于柳州市柳南区柳太路花溪谷柳州市柳南区极弛文化俱乐部极弛全地形越野基地A路线2号点波浪坡右上方转弯处。经现场测量，翻落点距离路面边缘约2.4米。

（三）事故现场勘验情况

事故发生点位于柳州市柳太路花溪谷柳州市柳南区极弛文化俱乐部极弛全地形越野基地A路线2号点波浪坡右上方转弯。（见图1）



图1

李某丽翻落的位置及距离（见图2）。



图2

李某丽驾驶的16号全地形越野车（见图3）。



图3

二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过

2026年2月7日14时许，游客李某丽（15岁）、李某月（26岁）、李某清（23岁）、黎某廷（17岁）至柳太路花溪谷柳州市柳南区极弛文化俱乐部极弛全地形越野基地内一同游玩。李某月在极弛全地形越野基地前台扫抖音码购买李某丽、黎某廷的门票，李某清在《游客骑行安全告知书和免责协议》签字，并代签了李某丽、李某月、黎某廷等三人名字，并按了手印。李某丽、黎某廷二人穿戴俱乐部提供的头盔与衣服，未佩戴护具进行四轮全地形车试驾。试驾后，教练王某涛向唐某清和李某月提出李某丽、黎某廷二人不能熟练掌握车辆行驶技能。唐某清向李某月提议李某月、李某清两位姐姐驾驶，需要加购陪同票。加购陪同票后，李某丽和李某月同乘一台四轮全地形车（16号车），由李某丽驾驶，黎某廷和李某清同乘一台四轮全地形车，由黎某廷驾驶，教练王某涛未予阻止。由王某涛带队从极弛全地形越野基地出发游玩A路线。王某涛驾驶的车在最前方，黎某廷驾驶的车在第二位，李某丽驾驶的车在最后。出发后，李某丽驾驶车辆未能及时跟上前车，行驶至前方有两条路的岔路口，李某丽不知道该走哪条路，于是停车，李某月判断路况后，提出走岔路口左边比较平缓的路线。李某丽启动车辆行驶十多秒至A路线2号点波浪坡右上方转弯处，操作转向不及时，导致左侧车轮卡在路边的坡崖处。李某月用脚撑地防止翻车，两人试图将车辆拉回路面。在此过程中，车辆向左边坡崖下翻落，导致李某丽受伤。

(二)事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即进行救援，教练高某伟将李某丽背下山，李某月驾车将李某丽送往柳州市工人医院总院救治。区文化体育广电和旅游局、区应急管理局、辖区公安部门、太阳村镇政府等相关部门接到事故报告后，迅速派人赶赴现场，开展现场勘验、证据固定等事故调查工作。现场救援处置得当，信息报送及时。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓 名	年龄	性别	伤害程度	工种	截至2026年3月26日，可统计到直接经济损失	备注
李某丽	15岁	女	重伤	学生	约15.3万元	

四、事故发生的原因和性质

(一)事故直接原因

李某丽驾驶四轮全地形车行驶过程中，在A路线2号点波浪坡右上方转弯处因操作不当，转向不及时，左侧车轮卡在路边的坡崖处，车辆向左边坡崖下翻落，导致自身受伤。

(二)事故间接原因

柳州市柳南区极弛文化俱乐部未严格教育和督促教练王某涛严格执行本单位的安全管理责任制度；未严格确保游客阅读知晓《游客骑行安全告知书和免责协议》；未严格督促游客佩戴护具等防护用品；未严格落实全地形越野车16岁以下不得驾驶的要求（LX200AU-2全地形越野车说明书封面说明16岁以下不得驾驶本车辆）；未在有跌落风险处设置防护设施；未及时消除李某丽（15岁）不符合驾驶条件驾驶全地形越野车的事故隐患。

李某丽父亲李某辉、李某丽母亲吴某萍作为监护人未在现场，未履行好监护义务。

(三)事故性质

经调查认定，柳州市柳南区极弛文化俱乐部“2·7”一般物体打击受伤事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）柳州市柳南区极弛文化俱乐部

未严格教育和督促教练王某涛严格执行本单位的安全管理责任制度；未严格确保游客阅读知晓《游客骑行安全告知书和免责协议》；未严格督促游客佩戴护具等防护用品；未严格落实全地形越野车16岁以下不得驾驶的要求（LX200AU-2全地形越野车说明书封面说明16岁以下不得驾驶本车辆）；未在有跌落风险处设置防护设施；未及时消除李某丽（15岁）不符合驾驶条件驾驶全地形越野车的事故隐患，对事故发生负有责任。建议由柳州市柳南区应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（二）李某丽、李某辉、吴某萍

李某丽驾驶四轮全地形车行驶过程中，在A路线2号点波浪坡右上方转弯处，因操作不当，转向不及时，左侧车轮卡在路边的坡崖处，车辆向左边坡崖下翻落，导致自身受伤，对事故的发生负有责任；李某辉、吴某萍作为监护人未在现场，未履行好监护义务，对事故的发生负有责任。

六、事故整改和防范措施

（一）柳州市柳南区极弛文化俱乐部

要深刻吸取本次事故教训，切实落实安全生产主体责任，严格执行本单位安全生产规章制度和操作规程，确保各项安全管理措施落地见效；严格按照全地形越野车使用说明书使用车辆，严禁违规操作；确保对所有游客在参与项目前进行安全告知；严格落实游客佩戴头盔、护具等安全防护用品的管理要求；在游玩路线关键节点设置明显的告示牌和警示标识，在存在跌落风险的区域增设护栏、防坠网等安全防护设施；加强教练人员的安全责任意识，确保试驾不合格的游客不得驾驶车辆，带队过程中确保所有游客紧跟队伍，特别是在复杂路段提前进行提示和引导。

（二）柳州市柳南区太阳村镇人民政府

要严格履行属地管理责任，针对此次事故暴露出的安全管理不到位、现场防护缺失等问题，要加强对辖区内类似经营性场所的隐患排查整治，对发现的问题建立台账、限期整改，切实消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

（三）柳州市柳南区文化体育广电和旅游局

要举一反三，加强对辖区内文旅经营性场所的监管和业务指导，开展警示教育和专项检查，督促生产经营单位加大安全投入，完善隐患排查治理，有效防范和遏制类似事故的发生。

相关附件：

相关文档：

关于我们(http://www.liunan.gov.cn/wzbz/gywm/) 法律声明(http://www.liunan.gov.cn/wzbz/flsm/) 网站地图(http://www.liunan.gov.cn/wzbz/wzdt/) 网站帮助(http://www.liunan.gov.cn/wzbz/) 意见建(http://www.liunan.gov.cn/rparams=282_34_1)

主办单位：柳南区人民政府　承办单位：柳南区发展和改革局

地址：柳州市柳南区潭中西路10号柳南区政府元信大楼11楼

电话：0772-3725701　邮箱：lnqfgj@163.com

桂ICP备14001492号-1 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index) (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)桂公网安备 45020402000030号

(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)

网站标识码：4502040001

(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)
(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)

(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)
(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=45020402000030)