浙江宝盛集团有限责任公司
“6.27”物体打击事故调查报告

2022年6月27日8时5分许，浙江宝盛建设集团公司职工黄某幼在生料磨单体框架施工现场西面巡查时，被高处坠落的钢管砸伤，经抢救无效死亡。为查明事故原因，吸取事故教训，预防和遏制类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，自治县人民政府立即成立了由自治县党委常委、常务副县长杨波任组长，自治县政府办、应急局、公安局、住建局、市场监管局、人社局、总工会、临港工作园区以及龙湾乡人民政府等单位人员组成的事故调查组。调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）项目来源

2019年，自治县人民政府通过招商引资项目，引进浙江上峰控股集团有限公司自带水泥产能到都安县投资建设两条日产5000吨新型干法熟料水泥生产线作为都安县易地扶贫搬迁配套扶贫产业项目。该项目纳入第16届东盟博览会签约项目、河池市“十四五”工业振兴项目、河池市推动工业振兴三年行动实施方案（2021-2023年）项目、2019年12月自治区工业和信息化厅产能置换公告项目。

浙江上峰控股集团有限公司于2019年10月24日组建都安上峰水泥有限公司，作为其公司的控股公司，负责两条日产5000吨新型干法熟料水泥生产线及其生产、生活配套设施建设工作，总投资25亿元，项目分两期。其中第一期建设一条日产5000吨新型干法熟料水泥生产线，配套建设200万吨水泥粉磨和9MW纯低温余热发电工程，年产200万吨建筑骨料项目、年处理15万吨水泥窑危废协同处置项目。第二期建设与第一期建设内容相同。

2019年11月15日，都安上峰水泥有限公司分别与吐鲁番天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司签署《熟料产能置换指标转让协议》，购买新疆维吾尔自治区吐鲁番市大河沿镇、哈密市伊州区、喀什市分别1条2000t/d、2500t/d的2000t/d现有水泥熟料生产线产能指标。

都安上峰水泥有限公司将5000吨新型干法熟料水泥生产线建设地点设在都安县龙湾乡，2020年1月12日在广西投资项目在线审批监管平台进行备案，2020年4月16日通过自治县自然资源局用地预审和选址同意。

2020年11月，都安上峰水泥有限公司与浙江宝盛建设集团有限公司签订都安上峰水泥有限公司5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目土建工程施工合同，由浙江宝盛建设集团有限公司负责该土建工程施工工作，浙江宝盛建设集团有限公司对项目质量和施工安全负全责。

2021年1月，都安上峰水泥有限公司与合肥水泥研究设计院有限公司签订5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目土建工程监理合同，由合肥水泥研究设计院有限公司负责该土建工程全过程监理，监理任务为负责工程进度审核、质量控制、进度控

制、安全管理、信息管理、档案管理、参建单位协调等工作，督促项目施工单位严格执行国家法律法规，每人每月驻场不少于25天。

（二）参建单位基本情况

1.建设单位：都安上峰水泥有限公司

都安上峰水泥有限公司成立于2019年10月24日，统一社会信用代码为91451228MA5P4PC80B,所属行业为非金属矿物制品业，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，在都安县市场监督管理局登记注册成立，注册资金2亿元，法定代表人为叶挺钢，注册地址为广西都安县临港工业区临港扶贫产业园，经营范围为水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、出口、进口（国家禁止及淘汰的项目除外）；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；建筑用骨料和溶剂用骨料、砂石的生产、销售；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.施工单位：浙江宝盛建设集团有限公司

浙江宝盛建设集团有限公司成立于1997年10月15日，统一社会信用代码为91330109143478079Y,所属行业为建筑装修施工，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，在杭州市萧山区市场监督管理局登记成立注册资金3.18亿元，法定代表人为诸黎明，注册地址为浙江省杭州市萧山区党湾镇梅西八字桥，经营范围为建筑工程设计施工，水暖管道安装，市政基础工程，装潢服务，建筑装饰装修工程设计与施工，建筑幕墙工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；建筑智能化工程专业承

包；园林绿化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.监理单位：合肥水泥研究设计院有限公司

合肥水泥研究设计院有限公司成立于1990年4月14日，统一社会信用代码为91340121MA2NBPW70L，所属行业为科技推广和应用服务业，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），在安徽省市场监督管理局登记成立，法定代表人为朱兵，注册地址为安徽省合肥市包河区望江东路60号，注册资本9.8亿元人民币。主要经营范围：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（三）事故现场勘察情况

事故中心现场位于广西都安县龙湾乡中旧村巴乐屯工地（都安上峰水泥在建工程），现场有血迹，血迹旁边有白色塑料袋1个，钢管一根，安全帽一个，临时电箱一个。现场未发现安全警示标志，无安全管理制度或操作规程牌，无安全出口示意图。伤员已移出事故现场。

从事故现场四周勘察，事故中心现场正南面25米处临近厂区临时公路，正东面9.5米处靠近在建生料磨房，东北面0.5米处有6个高1.2米地基高的在建工地（地基）；正北面10.5米临近在建配电房，西北面20米处临近生产线煤磨系统，正西

面10米临近在建一层楼房，西南面15米有在建一层楼房。在建生料磨房正北面框架结构已建好，无外架；磨房正南面框架结构生料磨在建中，外架均用钢管作模板架设，第一层外架无防护网悬挂情况；第二层外架正在拆除，防护网有小部分拆除；第三层及和第三层以上防护网尚未拆除。生料磨房第三层小平台竖放钢管一批。离事故中心现场最近的是7.5×3.6m在建地基，位于事故现场正北面，相距2米，已建有6个0.8m×0.8m×1.2m地基墩；事故中心现场东北面2米处有一根扎破黄色安全帽长1.5米的钢管；西南面2处有可移动配电箱1个。电缆线从配电箱接出，北面与配电房相连接，南面在泥土工地呈不规则圆圈状。

根据当事人黎某某（男，贵州省****县人，身份证号码为5227**********，联系电话为189********）口述，广西都安县龙湾乡中旧村巴乐屯工地属都安县易地扶贫搬迁配套产业项目都安上锋水泥有限公司5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目土建工程。事故发生在6月27日上午8时5分许，事故致害物为掉下来的钢管，受害人为黄某幼，男，江西省**********人。受害人于当日8时5分受伤后，浙江宝盛集团有限公司已第一时间派车将其送往都安县人民医院抢救，10时30分经医院抢救无效死亡，13时30分许已送到金城江殡仪馆处置。事故点平面图见图1。



图1事故点平面图

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年6月27日上午6点30分，浙江宝盛建设集团有限公司架子工黄某幼安排揭某某、黄某牛、黄某春、黄某文、洪某某、晏某某、潘某某、黄某兵、徐某某等10人到该公司承包的5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目土建工程生料磨从事外架拆除作业，自己和另一名安全管理人员黎某某负责现场警戒工作。黄某幼在生料磨西面警戒，黎某某在东面警戒。大约上午7点许，黄某幼看见泥工王周立准备到生料磨附近做泥工工作，为便于做好筹备工作，黄某幼叫王周立与自己将靠近配电房的临时电箱从北面移动到南面10米。上午8点5分，生料磨上面的钢管突出坠落下来，刺穿黄某幼安全帽，扎进黄某幼头部，造成黄某幼受伤，经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援及处置情况

事故发生后，现场人员王某某立即大喊，“出事了，出事了，黄某幼被钢管扎伤了”。听到喊声后，在生料磨上从事外架拆除作业的揭某某、黄某牛、黄某春、黄某文、洪某某、黄某兵、徐某某等人立即从生料磨上跑下来，在东面警戒的黎某某也从东面跑过来查看情况。黎某某看见黄某幼被钢管砸伤头部，出了很多血，洪某某、揭某某、黄某兵、徐某某等人把黄某幼抱起来，把他放在模板上，为送到医院抢救做好筹备工作。黎某某就立即打电话报告项目现场经理叶某某，同时联系120救护车救援。当了解到120救护车至少需要40分钟才到现场时，孙某某立即安排公司司机金某某驾驶公司急救车赶往事故现场送黄某幼到医院抢救。8点20分，金君校开车到生料磨，会同揭某某、黄兵兵、徐有钱等人将黄某幼扶上车，送到都安县人民医院抢救。大约9点多，金君校将黄某幼送到都安县人民医院急救室抢救。10时30分，都安县人民医院宣布，黄某幼因抢救无效死亡。现场负责人孙某某立即通知黄某幼家属前往都安协商善后处理事宜，在征得黄某幼家属同意的情况下雇用运尸车将黄某幼运到金城江殡仪馆，并积极与黄某幼家属协商善后处理事宜。

（三）事故报告情况

事故发生后，现场安全管理人员黎某某听到喊声后立即打电话给项目现场负责人孙某某，孙某某得到事故报告后立即打电话报告项目经理叶立江和都安上峰水泥有限公司安环部部长令某某。令某某接报后于8时44分电话报告自治县应急局、自治县党委办、政府办。自治县党委办、政府办和应急管理局按规定程序逐级上报。自治县应急管理局按规定在生产安全事故直报系统上报事故情况。

（四）事故善后处理情况

2022年6月27日13时许，浙江宝盛建设集团有限公司将黄某幼送到金城江殡仪馆，积极与黄某幼家属协商善后处理事宜。6月28日凌晨，黄某幼家属从江西省赶到金城江殡仪馆，当日上午来到事故现场察看，整理衣物。6月29日，浙江宝盛建设集团有限公司安排项目生产经理孙某某与死者家属就赔偿问题进行协商。因为大家对赔偿金额没有一个具体的标准，无法就赔偿达成协议。6月30日上午，浙江宝盛建设集团有限公司与黄某幼家属各自到自治县人社局就赔偿问题进行咨询。6月30日下午，浙江宝盛建设集团有限公司和死者家属就赔偿事项基本达成一致意见。7月1日浙江宝盛建设集团有限公司和死者家属签订赔偿协议，由公司一次性赔偿120万元给家属，家属无异议。7月2日，死者家属将黄某幼骨灰送回老家，善后处理工作结束。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死亡人员情况

黄某幼，男，54岁，身份证号码：3623********128010，家庭住址：江西省德兴市张村乡人。

（二）直接经济损失

直接经济损失120万元，包括死亡赔偿金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。

四、事故调查情况

按照事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对事故现场仔细勘查，进行了调查询问取证工作，收集和掌握了第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

事故发生在位于广西都安县龙湾乡中旧村巴乐屯工地（都安

上峰水泥在建工程）。（详见图2至图4）



图2　事故现场**全貌**图



图 3　当事人指认到致害物示意图



图 4　致害物坠落所在场所图

现场勘察发现，事故发生在四面包围的狭小生料磨施工现场，配电房楼顶悬挂有“遵守安全生产法、当好第一责任人”宣传标语，施工现场无其他安全警示标志。

经调查项目建设单位都安上峰水泥有限公司确认，都安上峰水泥有限公司于2020年4月取得5000吨新型干法熟料水泥生产线建设资格，同年11月将项目发包给浙江宝盛建设集团有限公司实施，2021年1月委托合肥水泥研究设计院有限公司进行全过程监理，并成立安环部负责现场安全管理协调工作。

经调查项目施工单位浙江宝盛建设集团公司确认，浙江宝盛建设集团公司在5000吨新型干法熟料水泥生产线建设生料磨实施脚手架拆除作业无专人指挥，没有制定脚手架拆除专项方案并报批准，拆除作业现场无禁止人员进入或其他安全警示标志，安排对脚手架拆除作业进行警戒的黄某幼不属公司安全管理人员，无相关安全管理资格证，生料磨三楼竖放的部分钢管无防坠落防范措施。

经调查项目监理单位合肥水泥研究设计院有限公司确认，合肥水泥研究设计院有限公司于2021年1月与都安上锋水泥有限公司签订监理合同，施工期暂为24个月。合肥水泥研究设计院有限公司任命林文祥为都安县易地扶贫搬迁配套扶贫产业项目都安上峰水泥有限公司5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目总监理工程师，成立项目监理机构，由林文祥担任总监理工程师，对项目全面负责，经龙宝、朱某某为监理机构组织人员，分别负责机构监理和土建施工监理。

五、事故发生的原因分析及事故性质认定

（一）原因分析

1.直接原因: 浙江宝盛建设集团有限公司架子工黄某幼安全

意识淡薄，明知有数个架子工在生料磨上拆除脚手架作业活动，应当预知在生料磨楼下属危险场所而没有预知，擅自安排王周立与自己移动临时电箱进入危险场所，是酿成“6.27”物体打击事故的直接原因。

2.间接原因:

（1）浙江宝盛建设集团有限公司没有建立安全风险分级管理制度，在没有制定脚手架拆除作业专项施工方案并报审的情况下擅自组织人员进行脚手架拆除作业，致使拆除作业现场安全防范措施落实不到位，这是酿成“6.27”物体打击事故的第一个间接原因。

（2）浙江宝盛建设集团有限公司劳动组织不合理，明知脚手架拆除作业属高危险作业，在从事脚手架拆除作业时仍安排一个不具备安全管理资格的架子工黄某幼从事安全警示和现场管理工作，因黄某幼安全意识淡薄，冒险进入危险场所从事作业活动，这是酿成“6.27”物体打击事故的第二个间接原因。

（3）合肥水泥研究设计院有限公司监理人员履职不到位，应当预知浙江宝盛建设集团有限公司没有制定脚手架拆除作业专项施工方案并报审的情况下擅自组织人员进行脚手架拆除作业而没有预知，未能按照工程建设项目强制性标准进行监理，这是酿成“6.27”物体打击事故的第三个间接原因。

（二）事故性质

该起事故属浙江宝盛建设集团有限公司安全管理不到位引发的一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及事故责任者的处理建议

（一）浙江宝盛建设集团有限公司：浙江宝盛建设集团有限公司没有建立安全风险分级管制制度，在没有制定脚手架拆除作业专项施工方案并报审的情况下擅自组织人员进行脚手架拆

除作业，违反了《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）第2.0.3“脚手架搭设和拆除作业以前，应根据工程特点编制脚手架专项施工方案，并应经审批后实施”和《中华人民共和国安全生产法》第20条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由自治县应急管理局立案处理。

（二）叶某某：浙江宝盛建设集团有限公司项目经理，未能按照《中华人民共和国安全生产法》第21条履行法定职责，致使浙江宝盛建设集团有限公司在没有制定脚手架拆除作业专项施工方案并报审的情况下擅自组织人员进行脚手架拆除作业，在事故的发生负有主要领导责任，建议由自治县应急管理局立案处理。

（三）孙某某：浙江宝盛建设集团有限公司安全员，未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第21条第2款第（五）项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”履行工作职责，致使浙江宝盛建设集团有限公司在没有制定脚手架拆除作业专项施工方案并报审的情况下擅自组织人员进行脚手架拆除作业，在事故的发生负有主要领导责任，建议由自治县应急管理局立案处理。

（四）黎某某：浙江宝盛建设集团有限公司安全员，在从事脚手架拆除作业安全管理中，未及时发现黄某幼冒险进入作业场所及脚手架拆除作业未制定脚手架拆除作业专项施工方案并报审这一事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第25条第2款第（五）项“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”的规

定，建议由自治县应急管理局立案处理。

（五）朱某某：合肥水泥研究设计院有限公司在建工程监理人员，受合肥水泥研究设计院有限公司指派，履行5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目土建工程安全管理职能，履职工作不到位，应当预知浙江宝盛建设集团有限公司没有制定脚手架拆除作业专项施工方案并报审的情况下擅自组织人员进行脚手架拆除作业而没有预知，未能按照工程建设项目强制性标准进行监理，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任”和《中华人民共和国安全生产法》第25条第2款第（五）项“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”的规定，建议由自治县应急管理局立案处理。

七、事故防范和整改措施

（一）浙江宝盛建设集团有限公司要认真总结吸取此次事故教训，落实安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，加强作业人员的安全教育和技术培训，增强作业人员安全意识和技能，杜绝违章作业

行为。

（二）合肥水泥研究设计院有限公司要认真总结吸取此次事故教训，督促监理人员严格履职，加强工程建设强制性标准监理，督促施工单位落实项目安全生产保障体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全生产管理机构建立及人员配备，督促施工单位进行安全自查工作，并加强对施工现场安全生产情况的巡视检查。

（三）都安上峰水泥有限公司要加强建设项目协调和管理督促、指导施工单位、监理单位严格履行工作职责，建立和完善安全生产各项工作责任，夯实安全基础。

（四）自治县住房和城乡建设局应着力加强对在建施工工地的安全监管力度，督促工程项目参建各方严格履行法定责任和义务，完善安全生产条件，加强员工教育培训，强化隐患排查治理，避免类似事故再次发生。

（五）龙湾乡人民政府要严格按照安全生产属地管理原则部署安全生产工作，配合县级行业主管部门及时解决安全生产重大问题，指导和督促辖区企业的安全生产工作，积极开展企业安全生产检查工作，推动安全生产监管责任落到实处。

附件：浙江宝盛建设集团有限公司“6·27”物体打击事故调查组成员名单

浙江宝盛建设集团有限公司

“6·27”物体打击事故调查组

2022年8月1日

附件:

浙江宝盛建设集团有限公司
“6·27”物体打击事故调查组成员签名名单

姓名	性别	单位及职务	签名

杨　波	男	都安县党委常委、常务副县长	
苏　静	男	都安县人民政府办公室副主任	
唐红生	男	都安县应急管理局局长	
蓝仁坤	男	都安县公安局副局长	
韦炳现	男	自治县工信商务局副局长	
韦　希	男	自治县人社局副局长	
李　忠	男	自治县市场监管局副局长	
蒙子杰	男	自治县住房和城乡建设局副局长	
蓝　田	男	自治县应急管理局副局长	
韦鳗芸	女	自治县总工会副主席	
吴文雷	男	河池都安临港工业园区项目管理部副部长	
潘志靖	男	都安县公安局治安大队大队长	
黄家波	男	龙湾乡人民政府乡长	
黄廷化	男	龙湾乡派出所所长	