# 播州鸭溪贵州盛兴华剑贸易有限公司“3·22”一般坍塌事故调查报告

2026年3月22日10时45分许，遵义市播州区鸭溪镇仁合村贵州盛兴华剑贸易有限公司发生一起钢架棚坍塌事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失134万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，遵义市播州区人民政府成立了由区政府办牵头的播州鸭溪贵州盛兴华剑贸易有限公司“3·22”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、座谈问询、综合分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质和责任，并针对调查过程中发现的问题，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及防范和整改措施。

**经调查认定，**本次事故是一起现场施工人员冒险作业，集中荷载施加于涉事钢架棚顶部，导致钢架棚失稳坍塌的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

## 一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.事故发生单位：贵州盛兴华剑贸易有限公司（以下简称盛兴华剑公司），统一社会信用代码：91520321MA6E******，注册资本：2,000 万元，成立日期：2017 年 6 月 9 日，法定代表人：吴*，住所：贵州省遵义市播州区鸭溪镇仁合村，经营范围：煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁。

2.钢架棚维修合同签订单位：贵州方悦装卸搬运有限公司（以下简称方悦装卸公司），统一社会信用代码：91520526MAAJ******，注册资本：100 万元，成立日期：2020 年 9 月 16 日，法定代表人：何*，住所：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道，经营范围：一般项目：装卸搬运；建筑物清洁服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；劳务服务（不含劳务派遣）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）钢架棚施工合同签订情况

毛**为顺利承揽钢架棚维修工程，擅自借用方悦装卸公司的营业执照及公章，以该公司名义与盛兴华剑公司于 2026 年 3 月 10 日签订了《钢架棚施工合同》，次日（3 月 11 日）开始施工。

合同承包范围为：部分钢架棚拆除换新及围挡墙面修复安装，拆换钢架棚面积约为3000平方米，承包方式为包工包料，合同价款为38元/平方米，合同施工工期为15天。

经查，方悦装卸公司公章未经其法定代表人何*授权同意，经由何*之亲戚何**私自出借给毛**用于此次钢架棚施工合同签订，该公司法定代表人何*对该份合同签订情况不知情，也未追认此份合同。此外，盛兴华剑公司未与毛**签订专门的安全生产管理协议，双方未按规定明确各自的安全生产管理职责。

（三）事故单位安全管理情况

盛兴华剑公司实际控制人吴**，负责公司全面工作；法定代表人吴*，协助吴**进行公司安全生产管理；现场安全员曹**，负责钢架棚维修施工期间现场安全管理工作；安全员余**，负责公司日常安全资料的管理。

（四）事故当日工作任务

事故当日工作任务为5号钢架棚旧钢檩条、彩钢瓦的拆除，以及新钢檩条、彩钢瓦的焊接和铺设作业。事故发生前，工作内容为将紧邻5号棚的7号棚地面堆放维修材料吊运至7号棚屋面，再转运至5号棚屋面进行5号棚拆换作业。

经查，本次钢架棚维修工程施工人员均由何**招募，施工期间工人管理及每日工作任务安排均由其统筹。

（五）事故现场勘察情况

1.事故钢架棚位于厂区内部，为单层钢结构棚，用于煤炭堆放。坍塌区域集中于钢架棚边部连续三榀钢架范围内。现场安全防护设施缺失，未见临边防护及警示标识。

2.涉事钢架棚柱为 H 型钢柱，柱距 9m；屋架结构形式为带拉杆倒三角形钢管拱桁架，跨度约 30m，拉杆直径φ50mm，倒三角形钢管桁架高度 0.5m，宽 0.3m，桁架下弦杆直径φ63mm，上弦杆直径φ50mm，腹杆直径φ32mm，上弦腹杆间距约 90cm，下弦腹杆间距约 45cm；拱桁架矢高 1.6m；屋盖檩条为 C140 槽钢，跨度 9m。

3.桁架锈蚀严重，桁架节点（尤其焊接处）存在明显缺陷，多处焊接处断裂。

4.吊装设备为汽车起重机，起吊物体为彩钢瓦，约 3t 的重物集中堆载于涉事钢架棚屋面上。

## 二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 22 日，施工现场负责人何**安排何*、敖*开展 5 号棚区钢架棚屋面旧钢檩条、彩钢瓦的拆除作业，由其带领谢**、宋**、方**3 人将 7 号棚场地堆放的新彩钢瓦整理成垛；由死者宋**站在紧邻 5 号钢架棚的 7 号钢架棚屋面上，指挥汽车起重机司机刘*吊运新彩钢瓦，并将吊运的新彩钢瓦堆载于 7 号钢架棚屋面上，再由资**进行吊垛的解索。10 时 45 分许，临时堆

放了约3t彩钢瓦的7号钢架棚桁架突然发生断裂，正在钢架棚屋面作业的资**与死者宋**随三榀屋架坍塌掉落至地面，造成事故发生。

（二）应急处置及信息报送情况

事故发生后，现场工人立即拨打120急救电话，随即将被坍塌物料覆盖的资**及死者宋**救出，等待120急救人员救援。盛兴华剑公司现场管理员曹**立即向法定代表人吴*报告事故情况。随后，盛兴华剑公司向鸭溪镇政府及相关部门报告了事故信息。

事故发生后，市、区两级政府高度重视，有关领导第一时间作出调度部署，有关负责同志第一时间率相关部门赶赴现场，指挥事故处置工作，遵义市公安局播州分局、区应急管理局、区工业能源和科学技术局和鸭溪镇政府等单位迅速派员赶赴现场，组织开展应急救援和处置工作。

接到信息报告后，区委办、区政府办（区政府总值班室）、区应急局分别向上级报告了信息。

（三）医疗救治和善后情况

11时许，120救护车到达事故现场，将资**及宋**送往区人民医院进行救治。12时42分，宋**经抢救无效宣布死亡，伤者资**经区人民医院治疗后，已康复出院。

事故发生后，鸭溪镇政府及区有关部门迅速开展家属安抚、赔偿协调等善后工作。

（四）事故应急救援评估情况

经事故调查组调查评估：本次事故发生后，各方应急反应迅速，救援处置及时，相关善后工作处置得当，死者家属情绪稳定，未造成社会负面影响。

## 三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡、1 人受伤。

死者：宋**，男，居住地址：贵州省毕节市金沙县木孔镇，系钢架棚维修工人。

伤者：资**，男，居住地址：毕节市金沙县源村乡，系钢架棚维修工人。

（二）直接经济损失

根据事故调查组调查，并结合《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB 6721-1986）》统计，本次事故造成 1 人死亡、1 人受伤，直接经济损失 134 万元。

## 四、事故直接原因

（一）直接原因

集中荷载施加于桁架顶部，导致涉事钢架棚拉杆及桁架构件发生破坏，引发涉事钢架棚三榀失稳坍塌。

（二）直接原因分析

1.未对原涉事钢架棚结构质量进行检查和承载力验算的情况下，盲目将约 3t 重的彩钢瓦集中堆载于桁架顶部，超出结构

实际承载能力；吊装作业未设置临时支撑或分散载荷措施。

2.涉事钢架棚平时维护不到位，桁架锈蚀严重、桁架节点及杆件连接处焊接质量差，支撑力不足。

## 五、事故暴露出的问题

（一）贵州盛兴华剑贸易有限公司

**1.对施工承包单位资质及作业人员资格审查不到位。**签订钢架棚施工合同前明知承包人借用施工单位名义进行施工作业，未对施工单位资质和高处作业、焊接作业的施工人员开展审查，导致施工单位无资质承接工程、作业人员无证上岗违规作业。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[1]之规定。

**2.对施工承包单位及作业人员安全管理缺位。**一是施工合同中未约定各自的安全生产管理职责，且未与施工单位签订专门的安全生产管理协议；二是作业期间仅安排人员协助管理，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理；三是未督促施工单位制定相应的施工方案。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定。

**3.作业人员安全教育培训与技术交底未落实。**未针对本次钢架棚维修作业，组织施工人员开展安全教育培训及安全技术交底，导致作业人员缺乏必要的安全操作知识与风险防范能力。其

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[2]之规定。

**4.安全风险辨识和隐患排查治理工作不到位。**一是未对钢架棚结构安全风险进行辨识评估，未制定针对性管控措施；二是隐患排查制度形同虚设，2025 年仅排查 15 条隐患，2026 年至事发前仅排查 6 条，未覆盖实际风险；三是未及时发现涉事钢架棚修建未设置临时支撑，未及时发现并制止现场施工人员冒险作业的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[3]之规定。

（二）贵州方悦装卸搬运有限公司

证照与印章管理违规。违反市场主体登记、印章管理相关规定，违规出借营业执照及单位公章，且未对出借的证照、印章建立后续跟踪管控机制，为无资质人员冒用企业名义承接工程提供了便利条件。

（三）播州区鸭溪镇人民政府

属地安全管理有疏漏，督促企业安全管理工作不力。一是隐患排查治理指导不力。二是违规行为巡查不到位。

（四）播州区工业能源和科学技术局

按照《区人民政府关于进一步明确部分行业和新兴领域安全监管职责的通知》，牵头负责煤炭洗选行业的安全监管，存在问

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

题如下：一是未按年度执法计划完成检查任务。二是安全检查不到位，存在监管空档。三是对事故企业隐患排查治理指导不力。

## 六、对有关责任人员和单位的处理建议

### （一）建议追究刑事责任人员

1.毛**，男，居住地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇，钢架棚维修承包人。无钢结构工程专业承包资质承揽工程，擅自借用他人公司营业执照签订施工合同，对事故发生负有责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

2.何**，男，居住地址：贵州省金沙县源村乡岩底村，钢架棚维修现场负责人。负责组织、招募、管理施工人员，负责指挥施工人员开展架棚维修施工。其不具备相应的安全生产知识和管理能力，在钢架棚维修过程中，未制定相应的施工方案盲目组织施工人员冒险作业，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

### （二）建议予以行政处罚人员

1.吴**，男，盛兴华剑公司实际控制人。履行安全生产职责不力，对钢架棚维修期间安全管理工作重视程度不够，仅对维修工作作安排、提要求。未组织实施钢架棚维修人员的安全教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[4]之规定，对事故发生负有责任。建议由遵义市应急管理

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]之规定，依法对其实施行政处罚。

2.吴*，男，盛兴华剑公司法定代表人，协助实际控制人履行安全生产管理职责。未组织钢架棚维修人员的安全教育和培训工作，未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[6]之规定。对事故发生负有责任，建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]之规定，依法对其实施行政处罚。

3.曹**，男，盛兴华剑公司现场安全管理员。未切实履行现场安全管理职责，未及时发现涉事钢架棚未修建设置临时支撑，未及时发现并制止现场施工人员冒险作业，对事故发生负有责

---

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定。建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法给予行政处罚。

（三）对公职人员的处理建议

（四）对涉事企业的处理建议

**1.贵州盛兴华剑贸易有限公司**。履行生产经营单位安全生产主体责任不到位，对事故发生负有责任，建议由遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]之规定，依法给予行政处罚。

**2.贵州方悦装卸搬运有限公司。**违反市场主体登记、印章管理相关规定，违规出借营业执照及单位公章，其行为违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十七条[9]之规定，建议由威宁彝族回族苗族自治县人民政府责成威宁彝族回族苗族自治县市场监督管理局依法依规进行处理。

（五）对有关部门的处理建议

**1.播州区鸭溪镇人民政府。**属地安全管理有疏漏，督促企业

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[9]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十七条：任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。

营业执照遗失或者毁坏的，市场主体应当通过国家企业信用信息公示系统声明作废，申请补领。

登记机关依法作出变更登记、注销登记和撤销登记决定的，市场主体应当缴回营业执照。拒不缴回或者无法缴回营业执照的，由登记机关通过国家企业信用信息公示系统公告营业执照作废。

安全管理工作不力，对该起事故的发生负有属地管理责任。建议由其向播州区人民政府作书面检查。

**2.播州区工业能源和科学技术局。**履行安全生产行业监管责任不到位，对该起事故的发生负有监管责任。建议由其向播州区人民政府作出书面检查。

## 七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下整改措施与建议:

（一）贵州盛兴华剑贸易有限公司要切实履行安全生产主体责任

1.强化外包工程安全管理。严格审查承包单位资质和作业人员资格，严禁无资质承揽工程、无证上岗；必须与承包单位签订专门的安全生产管理协议，在协议或合同中明确各自的安全生产管理职责和统一协调管理义务。

2.强化现场安全管理。指派具备相应管理能力的人员负责施工现场安全管理，建立并落实现场安全巡查制度，及时发现并制止违章作业行为；吊装、高处作业等危险作业必须制定专项方案，采取有效的安全防护措施。

3.强化安全教育培训。对所有作业人员进行岗前安全教育培训和安全技术交底，如实记录培训情况，确保作业人员掌握必要的安全操作知识和具备风险防范能力。特种作业人员必须持证上岗。

4.强化建筑设施维护管理。立即对厂区内钢架棚等建筑物进行全面排查，委托有资质的机构进行结构安全检测鉴定，对存在安全隐患的设施及时加固或拆除，建立并落实定期检查维护制度。

5.强化安全风险辨识和隐患排查治理。加强安全风险辨识和事故隐患排查治理工作，全面辨识企业安全风险，落实防控措施，强化企业事故隐患排查，及时发现并采取技术和管理措施，消除事故安全隐患。

（二）相关监管部门和属地要认真履行安全管理职责

1.播州区鸭溪镇人民政府。要深刻吸取事故教训，切实履行属地安全管理职责，立即对辖区内所有使用活动板房、彩钢瓦搭设的厂房、仓库、防尘棚等进行全面排查，督促企业委托有资质机构进行结构安全检测鉴定；强化外包工程和危险作业安全监管，重点查处无资质承揽工程、违法挂靠、无证上岗等违规行为，督促发包单位与承包单位签订专门的安全生产管理协议；加大辖区内企业的安全巡查检查力度，建立巡查机制，对检查发现的隐患实行闭环管理，跟踪督促整改到位，严防类似事故再次发生。

2.播州区工业能源和科学技术局。要认真履行煤炭洗选行业安全监管职责，严格依法制定并组织实施安全生产年度监督检查计划，聚焦近年和近期煤炭洗选行业领域事故教训，深挖基层力量发挥、部门监管效能，推动煤炭洗选经营单位主动履责等方面存在的问题根源，切实采取有效管控措施进一步压紧压实安全生

产责任。深入开展煤炭洗选行业领域安全风险隐患排查治理，加大煤炭洗选经营单位帮扶指导和检查执法力度，加强高处作业、场内装卸吊装作业、有限空间作业、检维修作业、动火用电等危险作业管控力度，坚决杜绝违规作业，强化安全教育警示，切实提升从业人员安全意识，严格落实风险管控和隐患排查闭环管理，督促企业真正将主体责任落到实处。

播州鸭溪贵州盛兴华剑贸易有限公司

“3·22”一般坍塌事故调查组