龙湾永兴温州XXXXX有限公司“6·14”一般物体打击事故调查报告

2025年6月14日9时33分许，承租于温州市龙湾区永兴街道XX路X号温州XXXXX有限公司发生一起物体打击生产安全事故，造成1人死亡。接到事故报告后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省人民政府令第310号)及《龙湾区生产安全事故调查处理工作程序》(温龙政办发〔2009〕37号)的规定，区应急管理局牵头成立了龙湾永兴温州XXXX有限公司“6·14”一般物体打击事故调查组(调查成员组名单附后)，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。其中，6月24日至6月27日为鉴定时间，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第二十七条之规定，不计入事故调查期限。

经调查认定，龙湾永兴温州XXXX有限公司“6·14”物体打击事故是因操作不当而引发的一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

温州XXXX有限公司（以下简称XX公司），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：XXX，注册资本：壹拾万元整，成立日期：2022年4月11日，住所：温州市龙湾区永兴街道XX路XX号，经营范围：一般项目：XXX制造（不含特种设备制造）；XXXX销售；XXX研发；XXXX制造；XXXXX制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。营业执照统一信用代码：913303XXXXXXXF1T8A（1/1），公司现有在职人员X人。

（二）厂房租赁情况

2025年4月1日，浙江XXXX有限公司（以下简称XX公司）与XX公司签订《厂房租赁合同》和《入驻企业安全生产管理协议》。甲方（出租方）：浙江XXXX有限公司，乙方（承租方）：温州XXXXX有限公司，XX公司承租XX公司位于浙江省温州市龙湾区永兴街道XX路XX号东边间50平方及一楼东边间50平方，租赁面积：100㎡，租赁期限：2025年4月1日起至2026年3月31日止，租赁用途：用于生产经营。《入驻企业安全生产管理协议》明确双方安全管理职责。

（三）事故发生单位安全管理情况

XX公司未建立健全并落实全员安全生产责任制，未规定配备专职或者兼职安全生产管理人员;未组织制定并实施安全生产

规章制度、安全生产操作规程（包括木工安全操作规程）；主要负责人未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;未投入安全生产条件所必需资金;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案并定期组织演练;未对从业人员进行安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（四）厂房出租单位安全生产管理情况

XX公司已按照《入驻企业安全生产管理协议》履行对XX公司的安全生产工作的统一协调、管理职责，每月开展安全检查，对发现的安全隐患，已督促XX公司落实整改措施,均已整改闭环。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年6月14日10时许，XX公司阀门发货员刘X中途经1号楼东面XX公司木工作业区时，发现木工作业区十几块单层九厘板下面有鲜血流出,经查看发现XX公司木工邬XX被压在单层九厘板下面，即呼叫一楼XX公司其他工人一起施救，将压在单层九厘板下面的邬XX救出，在场的XX公司行政文员李XX拨打120急救电话，邬XX随后被120急救车送往温州市龙湾区第

一人民医院救治，当日 11 时 56 分邬 XX 经抢救无效死亡。

（二）事故视频监控情况

2025 年 6 月 14 日 9 时 33 分 50 秒，邬 XX 走向木工作业区配电房右侧，准备搬运单层九厘板，9 时 33 分 58 秒，邬 XX 搬起靠在墙边第一块单层九厘板，9 时 33 分 59 秒邬 XX 正在转身时，靠墙 15 块九厘板瞬间向前翻倒，邬 XX 被翻倒九厘板压倒，9 时 59 分 30 秒 XX 公司阀门发货员刘 XX 发现邬 XX 被九厘板压住。

（三）死者死因分析

2025 年 6 月 27 日，温州市公安局龙湾区分局刑事科学技术室出具《邬 XX 尸表检验情况说明》：“根据尸表检验及现场勘查所见，死者双球睑结膜苍白，口唇苍白，双侧外耳道及口、鼻腔见出血。右颧面部见轻微擦伤，余体表未见明显的新近损伤痕迹。初步推断死者邬 XX 系颅脑损伤死亡”。

（四）事故现场勘验情况

经现场勘查，事发地点位于 XX 公司 1 号楼东面木工作业区，木工作业区长 32m，宽 8.4m，上方搭建有铁皮瓦，下方堆放有木材原材料及机器设备，事发地点位于发电机房门旁，发电机房门一侧地面靠墙端偏高呈斜坡状，16 块单层九厘板平铺倒地，每块单层九厘板长 2.44m，宽 1.22m，厚 9mm，单块重量 14.4kg，朝上第一块单层九厘板上遗留有 10×14cm 血迹，执法人员调取事发视频监控。





事故现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，直接经济损失 115 万元。

1.人员伤亡情况

死者姓名：邬 XX，男，身份证号：5123221XXXXXXX8318，住址：重庆市垫江县 XX 镇 XX 村 X 组 X 号，木工，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失 115 万元，主要为死亡赔偿金、交通食宿费、丧葬费、精神抚慰金、被抚养人抚养费等费用。

（六）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

龙湾区应急联动平台于 10 时 6 分接警,10 时 12 分龙湾区公安民警到达事故现场，10 时 16 分 120 救护车到达事故现场。随

后，区应急管理局、属地街道办事处等相关职能部门负责人及相关工作人员到达事故现场，并立即组织事故善后处置工作。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、医院120、应急等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当，杜绝了次生事故发生。

三、事故原因分析

邬XX安全意识淡薄，在搬运单层九厘板过程中，单层九厘板重心失衡发生倾倒，致其被压倒地受伤，经救治无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

四、有关责任人、单位存在的主要问题

（一）温州XXXX有限公司，落实安全生产主体责任不到位，未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员[1]；未建立健全全员安全生产责任制[2]；未投入安全生产条件所必需资金[3]；未定期组织应急救援演练[4]；未对从业人员进行安全生产教育和培训[5]，

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款。从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第四项：组织或者参与本单位应急救援演练。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

并如实记录安全生产教育和培训;未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除生产安全事故隐患[6]，是导致事故发生的间接原因之一。

（二）温州XXXX有限公司主要负责人余XX，履行主要负责人安全生产职责不到位，未健全并落实全员安全生产责任制[7]；未组织制定并实施安全生产规章制度、安全生产操作规程（包括木工安全操作规程）[8]；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[9]；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[10]；未组织制定并实施本单位安全生产

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: 第二项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

9.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: 第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

10.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: 第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

11.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六项：组织制定并实施本单位生产安全事故应急预案。

事故应急救援预案[11]，是事故发生的间接原因之一。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

死者邬XX，对该起事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.温州XXXX有限公司，对事故发生负有次要责任，建议区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项规定，对温州XXXX有限公司予以行政处罚。

2.温州XXXX有限公司主要负责人余XX，对事故发生负有领导责任，建议温州市龙湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项对余XX予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）坚定安全发展理念，坚决守牢安全发展红线。各街道办事处要深刻吸取事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，坚守

“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚决落实安全生产责任制，层层压实党政领导责任，真正做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。各街道党工委、办事处要定期分析研判辖区内安全生产形势，积极履行安全生产属地管理职责，持续提升辖区内企业安全管理能力。督促辖区内企业举一反三开展警示教育，牢固树立底线思维和红线意识，统筹处理安全与发展两件大事，确保以高水平的安全护航高质量发展。

（二）压实企业主体责任，切实防范化解安全风险。企业要进一步压实安全生产主体责任，严格落实安全生产相关规定，按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员，建立健全并落实全员安全生产责任制，组织制定并实施安全生产规章制度、安全生产操作规程，强化从业人员安全生产培训和教育，特别要加强岗位安全风险告知和应急处置技能培训，重点强化岗位安全操作规程更新、完善和培训工作，规范从业人员作业行为。进一步健全完善风险管控和隐患排查治理体系，将责任落实到岗、到人，发现隐患及时消除，实施闭环管理。

（三）强化企业安全监管，持续开展隐患排查治理。各部门、街道办事处要进一步加强重大事故隐患清零行动，全面开展事故隐患排查治理，督促辖区内企业履行主体责任 ，特别是企业主要负责人要严格履行“第一责任人”职责，加强企业内部管理，及时消除各类事故隐患，化解企业安全风险。严厉打击作业人员违法违规行为，特别要强化企业特种作业现场安全管理和人员持

证上岗管理，严格落实特种作业审批制度和现场安全防范措施，切实提升生产经营单位从业人员安全素质，坚决遏制生产安全事故发生，推动辖区内安全生产形势持续稳定向好。