眉山经济开发区新区“4·9”
一般高处坠落事故调查报告

眉山经济开发区新区“4·9”

一般高处坠落事故调查组

2024年6月17日

目 录

一、基本情况

（一）涉事单位概况

（二）项目发包情况

（三）事故勘验情况

（四）行业监管情况

（五）属地监管情况

（六）监理单位监管情况

（七）发包单位管理情况

（八）十车间提升间防护设施情况

（九）事故相关人员情况

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

（二）事故报告、应急处置和善后情况

三、事故原因

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故性质

五、相关单位和人员处理建议意见

六、事故防范和整改措施

2024年4月9日上午11时30分左右，四川省眉山经济开发区新区四川国为药品生产基地二期第二阶段建设工程项目（以下简称“国为二期项目”）在建工地发生一起高处坠落事故，造成徐**（男，汉族，40岁，公民身份号码：510******，家住四川省三台县断石乡菜坝村一组026号）死亡。直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，东坡区人民政府授权成立了由区应急管理局牵头，区住建局、区公安分局、区总工会、眉山经济开发区新区管委会等单位相关人员组成的眉山经济开发区新区“4·9”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故调查处理工作指南》邀请两名安全专家对事故技术原因进行论证分析。事故调查组邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。现报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位概况

1.事发单位概况。四川中创科庆通风设备有限公司（以下简称

“中创科庆公司”），注册资本：陆佰万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或者控股），成立日期：2023年11月01日，法定代表人：周**，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元19层1929号，经营范围：一般项目：风机、风扇销售；……消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；门窗销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.总承包单位概况。四川瑞海建设工程有限公司（以下简称“瑞海公司”），法定代表人：刘*；注册资本：壹亿贰仟万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或者控股）；成立时间为2006年10月23日；营业期限：2006年10月23日至长期；住所：成都市金牛区金府路555号8幢3单元21楼3号；经营范围：一般项目：房屋建筑工程；钢结构工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；消防设施工程……

3.分包单位概况。贵州黔鑫门业有限公司（以下简称“黔鑫门业公司”），注册资本：壹仟万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或者控股），成立日期：2013年4月24日，法定代表人：黄**，营业期限：长期，住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇（工业园区内）；经营范围：生产销售：安装钢质防火门、钢木防火门……五金交电及各类门业配件。

4.监理单位概况。四川省兴恒信项目管理咨询有限公司（以下

简称“兴恒信公司”），法定代表人：李**；类型：有限责任公司（自然人投资或者控股）；成立时间为2000年8月23日；营业期限：2000年8月23日至永久；住所：成都市锦江龙王庙正街116号星城银座738号；经营范围：工程监理；工程造价咨询；.....建筑劳务分包。

（二）项目发包情况

1.四川国为制药有限公司将“国为二期项目”的土建、装饰、给排水、防雷接地、导管预埋等图纸内所有工程内容和总平及道路施工、临时道路施工、施工场地所有打围工作发包给“瑞海公司”。工程内容包括八车间、九车间、十车间、综合楼、机柜室、毛油储罐区、九车间储罐组、总平道路及附属设施施工等施工图纸及工程量清单载明的全部内容。双方签订有施工合同、安全施工管理协议。

2.“瑞海公司”将“国为二期项目”建设工程制作及安装工程发包给“黔鑫门业公司”，“黔鑫门业公司”将防火门安装及现场管理分包给自然人陈*，将防火门采购工程项目的进度款申报及回款跟踪工作、安装施工配合（售后服务）分包给“中创科庆公司”。

3.四川国为制药有限公司聘请“兴恒信公司”为监理单位，2022年11月28日，双方签订了建设工程监理合同。

（三）事故勘验情况。

1.四川省眉山经济开发区新区“国为二期项目”概况，共有五栋建筑和毛油储罐区、九车间储罐组、总平、及附属设施施工。建筑面积共22826.22㎡，五栋建筑分别是八车间、九车间、十车间、综合楼、机柜室。2023年6月1日进场施工，预计2024年12月31日前竣工。

2.事发车间及提升间情况，事故发生在十车间提升间，十车间坐西向东（北偏30°），提升间设置在十车间右侧，步行楼梯的左侧，提升间宽2.1米，深3.5米，提升间门口设置有卷帘门，卷帘门宽2米、高2.1米，事发时卷帘门为全开启状态； 二楼提升间卷帘门口设置有防护栅门，防护栅门由三块长1.8米、宽0.8米的层板拼接组成，右侧两块层板被掰开，上部斜靠在卷帘门框上、底部距墙面约40cm，形成三角形的孔洞，三角形孔洞的地面上有徐**进入提升间时留下的脚印和手掌印（经比对确认），防护栅门上粘贴有“洞口危险，禁止进入”的警示标志，卷帘门内有1.5米宽的平台，平台无护栏，平台外没有设置防止坠入井坑的防护。

3.事发现场情况，徐**上身穿灰色长袖T恤，下身穿黑色裤子，左脚裤腿挽至膝盖下方，脚穿蓝色长袜子和黑色系带式运动鞋（右鞋底与三角形孔洞的地面上留下的脚印相符），头朝内、脚向外、面向下趴在提升间右内侧，眼、耳、口、鼻均有流血痕迹，头部下面的地面上有约40cm×50cm的血迹，安全帽掉落在距头部左侧约40cm远的地面上（身上无防止高处坠落的安全设施），左手握

着手机，手机屏幕有裂纹，右手掌上有白灰（与三角形孔洞的地面上留下的掌印相符）。

（四）行业监管情况。2024年1月17日、1月19日，眉山市东坡区工程质量安全服务中心对“国为二期项目”进行了检查，并给施工单位“瑞海公司”下发了责令限期整改通知书，“瑞海公司”整改完成后，向眉山市东坡区工程质量安全服务中心提交整改回复单，2024年1月24日，眉山市东坡区工程质量安全服务中心工作人员蒋*、乐**对整改问题进行了复查；2024年2月22日，眉山市东坡区工程质量安全服务中心工作人员蒋*、乐**对“国为二期项目”开展了“春节后复工检查”并出具了“经检查，现场符合复工要求，同意复工”意见；2024年4月1日眉山市东坡区工程质量安全服务中心对该项目下发了《终止施工安全监督告知书》。

（五）属地监管情况。2024年3月7日眉山经济开发区新区管理委员会主任余*主持召开2024年园区安全生产大会并讲话，四川国为制药有限公司、“瑞海公司”参会并签到；2024年1月31日、2月28日眉山经济开发区新区管理委员会项目服务中心王**、余*对“国为二期项目”施工现场进行检查，“瑞海公司”针对检查过程中提出的整改意见，在规定期限整改完成后，以书面形式提交了安全隐患整改报告。

（六）监理单位监管情况。“兴恒信公司”在“国为二期项

目”设立了一名总监理工程师郭*，一名专业监理工程师冯**，有现场安全检查记录、危大工程巡检记录、旁站记录。针对检查过程中发现的问题下发了监理通知单，“瑞海公司”完成整改后以安全检查整改回复单的形式向四川国为制药有限公司提交了书面报告。

（七）发包单位管理情况。四川国为制药有限公司2023年4月27日组织“瑞海公司”开展了入场教育、培训和安全技术交底。2024年6月1日开工后，四川国为制药有限公司每周组织“瑞海公司”、“兴恒信公司”召开了项目周会，会后对施工现场开展了检查，有会议纪要、检查记录，同时派遣专职的土建工程师蒋*每天到现场负责施工现场管理。

（八）十车间提升间防护设施情况。十车间的提升间从2023年9月9日二楼梁板浇筑完成后就设置水平硬防护，二楼提升间卷帘门口也设置了防护栅门，2024年4月8日，提升间安装电梯需要，拆除了水平硬防护和二楼提升间卷帘门的立面防护，在二楼提升间卷帘门口设置了防护栅门并在防护栅门上张贴有警示标志。

（九）事故相关人员情况

1.徐，**男，汉族，40岁，四川省三台县断石乡菜坝村一组026号人，公民身份号码：510******，系“中创科庆公司”的业务员，在事故中死亡。

2.周，**男，汉族，33岁，江西省上饶市鄱阳县游城乡茗冲村66号人，公民身份号码：362******，“中创科庆公司”的法定代表人兼总经理。

3.唐，**男，汉族，36岁，四川省金堂县五凤镇小凤社区5组40号人，公民身份号码：510******，“瑞海公司”在“国为二期项目”的项目经理。

4.黄，**男，汉族，37岁，贵州省遵义市红花岗区新舟镇新伍村黄家寨组人，公民身份号码：522******，“黔鑫门业公司 ”的法定代表人兼总经理。

5.陈*，男，汉族，35岁，四川省峨眉山市桂花桥镇庙稿村10组54号人，公民身份号码：511******，“国为二期项目”防火门安装的承包人兼现场管理负责人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。2024年4月9日上午10时17分左右，徐**给陈*打电话说要到“国为二期项目”在建工地上看一下工程（钢质门、防火门）的安装进度，10点32分，徐**电话安排安装工人周**到十车间二楼调试钢质防火门，10点50分左右，徐**到“国为二期项目”在建工地上进入十车间，到二楼提升间卷帘门外掰开木质门档后，在没有按规定正确佩戴和使用高处安全作业安全防护用品、用具情况下，进入无临边防护栏杆的提升间，站在平台上查看防火卷帘门安装的焊点油漆是否刷到位的问题，查

看的过程中从二楼提升间平台上坠落至提升间一楼地面上，11点左右，安装工人周**调试好钢质防火门以后，给徐**打电话，电话打通没人接，周伍阳听见有电话在响，才发现徐**背朝上趴在提升间的地面上，耳朵、鼻孔、嘴都在流血，周**用徒弟吴**的手机拨打了“120”急救电话，大约10多分钟后“120”急救人员到达现场，经现场急救，宣布徐**已经死亡。

（二）事故报告、应急处置和善后情况。安装工人周**发现徐**坠落在提升间的地面上后立即拨打了“120”急救电话、和“110”报警电话，同时向现场负责人陈*报告了事故情况，陈*随即向“国为二期项目”的项目经理唐**报告，唐**立即赶往现场处置，四川国为制药有限公司EHS部经理周**听到“120”急救车辆的声音后立即赶到事发现场，经“120”急救人员现场抢救后确认徐**已经死亡，周**立即向区应急管理局和眉山经济开发区新区管委会报告，区应急管理局接到报告后向区委、区政府报告，区委、区政府高度重视，组织区应急管理局、区住建局、区公安分局、眉山经济开发区新区管委会等部门相关人员赶赴事故现场处置，2024年4月18日，“瑞海公司”、“黔鑫门业公司”、“中创科庆公司”和徐**家属达成书面赔偿协议。目前成都市高新区人力资源和社会保障部门已受理了徐**的工伤认定申请材料，死者家属情绪稳定。

三、事故原因

（一）事故直接原因。徐**在未按规定佩戴和使用高处作业的安全防护用品、用具的情况下，进入无临边防护栏杆的提升间（注:（1）），站在平台上查看防火卷帘门安装的焊点油漆是否刷到位的问题。导致从二楼提升间平台坠落至一楼提升间地面上致其死亡，是发生事故的直接原因。

注:（1）《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。（中华人民共和国行业标准 JGJ80—2016）

（二）事故间接原因

1.“中创科庆公司”：安全生产主体责任不落实。未按规定对公司员工徐**进行安全生产教育和培训（注:（2）），致使徐**不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；对徐**未按国家标准或者行业标准佩戴、使用高处作业安全防护用品监督、教育不到位（注:（3））。未采取技术、管理措施，及时消除公司员工售后服务过程中违规作业的事故隐患（注:（4））。

2.“黔鑫门业公司”：将“国为二期项目”防火门采购工程项目的进度款申报及回款跟踪工作、安装施工配合分包给“中创科庆公司”，未对分包单位的安全生产工作统一协调、管理和定期进行安全检查（注:（5））。

3.“瑞海公司”：作为总承包方未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；没有及时发现并消除徐**违规进入十车间二楼提升间平台作业的事故隐患（注:（5））。

4.“中创科庆公司”负责人周：**作为公司的负责人，未按照

《安全生产法》规定组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程（注:（6））；未及时督促、检查安全生产工作，没有及时发现并消除公司员工售后服务过程中违规作业的事故隐患（注:（7））。

5.“国为二期项目”防火门安装的承包人兼现场管理负责人陈*: 防火门安装现场管理负责人，未认真履行岗位职责，未及时检查作业现场的安全生产状况，及时发现并消除徐**违规进入十车间二楼提升间平台作业的事故隐患，对“中创科庆公司”业务员徐**违规冒险作业失管、失察（注:（8））。

6.眉山经济开发区新区管理委员会: 履行政府部门监督管理责任不落实，对该项目安全监督管理不到位，今年以来对该项目开展了两次安全检查，2月28日至事故发生未对该项目开展安全检查。

注:（2）《中华人民共和国安全生产法》第二十八条: 应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。（3）《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定: 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。（4）《中华人民共和国安全生产法》第四十一条: 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。（5）《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定: 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。（6）《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定: 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: (二)组织制定并实施

本单位安全生产规章制度和操作规程。(7)《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定: 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: (五)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。(8)《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定: 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责: (五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议; (六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

四、事故性质

调查组认定: 眉山经济开发区新区“4·9”高处坠落事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、相关单位和人员处理建议意见

(一)徐**。徐**在未按规定佩戴和使用高处作业的安全防护用品、用具的情况下进入提升间，站在平台上查看防火卷帘门安装的焊点油漆是否刷到位的问题,导致从二楼提升间平台坠落至一楼提升间地面上致其死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，建议免于追究责任。

(二)周**。“中创科庆公司”负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; 未及时督促、检查安全生产工作,未及时发现并消除公司员工售后服务过程中违规作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)项、第(五)项的规定,对事故发生负有主要管理责任。建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其实施行政处罚。

(三)陈*。“国为二期项目”防火门安装的承包人兼现场管理负责人，未认真履行岗位职责，对“中创科庆公司”业务员徐**

违规冒险作业失管、失察。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项的规定,对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其实施行政处罚。

(四)四川中创科庆通风设备有限公司。作为安全生产主体,未按规定对公司员工进行安全生产教育和培训,让其具备必要的安全生产知识熟悉公司的安全生产规章制度和安全操作规程并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;未采取技术、管理措施,及时发现并消除公司员工售后服务过程中违规作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条的规定,对事故的发生负有主体责任。建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其实施行政处罚。

(五)贵州黔鑫门业有限公司。将“国为二期项目”防火门采购工程项目的进度款申报及回款跟踪工作、安装施工配合发包给“中创科庆公司”,未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定,对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其实施行政处罚。

(六)四川瑞海建设工程有限公司。作为总承包方未对承包单

位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；没有及时发现并消除徐**违规进入十车间二楼提升间平台作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其实施行政处罚。

（七）眉山经济开发区新区管理委员会。建议眉山经济开发区新区管理委员会向东坡区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）切实落实企业安全生产主体责任。“中创科庆公司”，要按照《中华人民共和国安全生产法》的规定切实落实主体责任，建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程；为公司员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。加强对作业现场的管理，督促公司的员工严格执行行业标准。

（二）切实落实行业主管部门监管责任。区住建局要举一反三全面排查全区范围内的在建工地存在的生产安全事故隐患，及时抓好整改落实。督促企业落实安全生产主体责任，建立和完善相应的安全生产管理制度和操作规程，建立长效安全管理机制，防止类似事件再次发生。

（三）切实落实属地监管部门监管责任。各园区、镇、街道要汲取此次事故教训，加强对辖区内在建工地的安全生产监管。推动

企业落实安全生产主体责任，督促企业负责人履行相应的管理职责，加强对公司员工的教育和培训，加强作业现场的管理。

眉山经济开发区新区“4·9”
一般高处坠落事故调查组
2024年6月17日