湘乡市新湘路街道“9•19”潘家弄废品回收店火灾事故调查报告

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn　　发布时间：2025-01-02 10:25

2024年9月19日15时39分许，湘乡市新湘路街道潘家弄一废品回收店发生火灾，造成民房内1人死亡（熊某某，男，汉族，69岁，身份证：4303221955********，瘫痪）。

事故发生后，各级领导高度重视，迅速作出批示，要求做好应急救援和善后处置工作。根据湘潭市《火灾事故调查处理规定》等有关法律法规，市人民政府成立了由市消防救援大队大队长某某某任组长，市消防救援大队、市纪委监委、市住建局、市商务局、市应急管理局、市公安局、市委网信办、市委督查室、市政府督查室、新湘路街道等单位有关人员为成员,并邀请市人民检察院派员参加，开展火灾事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家论证等，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

湘乡市立文废品店位于湘乡市新湘路街道潘家弄，框架结构，坐北朝南，南北长56米，东西宽20米，北侧有局部二层，总建筑面积1120平方米，建筑四周被约2米高围墙包围，在南侧设一处大门，无其他出入口；东侧与菜地毗邻，南侧与空地毗邻，西侧与围墙毗邻，北侧与树木毗邻。

二、灭火救援及应急救援处置情况

（一）单位处置情况

1、起火后，烟气浓度大，有刺鼻的气味，火势较大，熊铁军等人试图使用灭火器灭火，但无法控制火势。

2、2024年9月19日15时40分，熊某某拨打119火警电话进行报警。

（二）市委市政府应急救援处置情况

接报火灾信息后，湘乡市委、市政府立即启动灾害事故应急处置预案。

（三）消防救援机构处置情况

第一阶段：15时43分，新湘路站到达现场，经火情侦察、询问知情人：现场火势处于猛烈燃烧阶段，燃烧物质主要为泡沫箱和纸箱，有1人被困，具体位置不详；新湘路站迅速出两支枪交替掩护搜救组进行搜救，在东面出一支枪堵截火势向金龙花园小区蔓延。同时现场指挥员第一时间向大队、支队全勤指挥部汇报现场情况并请求增援。

第二阶段：15时52分，大队值班领导和东山站增援力量到达现场，大队值班领导命令，东山站占据西北角出两支枪灭火，派一个搜救组进行搜救。16时27分，被困人员救出送医救治。16时30分，明火扑灭。新湘路站负责清理现场余火，东山站清点器材归队。

三、人员伤亡及财产损失情况

此次火灾过火面积约520平方米，火灾直接财产损失约6300元，亡1人。

四、火灾原因调查情况

技术组共调查走访5余人、询问2人，制作询问笔录3份；勘验火灾现场1次，将提取的现场视频录1段。形成如下调查结论：

（一）起火时间认定

综合分析提取数据、证人证言、监控视频和火势发展蔓延规律情况，**认定火时间为2024年9月19日15时35分许，主要依据如下：**

1、报警时间为2024年9月19日15时40分02秒；

2、根据死者熊某某房间北侧墙上监控显示2024年9月19日15时39分房间烟雾较浓；

3、根据报警人询问笔录2024年9月19日15时30分左右到达废品站。

（二）起火部位认定

综合视频分析、视频指认、调查询问、现场勘验、现场指认以及提取货物清单等情况综合分析，**认定起火部位为：废品店东南侧泡沫压块机周围。主要依据为：**

1、该废品店A区为敞开式框架结构，无实体墙，南北长30米，东西宽20米，屋顶为岩棉瓦，地面塑料箱子和纸箱靠北侧有过火痕迹，靠南侧无过火痕迹，屋顶岩棉瓦上有烟熏痕迹，且越往北侧烟熏痕迹越严重。

2、B区南北长20米，东西宽20米，中间一条长贯穿南北，距东侧外墙约8米，宽3米的水泥平台，水泥平台较干净，基本无燃烧残留物。平台东边地面靠南侧燃烧残留物较少，靠东侧墙体有一台泡沫压块机，北侧较多凸起的燃烧残留物，凸起物周围柱子有裂缝，东侧墙体上表面外保护层脱落，内部的红砖暴露在外来。东侧墙体由南向北依次敞开式出口，出口外有可燃树木挑檐，挑檐无过火烟熏痕迹，泡沫压块机旁有可燃木门和木窗户均过火，鸡舍北边为空房间，房间四周和屋顶有烟熏痕迹，房间内电线无过火痕迹。平台西边靠南侧部分泡沫未过火，靠北侧部分塑料未完全燃烧，地面木板完好，基本无燃烧炭化痕迹。

3、C区二层，一层由东往西依次是杂物房、泡沫仓库和楼梯间，杂物房房间外地面有铁皮门，木制门框外侧燃烧碳化，门框两侧均有不同程度的墙体保护层脱落，房间存放电线和生活用电表，房间内未过火。仓库内四周墙体和屋顶墙体保护层脱落严重，沿楼梯间到二楼，由西向东依次是厨房、休息室和死者熊某某居住房间，其中厨房南侧窗户木框燃烧碳化，北侧窗户完好，内部屋顶有烟熏痕迹。休息室地面凳子未过火有烟熏痕迹，屋顶中间有保护层脱落有熏痕迹，北侧窗户有燃烧痕迹，上面较下面部分严重。死者熊某某居住房间木门上面门框有燃烧碳化痕迹，下面有烟熏和无过火痕迹，门外面休息有电线外保护层脱落，房间内摆放一张固定木制床和移动床均未过火，四周墙体和屋顶有烟熏痕迹，东侧有一窗户，无明显烟熏痕迹。水泥平台西侧为散装泡沫箱，由北向南依次是：地面靠近水泥平台的木板完好，无明显碳化痕迹，靠北侧红色塑料未完全燃烧，西侧墙体和屋顶的过火和烟熏痕迹明显较东侧轻。

（三）起火点认定

综合视频分析、视频指认、调查询问、现场勘验、现场指认等情况，**认定起火点为：位于东侧隔墙0.2-1米，距南侧墙5.8-6.8米范围。主要依据为：**

1、东墙上窗户中间泡沫压块机出料口处从下往上烧开一个口子，窗户木框架呈现下部重上部轻，中间重两边轻和炭化痕迹，窗户中间约1.5米高有泡沫压块机电源线由北向南穿过，电源线外绝缘层脱落，无熔断痕迹。

2、泡沫压块机东侧的门燃烧碳化痕迹，过火痕迹呈现中间重上下轻的现象。地面靠近水泥平台有多快木板，在距南侧墙体6米左右呈现燃烧“V”字痕迹，与泡沫压块机在同一水平处。拆开泡沫压块机电源接线盖，接线端子处电源线外保护层脱落未见熔断痕迹，电机内部电线未过火，打开电机机盖，电机内未过火。

（四）起火原因认定

经视频分析、现场勘验、调查询问等情况综合认定起火原因为：**泡沫压块机电源线路故障引燃可燃物引发火灾。主要依据为：**

1、可排除雷击引发起火情况。经湘乡市气象局提供的资料证明：经调取气象证明和调查询问，起火当天没有雷电现象发生。

2、可排除人为纵火的情况。经调查询问未房间内无人员，房屋门窗完好。

3、可排除外来飞火引发起火情况。经调查询问和现场勘验，起火当天周围没有燃放烟花爆竹等可能产生飞火的情况。

4、可排除自燃情况。经调查询问和现场勘验，在起火区域未发现有自燃性物质。

5、可排除吸烟情况。经调查询问和现场勘验，报警人在现场未抽烟，现场未发现烟头。

五、灾害成因分析

（一）事故性质

经调查认定，湘乡市新湘路街道“9•19”潘家弄废品回收店火灾是一起一般火灾事故。

（二）直接原因

经调查，直接原因为泡沫压块机电源线路故障引燃可燃物引发火灾。

（三）间接原因

1.单位消防安全责任制不落实，消防设施配备不到位，消防安全意识淡薄，操作时周围未对可燃物进行有效管控。

2.新湘路街道对所属监管部门、社区安全生产和消防工作履职情况监督指导不力。

3.梅坪社区部署“敲门行动”责任不明确，排查有漏洞，走访上户宣传不到位。

4.新湘路派出所分管社区民警对此废品店，未严格依法履行日常消防监督检查和宣传教育职责。

5.市商务局于2023下半年、2024年5月份组织对城区再生资源回收企业检查及安全生产培训，其中包括了立文废品回收店，在2024年9月的安全生产督导中，发现该废品店经营场所已经停业，后续未进行有效跟踪，实际该废品店变更了经营位置。

六、处理建议

（一）对直接导致事故发生的相关责任人员的处理建议

熊某某，作为本单位的消防安全责任人及当日生产加工时操作人员，致使泡沫压块机电源线路故障产引燃可燃物引发火灾，违反《中华人民共和国消防法》等法律法规，未落实消防安全责任制，未全面履行消防安全责任人职责，未组织制定本单位的消防安全制度，造成1人死亡，建议移送公安机关依法处理。

建议将该案移送公安机关处理。

（二）对间接导致事故发生的相关责任人员的处理建议

1. 谢某，系新湘路街道党工委书记，组织重大事故隐患专项排查整治不全面，建议由分管市领导给予提醒谈话；

2. 周某某，系市商务局副局长，对分管再生资源回收行业安全排查整治未形成有效闭环，建议由分管市政府给予警示约谈；

3. 周某某，系新湘路派出所梅坪社区民警，对辖区日常消防安全监督检查和宣传教育履职不到位，建议由市公安局分管新湘路派出所局领导，对进行提醒谈话；

4.潘某，系湘路街道消防专干，履行辖区监管责任不到位，督促整改安全隐患不彻底，建议由新湘路街道责令作出书面检查；

5.罗某某，系梅坪社区书记，对辖区隐患单位排查不到位，“敲门行动”落实不到位，建议由新湘路街道给予全办通报批评。

七、事故防范和整改措施

（一）进一步强化安全生产责任落实。针对此次事故暴露出的问题，各部门、乡镇（街道）坚决贯彻落实国务院安委会“十五条硬措施”和“湘潭36条落实措施”要求，进一步压紧压实党委政府的领导责任、部门的监管责任、企业的主体责任，切实防范化解重大安全生产风险隐患。行业监管部门要督促企业法定代表人、实际控制人、实际负责人严格履行安全生产第一责任人职责，推动企业主要负责人懂安全“红线”意识，懂安全法律法规要求，懂本企业安全重点，懂同行业典型事故案例，守法履责。对企业法人代表、分管安全的企业负责人、企业安全部门负责人履职不到位的要进行约谈或强制培训。企业要进一步规范和强化日常消防安全管理，建立消防安全管理制度，明确各岗位相关责任人，严格落实防火检查、防火巡查制度，定期开展消防设施检查维护，严格落实消防控制室值班人员持证上岗，严格内部用火用电安全管理，落实职工岗前安全培训和应急演练，切实提升企业自主管理消防安全水平。

（二）深入排查化解安全风险隐患。各部门、乡镇（街道）要结合安全生产治本攻坚三年行动巩固提升，定期组织研判安全风险，强化安全风险辨识，分地区、分行业、分领域制定问题隐患和制度措施“两个清单”，要加强对各地工业园区、城中村、城乡接合部、安置区、乡镇集镇中心等区域物流仓储场所以及“多合一”场所、劳密企业、中小型加工企业、小作坊、生产经营性自建房等场所的隐患排查，坚决堵住安全监管漏洞。

（三）强化企业安全生产警示教育培训。各部门、乡镇（街道）一是要强化企业管理者和从业人员的安全意识，重点加大对主要负责人的安全管理培训，同时督促企业加大对关键岗位人员的培训投入，未经安全培训合格的一律不能上岗。二是要面向企业和社会加强消防安全宣传警示力度，充分利用电视广播、微信、抖音等平台发布安全提示信息、安全政策法规和警示案例。三是要鼓励社会公众通过政务热线、举报电话等多种方式，对安全生产重大风险、事故隐患和违法行为进行举报。

湘乡市新湘路街道“9•19”潘家弄

废品回收店火灾事故调查组

2024年10月18日