湄潭县黄家坝街道“4·18”一般车辆伤害事故调查报告

湄潭县人民政府事故调查组

2026年7月

湄潭县黄家坝街道“4·18”一般车辆伤害事故调查报告

2026年4月18日10时40分许，湄潭县黄家坝街道沙坝社区发生一起轮式挖掘机伤人事故，造成1人死亡，直接经济损失43万余元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经湄潭县人民政府批准，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会等单位有关人员组成的湄潭县黄家坝街道“4·18”一般车辆伤害事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行了勘验调查，对事故发生单位及其他相关工作人员进行了调查。通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了整改措施。现将调查情况报告如下

一、事故基本情况

（一）涉事工程项目基本情况

1。工程项目来源。2026年3月，湄潭县黄家坝街道沙坝社区居民委员会副主任耿某某向湄潭县交通建设发展中心提出在湄

潭县黄家坝街道沙坝社区居委会办公楼左侧增加修建挡土墙的口头申请。2026年3月30日，湄潭县交通建设发展中心工作人员陈某、余某召集黄家坝街道沙坝社区居委会耿某某和正在实施该社区附近湄潭县乡道Y020黄家坝至大庙场K0+520-K0+736段改造项目（以下简称736段项目）的施工方贵州星辉联创工程有限公司（以下简称星辉公司）工作人员张某某等到现场进行踏勘。经现场踏勘后，湄潭县交通建设发展中心工作人员陈某将现场实际情况电话报告该中心主任吴某某，吴某某在听取情况报告后同意将涉事挡土墙的建设作为应急民生项目，纳入736段项目增量，由星辉公司施工，并要求星辉公司按程序取得书面项目变更指示后方可组织施工。

2。工程项目基本参数。涉事挡土墙位于湄潭县黄家坝街道沙坝社区居委会办公楼左侧，拟修建参数为长13米，宽0。9米，高3。5米，总造价约人民币1。2万元。



图片一[1]

（二）有关单位基本情况

[1] [?] 涉事挡土墙图片

1。建设单位基本情况。湄潭县交通建设发展中心为湄潭县交通运输局所属财政全额预算管理的公益一类事业单位，法定代表人为吴某某。业务范围承担县级权限内高速公路、普通国省道、农村公路、水运工程建设项目的技术审查、造价控制、质量监测等工作；承担交通建设技术研究和科研成果的推广运用；承担交通基础设施的养护质量监测、养护工程调度、基础信息维护管理和养护技术应用、养护质量评定工作；落实桥梁养护工程师制度；承担交通基础设施损毁、公路水路交通流量、公路基础信息等信息收集、整理、维护、更新、报送工作；承担县交通运输局交办的其他工作；提供相关社会服务。

2。施工单位基本情况。2022 年 1 月 17 日，贵州星辉联创工程有限公司依法登记取得工商营业执照，统一社会信用代码 91520190322080699M；类型有限责任公司；法定代表人赵子龙。2023 年 11 月 2 日，贵州星辉联创工程有限公司取得《安全生产许可证》，有效期 2023 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日，编号（黔）JZ 安许证字〔2020〕031461，许可范围建筑施工；发证机关贵州省住房和城乡建设厅。2026 年 4 月 17 日，贵州星辉联创工程有限公司取得《建筑业企业资质证书》，证书编号 D252230625；有效期至 2030 年 9 月 3 日；资质类别及等级建筑工程施工总承包二级；公路工程施工总承包二级；水利水电工程施工总承包二级；电力工程施工总承包二级；公路交通工程专业承包公路机电工程分项二级；公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级。

（三）有关人员基本情况

1。黄某某，男，XX岁，身份证号522128********6013，贵州省湄潭县XX镇XX村人，系涉事挡土墙施工挖掘机驾驶人员。持有北京绿色建筑产业联盟建设工程机械专委会颁发的《建设工程机械工行业节能操作员证书》，专业名称为挖掘机操作，机动车驾驶证准驾车型为B2、D。

2。肖某某（死者），男，XX岁，身份证号522128********5014，系于2026年4月18日10时40分许，路过涉事挡土墙施工现场的行人。

（四）施工安全管理情况

2026年4月15日，星辉公司未取得书面变更指示，擅自组织黄某某等人进场施工涉事挡土墙，张某某为施工现场负责人，黄某某为挖掘机驾驶人员，未明确施工现场安全管理人员。2026年4月18日上午10时40分许发生事故时，施工现场管理人员张某某不在现场，现场未设置安全围挡和安全警戒线。事故发生后，星辉公司未向调查组提供有效的安全管理资料。

（五）事故发生经过

2026年4月18日，黄某某按照工作安排，负责驾驶轮式挖掘机将距离挡土墙施工点约10米处的石头转运至挡土墙施工点。10时40分许，黄某某驾驶轮式挖掘机将转运来的石头倒在已砌好的挡土墙墙顶面后，便原路倒车返回，在倒车过程中，挖掘机左前轮将行人肖现书碰倒后碾压，造成肖某某经送医抢救无效死

亡。

（六）事故现场基本情况

事故现场位于湄潭县黄家坝街道沙坝社区居委会办公楼左侧道路上。事故发生时，现场停有一辆轮式挖掘机，挖掘机前方堆放有施工用的砂石，挖掘机后方堆放有施工用的石头，挖掘机右侧为耕地，挖掘机左侧为湄江河。肖某某受伤时脸部朝下趴在挖掘机前方砂石处。



图片二[2]

（七）涉事挖掘机基本情况

2026年3月8日，黄某某与贵州新源胜机械设备有限公司签订了轮式挖掘机买卖合同，向贵州新源胜机械设备有限公司购买涉事挖掘机。涉事挖掘机生产企业福建新能源重工有限公司；车辆识别代码XYX11033XS4100267；车辆名称轮式挖掘机；车辆规格型号XYC80MECO；出厂编号S4100267；发动机型号YCF3050-T450；制造年份2025年；发动机号3010W1S70485；发动机排量2982ml；机械环保代码XYX11033XS4100267;最高设

[2] [?] 事发现场图片

计车速 28km/h；额定功率 36。8kw；最大功率 35kW；外廓尺寸



6350×1975×2815mm。

图片三[3]

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

1。贵州星辉联创工程有限公司。2026 年 4 月 18 日 10 时 51 分许，现场管理人员张某某接到现场施工人员孙某某事故报告后，立即电话向该公司 736 段项目副经理陈某某和材料员刘某某报告事故情况；刘某接到电话后立即向星辉公司负责 736 段项目的安全施工和质量管理代理人兼质检员田某某报告事故情况；10 时 59 分许，陈某某电话向湄潭县交通局交通建设发展中心工作人员陈某报告事故情况；11 时 00 分许，陈某电话向湄潭县交通局交通建设发展中心主任吴某某和湄潭县交通局副局长姚某报告事故情况。

2。湄潭县交通运输局。2026 年 4 月 18 日 11 时 02 分许，湄潭县交通局按程序向湄潭县委、县政府报告事故情况。12 时 29 分

[3] [?] 涉事挖掘机图片

许，湄潭县交通局向湄潭县应急管理局报告事故情况。

3。湄潭县应急管理局。湄潭县应急管理局接报后立即电话报告遵义市应急管理局，并到事发现场核实后进行书面报告并录入生产安全事故信息统计直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

1。星辉公司现场应急处置情况。事故发生后，现场人员孙某某立即拨打120急救电话，黄某某立即拨打110报警电话。

2。相关部门现场应急处置情况。120急救中心接报后第一时间派出救护车辆和医护人员赶到事故现场将伤者送往湄潭县人民医院救治；湄潭县公安局黄家坝街道派出所接警后第一时间组织民警赶到事发现场维持秩序，防止次生事故发生；湄潭县黄家坝街道办事处接报后，党政主要负责同志立即组织沙坝社区、黄家坝社区到现场开展应急处置和善后工作；湄潭县交通局接报后，当日值班领导到事发现场，积极配合湄潭县公安局黄家坝街道派出所完成现场封闭、涉事人员管控、伤者信息排查、交通秩序维护等工作，同时，安排专人负责医疗救治对接及配合黄家街道做好家属安抚和善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

2026年4月18日12时30分，肖某某经湄潭县人民医院抢救无效宣布死亡。死者遗体已火化安葬。

（四）事故应急处置评估

星辉公司积极配合开展伤员救治，依法进行事故信息报告。

接到事故报告后，湄潭县交通局、湄潭县黄家坝街道办事处、湄潭县公安局黄家坝街道派出所等有关部门积极响应，开展舆情管控、家属安抚、伤员抢救、善后处理等工作。本次事故应急处置工作组织指挥有效，应急救援迅速，处置得当，善后处理平稳有序，未发生次生事故，未造成社会负面舆情。当日 12 时 10 分许，现场处置完毕，交通秩序恢复。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

经事故调查组调查和有关规定统计本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 43 万元。（详见附件 2）

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

经调查分析认定，事故直接原因是施工方工作人员黄某某在驾驶轮式挖掘机倒车时，未及时发现进入车辆盲区的行人肖某某，造成挖掘机左前轮将行人肖某某碰倒后碾压受伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

经调查分析认定，事故间接原因有

1。星辉公司未落实安全生产主体责任。

（1）该公司未按规定组织开展员工安全技术交底和安全教育培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、

[4][?] 第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款[5]之规定。

（2）施工现场安全管理不到位。一是对施工现场安全风险隐患排查整治不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]之规定；二是施工现场未设置安全围挡和安全警戒线，违反《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十九条第一款[7]之规定。

2。湄潭县交通建设发展中心作为涉事挡土墙建设单位，在同意将涉事挡土墙建设纳入湄潭县乡道 Y020 黄家坝至大庙场 K0+520-K0+736 段改造项目增量后，未及时督促施工方完善变更手续依法依规组织施工，对涉事挡土墙建设跟踪管理不到位。

3。湄潭县交通运输局作为公路建设领域安全监督管理部门，未及时发现施工方未经法定程序变更项目而擅自组织人员施工的行为，对涉事挡土墙施工监督管理不到位。

4。黄家坝街道办事处未及时发现施工方组织人员擅自施工的行为，对涉事挡土墙施工管理不到位。

5。黄家坝街道沙坝社区未落实巡查报告制度，未能及时发现并制止涉事挡土墙擅自施工行为，履行排查巡查职责不到位。

---

5 [?] 第三十七条第一款　作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

6 [?] 第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

7 [?] 第三十九条 施工单位应当加强施工现场管理，根据安全管理需要采取封闭围挡或者相应的安全防护措施，禁止非施工人员及非施工车辆擅自进入施工现场。

（三）其他可能原因排除

通过事故现场勘查、询问和有关资料分析，排除人为故意伤害、突发灾害因素等影响。

（四）事故性质

经调查认定，湄潭县黄家坝街道“4·18”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）追究刑事责任的人员

黄某某，男，轮式挖掘机驾驶员，在作业过程中，驾驶挖掘机倒车时，未严格执行《新源挖掘机操作人员手册》，在倒车和旋转前总是环顾四周，没有确认机器周围是否无人，违反《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90—2015）第3.0.12条[8]、《建设工程安全生产管理条例》第三十三条[9]之规定，对该起事故负有直接责任。移交司法机关依法追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理

1.吴某某，湄潭县交通建设发展中心主任，对涉事挡土墙建设项目作出同意纳入该中心实施的湄潭县乡道Y020黄家坝至大庙场K0+520-K0+736段改造项目增量后，跟踪监督管理不到位，责成湄潭县交通运输局对其进行通报批评并按该局有关制度规

[8][?] 机械设备上各种安全防护，保险限位装置及各种安全信息装置必须齐全有效。必须按照使用说明书规定的技术性能，承载能力和使用条件操作，使用，严禁超载，超速作业或任意扩大使用范围。

[9][?] 第三十三条　作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

定兑现考核奖惩。

（三）行政处罚的人员

张某某，男，负责联系涉事挡土墙施工人员进场，负责安排工人施工，作为涉事挡土墙施工现场负责人，对施工现场安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定[10]，对该起事故的发生负有直接管理责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]之规定，由湄潭县应急管理局对其实施行政处罚。

（四）对贵州星辉联创工程有限公司的处理

贵州星辉联创工程有限公司作为涉事挡土墙施工单位，安全生产主体责任缺位，对该起事故的发生负有重要管理责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[12]之规定，由湄潭县应急管理局对其实施行政处罚。

（五）对属地政府和有关单位的处理

1。湄潭县交通运输局，对涉事挡土墙建设项目监督管理不到位，责成其向湄潭县人民政府作出书面检查。

2。湄潭县交通建设发展中心，对涉事挡土墙建设跟踪管理不到位，责成其向湄潭县交通运输局作出书面检查。

---

[10][?] 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[11][?] 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12][?] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

3。湄潭县黄家坝街道办事处，对涉事挡土墙建设项目管理不到位，责成其向湄潭县人民政府作出书面检查。

4。黄家坝街道沙坝社区居委会对涉及挡土墙建设项目排查巡查不到位，由黄家坝街道党工委、办事处作出相应处理。

六、事故防范整改措施

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步强化部门监管责任，督促企业依法落实安全生产主体责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

（一）认真汲取事故教训。全县各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真汲取生产安全事故教训，充分认识到做好安全生产工作的极端重要性，强化风险管控和隐患排查治理，全力防范化解安全生产重大风险，坚决防范事故发生。

（二）严格工程建设项目安全监管。此次事故暴露出工程建设领域安全生产工作存在薄弱环节，安全风险识别存在盲区，隐患排查整治存在差距，全县工程建设相关行业主管部门要进一步督促项目参建各方严格执行基本建设程序，应当依法申请建设项目相关行政审批及施工许可的，必须严格审批。工程变更必须依法完善变更手续方可组织施工，严禁施工单位未经批准擅自组织施工。严格人员资质管理，依法配置安全管理人员和工程技术人员。严格安全教育培训，落实安全教育培训制度，严禁从业人员未经培训考核合格上岗作业；严格设施设备管理，遵守安全操作

规程，严禁违章作业。

（三）压实行业监管部门责任。全县各负有安全生产监督管理职责的部门要严格按照“三管三必须”要求切实履行安全生产监管职责，进一步加大对本行业领域安全监管执法检查力度，采取“四不两直”、明查暗访、帮扶督导等方式加大对重点场所、重点环节和重点企业的现场执法力度，及时发现问题、提出整改要求，督促指导企业依法落实安全生产主体责任，认真开展企业安全隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防范遏制生产安全事故发生。

（四）进一步加强安全宣传教育。全县各级各部门要进一步加强安全生产宣传教育力度，采用线上线下相结合的宣传方式，多途径多渠道大力普及安全知识技能，坚持面向群众、面向企业，让安全生产知识入耳入脑入心，不断增强广大人民群众的安全意识和自我保护能力，让广大人民群众时时讲安全、事事要安全，不断增强自我防范意识和能力。