[索 引 号]	11500232MB1510037U/2026-00029	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	行政监管
[成文日期]	2026-05-29	[发布日期]	2026-05-29
[发布机构]	武隆区应急局	[有 效 性]	有效

武隆白马“3•22”一般高处坠落事故调查报

日期：2026-05-29 来源：武隆区应急局

2026年3月22日14时30分许，武隆区白马镇车盘村一自建房在进行外墙抹灰作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条

由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区农业农村委、区总工会

马‘3·22’一般高处坠落事故调查组”（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，同时邀请区纪委监委机关、区检察院派

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询

亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组经调查认定，武隆白马“3·22”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋修建概况

涉事房屋位于武隆区白马镇车盘村圈岩组（小地名：乔土湾），系路某某、皮某某、路某某等三户村民联建房屋，框架

长22.5m，宽13m（其中第一层建筑宽12m），高12.8m，占地面积270㎡，建筑面积1147.5㎡，其中第一层建筑面积27

查，涉事房屋于2024年7月左右完成场地平整，2025年7月开始修建房屋，2026年2月完成房屋主体建设，2026年3月18日

（二）涉事房屋建设审批情况

2022年5月，白马镇车盘村圈岩组村民路某某向白马镇政府书面申请新建房屋；2024年1月，白马镇政府按程序向路某

划许可证》，批准其新建房屋的占地面积为90m2、建筑面积为270m2。

2025年4月，白马镇车盘村圈岩组村民路某某、皮某某分别向白马镇政府书面申请新建房屋；2025年7月，白马镇政府

地批准书》和《乡村建设规划许可证》，批准每户新建房屋的占地面积为90m2、建筑面积为270m2。

（三）涉事相关人员概况

1.涉事房屋出资人信息：

（1）王某某，女，40岁，身份[illegible]道人，系涉事房屋联建房主之一路某某之[illegible]

（2）沈某某，男，40岁，身份[illegible]，系王某某男朋友、涉事房屋出资人、房[illegible]

2.涉事房屋建设承包人信息：

（1）冉某举，男，72岁，身份[illegible]，系涉事房屋建设承包人，负责施工现场[illegible]

打开微信扫描二维码分享

（2）冉某，男，45岁，身份证号码512******36，重庆市武隆区火炉镇人，系涉事房屋建设承包人、冉某举之子，负场。

3.涉事房屋抹灰作业人员信息：

（1）郑某某，男，55岁，身份证号码512******50，重庆市武隆区芙蓉街道人，系涉事房屋施工现场抹灰作业人员，在

（2）雷某某，男，57岁，身份证号码512******5X，重庆市武隆区火炉镇人，系涉事房屋施工现场抹灰作业人员，在治疗，暂无生命危险。

（3）汪某某，男，50岁，身份证号码512******74，重庆市武隆区凤来镇人，系涉事房屋施工现场抹灰作业人员，在

（4）聂某某，女，52岁，身份证号码512******01，重庆市武隆区石桥乡人，系涉事房屋施工现场小工，在本次事故

（5）代某某，女，41岁，身份证号码500******02，重庆市武隆区石桥乡人，系涉事房屋施工现场小工，在本次事故

（四）涉事房屋建设相关合同概况

1.建房施工合同。2025年7月上旬，沈某某与冉某举达成口头协议，约定沈某某以包工不包料的形式将路某某与路某某210元/m2的价格计价，随后沈某某与冉某沟通书面施工合同事宜。7月22日，冉某举组织人员进场开始施工，并负责施工签订《农村个人建房施工合同书》，明确涉事房屋修建事宜，并明确由冉某举和冉某负责房屋施工期间的安全生产责任。

2.抹灰作业约定。2026年2月底，冉某举与郑某某达成口头协议，约定由郑某某联系人员对涉事房屋内外墙进行抹元/m2、外墙9.5元/m2的单价与郑某某等人结算费用，同时约定施工期间所需钢管、手动葫芦、搅拌机等机具由冉某举提“兄弟班”的形式进场开展抹灰作业。

（五）涉事简易升降平台搭建概况

2026年3月21日下午，郑某某、雷某某、汪某某三人使用钢管、红木板、自制钢筋环及手动葫芦组合自制简易升降平台

3月22日13时许，郑某某、雷某某、汪某某三人将涉事简易升降平台转移至房屋正面右侧外墙安装使用。其中郑某某、部预留的两个排水口（洞1和洞2）用作简易升降平台的两个锚固点，然后将钢绳一端缠绕在钢管上部，另一端沿房顶外沿动葫芦连接，并通过手动葫芦与钢管、红木板、自制钢筋环组成的作业平台连接；随后郑某某、雷某某、汪某某站在作业四楼楼面位置。经现场勘查，事发时洞2内连接钢管断裂。

（六）事故发生经过

2026年3月22日7时许，郑某某、雷某某、汪某某等人利用自制的简易升降平台对房屋正面左侧外墙进行抹灰作业，代某某等人完成左侧外墙抹灰后停止作业。13时许，郑某某、雷某某、汪某某将涉事自制简易升降平台转移安装至房屋正面右上进行外墙抹灰作业；代某某、聂某某在现场协助作业。14时30分许，郑某某等人站立的简易升降平台右侧突然倾斜掉落悬挂至半空中。14时40分许，汪某某通过自救到达地面查看情况，发现郑某某、雷某某受伤，随后拨打了120急救电话。人进行救治，其中郑某某经急救医生现场抢救无效死亡；雷某某、汪某某被转移至武隆区人民医院治疗。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成郑某某死亡，雷某某、汪某某受伤。

2.直接经济损失情况。截至目前，沈某某、冉某已与死者郑某某家属签订赔偿协议，共计支付赔偿金86万元；另雷某某目前在家休养，其涉及的直接经济损失暂无法统计。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，现场人员立即组织人员开展应急救援工作，并及时拨打了120急救电话，同时按程序上报了事故信息。区副区长何圣春第一时间带队赶赴现场指挥调度，区公安局、区住房城乡建委、区农业农村委、区应急管理局、白马镇政府等

截至目前，事故得到有效控制，暂无不稳定因素。

（二）事故应急处置评估情况

事故发生后，区公安局、区住房城乡建委、区农业农村委、区应急管理局、白马镇政府在接到事故信息后立即响应，应

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.郑某某、雷某某、汪某某自制安装的涉事简易升降平台无产品合格证明，且简易升降平台的锚固点安装不稳固，导致个锚固点发生脱落，造成平台倾斜并坠落地面。

2.郑某某、雷某某安全意识薄弱，事发前未将安全带连接器系挂在可靠挂点，导致其随简易升降平台坠落地面。

（二）间接原因分析

1.现场作业人员缺乏作业资质。具备高处作业资质。

2.施工现场隐患排查不到位。审核现场作业人员资质，未采取有效措施及简易升降平台锚固点安装不稳固的

四、调查发现的其他问题

涉事房屋涉嫌超面积建设。事场勘察情况，查明涉事房屋系白马镇车盘村府按程序批准的房屋建筑面积合计嫌超面积建设。

五、相关监管单位履职情况

打开微信扫描二维码分享

（一）区住房城乡建委

区住房城乡建委负责建筑行业的监督管理，指导农村住房建设和农村危房改造工作。经查，2025年9月至2026年3月房质量安全指导计划到各乡镇（街道）开展检查指导17次，共发现问题隐患70条，其中2025年10月10日，对白马镇三溪村场开展了巡查指导工作，发现问题隐患5个，要求白马镇政府限期督促整改，同时对其他在建房屋逐一筛查，全面整治安全提醒文件6份，指导各乡镇（街道）进一步加强农房建设工作。2026年2月24日、3月4日，通过渝快政“村镇建设工作群（街道）要对农村自建房（含危房建设）逐户进行一次检查指导。同时按照《武隆区党政领导干部安全生产责任制实施办法议9次，带队开展安全检查9次，发现问题隐患18个，均已闭环整改；区住房城乡建委分管副主任组织参与安全会议11次，均已闭环整改。

本次事故发生后，区住房城乡建委立即派员赶赴现场开展应急处置工作。但调查发现，区住房城乡建委指导乡镇（街道的安全使用宣传工作仍存在薄弱环节。

（二）白马镇政府

白马镇政府负责辖区农房建设项目的审核、审批工作和农房安全、建筑质量监督管理工作。经查，白马镇政府按程序对房手续；2025年9月至2026年3月，白马镇政府对涉事房屋开展安全检查4次，排查发现问题6个，均已完成闭环整改；20召开安全会议，对农村自建房复工复产等相关工作进行了安排部署。同时按照《武隆区党政领导干部安全生产责任制实施办会议7次，带队开展安全检查12次，发现隐患20条，均已闭环整改；白马镇镇长组织参与安全会议9次，带队开展安全检查管副镇长组织参加安全会议7次，带队开展安全检查37次，发现隐患59条，均已闭环整改。

本次事故发生后，白马镇政府立即派员赶到现场开展应急处置工作。但调查发现，白马镇政府未有效制止涉事房屋涉嫌全使用宣传工作仍存在薄弱环节，对辖区自建房复工复产动态掌握不及时，未能第一时间发现涉事房屋复工情况。

六、责任分析及处理建议

（一）建议免予责任追究人员

郑某某，现场作业人员，缺乏高处作业资质，安全意识薄弱，与雷某某等人未采取可靠固定措施稳固安装简易升降平台有直接责任，其行为涉嫌犯罪，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.雷某某，现场作业人员，缺乏高处作业资质，安全意识薄弱，与郑某某等人未采取可靠固定措施稳固安装简易升降平负有责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

2.汪某某，现场作业人员，缺乏高处作业资质，安全意识薄弱，与郑某某等人未采取可靠固定措施稳固安装简易升降平犯罪，建议移送司法机关处理。

（三）建议移交区纪委监委机关调查处理的人员

1.高某，白马镇政府副镇长，负责建设审批、农房安全、建筑质量监管工作，分管建设环保岗，未有效制止涉事房屋涉不到位问题失察，建议移交区纪委监委机关调查处理。

2.陈某某，白马镇政府建设环保岗负责人（2024年9月12日—2026年3月19日），负责建设环保岗全面工作，未有效制区自建房复工复产动态掌握不及时，履行工作职责不到位，建议移交区纪委监委机关调查处理。

（四）其他处理建议

1.冉某举，涉事房屋修建现场管理人，未严格审核施工人员作业资质，对现场管理不到位，未采取有效措施及时发现并平台锚固点安装不规范的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[]之规定，建议移交区住房城乡

2.陈某某，白马镇车盘村党支部书记、村委会主任，负责白马镇车盘村的全面工作，对村内自建房节后复工复产工作落

3.杨某，白马镇车盘村副书记，负责村内自建房建设工作，对村内自建房节后复工复产工作落实不到位，建议移交白马

4.针对涉事房屋涉嫌超面积建设的违法行为，建议移交白马镇政府进行调查处理。

5.建议责成区住房城乡建委、白马镇政府向区人民政府作深刻的书面检查。

七、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，建议如下：

（一）提高政治站位，压实监管责任，健全农房安全管理体系

深入贯彻落实习近平总书记 “人民至上、生命至上” 重要理念，始终坚守安全生产底线，切实筑牢安全发展思想根基管理制度体系，将农村自建房施工安全、设备使用、复工复产等全链条管理纳入安全生产重点工作统筹部署、一体推进；各坚持主要领导亲自部署、分管领导靠前指挥、责任人员一线落实，层层传导压力、逐级压实责任，全面扛起农村自建房安全关部门要强化统筹协调、密切协作配合，将农房质量安全监管贯穿规划审批、施工建设、复工核查、使用管理全过程各环节生农房安全事故的底线。

（二）强化宣传整治，补齐监管短板，规范简易升降平台使用管理

区住房城乡建委要以本次事故为警示，全面整改简易升降平台安全宣传薄弱、监管不到位问题。一是强化精准宣传警示队伍、个体工匠、建房业主等重点群体，指导各乡镇（街道）全覆盖宣传简易升降平台禁用规定、安全技术要求和事故警为。二是深化隐患排查整治。督促各乡镇（街道）将简易升降平台安装使用、高处作业防护等作为排查重点，建立台账、闭常态化开展乡镇监管人员和农村建筑工匠安全培训，进一步提升基层监管能力和施工人员规范操作水平，避免类似事故再次

（三）从严巡查管控，狠抓整改落实，坚决防范违规建设与复工失管

各乡镇（街道）要深刻汲取教训，举一反三，抓实辖区在建农房安全监管工作，坚决守住农房建设安全底线。一是严管聚焦超面积违规建设、擅自使用简易升降平台等重点风险隐患，对辖区在建农房开展拉网式、全覆盖、无死角排查整治，依平台等行为。二是抓实复工复产监管。严格落实节后复工核查要求，强化在建农房动态巡查管控，健全常态化核查工作机的，坚决责令停工整改。三是压实村社巡查责任。压紧压实村社日常巡查职责，紧盯复工节点、施工安全及违规建设行为依规建房。对排查发现的隐患问题建立台账、挂牌督办、限期销号，切实筑牢基层安全防线，全力保障人民群众生命财产安

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）政府网站 武隆区部

网站地图 | 版权声明 | 联系我们 | 我要写信

版权所有：重庆市武隆区人民政府 主办单位：重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码：5002320015 ICP备案：渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号