# 梅林深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司“4·26”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：福田区政府事故调查组

编制时间：2024 年 7 月 12 日

# 目　录

一、事故基本情况 ..... 1
（一）事故相关单位及人员概况 ..... 1
（二）事故发生地点 ..... 2
（三）涉事作业概况 ..... 3
（四）事故发生单位安全管理情况 ..... 3
（五）事故发生经过 ..... 4
（六）事发现场勘验情况 ..... 5
（七）人员伤害和直接经济损失情况 ..... 7
二、事故应急救援和现场处置情况 ..... 8
（一）事故信息接报情况 ..... 8
（二）事故应急处置情况 ..... 8
三、事故原因分析 ..... 9
（一）直接原因分析 ..... 9
1.安全防护情况分析 ..... 9
2.车辆侧翻分析 ..... 9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 ..... 10
（三）间接原因分析 ..... 10
四、事故责任的认定及处理建议 ..... 11
（一）事故中受伤免于或不予追究责任人员 ..... 11
（二）事故责任行政处理建议 ..... 11
五、事故主要教训 ..... 12
（一）安全生产管理者未认真履职，作业现场管理松懈 ..... 12
（二）安全生产管理制度落实不严，安全管理流于形式 ..... 13
六、事故防范和整改建议 ..... 13
（一）深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司 ..... 13

2024 年 4 月 26 日 21 时 16 分许，福田区梅林街道深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司发生一起伤害事故，造成 1 人受伤（伤者李某胜，男，46 岁，广东梅县人）。

事故调查组依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、科学分析，查明了事故发生的经过、原因、认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。根据现场勘验及调查收集的证据材料情况，认定该起事故是一起因违反操作规程导致的一般车辆伤害生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故相关单位及人员概况

1.事故发生单位：深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司。（以下简称“福田分公司”）

深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司成立于 2017 年 11 月 20 日，统一社会信用代码：91440300MA5EUL94X7，注册地：深圳市福田区梅林街道新阁社区梅观路 8-6 号危险物品填埋场办公楼 2 栋 101、下梅林龙尾路 181 号，负责人：宫某。经营范围包括：一般经营项目是：环保工程的设计；承担环境治理工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；工业废物处理处置技术的开发与技术交流；环保技术咨询；环保设备的销售；国内贸易许可经营项目是：工业废水和工业固体废物

的治理；非经营危险货物运输（9类）；危险废物经营；饲料及添加剂预混料的销售。该公司系深圳市环保科技集团股份有限公司（以下简称“环保集团公司”）下属分公司。

2.事故相关人员

（1）李某胜（伤者），男，身份号码44142119******1112，涉事叉车司机。于2013年11月1日与深圳市危险废物处理站有限公司签订了无固定期劳动合同，从事特种作业人员（叉车）操作工岗位，工号为2353。持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，证件编号为44142119******1112，作业项目为叉车司机，有效期至2027年8月31日，证件符合使用要求，在有效期内。

（2）杨某雄，男，持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，系事发时同班作业叉车司机。

（3）叶某龙，污泥大棚脱水车间操作工，事发现场负责货物签收。

（4）周某渊，分检车间技术员。

（5）李某猛，污泥大棚脱水车间主管、事发当日值班领导。

（6）周某峰，福田分公司安全管理人员。

（7）覃某观，福田分公司总经理，主要负责人。

（二）事故发生地点

事发现场位于福田区梅林街道梅观路8-6号深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司（福田生产基地）（以下简称“福

田分公司”）115 平台污泥大棚前。

（三）涉事作业概况

2024 年 4 月 26 日晚，深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司两名特种作业人员（叉车司机）李某胜和杨某雄（男，身份证号码 44162119******2037，广东紫金县人）根据公司班次排班安排，分别操作两辆叉车对公司接收的 31.59 吨（机动车号牌粤 AG**62 重型半挂牵引车运来）固体危险废物（污泥）进行叉运作业。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.叉车概况

福田分公司特种设备（叉车）台账显示，该公司共有 7 台叉车，均为杭叉集团股份公司生产的内燃平衡重式叉车，额定载重量均为 3000kg。涉事叉车场内号牌为粤 B0**60，注册代号为 5110440300******1277。

2.涉事叉车维保记录

2023 年 10 月 8 日，李某胜对涉事叉车进行了自检，自检结论合格。2023 年 10 月 9 日，深圳市质量安全检验检测研究院对涉事叉车进行了定期检验，检验结果结论均合格。

2024 年 4 月 10 日，深圳市宗博威实业有限公司对涉事叉车进行了维护保养，检查了三格（机油滤清器、空气滤清器、柴油滤清器）、蓄电池原液、水箱水泵、发电机皮带等部位。维保单备注栏显示：维护保养发动机；换三格、机油；手刹线坏了，刹

不住，更换手刹线。

3.安全管理情况

福田分公司编制了《安全标准化管理系统安全生产标准化制度汇编（汇编本）》，发布及实施日期为 2022 年 7 月 1 日。该公司每月组织开展安全检查，对检查发现的隐患进行分级分类管理，按要求定整改期限、定整改措施、定整改责任人及验收人，及时消除检查发现的安全隐患。

该公司于 2023 年 2 月 9 日组织开展了《叉车、装载机安全操作规程》培训及《叉车安全教育及操作规程》培训，李某胜考核评估理论知识成绩均合格。

该公司提供的《福田分公司操作规程汇编》，对出车前检查、正确佩戴和使用劳动防护用品等相关操作提出了具体要求，对行驶速度进行了明确。

（五）事故发生经过

经调查，2024 年 4 月 26 日 20 时 37 分许，运载污泥的粤 AG**62 重型半挂牵引车到达福田分公司 115 号污泥大棚前，该车运载 36 包分装的污泥，合计 31.59 吨。根据当日作业安排，李某胜、杨某雄负责驾驶叉车卸货，叶某龙负责对货物进行签收，安排货物堆放场地。

20 时 40 分许，李某胜与杨某雄驾驶叉车分别从重型半挂牵引车两侧开始卸载，延至 21 时 16 分许，李某胜从牵引车左侧（驾驶室侧）将一包污泥卸载至污泥大棚内又空车返回过程中，行驶

至污泥大棚前方路段时发生侧翻，正在往污泥大棚内行驶的杨某雄发现后立即停车前往查看，发现李某胜左腿被侧翻的叉车压住。杨某雄随即返回叉车卸下叉车上的货物，驾驶叉车将压住李某胜的叉车抬起，在叶某龙等人的配合下将李某胜救出。

事故发生后，叶某龙、杨某雄分别向李某猛、周某渊电话报告了事故信息，周某渊接到事故报告电话后立即拨打了120急救电话，并与李某猛立即赶到事故现场。21时40分许救护车到达事故现场，21时49分救护人员将李某胜抬上救护车，送往深圳市第二人民医院救治。

（六）事发现场勘验情况

1.事发点位勘验情况

事发点位于福田分公司115平台污泥大棚西南侧，该处为开阔的露天场地，地面为一定坡度的混凝土路面。一辆橙色叉车向左侧倾翻在斜坡上。叉车前方地面洒有大量锯末，周边地面颜色明显比其他区域深（涉事叉车倾翻后可能发生了液体泄漏）。污泥大棚两侧立柱上悬挂有限高6米的标识牌和反光镜，叉车右后侧地面有一道涂刷黄黑警示色的混凝土反坎。该混凝土反坎端部高20cm，呈斜角状，表面凹凸不平，撞击破损痕迹明显。

2.涉事叉车情况

经查看倾翻在现场的橙色叉车，该叉车外观基本完好，生产厂家为杭叉集团股份有限公司，规格型号为CP**30-A**0J，自重4560kg，额定起重量3000kg，悬挂的场内机动车号牌为粤

B0**60。

涉事叉车驾驶室塑料座垫掉落在地面，驾驶室内各操作杆、方向盘、油门刹车踏板等构件目测完好，未见变形损坏等痕迹。

涉事叉车安全带由（腰）织带、锁舌、锁扣三部分组成。现场勘查发现金属锁舌表面有明显氧化层，锁扣表面泥污层完好，安全带无经常使用痕迹。技术人员现场对涉事叉车安全带进行了系扣与解除操作，发现将安全带锁舌插入锁扣中不够顺畅，将锁舌从锁扣中解除时异常困难。

3.事发现场监控录像情况

福田分公司事发点附近115平台晒场监控视频显示，4月26日21时许，福田分公司115平台污泥大棚前停放一辆白色车头、红色车身的重型半挂牵引车，两台叉车分别在货车两侧卸载污泥，卸货区域无照明灯具光线较暗，污泥大棚内照明充足光线明亮。事发当日有降雨，地面湿滑，光线照射到潮湿地面易发生镜面反射。

21时16分9秒，李某胜驾驶叉车从货车左侧卸载污泥后向大棚方向行驶。21时16分33秒，李某胜卸完污泥后，空载从污泥大棚向货车行驶，可见叉车前照灯功能正常，灯光照射在地面上反射出刺眼的白光；杨某雄驾驶叉车从货车右侧（副驾驶侧）卸载污泥后向大棚方向行驶。

21时16分37秒，李某胜与杨某雄驾驶叉车在坡道两侧相向而行（左图）。16分38秒时，李某胜驾驶的叉车在坡道一侧

发生撞击后向左侧倾斜，杨某雄驾驶叉车在坡道另一侧上坡行驶

21 时 16 分 39 秒，李某胜驾驶的叉车发生撞击后倾翻在地。21 时 16 分 49 秒，杨某雄发现后立即停车前往查看，发现李某胜腿部被叉车压住，遂立即返回叉车。

21 时 17 分 32 秒，杨某雄操作叉车将压住李某胜的叉车抬起，在叶某龙等人的配合下将李某胜救出。

（七）人员伤害和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤情

福田分公司此起事故造成 1 人受伤，伤者李某胜，男，46 岁，汉族，广东省梅县人，系深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司叉车司机。经深圳市第二人民医院诊断：下肢损伤，创伤性休克，多处损伤，骨盆骨折，髋臼骨折，腰椎骨折 L4，创伤性血胸，低蛋白血症。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）相关规定，本次事故伤者伤情核定损失超过 105 个工作日，属于重伤。

2.事故造成的直接经济损失

截至目前，福田分公司已支付伤者李某胜现阶段住院治疗费用暂为 53.20 万元。伤者目前仍在深圳市第二人民医院接受进一步治疗，因伤势尚未痊愈且后续仍需治疗，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，暂无法核定事故直接经济损失。

## 二、事故应急救援和现场处置情况

### （一）事故信息接报情况

2024 年 4 月 26 日晚 21 时 18 分事故发生后，叶某龙、杨某雄分别向李某猛、周某渊电话报告了事故信息，周某渊接到事故报告电话后立即拨打了 120 急救电话，并与李某猛立即赶到事故现场。21 时 30 分，李某猛电话报告主要负责人覃某观。21 时 40 分许救护车到达事故现场，21 时 49 分救护人员将李某胜送往深圳市第二人民医院救治。

伤者被送往医院后，意识清醒，能配合医生进行检查及回答医生问的问题。27 日上午 8 时 40 分左右，伤者转入 ICU 进行治疗。期间由于医院 ICU 的相关管理要求，福田分公司未能第一时间知道伤者的病情。直至 28 号早上 8 时了解到伤者病情出现恶化，福田分公司经研判认为伤者病情存在不确定性。于 4 月 28 日 9 时 11 分，主要负责人覃某观安排福田分公司安全管理员周某峰，通过微信向主管部门深圳市生态环境局福田管理局和梅林街道应急办上报事故信息。

### （二）事故应急处置情况

2024 年 4 月 28 日上午，得知该事故发生后，区应急管理局、梅林街道办事处等相关单位第一时间前往现场，了解人员受伤情况及事故发生经过，并召开现场警示会。同时要求福田分公司全力协调医疗资源，保证伤者救治，主动对接家属，做好家属安抚相关工作。各部门应急响应迅速，响应程序正确，程序合法合规，

处置及时得当。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

李某胜安全意识淡薄，驾驶叉车时未系安全带、在照明不良的区域驾驶叉车时疏于观察，导致涉事叉车右前轮与混凝土反坎发生碰撞后倾翻，是造成本次车辆伤害事故的直接原因。

#### 1.安全防护情况分析

事发时，叉车司机李某胜根据公司班次排班安排，与同班次叉车司机杨某雄分别操作两辆叉车对货车运来的污泥进行叉运作业，作业任务是从货车将36包污泥叉运到污泥大棚内，每辆叉车每次叉运1包污泥，李某胜在叉运完一包污泥到污泥大棚卸货后，空车返回货车途中下坡路段发生车辆侧翻，经对安全管理人员及现场人员询问确认，作业过程李某胜未系安全带，其行为违反了《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）[1]的规定。

#### 2.车辆侧翻分析

事发路段为下坡路段，事发区域未设置足够的照明设施，照明条件不良；事发当晚降雨致地面湿滑并产生镜面反射，对行车安全和驾驶员的视线产生一定影响。李某胜安全意识淡薄，驾驶叉车时未认真观察周围环境，涉事叉车右前轮与混凝土反坎发生碰撞后向左侧倾翻。

---

[1] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）
1.7 工厂应做好运输、装卸作业的防暑、防寒和防滑工作，按规定发给作业人员防护用品。运输、装卸作业人员在作业时应穿戴好防护用品。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.广东南天司法鉴定所出具的编号为粤南【2024】受检字第1136号司法鉴定意见书载明：“涉事车辆转向系、制动系（静态鉴定）、行驶系、照明信号装置符合《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》（GB/T16178-2011）中的相关规定。”，据此排除涉事叉车因自身故障导致事故发生。

2.广东南天司法鉴定所出具的编号为粤南【2024】受痕字第4675号司法鉴定意见书载明：“涉事车辆通过视频画面（在21:16:36第4帧至21:16:36第18帧时间段内）的行驶速度范围约为7km/h-9km/h。”，符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）[2]的要求，据此排除涉事叉车因超速行驶导致事故发生。

（三）间接原因分析

深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司未履行安全管理职责。针对日常工作中叉车司机未佩戴安全带、安全帽行为，该单位安全管理人员未及时采取有效措施纠正、消除该违规作业行为，放任违反操作规程的行为存在，致使该违反操作规程行为成为常态现象，导致该事故发生时伤者李某胜身体因未系安全带与驾驶位分离后被涉事叉车挤压，是造成本次车辆伤害事故的间接原因。

---

[2] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）
6.4.1 机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过30km/h，其他道路不得超过20km/h。
6.4.2 机动车行驶下列地点、路段或遇到特殊情况时的限速要求应符合表4的规定。
（表4注明：道口、交叉口、装卸作业、人行稠密地段、下坡道、设有警告标志处或转弯、调头时，货运汽车载运易燃易爆等危险货物时，最高行驶速度15千米每小时）

## 四、事故责任的认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等规定，结合事故调查情况，建议对事故有关责任单位及人员作出如下处理:

### （一）事故中受伤免于或不予追究责任人员

李某胜，男，深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司分检车间叉车司机。其在污泥卸载叉运作业时未按照操作规程要求佩戴安全带、安全帽等防护用品，违章操作叉车进行卸货业，最终导致事故发生。李某胜对本次事故负直接责任，鉴于其已受伤，建议不予追究其责任。

### （二）事故责任行政处理建议

1.周某峰，男，深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司安全生产管理人员，未制止和纠正违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[3]之规定,建议由福田区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定对其予以行政处罚。

2.覃某观，男，深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司总经理、主要负责人，在该起事故中迟报安全生产事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项[5]及《生

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。”

产安全事故报告和调查处理条例》第九条[6]之规定，建议由福田区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[7]的规定对其予以行政处罚。

3.深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司。未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、未监督从业人员作业过程中按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[8]及《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[9]之规定，建议由福田区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[10]的规定对其予以行政处罚。

## 五、事故主要教训

### （一）安全生产管理者未认真履职，作业现场管理松懈

此次事故的发生充分暴露了生产经营单位管理者未认真履职，安全管理素质不高，特种作业人员（叉车司机）长期存在违规作业，安全管理人员在检查过程中发现该违规作业而没有制止，

---

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程； 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育 从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“ 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

未及时制止并消除安全隐患，放任其违章操作，直至事故发生。

（二）安全生产管理制度落实不严，安全管理流于形式

该单位虽对员工开展安全培训教育和签署责任目标清单，但作业人员并不熟悉相应设备的安全操作规程、所在岗位存在的风险以及应对措施等内容，不了解自身岗位安全职责，对岗位风险认知不足。且未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，存在生产经营单位管理制度落实不到位的问题。

## 六、事故防范和整改建议

（一）深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司

此次事故的发生，充分暴露了深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司安全生产管理存在的不足，为预防类似事故的发生，应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：一是应认真吸取本起事故的深刻教训。严格规范企业内部经营管理活动，建立、健全并严格落实本单位安全生产责任制，严格执行规范、规程及有关规定。公司主要负责人应当认真履行安全生产管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。二是进一步完善生产安全事故信息报送机制。主要负责人要充分认识生产安全事故信息报送及处置工作是安全生产管理工作的重要环节，确保及时有效报送和处置生产安全事故。三是进一步完善和落实风险分级管控制度。充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的

人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的致害物、伤害方式等，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级，采取有效的技术、管理措施，加强隐患排查治理力度，做到对不同类别安全风险隐患排查全覆盖，及时发现并消除生产安全事故隐患。四是切实加强安全教育和培训，牢固树立“抓培训就是保安全”的思想，把安全培训工作落实到各个管理部门和生产环节，针对特种作业人员要建立专项培训计划，强化特种作业专项培训考核，建立和完善特种作业人员培训档案，严格执行培训时长和人员考核规定，努力提高作业人员安全素质和安全风险防范意识。