回民区钢铁路金地青城尚府项目“3·27”一般高处坠落事故调查报告

回民区政府事故调查组

2026 年 9 月 18 日

目 录

一、事故基本概况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

1.事故发生单位 2

2.事故相关单位 3

（二）事故发生经过 7

（三）事故现场情况 8

（四）人员伤亡和直接经济损失 8

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及响应情况 9

1.政府有关部门事故信息接报情况 9

2.企业事故信息接报情况 9

（二）事故现场应急处置情况 9

1.企业和现场人员救援情况 9

2.政府有关部门应急处置情况 9

（三）医疗救治和善后情况 9

1.医疗救治情况 9

2.善后情况 10

（四）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 10

（一）间接原因分析 10

1.现场安全管理缺失 10
2.安全教育存在漏洞 10
3.日常巡查与风险管控存在疏漏 10
（二）其他可能因素排除 10
四、有关责任单位存在的主要问题 11
（一）事故发生单位 11
（二）事故相关单位 11
1.施工单位 11
2.监理单位 12
（三）有关监管部门 12
（四）属地街道办事处 12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13
（一）对有关责任人员的处理建议 13
1.因在事故中死亡免予追究责任的人员 13
2.对事故有关责任人员的行政处罚建议 13
（二）对有关责任单位的处理建议 16
1.事故发生单位 16
2.事故相关单位 17
六、事故整改和防范措施 18
（一）深入开展安全生产大检查 18
（二）落实企业安全生产主体责任 18
（三）深刻汲取事故教训，举一反三 19
（四）牢固树立安全责任意识 19

回民区钢铁路金地青城尚府项目“3·27”一般高处坠落事故调查报告

2026年3月27日7时30分，回民区钢铁路街道办事处金地青城尚府一期二标段1号楼施工现场，发生一起高处坠落死亡事故，1人死亡，直接经济损失145.68万元人民币。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规的相关规定，经呼和浩特市回民区人民政府批准，于2026年3月30日成立由回民区应急管理局（以下简称区应急局）、回民区纪委监委、回民区公安分局（以下简称区公安分局）、回民区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）、回民区总工会、回民区钢铁路街道办事处组成的回民区钢铁路金地青城尚府项目“3·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），组长由区应急局局长担任，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质。

经调查认定，回民区钢铁路金地青城尚府项目“3·27”一般高处坠落事故是一起因作业人员违反操作规程，在未正确使用个体防护装备，未佩戴安全带的情况下，进入回民区金地青城尚

府一期二标段1号楼6楼对窗户的孔洞螺栓进行修复，导致高空坠落的一般生产安全事故。

一、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生工程名称为金地青城尚府一期二标段，建设单位为内蒙古中蓝房地产开发有限公司，监理单位为浙江鸿银工程管理有限公司，施工单位为山西四建集团有限公司，劳务单位为山西友成建筑劳务有限公司。

1.事故发生单位：山西友成建筑劳务有限公司

2025年9月15日太原市行政审批服务管理局登记的营业执照信息为：山西友成建筑劳务有限公司；统一社会信用代码：91140100701130705N；类型：其他有限责任公司；法定代表人：贾某森；注册资本：伍千万圆整；成立日期：1998年8月13日；住所：山西省太原市小店区体育北街7号；经营范围：许可项目：建筑劳务分包等。一般项目：特种作业人员安全技术培训等。

2025年7月25日太原市行政审批服务管理局签发的建筑业企业资质证书信息为：山西友成建筑劳务有限公司；详细地址：太原市小店区体育北街7号；统一社会信用代码：91140100701130705N；法定代表人：贾某森；有效期：至2029年6月26日；资质类别及等级：施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包不分等级。

2018年1月24日太原市住房和城乡建设委员会签发的安全

生产许可证信息为：编号：（晋）JZ安许证字（2018）TY0029；山西友成建筑劳务有限公司；主要负责人：贾某森；单位地址：太原市小店区体育北街7号；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；许可范围：建筑施工；有效期：自2023年11月3日至2026年11月2日。

2.事故相关单位

（1）建设单位：内蒙古中蓝房地产开发有限公司

2023年8月18日回民区行政审批政务服务与数据管理局签发的营业执照信息为：内蒙古中蓝房地产开发有限公司；统一社会信用代码：91150100MA0PXPKPXN；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：张某林；成立日期：2018年7月4日；住所：内蒙古呼和浩特市回民区新华西街10号明泽广场B座17层；经营范围：房地产开发等。

（2）监理单位：浙江鸿银工程管理有限公司

2022年8月22日温州市鹿城区市场监督管理局登记的营业执照信息为：浙江鸿银工程管理有限公司；统一社会信用代码：91330901062014766Y；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2013年1月22日；法定代表人：杜某云；住所：浙江省温州市鹿城区大南街道大南路世贸中心大厦3405室-1；经营范围：许可项目：建设工程监理等。一般项目：工程管理服务等。

2026年8月25日中华人民共和国住房和城乡建设部签发的

工程监理企业资质证书信息为：企业名称：浙江鸿银工程管理有限公司；详细地址：浙江省温州市鹿城区大南街道得胜路60号3幢212室；统一社会信用代码：91330901062014766Y；经济性质：有限责任公司；证书编号：E133A07827；资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级2030年05月12日；市政公用工程监理甲级2030年05月12日。

（3）施工单位：山西四建集团有限公司

2025年4月10日山西省市场监督管理局签发的营业执照信息为：山西四建集团有限公司；统一社会信用代码：91140000110054800 9；类型：有限责任公司（国有控股）；成立日期：1995年11月28日；法定代表人：郑某春；住所：山西省太原市小店区体育北街7号。

2025年4月11日中华人民共和国住房和城乡建设部签发的建筑业企业资质证书信息为：山西四建集团有限公司；统一社会信用代码：91140000110054800 9；法定代表人：郑某春；注册地址：山西省太原市小店区体育北街7号；有效期：至2028年12月22日；资质等级：建筑工程施工总承包特级；可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

2026年1月15日山西省住房和城乡建设厅签发的安全生产许可证信息为：山西四建集团有限公司；统一社会信用代码：91140000110054800 9；编号：（晋）JZ安许证字[2011]000173；经济类型：其他有限责任公司；法定代表人：郑某春；单位地址：

山西省太原市小店区体育北街7号；许可范围：建筑施工；有效期：2026年01月15日至2029年03月23日。

（4）施工单位山西四建集团有限公司与事故发生单位山西友成建筑劳务有限公司合同签订情况

山西四建集团有限公司与山西友成建筑劳务有限公司于2025年4月28日签订建筑工程施工劳务分包合同。

合同第2条：劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：金地青城尚府一期

工程地点：内蒙古呼和浩特市回民区

提供劳务分包内容：钢筋、模板、混凝土、砌砖、抹灰、安装等。

合同11.3：加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

合同第12.1：劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

合同 12.2：工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应的责任及发生费用。

合同 13.3：劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

（5）建设单位内蒙古中蓝房地产开发有限公司与施工单位山西四建集团有限公司合同签订情况

内蒙古中蓝房地产开发有限公司与山西四建集团有限公司于 2025 年 3 月 25 日签订建设工程施工合同，建设工程施工合同的项目经理是吴某，2026 年 3 月 2 日经向呼和浩特市回民区住房和城乡建设局备案变更为焦某强。其中合同第 6.1.9 规定了安全生产责任：6.1.9.1 发包人的安全责任：发包人应该负责赔偿一下各种情况造成的损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害及财产损失。6.1.9.2 承包人的安全责任：由于承包人原因在施工场地内及毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

工程内容：总建筑面积为57359.19平方米，其中地上面积为50409.31平方米，地下建筑面积为6949.87平方米。

（6）建设单位内蒙古中蓝房地产开发有限公司与监理单位浙江鸿银工程管理有限公司合同签订情况

内蒙古中蓝房地产开发有限公司与浙江鸿银工程管理有限公司于2025年3月5日签订合同，其中合同第2.1.2条第五项规定：浙江鸿银工程管理有限公司检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

（二）事故发生经过

2026年3月26日下午，山西友成建筑劳务有限公司金地青城尚府一期二标段项目劳务负责人杜某刚交代郭某珍、杨某芳和唐某友到1号楼和2号楼中间的空地平面清扫施工现场，郭某珍带领杨某芳和唐某友清理现场，并带领唐某友对1号楼楼上的窗户的孔洞螺栓进行修复，唐某友上楼干了几分钟，从楼上下来，表示干不了这项工作，郭某珍就让唐某友继续清理现场了。

2026年3月27日7时，郭某珍、杨某芳和唐某友一起到回民区金地青城尚府一期二标段1号楼和2号楼中间继续清理现场。期间，唐某友自行进入回民区金地青城尚府一期二标段1号楼6楼。7时30分杨某芳发现1号楼南侧躺着一个人，就喊工人郭某珍，说1号楼有人掉下来了，郭某珍走到坠楼者旁边，发现是唐某友，7时36分郭某珍给杜某刚打了电话，7时41分杜某刚赶到现场并拨打120。120到达现场后，对唐某友进行抢救，

8 点 20 分 120 急救人员宣告唐某友死亡。

（三）事故现场情况

事故地点位于回民区金地青城尚府一期二标段 1 号楼施工现场，事故未对建筑结构和周边环境造成破坏。



事故现场图

关于施工现场入口的情况说明：现场封闭管理由山西四建集团有限公司负责，但是该项目在事故发生时处于未复工状态，实名制门禁属于停滞状态，只有复工后才可以开通门禁。

（四）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 145.68 万元人民币。

姓名	性别	年龄	伤害程度	住址	身份证号
唐某友	男	64	死亡	四川省宣汉县龙泉乡大坪村 2 组 27 号	513**********093

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.政府有关部门事故信息接报情况：3 月 27 日 8 时 45 分，区应急局接到市应急局来电通报，市应急局此前接到 120 急救电话，报告称金地青城尚府一期二标段 1 号楼施工工地有人坠落，区应急局三名同志立即赶往回民区金地青城尚府一期二标段 1 号楼施工现场。

2.企业事故信息接报情况：事故发生后，7 时 36 分郭某珍给杜某刚打了电话，7 时 41 分杜某刚赶到现场并拨打 120。120 到达现场后，对唐某友进行抢救，8 点 20 分 120 急救人员宣告唐某友死亡。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业和现场人员救援情况：事故发生后，杜某刚立即前往现场，并拨打 120 急救电话，120 急救人员到达现场对唐某友进行抢救，8 点 20 分 120 急救人员宣告唐某友死亡。

2.政府有关部门应急处置情况：2026 年 3 月 27 日 8 时 45 分，区应急局接市应急局电话，区应急局三名同志立即赶往回民区金地青城尚府一期二标段 1 号楼施工现场。区政府常务副区长，区公安分局、区住建局、钢铁路街道办事处等部门有关负责同志接到事故信息后，陆续赶到现场应急处置。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：120 急救人员到达现场后，120 急救人员

对唐某友进行抢救，8 点 20 分 120 急救人员宣告唐某友死亡。

2.善后情况：事故发生后，施工单位山西四建集团有限公司积极对接死者家属，赔偿了 145.68 万元人民币。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关部门均派工作人员迅速到达事故现场，响应及时。

三、事故原因分析

事故直接原因是死者唐某友违反操作规程，在未正确使用个体防护装备，未佩戴安全带的情况下，进入回民区金地青城尚府一期二标段 1 号楼 6 楼对窗户的孔洞螺栓进行修复，导致高空坠落。

（一）间接原因分析

1.现场安全管理缺失。山西友成建筑劳务有限公司在回民区金地青城尚府一期二标段 1 号楼施工现场未配备专职安全生产管理人员。

2.安全教育存在漏洞。施工单位山西四建集团有限公司未对施工人员进行安全生产教育培训。

3.日常巡查与风险管控存在疏漏。浙江鸿银工程管理有限公司在项目停工待复查的关键阶段，对施工现场人员进出管控、日常巡查与风险管控存在履职疏漏。

（二）其他可能因素排除

经现场勘查及公安部门调查，排除人为破坏、自然灾害（如

地震、大风）等外部因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

山西友成建筑劳务有限公司未设置安全生产管理机构、未配备专职安全生产管理人员[1]；未监督、教育从业人员正确佩戴个人劳动防护用品[2]；在建设单位内蒙古中蓝房地产开发有限公司向区住建局提交复工申请[3]，但由于未达到复工条件，区住建局未同意复工的情况下，施工单位山西四建集团有限公司未有效监督管理的情况下，山西友成建筑劳务有限公司擅自进行施工。

（二）事故相关单位

1.施工单位：山西四建集团有限公司

未对施工人员进行安全生产教育培训[4]；对山西友成建筑劳务有限公司安全生产工作统一协调、管理不到位[5]：（1）未及时要求山西友成建筑劳务有限公司设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员（2）未将劳务分包及时告知监理单

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《中华人民共和国建筑法》第十条第二款：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

位浙江鸿银工程管理有限公司（3）对山西友成建筑劳务有限公司擅自施工的行为未进行有效地监督管理;回民区金地青城尚府一期二标段1号楼6楼孔洞螺栓修复缺乏安全设施,无安全保险装置[6]。

2.监理单位：浙江鸿银工程管理有限公司

浙江鸿银工程管理有限公司在项目停工待复查的关键阶段,对施工现场人员进出管控、日常巡查与风险管控存在履职疏漏[7]。

（三）有关监管部门

虽然建设单位内蒙古中蓝房地产开发有限公司已向区住建局提交复工申请,但由于未达到复工条件,区住建局未同意复工,按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十一条第一款[8]的规定,区住建局已履职,建议不予追究其监管职责。

（四）属地街道办事处

钢铁路街道办事处作为属地，分别于2026年1月27日、3月24日向施工单位山西四建集团有限公司下发安全生产隐患排查通知书，要求限期整改，发现隐患内容为：工地入口道闸管理

[6]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）：8.4.3.1板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[8]《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十一条第一款：工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督。

不严、闲杂人员可进；工地大门敞开、现场工人未佩戴安全帽、现场安全警示标识不足。综上所述，钢铁路街道办事处作为属地监管部门，已基本履职到位，建议不予追究其属地监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡免予追究责任的人员

唐某友，违反操作规程，在未正确使用个体防护装备，未佩戴安全带的情况下，进入回民区金地青城尚府一期二标段1号楼6楼对窗户的孔洞螺栓进行修复，导致高空坠落，鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）杜某刚，男，群众，山西友成建筑劳务有限公司金地青城尚府一期二标段项目劳务负责人[9]，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未督促、检查本单位的安全生产工作，在本次事故中负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[10]、第二十一条第

[9]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三条第二款:项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由企业法定代表人授权，负责具体工程项目管理的人员。第十七条:项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。第十八条:项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款:施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。第五十条第二款:实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

五项[11]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]的规定，建议由区应急局给予罚款的行政处罚。

（2）焦某强，男，群众，施工单位山西四建集团有限公司金地青城尚府一期项目经理[13]，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未督促、检查本单位的安全生产工作，在本次事故中负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[14]、第二十一条第五项[15]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[16]的规定，建议由区应急局给予罚款的行政处罚。

（3）赵某峰，男，群众，施工单位山西四建集团有限公司

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[13]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三条第二款：项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由企业法定代表人授权，负责具体工程项目管理的人员。第十七条：项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。第十八条：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。第五十条第二款：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

安全管理人员[17]，未组织施工人员进行安全生产教育培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未及时排查生产安全事故隐患；未制止、纠正死者唐某友违反操作规程的行为；未对安全生产状况进行经常性检查，在本次事故中负安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项[18]、第四十六条第一款[19]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]的规定，建议由区应急局给予相应的行政处罚。

（4）郝某，男，群众，作为项目直接负责的监理执业人员，已按监理工作规范开展复工前安全隐患排查，履行了隐患告知与督促整改的基本职责，履职行为未违反法律法规及工程建设强制性标准的核心要求，不存在主观失职失责情形，对本次事故不承担直接责任，建议区住建局予以安全生产工作提醒。

（5）任某新，男，群众，作为项目直接负责的监理执业人

---

[17] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三条第三款:专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。第二十条:项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

员，已按监理工作规范开展复工前安全隐患排查，履行了隐患告知与督促整改的基本职责，履职行为未违反法律法规及工程建设强制性标准的核心要求，不存在主观失职失责情形，对本次事故不承担直接责任，建议区住建局予以安全生产工作提醒。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.事故发生单位

山西友成建筑劳务有限公司未设置安全生产管理机构、未配备专职安全生产管理人员；未监督、教育从业人员正确佩戴个人劳动防护用品；在建设单位内蒙古中蓝房地产开发有限公司向区住建局提交复工申请，但由于未达到复工条件，区住建局未同意复工的情况下，施工单位山西四建集团有限公司未有效监督管理的情况下，山西友成建筑劳务有限公司擅自进行施工，在本次事故中负直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[21]、第二十四条第一款[22]、第四十五条[23]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[24]的规定，建议由区应急局给予罚款的行政处罚。

---

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

2.事故相关单位

（1）施工单位：山西四建集团有限公司未对施工人员进行安全生产教育培训；对山西友成建筑劳务有限公司安全生产工作统一协调、管理不到位：1.未及时要求山西友成建筑劳务有限公司设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 2.未将劳务分包及时告知监理单位浙江鸿银工程管理有限公司 3.对山西友成建筑劳务有限公司擅自施工的行为未进行有效地监督管理；回民区金地青城尚府一期二标段 1 号楼 6 楼孔洞螺栓修复缺乏安全设施，无安全保险装置，在本次事故中负直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[25]、第二十八条第一款[26]、第四十九条[27]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[28]的规定，建议由区应急局给予罚款的行政处罚。

（2）监理单位：浙江鸿银工程管理有限公司在项目停工待复查的关键阶段，对施工现场人员进出管控、日常巡查与风险管

[25]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[28]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

控存在履职疏漏，在本次事故中负其他责任。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[29]的规定，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[30]的规定，建议由区住建局给予相应的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）深入开展安全生产大检查

事故发生单位山西友成建筑劳务有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，根据本单位的生产经营特点，加大现场检查力度，发现隐患及时解决。

（二）落实企业安全生产主体责任

山西友成建筑劳务有限公司要切实落实安全生产主体责任，建立健全安全管理机构，完善并严格执行安全生产责任制和各项规章制度。

施工单位山西四建集团有限公司在施工过程中，加强对山西友成建筑劳务有限公司的统一协调管理，特别要加强工作过程中的巡查和排查，落实专人负责排查治理并切实做好整改，及时消除安全隐患；要加强从业人员安全生产教育和培训，保证从业人

---

[29]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任

[30]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

员具备必要的安全生产知识，熟悉掌握有关的安全生产规章制度和安全操作规程；监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。

事故结案后，上述企业在区住建局的督促下完成整改，并将整改报告报送至区住建局。

（三）深刻汲取事故教训，举一反三

各街道办事处、攸攸板镇及其他负有安全生产监督管理的部门必须深刻汲取本次事故教训，举一反三，立即对本辖区、本行业管辖的生产经营单位进行安全生产大检查，特别是区住建局，必须进一步加大所管辖行业的安全生产检查，做到事故隐患早发现、早处理，发现问题和隐患及时督促整改，坚决把隐患消除在萌芽状态。

（四）牢固树立安全责任意识

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念、强化安全风险意识、强化安全生产整体责任落实，从建立健全并落实全员安全生产责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，加强现场操作管控等方面入手，层层压实责任，切实将整改措施落实到位。有效防范化解重大安全生产风险，坚决防止发生重特大事故，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。