南宁市邕宁区中和镇新安村“7•21”触电一般事故调查报告

2022-01-12 11:11 来源：邕宁区应急管理局

南宁市邕宁区中和镇新安村“7·21”触电一般事故调查报告

2021年7月21日12时03分，在南宁市邕宁区中和镇新安村坛迫新坡二级路附近一通信电杆旁，发生成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，经区常务副区长伍光清任组长，城区政法委、应急管理局、公安分局、经信局、总工会、人社局、中和镇位成员组成的南宁市邕宁区中和镇新安村“7·21”触电一般事故调查组（以下简称事故调查组），全作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故防范措施。现将调查情况报告如下

一、事故发生经过和救援情况

2021年7月21日7点38分，广西凰成信息科技有限公司施工队队长韩立州带领韩新洲、张继奎、韩显共六名施工人员在邕宁区中和镇新安村平天-新安光缆补缆熔纤施工工地完成安全交底后，开始施工午施工内容后，韩立州去购买下午作业所需材料。韩新洲组织其余人员沿S103省道返回中和镇，在途时，韩新洲发现S103省道路西侧两电杆中间有光缆下垂，随即组织人员下车对下垂的光缆进行抬高绑

也、李吉龙三人负责架设并手扶固定铝制爬梯，韩新洲登梯对下垂光缆进行抬高绑扎操作，刘中显在
55分左右，韩新洲对下垂的缆线抬高绑扎，12时03分韩新洲在绑扎过程中被上方横跨的10KV高压线电
手扶爬梯的三人均感到有触电感。

事故发生后，现场人员立即对韩新洲进行心脏按压急救，并拨打120急救电话。12时27分城区应
后，派员于14时30分到达现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作，全力排查和消除安全隐
故。12时30分左右中和镇人民政府接到事故报告，并组织人员赶赴现场。12时30分左右邕宁区中和镇
现场对韩新洲进行抢救，13时26分宣布抢救无效死亡。13时39分凰成公司负责人张振宇指派李翠娜赶
时40分中移铁通公司经理韦梅宋指派韦云林赶赴事故现场处理，14时00分中移铁通公司袁崇斌要求凰
停工，由韦云林负责通知凰成公司负责人张振宇。

二、事故相关单位基本概况

（一）业主单位情况：中移铁通有限公司南宁分公司（以下简称中移铁通公司），类型：有限责
投资企业法人独资），统一社会信用代码：91450107MA5KAHFHX9，法定代表人：袁崇斌，成立日
营业场所：南宁市西乡塘区衡阳西路32号综合楼，营业期限：长期，经营范围：凭总公司资质联系业
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021年5月5日，中移铁通公司与广西凰成信息科技有限公司业务拓展、工程建设合作协议书商定
移铁通公司提供线上业务服务相关业务，业务范围包括中移铁通公司广西境内管辖区域的拓展、工程
作期限为 2021 年5月5日至2022 年5月5日。

（二）施工单位情况：广西凰成信息科技有限公司（以下简称凰成公司），统一
91450100MA5PK91K29，注册资本：贰仟万圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立
日，营业期限：长期，法定代表人：张振宇，住所：中国（广西）自由贸易试验区（南宁片区）金海
区商务中心1号楼4层4-25号，经营范围：许可项目：建设工程项目：第一类增值电信业务；第二类增
程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
为准）。一般项目：通信传输设备专业维修等。持建筑业企业资质证书，编号为D345093836，有效期
资质类别及等级：施工劳务不分等级。持安全生产许可证，编号为（桂）JZ安许证字〔2020〕001584
工，有效期为2020年11月24日至2023年11月24日。

经查：2021年7月17日，凰成公司将“中铁平天~新安（释放封存纤芯）”项目派发给韩立州施工
司盖章和韩立州签字确认。在2021年7月17日韩立州小队工单安排表所示，7月21日工作内容为“中铁
存纤芯）项目熔纤”，工单安排表由韩立州与韩新洲签字确认。7月21日“中铁平天~新安（释放封存
市天网升级改造扩容工程-103省道X581县道中和新安黄强村路口东侧专线〔编号为GD20210101
45YHS5014-SS-XL-000（2/14）〕。事故发生位置为S103省道平安-新安光缆传输工程（2016年光缆传
新坡段，2016年12月竣工，距离当天上午派工地点约2.5公里。凰成公司与韩新洲于2021年5月14日签
明韩新洲岗位为施工员。同日凰成公司与韩新洲签订工程人员安全生产责任书，责任书告知韩新洲从
落、触电等风险，并要求作业时必须佩戴安全帽、绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品。涉及电力高压线建
因距今时间跨度较长无法考证具体建设时间。

三、现场勘验、人员伤亡情况

（一）现场勘验情况

事故地点位于南宁市邕宁区中和镇新安村坛迫新坡S103省道西侧“广电中和新安286”电杆旁，
验时雨后转阴，风力较大，线缆有小幅度摆动，通讯线缆离地高度6米，电力高压线位于通讯线缆正
米，死者韩新洲身上和周围未见任何劳动保护用品，左手、双足有电流击穿痕迹（见图1），现场有
（见图2）。



图1.现场光缆线与高压线位置及死者周围情况

（二）人员伤亡情况

韩新洲，男，37岁，江苏省宿迁市宿城区埠子镇大西村人，凰成公司施工员，在事故中死亡。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

韩新洲在非施工区域组织人员进行缆线抬高绑扎时，违反有关安全操作规范，高处作业未按规定使
被上方高压线电击后摔至地面，经抢救无效死亡。



图2.作业用铝制爬梯

（二）事故的性质

经调查认定，南宁市邕宁区中和镇新安村“7·21”触电事故是一起**非生产安全事故**。分析如下：
带领小队完成上午派工任务返回途中发现光缆下垂，事故发生位置距韩新洲当天上午派工位置2.5公里
域；2.当天上午工作内容为“熔纤”，与事发时韩新洲从事内容不一致，不属于派工内容。

五、事故防范和整改措施

1.广西凰成信息科技有限公司及主要负责人要强化和落实安全生产主体责任，加大对从业人员的
相关操作规程的培训力度，提高工人正确佩戴劳动保护用品和认真执行操作规程的安全意识，防范此类

2.城区电力部门和各通讯公司要加大城区内电力设施与通讯线路的隐患排查力度，电力部门要将
相关的通讯公司，通讯公司须立即整改并将整改情况反馈电力部门，从源头上遏制事故发生。

3.城区经信局要进一步固牢安全理念，督促城区电力部门和各通讯公司落实企业工程施工过程中
同时，进一步加大对相关企业的排查检查力度，采取切实有效措施遏制同类事故发生。

南宁市邕宁区中
触

①《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）5.3.2项：带电线路杆塔上与带电导线符合最小安全距离规定的工作以及运行中的配电设备的工距离为0.7m）。

打印

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 党群、人大、政协各部门 政府各部门

关于我们 联系我们 网站声明 网站地图

南宁市邕宁区人民政府主办 南宁市邕宁区委宣传部承办 网站举报受理和处置管理办法

桂公网安备 45010902000013号 桂ICP备20002163号 网站标识码：4501090001

新浪微博