

[索 引 号]	640521025/2026-00015	[发文字号]	
[发布机构]	中宁县应急管理局	[责任部门]	中宁县应急管
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2026年09月2

宁夏钰滔新材料有限公司“6·26”机械伤害 一般事故调

时间：2026年09月22日　来源：中宁县应急管理局　访问量：127

2026年6月26日11时20分左右，宁夏钰滔新材料科技有限公司50万吨电解铝固废综合利用项目压滤车间出过程中，所持铁锹不慎卷入皮带输送机，本人在徒手拔取铁锹过程中被运转皮带卷入挤压，造成严重机械伤害时间拨打120急救电话，医护人员抵达现场开展紧急施救，伤者经现场全力抢救无效不幸死亡，事故造成直接

事故发生后，中宁县委、县政府主要领导、分管领导及工业园区管委会、应急管理部门主要负责同志高度应急处置、现场管控、家属安抚、善后理赔、隐患整改、事故调查等工作作出全面部署、提出明确刚性要求。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关宁县人民政府批准成立由中宁工业园区管委会牵头，县应急管理局、县公安局、县工业和信息化局、市生态环组成的宁夏钰滔新材料有限公司“6·26”机械伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组），同步邀请县纪

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘
问、资料核验等方式，全面查明事故发生经过、直接原因、间接原因、应急处置、人员伤亡、经济损失等情况
任、查实企业管理漏洞，依法依规提出责任处理建议和针对性防范整改措施。

经现场勘查、技术分析、人员问询及公安机关核查，排除人为破坏、蓄意作业、自然灾害、设备故障失效
综合认定，宁夏钰滔新材料有限公司“6·26”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

宁夏钰滔新材料科技有限公司（以下简称：钰滔新材料），坐落于中宁工业园区，企业主要从事电解铝固
材料加工及销售等业务，核心建设50万吨电解铝固废综合利用项目，主要依托压滤、输送、烘干、分选等成套
生产，是园区重点固废循环利用规上企业。企业具备合法生产经营资质、项目备案、安全设施验收等相关手续

（二）安全管理有关情况

钰滔新材料建立了企业安全生产管理制度、岗位安全操作规程、设备运维管理制度、隐患排查治理制度、
等基础制度体系，明确企业主要负责人、安全管理人员、车间负责人及岗位员工安全生产岗位职责。企业开展
岗位操作规程培训及隐患排查整治工作，对车间机械设备运行、岗位作业流程、现场安全管控作出明确规定，
险作业。

经查，企业日常安全管理存在宽松软问题，现场作业监管流于形式，对皮带输送机运转期间人员近身作业
章行为管控不力、制止不严、整治不彻底，岗位安全警示教育、风险提醒、现场监护落实不到位，隐患排查治

（三）项目及设备情况

企业50万吨电解铝固废综合利用项目手续齐全、合规完备，配套建设压滤车间、输送系统、烘干车间、成
压滤机配套皮带输送机，主要用于压滤物料输送转运，设备运行稳定、机械性能正常，设备本体无故障、无失
运转生产设备。

现场同岗工作人员发现险情后，立即呼喊施救、紧急关停设备，第一时间开展现场救援，并迅速拨打120
伤者伏某开展止血、复苏、创伤救治等紧急施救措施，经全力现场抢救，伤者伏某因挤压创伤过重、伤势严重

（四）事故现场勘察分析情况

1. 事故位置：事故发生于宁夏中宁工业园区宁夏钰滔新材料科技有限公司压滤车间7号压滤机皮带输送机

2. 现场勘察情况：中心现场为压滤车间7号压滤机配套皮带输送机设备区域，设备整体完好、无机械故障
遗留作业铁锹，设备运转部位无破损、无卡死、无失效故障，现场作业环境规整，无外界干扰、无设备故障等

（五）事故发生经过

2026年6月26日11时20分左右，钰滔新材料压滤车间岗位工人伏某，在7号压滤机常态化生产作业过程中，
间，伏某手持铁锹清理皮带输送机区域堆积物料，未严格执行设备安全操作规程，未落实停机、断电作业要求
转状态下近身冒险作业。

作业过程中，伏某所持铁锹不慎卷入皮带输送机滚筒与皮带夹缝中并发生卡滞。伏某在设备未停机、未断
幸、盲目处置，徒手拔取被卷入卡滞的铁锹，身体过度靠近设备运转高危夹点，随即被运转皮带卷入挤压，主

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡：本次事故造成1名作业人员死亡。死者伏某，男，汉族，41岁，固原市原州区彭堡镇人，身新材料压滤车间在岗皮带输送设备操作工。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等级划分标准，本起事某经现场全力抢救无效，确认死亡。事故发生后，企业第一时间成立善后工作专班，主动对接死者家属，耐心规开展善后理赔工作，及时达成善后赔偿协议，妥善处置后事，未引发信访维稳、舆情炒作等次生问题，社会

2.直接经济损失：事故造成人员死亡赔付、丧葬处置、事故善后、设备检修、停产整改、事故处罚等各项

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员第一时间发现险情，立即上报车间负责人及企业主要负责人，企业迅速启动应园区管委会、应急管理部门，事故上报及时、流程规范，无迟报、漏报、瞒报、谎报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场同岗作业人员立即呼喊施救，迅速切断设备总电源、终止设备运行，第一时间拨打120人员。企业管理人员接报后立即赶赴现场，组织开展现场管控、人员施救及现场秩序维护工作。

120急救医护人员抵达事故现场后，立即对伤者伏某开展止血、创伤修复、心肺复苏等全套紧急施救工作度机械挤压，创伤过重、伤情危急，经医护人员全力现场抢救无效，伏某不幸当场死亡。

（三）医疗救治和善后情况

经现场全力施救无效，医护人员确认伏某当场死亡。事故发生后，企业第一时间成立善后工作组，积极对沟通协商及理赔善后工作，及时妥善处置后续事宜，有效维护了企业及辖区安全稳定局面，未引发次生矛盾及

（四）事故应急处置评估情况

本次事故现场应急响应及时、处置流程规范，现场人员紧急停机、上报、施救措施得当，未造成事故扩大社会影响。企业事故上报及时、信息准确，善后处置稳妥有序，但企业日常应急培训不足，员工应急处置、救

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员伏某安全意识淡薄、风险辨识能力不足，漠视企业岗位安全操作规程，违规在皮带输送机正常带积料；在铁锹被设备卷入卡滞后，未采取停机断电、规范处置方式，盲目徒手施救，身体误入设备高危运转夹因重度机械创伤死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.安全教育培训不到位。企业对一线作业人员安全培训针对性、实操性不足，未有效落实机械伤害专项警险、近身作业禁忌、违规操作危害、停机作业规范交底不到位，导致员工风险预判、自我保护能力不足，习惯

2.现场安全管控严重缺失。车间日常安全巡查、现场监护制度落实不到位，车间主任石某现场管理履职不态下近身清料、冒险作业等违章行为，发现不及时、制止不彻底、管控不严格，高危作业无有效现场监护。

3.隐患排查治理闭环失效。企业安全员罗某某未切实履行日常隐患排查、现场督查职责，对皮带输送设备查整治不彻底，隐患排查、整改、销号闭环机制未有效落地，长期违章作业隐患未得到根治。

4.企业主体责任落实不严不实。企业主要负责人彭某某未严格履行安全生产第一责任人职责，对企业安全全教育培训、隐患治理等工作统筹监管不到位，企业安全管理宽松软，制度规程流于纸面，未形成有效安全管

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、设备检测、人员问询及公安机关核查，排除设备自身故障、人为蓄意作业、人为破坏、自然事故因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

宁夏钰滔新材料科技有限公司未依法全面落实安全生产主体责任，安全管理体系运行失效，对本次事故发《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十二条、第四十一条相关规定，未督促落实全员安全生产责训，未建立健全有效的现场安全管控机制，未彻底排查治理岗位习惯性违章、高危作业失管等生产安全事故隐形式，无法有效防范化解岗位安全风险。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

宁夏钰滔新材料科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理混乱、安全教育培训不实、隐控缺失，对事故发生负有主要责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，建议由中宁县应急管理局依法对其实施行政处罚

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.伏某，钰滔新材料压滤车间岗位操作工，漠视安全操作规程，违规在设备运转状态下近身清料、盲目作对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

2.彭某某，钰滔新材料负责生产运行第一责任人，未严格履行安全生产管理职责，未统筹落实企业安全基心工作，对企业安全管理宽松软、习惯性违章屡禁不止等问题失管失察，对事故发生负有主要领导责任。其行法》第二十一条第（五）的规定。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定，建议由中收入百分之四十的罚款。

3.罗某某，钰滔新材料专职安全员，未切实履行日常安全监管职责，安全教育培训、隐患排查、现场巡查位高危作业风险管控不力，违章隐患闭环治理不到位，对事故发生负有安全监管责任。其行为违反《中华人民三项、第五项规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，建议由中宁县应急管理

4.石某，钰滔新材料压滤车间主任，车间现场安全管理第一责任人，日常现场巡查、作业监护、违章制止的违规作业行为管控缺位，未能及时杜绝员工冒险作业行为，对事故发生负有直接现场管理责任。其行为违反二十五条第五项、第六项规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，建议由中宁25%的罚款。

六、事故防范措施建议

（一）企业层面整改防范措施

1.全面压实安全生产主体责任。企业主要负责人牵头全面梳理、修订全员安全生产责任制，细化各级管理订安全生产责任书，将安全责任压实到岗、落实到人，彻底整治安全管理宽松软问题，确保各项安全制度、措

2.开展全覆盖专项警示教育及实操培训。立即组织全体员工开展机械伤害、皮带设备高危作业、违章案例训设备停机断电作业规范、风险辨识方法、违章作业危害、规范施救及应急避险知识，全员考核合格后方可上账。

3. 开展设备本质安全隐患清零行动。对全厂所有连续运转传动、输送机械设备开展拉网式隐患排查，全面安全警示标识、紧急停止开关等防护设施，补齐设备本质安全短板，彻底消除设备卷入、挤压类安全隐患。

4. 严格规范高危作业全流程管控。刚性执行“停机、断电、挂牌、上锁、审批、监护”六位一体作业管理维保、故障处置作业，必须在设备完全停机断电、专人监护的前提下开展，对设备运转状态下近身作业、徒手

5. 健全隐患闭环治理长效机制。建立车间日巡查、安全员日督查、企业周抽查的三级安全检查机制，健全查全链条闭环管理制度，常态化整治习惯性违章隐患，从源头防范同类事故复发。

6. 完善应急处置体系建设。修订机械伤害事故专项应急预案及现场处置方案，定期开展实战化应急演练，故上报能力，配齐车间急救物资与救援器材，杜绝盲目施救、违规施救行为。

（二）属地监管层面防范措施

市生态环境局中宁县分局、工业园区要深刻汲取本次事故惨痛教训，举一反三、以案促改，立即开展辖区企业输送传动设备专项整治行动。聚焦机械设备防护设施、高危作业管控、安全教育培训、现场安全监护、隐盖执法检查，严厉查处企业主体责任落实不到位、现场管理混乱、习惯性违章屡禁不止等突出问题，强化日常整治同类安全风险，坚决防范遏制一般及以上生产安全事故发生，持续稳固辖区安全生产形势。

宁

（此件公开发布）

扫一扫在手机上查看当前页面

各省区市政府网站 ▾ 自治区各部门网站 ▾ 宁夏各市县政府网站 ▾

网站地图 联系我们 网站声明

主办：中宁县人民政府 承办：中宁县人民政府办公室

地址：中宁县行政中心 邮编：755000 电话：0955-5021401

宁公网安备64052102000056号 宁ICP备17002337号 政府网站标识码：6405210006