金秀瑶族自治县桐木镇“12•8”事故调查报告

2022-01-26 17:00 来源：金秀瑶族自治县应急管理局

2021年12月8日上午9时许，位于金秀瑶族自治县桐木镇工业园区内广西金秀福鑫木业有限公司发生一起事故，一人在木材旋切作业过程中，不慎被卷入刨板机，因伤势过重，经抢救无效死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》等有关法律法定，经自治县人民政府批准，12月9日成立了“桐木镇‘12•8’事故处置工作领导小组”组织开展事故调查和善后处置。事置工作领导小组下设事故综合调查组，由县政府办、县应急局、县公安局、县司法局、县林业局、县市场监管局、县局、县工管委、县总工会及桐木镇人民政府有关人员组成，同时邀请县纪委监委全程监督事故调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、取证、核实和分析研究，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和员的处理建议，总结事故教训并提出防范措施建议。

调查认定，桐木镇“12·8”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2021年12月8日上午9时许，位于金秀瑶族自治县桐木镇工业园区内广西金秀福鑫木业有限公司一名工人在作业过中，不慎被卷入木材旋切机刨板机部位，因伤势过重，经抢救无效死亡。

经调查：死者赵XX系广西金秀福鑫木业有限公司刨板车间的一名捡板工人，主要工作职责是负责在旋切机出料口和捡拾刨板后的碎料。12月8日上午9时许，因木材旋切机的刨板机部位被木头碎片卡住停止运转，赵XX发现后，未按《木材旋切机安全操作规程》及时向车间管理人员报告机械故障请求维修工进行维修，擅自对未进行断电状态的木材内卡在刨板机部位的木头碎片进行清理，在清理过程中不慎被卷入木材旋切机刨板机内。事故发生时，施工现场附近员XXX（刨板工）、XXX（刨板工）发现木材旋切机停止运转，于是立即到事故现场查看，发现赵XX半边身子已经卷入旋切机刨板机部位无法动弹，当时赵XX呈昏迷状态，但还有呼吸心跳，XXX立即将事故报告公司负责人韦XX、拼板厂赵XX并立即关掉电闸，采取措施进行抢救，抢救过程中为避免发生二次事故，确保人身安全，XXX在旋切机停机状态取人工手动转动刨板机链条的方法对其进行抢救，该公司负责人迅速启动应急救援预案，通知120、110组织参与救援于木材旋切机刨板机部位卡住赵XX身体，通过人工转动链条的方法无法将其拉出，XXX、XXX等人立即对机子的刀架拆除，并与赶到现场的120医务人员一同将赵XX从刨板机抢救出来，因其伤势过重，经现场120医务人员诊断确认赵X无效死亡。

（二）事故现场情况

事故发生地为广西金秀福鑫木业有限公司刨板车间，位于金秀县桐木镇梧桐大道，车间安装有一台旋切机，旋切皮机、刨板机、叠板机三台机械组成，为流水作业机械，在该条生产线的入料口和出料口设置了两个工作岗位，分别料和捡板，在旋切机运行时，中间的刨板机部位无需人工操作，旋切机械如出现故障及时报请公司安排专业维修工进修。

（三）事故人员伤亡和财产损失情况

事故致1人死亡，造成直接经济损失共计80万元，即人身伤亡赔偿费80万元（包含保险理赔款）。

死者：（略，不适合公开。）

二、事故相关单位和人员基本情况

（一）事故相关单位基本情况

略（不适合公开）。

（二）事故相关人员基本情况

略（不适合公开）。

三、事故原因分析

（一）直接原因

由于赵XX（死者）思想麻痹、安全意识淡薄，发现机械出现故障时，未及时向车间管理人员报告机械故障请求维进行维修，擅自对未进行断电状态的木材旋切机内卡在刨板机部位的木头碎片进行清理，违反公司《木材旋切机安全程》，违章冒险作业，不慎被卷入刨板机部位，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.广西金秀福鑫木业有限公司，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对从业人员进行安全生产教培训不到位，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未开展和如实记录事故隐患排查治理，现场安全管理不到于管理等，是导致事故发生的间接原因。

2.韦XX系广西金秀福鑫木业有限公司法定责任人及安全生产主要负责人。安全意识淡薄，没有认真履行安全生产责任人职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查好本单位的安全生产工作，未能及时消除全事故隐患等，是导致事故发生的间接原因。

3.文XX系广西金秀福鑫木业有限公司安全员。安全意识淡薄，对从业人员安全教育和培训不到位，未如实记录安产教育和培训情况，未认真对作业现场安全生产状况进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正险作业行为等，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查，这是一起违反安全生产法律法规，各项安全生产制度、措施、操作规程没有真正落到实处，生产经营单人员安全意识淡薄，对现场安全管理不力，对作业人员安全教育和培训不到位，作业人员存在安全意识淡薄、思想麻章冒险作业等导致事故发生致1人死亡的事故。该事故是在生产经营活动中安全生产职责落实不到位所致，属生产安全事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第一章第三条第四项“一般事故，是指造成3人死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故”之规定，该事故属于一般生产安全责任事故。

四、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2021年12月8日10：54分，金秀县应急管理局接到桐木镇事故快报称2021年12月8日9时许广西金秀福鑫木业有限厂区内一名工人在木材旋切作业过程中，不慎被卷入刨板机，经抢救无效死亡。接报后，县应急局立即对报告事故信核实，并及时将事故信息报县委、县人民政府办公室和市应急局值班室，县委、县人民政府领导高度重视，指示县公急、林业、人社、总工会、桐木镇政府、纪委等相关人员前往现场核查情况，同时做好死者家属的安抚及协调处置善作。2021年12月8日县应急管理局对广西金秀福鑫木业有限公司下达了《关于责令广西金秀福鑫木业有限公司停止生知书》，12月9日县人民政府成立桐木镇“12·8”事故处置工作领导小组。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后现场人员拨打120急救电话及110报警电话，同时报告广西金秀福鑫木业有限公司法定责任人韦XX、拌厂长赵XX，桐木派出所接到报告后，随即向桐木镇政府报告，桐木镇政府接到报告后，报县应急局，县应急局接报后县委、县政府和市应急局，县政府立即组织县公安、应急、林业、人社、总工会、桐木镇政府、纪委等部门前往现场况。

（三）事故善后

事故发生后，县人民政府立即组织县公安、应急、林业、人社、总工会、桐木镇政府、纪委第一时间赶赴现场协处置相关工作，提供有关政策法规咨询及组织当事双方调处会商积极赔付补偿等工作，2021年12月8日，广西金秀福有限公司与死者家属协商，与死者家属签订了死亡赔偿和解协议书分期赔付，赔付总金额为80万元，死者家属对善后

工作表示认可，情绪稳定，未对社会稳定造成不良影响。2021年12月9日自治县人民政府立即成立事故处置工作领导小开展事故调查工作。

调查认为，县公安、应急、林业、市场监管、经贸、工管委、桐木镇政府等相关部门贯彻落实县委、县政府决策指示要求，县纪委监委监督调查和处置工作到位，开展应急处置、现场处置措施得当，信息响应及时准确，善后工作在事故应急处置中无次生事故发生、无失职、渎职行为。

五、对事故单位及有关人员的责任认定和处理意见

（一）对事故单位的责任认定和处理意见

广西金秀福鑫木业有限公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对从业人员进行安全生产教育不到位，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未开展和如实记录事故隐患排查治理，现场安全管理不到位，理等，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，依华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议给予广西福鑫木业有限公司处三十万元以上一百下的罚款，由县应急局作出具体的行政处罚决定。

（二）对事故有关人员的责任认定和处理意见

1.韦XX系广西金秀福鑫木业有限公司法定责任人及安全生产主要负责人，安全意识淡薄，没有认真履行安全生产任人职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产故隐患等，是导致事故发生的间接原因。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，因此，建议给予法定责任全生产负责人韦XX处2020年收入百分之四十的罚款，由县应急局作出具体的行政处罚决定。

2.文XX系广西金秀福鑫木业有限公司安全管理员，安全意识淡薄，对从业人员安全教育和培训不到位，未如实记全生产教育和培训情况，未认真对作业现场安全生产状况进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和章冒险作业行为等，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项的对事故发生负有安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予安全管理员文XX处年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款，由县应急局作出具体的行政处罚决定。

3.赵XX（死者），作为广西金秀福鑫木业有限公司刨板车间的劳务工人，思想麻痹、安全意识淡薄，在发现木材旋的刨板机部位被木头碎片卡住停止运转时，赵XX在没有向车间管理人员报告，没有接到公司对旋切机进行检修工作安情况下，擅自脱离其生产岗位，违反公司《木材旋切机安全操作规程》，在没有对旋切机断电停机的情况下对卡住刨板木头碎片进行清理，违章作业，不慎卷入刨板机中，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第条、第五十八条的规定，对事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

六、事故教训及防范措施

从桐木镇“12·8”安全生产事故的过程、原因和责任来看，广西金秀福鑫木业有限公司没有履行法定的安全生产管责，现场安全监管不到位，经营单位的主要负责人和安全管理人员没有认真履行安全生产第一责任人职责和安全员管责，督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患、制止违章冒险作业行为导致事故的发生，教训深刻而惨痛。我们要高度重视，引以为戒。安全生产工作不能有丝毫松懈和麻痹大意的思想，各乡（镇）、各部门

生产经营单位要切实把安全生产责任落实到位，从维护人民群众生命财产安全，促进社会安定团结，确保我县经济持发展的高度来抓好安全生产工作。要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，杜绝类似事故再次发生。针对此故，下一步要加强以下防范措施：

（一）加强安全生产宣传教育培训，提高生产经营单位主要负责人、安全管理人员、作业人员的安全意识、法律加强对安全培训工作的组织领导，制定切实可行的安全教育目标，落实专人负责，明确责任，集中精力开展安全教育

（二）进一步层层落实安全生产责任制，强化安全管理，严格执行安全生产的各项规章制度和设备管理的相关规强作业现场管理，确保安全生产责任制落实到位，有效防范各类生产安全事故的发生。杜绝无证上岗、无证操作等违为，切实履行安全生产主体责任，从根本上杜绝安全隐患。

（三）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步落实党委、政府领导责任、监管责任。要按照“谁主管、谁负责”和“谁审批，谁负责”的原则，严把安全生产准入关、安全风险监控关，对发现问敢抓、敢管，对查出隐患要狠下心来，紧盯不放，落实整改到位，防止同类事故再次发生。把安全生产的责任落实到节、每个岗位、每个从业人员，实现安全管理无盲区、无缝隙、无死角，切实做到安全责任、管理、投入、培训和应“五个到位”。行业主管部门要对重点企业和重点部位进行再排查、复查，对排查出的安全隐患逐一复查整改。

桐木镇“12·8”事故调查处置工作领

2022年1月26日

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 ▼ 设区市政府门户网站 ▼ 县（市区）政府门户网站 ▼ 市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室　承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良

0772-643688

jxwxb2019@1