

南宁市良庆区平乐大道金域中央四期工程工地“4•15”物体打击死亡事故调查

发布时间：2019-05-31 10:23 来源：良庆应急局 字体+

2019年4月15日13时40分左右，在南宁市良庆区平乐大道16号金域中央四期工程工地，在使用塔吊吊运砂浆包过程中，发生一起安

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[2014区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由应急管理局局长颜志长李辉任副组长，应急管理局、住建局、人社局、总工会、良庆镇政府、良庆公安分局等单位抽调人员组成的南宁市良庆区平物体打击死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请五象新区管委会规建局质安站和良庆区监察委派员参加事故调查组

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

一、 基本情况

（一）工程概况

项目名称：平乐大道西侧GC2016-036地块四期工程。（简称：金域中央四期工程）

项目地址：南宁市良庆区平乐大道16号。

建设单位：南宁市万科庆歌路房地产有限公司。

监理单位：中兴豫建设管理有限公司。

施工单位：象山宝盛建设有限公司。

劳务单位：广西信浓建筑劳务有限公司。

（二）事故单位情况

名称：象山宝盛建设有限公司。

营业执照（副本）统一社会信用代码：913302256880239393。

类型：有限责任公司。

住所：浙江省象山县丹东街道丹峰东路2号汇金大厦407室。

法定代表人：孙*。

注册资本：陆仟贰佰捌拾玖万元整。

成立日期：2009年05月19日。

营业期限：2009年05月19日至2019年05月18日。

经营范围：房屋建筑工程、市政道路工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程施工、钢港口与航道工程、通信工程、机电安装工程、隧道工程、体育场地设施工程施工；幕墙工程设计、施工；消防工程设计、施工。（依法须批准后方可开展经营活动）

登记机关：象山县市场监督管理局。

发证日期：2017年11月14日。

二、事故经过及救援情况

2019年4月15日13时40分左右，在南宁市良庆区平乐大道16号金域中央四期工程工地19号楼与20号楼之间施工通道北侧[illegible]面吊运到19号楼施工35层结构板面过程中，吊斗垂直上升到10层楼左右高度时，吊斗倾斜，其装载的15个砂浆包中超过斗口高[illegible]位置地面，1名正在往另一个吊斗内装罐装脱模剂准备吊运的工人被砸伤。现场人员立即救援，并拨打120报警。约20分钟后，120急救车诊断伤者已无生命体征。但伤者的表哥坚持要送医院治疗，象山宝盛建设有限公司项目部随即派员用单位车辆将伤者送往广西医科大学第效死亡，死亡时间为当日16时许。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡基本情况

事故造成1人死亡。死者梅*昌，男，汉族，身份证号码420525********0081X，身份证住址湖北省远安县洋坪镇马渡河村三组。是广木工，与该公司签订了《农民工劳动合同书》。

（二）直接经济损失情况

事故直接经济损失人民币120万元。

四、事故勘验情况

金域中央四期工程，工程类别：住宅，框架剪力墙结构，总建筑面积208377.79㎡。工程于2018年5月10日开工，现施工部位为19号5层，20号楼建至34层。发生事故位置在19号楼与20号楼之间施工通道北侧地面，楼前通道宽约8m，上空空旷无影响吊运障碍物，施工全防护棚，砂浆包坠落地面位置中心点距离施工通道口3m左右，砂浆包全部打散，满地水泥灰。吊物所用塔吊为19号楼塔吊，塔吊型号120m，臂长65m，末端最大吊重为1000kg，处于良好状态。吊物所用钢丝绳为直径18㎜的光面钢丝绳，钢丝绳结构为6×37＋FC,正常簖筐，尺寸为长宽高1m×1m×0.6m，吊斗四边采用60㎜×60㎜方钢焊接，方钢壁厚4㎜，当中采用30㎜×60㎜方管焊接，四周及底部采用丝焊接处脱焊。砂浆包尺寸为长宽厚650㎜×350㎜×150㎜，重量为40kg/袋。事发时为晴天，视线良好，现场无影响塔吊吊运大风天气

五、事故原因及事故单位存在的问题

（一）事故原因

1.直接原因

①吊斗装载砂浆包过满，超过了斗口高度，而塔吊指挥又把关不严，违反了塔吊安全操作规程“十不吊”之“物料装放过满不准吊

②吊斗未在四角设置吊耳及在四个吊耳上连接钢丝绳，只用两条钢丝绳通过卡环连接吊斗，且吊斗部分钢丝焊接处脱焊，卡环可以滑反了塔吊安全操作规程“十不吊”之“斜拉斜挂不准吊”规定。

2.间接原因

梅忠昌安全观念淡薄，自我防范意识不强，在吊斗下方停留，塔吊指挥也没有有效督促现场人员避让，违反了塔吊安全操作规程“吊和行走”之规定。

（二）事故单位存在的问题

象山宝盛建设有限公司安全生产管理不到位，未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，主安全生产工作不到位，未能及时发现、消除生产安全事故隐患，安全生产管理机构及安全生产管理人员排查生产安全事故隐患不及时，现止和纠正违反安全操作规程的行为。

六、事故性质

经调查认定，南宁市良庆区平乐大道金域中央四期工程工地“4·15”物体打击死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

郑科，象山宝盛建设有限公司任命的金域中央四期工程安全生产第一责任人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现对事故的发生负有重要领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

象山宝盛建设有限公司安全生产管理不到位，未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，主安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，安全生产管理机构及安全生产管理人员排查生产安全事故隐患不及时，现场监督正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）象山宝盛建设有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产“红线意则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促从业人规程作业；要提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。同时，对本单位的相关责任人依据本及时将处理情况报良庆区应急管理局备案。

（二）广西信浓建筑劳务有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取强有力措施，加业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全生产隐患题，要落实整改人员、措施、责任，及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施。

（三）中兴豫建设管理有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的施工、劳训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大的部分工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的安全生产事位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理。

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，

南宁市良庆区平乐大道金域中央四期工程工地

“4·15”物体打击死亡事故调查组

2019年5月30日