# 宁乡经开区湖南六建物资租赁有限公司
# “9•5”一般物体打击事故调查报告

宁乡市人民政府湖南六建物资租赁有限公司

“9•5”一般物体打击事故调查组

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

一、事故概述……1
（一）事故发生时间……1
（二）事故发生单位……2
（三）事故发生地点……2
（四）事故类别……2
（五）事故伤亡情况……2
（六）事故直接经济损失……2
二、事故单位及相关情况……2
（一）湖南六建物资租赁有限公司……2
（二）智能标化厂……3
（三）事故现场基本情况……3
三、事故发生经过、应急处置情况及伤亡人员情况……4
（一）事故发生经过……4
（二）应急处置情况……6
（三）伤亡人员情况……7
四、安全生产管理情况……7
（一）企业安全生产管理情况……7
（二）安全生产监管情况……8
五、事故原因及性质……
10

（一）事故直接原因……
10
（二）事故间接原因……
10
（三）事故性质认定……
10
**六、对事故有关责任人员和单位的处理建议……**
11
（一）建议不再追究责任的人员……
11
（二）建议由应急管理部门依法处理的单位……
11
（三）建议按国有企业管理人员处分条例处理的个人……
11
（四）建议按企业内部规章处理的个人……
13
**七、整改措施建议……**
13
（一）加强责任传导，切实落实企业安全生产主体责任……
13
（二）加强组织领导，严格落实…　　…地监管责任……　14

# 宁乡经开区湖南六建物资租赁有限公司“9•5”一般物体打击事故调查报告

2024年9月5日，位于宁乡经济技术开发区（以下简称宁乡经开区）的湖南六建物资租赁有限公司车间内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失166.5万元。

事故发生后，长沙市应急和安全生产委员会办公室就事故的调查处理交办给宁乡市人民政府。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宁乡市人民政府成立事故调查组，依法对事故开展调查。调查组由市应急管理局牵头，宁乡经开区管委会、市公安局、市工信局、市总工会为成员单位。同时，邀请宁乡市纪委监委参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故发生的原因和调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，湖南六建物资租赁有限公司“9•5”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

## 一、事故概述

（一）事故发生时间：2024年9月5日15时8分。

（二）事故发生单位：湖南六建物资租赁有限公司。

（三）事故发生地点：湖南六建物资租赁有限公司智能标化厂车间内。

（四）事故类别：一般物体打击事故。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

（六）事故直接经济损失：166.5万元。

## 二、事故单位相关情况

（一）湖南六建物资租赁有限公司

湖南六建物资租赁有限公司（以下简称六建租赁公司）成立于2019年7月31日，注册地址湖南省宁乡市回龙铺镇金玉村金宁大道南138号（宁乡经开区金玉片区），统一社会信用代码91430100MA4QN3****，法定代表人李志平。公司经营范围包括机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；建筑材料、脚手架、人工智能设备、智能装备销售；脚手架设计；脚手架、机械零部件的加工；建筑劳务分包；建筑器材的租赁；建筑工程材料的生产；机电生产、加工等。公司取得建筑行业安全生产许可证和起重设备安装工程（一级）和模板脚手架专业承包（不分级）资质。六建租赁公司为湖南省省属国有大型企业湖南省第六工程有限公司（国有独资）全资子公司。

六建租赁公司分为四大业务版块，分别是设备分公司负责塔吊、施工电梯的租赁；材料分公司负责架板、扣件的租赁；爬

架分公司负责爬升式脚手架的施工租赁；智能标化厂负责加工制作、翻新、销售租赁标化产品。公司法定代表人、董事长、党总支书记李志平，负责公司全面工作；总经理莫自军协管全面工作，主管公司生产、技术、业务拓展等工作，分管智能标化厂；副书记朱子龙主管党务、人务资源、经营工作，分管爬架分公司；工会主席、纪委书记陈慧主管纪检、工会工作和资产管理部，分管材料分公司；副总经理张译，主管公司成本控制和审计，分管设备分公司。六建租赁公司目前实际办公地址位于长沙市雨花区井湾子街道，其智能标化厂、爬架产品翻新等业务在宁乡经开区金玉片区。

（二）智能标化厂

智能标化厂属六建租赁公司的一个部门，主要业务是建筑用脚手架等标准化产品的维修、租赁和销售，现有正式员工 11 人，劳务派遣人员 8 人。经理李天作负责标化厂全面工作，主要负责经营和结算工作；副经理叶金涛主要负责车间生产、质量和安全并协调其他事宜；主管李斌协助叶金涛负责车间生产、安全和技术。技术员刘嘉鸿负责技术及设备维护和管理。安全员陈春生负责车间的安全管理、协管质量。郑方世负责办公室，协助陈春生负责安全生产方面资料。李文博负责仓库管理和物资采购。

（三）事故现场基本情况

事故发生在六建租赁公司智能标化厂车间内。车间“C04 原

材料区”过道上，停放着一辆湘AD4061重型半挂牵引车牵引湘A71727挂列车，车头朝车间南门门口。挂车上拖着一个集装箱，集装箱柜门敞开，货柜内已经堆码有6捆共三垛金属脚踏板。事发时，正在往集装箱货柜内装载第四垛脚踏板。脚踏板的长宽厚分别为2米、0.6米、0.06米，重量约40公斤。每18块脚踏板打包成一捆，每垛两捆，共36块，重约1.44吨，堆码高度约2.5米。集装箱货柜正后方停放着一台号牌为“场内湘A92405”的3.5吨合力牌叉车。集装箱上方的车间横梁上一台5吨门式起重机（以下简称行吊），吊钩上悬挂着纤维带吊具。集装箱货柜内边缘一台型号CBD20J-LI2电动托盘搬运车（以下简称搬运车）。该搬运车的货叉部分在集装箱货柜内，货叉上倾倒着一捆脚踏板，另一捆脚踏板打包的铁皮已经断裂，部分脚踏板散落在3.5吨叉车货叉上和地面上。搬运车电动驱动部分靠在3.5吨叉车的货叉上，驱动轮悬空。在集装箱货柜尾部与叉车之间的地面有大量血渍和擦拭血渍的布条。

## 三、事故发生经过、应急处置情况及及伤亡人员情况

### （一）事故发生经过

2024年9月5日上午早班会，六建租赁公司智能标化厂副经理叶金涛安排工人胡元军、陈某辉、贺胜军、廖述华四人将出售给湖南莺诺新材料科技有限公司的脚踏板等爬架配件打包，计划当天装载两车脚踏板等爬架配件运出公司，自己则组织刘跃兵、邓文兵两人制作广告牌。上午9时许，湖南莺诺新材料

科技有限公司安排拖带集装箱的“湘AD4061重型半挂牵引车牵引湘A71727挂列车”到达公司。10时许，受湖南莺诺新材料科技有限公司委托负责货物签收的张旦到达六建租赁公司。10时11分，张旦带集装箱货车空车过磅后，叶金涛组织主管李斌和叉车驾驶员马晓腾先把放在道上的6捆打包好的脚踏板装到货车集装箱。操作时先用3.5吨叉车把打包好的脚踏板从地面叉到集装箱靠柜门位置，用车间行吊将脚踏板抬起，将3.5吨叉车货叉抽出来。然后用3.5吨叉车把搬运车叉到集装箱里面，通过行吊吊起搬运车调整位置，使货叉插入叉住成捆脚踏板，人则站在3.5吨叉车货叉上操作搬运车把打包好的脚踏板推进集装箱里面（前端）。装载完6跺脚踏板后，叶金涛离开现场，带领刘跃兵、邓文兵去制作广告牌，马晓腾则去焊接。叶金涛计划等工人将脚踏板及附件打包好后，下午继续组织装车。

下午，贺胜军、陈某辉、胡元军、廖述华四人继续打包爬架配件。15时5分，陈某辉与胡元军见现场已有多捆已打包好的脚踏板，自发决定将打包好的脚踏板装入集装箱。而外来人员张旦则主动到车间寻找叉车钥匙，并将叉车驾驶到装载现场。未取得叉车特种作业证的陈某辉先操作叉车将地上打包好的脚踏板装入集装箱内边缘位置。李斌操作车间行吊配合陈某辉用叉车共同把搬运车吊上集装箱，然后陈某辉站在3.5吨叉车货叉上，将搬运车货叉插入脚踏板底部。胡元军则站在集装箱货

柜左侧扶着脚踏板。15 时 8 分，陈某辉先把搬运车的操作手柄拉到身前，按了小叉车手柄上的提升按钮，将脚踏板顶离集装箱底板，准备推着脚踏板送往集装箱里面。此时，陈某辉误操作，向后拨动了搬运车前进后退旋钮，搬运车突然后退，其驱动轮悬空在集装箱外，导致其货叉上的两捆脚踏板向后倾倒，其中一捆包装带断裂，脚踏板散落掉下，砸到陈某辉头部。

（二）应急处置情况

陈某辉头部严重受伤，大量出血，呼吸微弱。胡元军立即展开急救，清理嘴内血块。李斌马上向经理李天作报告情况。技术员刘嘉鸿 15 时 10 分拨打了 120 急救电话。十多分钟后，120 随车医生到达现场，进行了心肺复苏、除颤等急救处理，确认陈某辉已无生命体征。六建租赁公司相关负责人立即向经开区管委会报告事故情况。随后，经开区管委会、公安、应急等相继到达现场参与现场处置及调查。2024 年 9 月 6 日，六建租赁公司与死者家属达成调解协议。经评估，事故发生后应急救援处置工作开展有序，现场处置得当，未扩大人员伤亡和财产损失，未造成次生事故。事故善后处置及时，未造成不良社会影响。




图 1 现场照片




图 2 现场照片

（三）伤亡人员情况

陈某辉，男，54 岁，身份证号码为 430124196912 17****，户籍地址湖南省宁乡市回龙铺镇白金村拱桥组，系第三方劳务公司派遣到六建租赁公司智能标化厂的劳务人员，主要从事装

卸、搬运、打包等工作。

## 四、安全生产管理情况

### （一）企业安全生产管理情况

六建租赁公司成立了安全生产管理委员会，主任李志平，副主任莫自军，蒋安邦、周绪波、童发湘、周伟、李天作等为成员。各分公司成立了安全生产领导小组。智能标化厂安全生产领导小组组长李天作，专职安全员陈春生。公司建立了全员安全生产责任制并对落实情况进行监督考核；公司制定了相关安全生产规章制度和相关安全操作规程。公司从业人员进行了三级安全教育培训，并进行了考试。公司主要负责人和相关安全生产管理人员持有建筑施工企业安全生产考核合格证书。公司定期召开安全生产工作会议，研究部署安全生产工作。定期开展隐患排查治理。每天召开班前会，集中宣讲安全生产注意事项。

但经调查，六建租赁公司安全生产主体责任落实不力，现场安全管理不到位。一是安全风险辨识和管控不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[1]。对集装箱装载过程存在的物体打击等安全风险认识不足，未制定并落实安全可靠的装载方案，也未采取必要的安全防范措施。二是现场安全管理不到位，未有效教育和督促从业人员严格执行依法

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

制定的保障安全生产的行业标准[2]和本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[3]。外来人员张旦擅自操作叉车、陈某辉未取得叉车特种作业证操作叉车[4]；陈某辉站在3.5吨叉车货叉上操作，把货叉当作工作平台[5]，其搬运车上货物堆码高达2.5米。六建租赁公司现场管控不严，对这些违章、违法行为未及时制止。

（二）安全生产监管情况

宁乡经开区管委会产业发展局（即安全生产监管局，两块牌子一配套班子，以下简称经开区安监局）负责其辖区内生产企业的安全生产监管。经开区安监局安监专干刘耀龙和宁乡市金玉工业发展投资有限公司（以下简称金玉公司）马勇、胡应负责宁乡经开区金玉片区的日常安全巡查。

根据安全生产年度计划铺排，2023年下半年以来，经开区安监局、金玉公司组织三方服务机构对六建租赁公司进行三轮隐患大排查。2023年7月21日发现4条隐患，2023年10月9日发现7条隐患，2024年6月11日发现7条隐患。上述问题隐患均已全部督促整改完成。2023年12月29日，经开区安监局、金玉公司对六建租赁公司开展节前安全生产巡查，并开展年度

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5] 《场(厂)内 规 》（ 安全 规 TSG 81-2022）第5.1.4安全 规6）严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置。

安全目标管理考核。2024年2月13日，金玉公司总经理潘敏带领值班人员巡查六建产业园。

2023年9月27日，经开区安监局、金玉公司联合蓝天应急救援服务中心组织六建租赁公司开展应急救援演练活动。

金玉公司联合经开区安委办制订《宁乡经开区金玉片区落实<宁乡市关于加强安全生产工作的八项措施>实施方案》（金玉发〔2023〕4号）和《关于印发<宁乡经开区金玉片区企业安全生产目标管理考核细则>的通知》(金玉发〔2024〕2号）文件，每月对金玉片区内企业落实情况进行考核，并督促落实整改。六建租赁公司近段考核得分分别为83（2023年），83（2024年1-2月），68分（2024年3月），69分（2024年4月），89分（2024年5月），99分（2024年6月），95分（2024年7月），82分（2024年8月）。

2024年4月18日，因安全管理问题，经开区安委办联合金玉公司约谈六建租赁公司相关管理人员，督促企业落实好安全生产各项措施。

调查中，未发现经开区安监局等相关部门履职不到位的情况。

## 五、事故原因及性质

### （一）事故直接原因

陈某辉忽视安全，违章冒险作业。陈某辉违规站在3.5吨叉车货叉上操作搬运车，且其搬运车货物堆码过高，操作搬运车

时，误向后拨动了搬运车前进后退旋钮，搬运车突然后退，导致其货叉上的两捆脚踏板倾倒，其中一捆包装带断裂，脚踏板散落掉下，砸到其头部导致死亡。

（二）事故间接原因

六建租赁公司安全生产主体责任落实不力，现场安全管理不到位。安全风险辨识和管控不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未有效教育和督促从业人员严格执行依法制定的保障安全生产的行业标准和本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）事故性质认定

经调查认定，湖南六建物资租赁有限公司“9•5”一般物体打击故是一起因作业人员违章冒险操作、现场安全管理不到位、企业主体责任落实不力而导致的生产安全责任事故。

**六、对事故有关责任人员和单位的处理建议**

（一）建议不再追究责任的人员

陈某辉，六建租赁公司智能标化厂工人。忽视安全、违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议由应急管理部门依法处理的单位

**湖南六建物资租赁有限公司**，安全生产主体责任落实不力，现场安全管理不到位。安全风险辨识和管控不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未有效教育

和督促从业人员严格执行依法制定的保障安全生产的行业标准和本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。六建租赁公司是事故的发生单位，对事故的发生负有直接的主体责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[6]，给予行政处罚。

（三）建议按《国有企业管理人员处分条例》处理的个人

**1.李志平，**六建租赁公司法定代表人、董事长，负责公司全面工作，安全生产第一责任人。未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未有效监督督促智能标化厂相关管理人员认真履行安全生产管理职责，对公司存的安全管理问题失察，对本次事故发生负领导责任。建议由湖南省第六工程有限公司依据《国有企业管理人员处分条例》（国务院令第781号）第二十五条第（五）项的规定[7]，给予处理。

**2.莫自军，**六建租赁公司总经理，协管公司全面工作，分管智能标化厂。未认真督促、检查智能标化厂的安全生产工作，未有效监督督促智能标化厂相关管理人员认真履行安全生产管理职责，对智能标化厂存的安全管理问题失察，对本次事故发生负有领导责任。建议由湖南省第六工程有限公司依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项的规定，给予

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

[7] 《国有企业管理人员处分条例》（国务院令第781号）第二十五条 国有企业管理人员有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，依据公职人员政务处分法第三十九条的规定，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（五）项不履行或者不依法履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故；

处理。

**3.李天作**，六建租赁公司智能标化厂经理，负责智能标化厂全面工作。未认真督促、检查智能标化厂的安全生产工作，未及时发现并消除智能标化厂存在的生产安全事故隐患，对本次事故发生负有直接领导责任。建议由六建租赁公司依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项的规定，给予处理。

**4.陈春生**，六建租赁公司智能标化厂安全员，负责智能标化厂日常安全生产检查和隐患排查治理，及时纠正和制止违章作业。未认真履行安全生产管理职责，未认真检查智能标化厂的安全生产状况，未及时发现并制止员工的违章冒险作业，对本次事故发生负有安全监督管理责任。建议由六建租赁公司依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项的规定，给予处理。

**5.李斌**，六建租赁公司智能标化厂主管，协助副经理叶金涛负责车间生产、安全和技术。对集装箱装载过程存在的物体打击等安全风险认识不足，未采取必要的安全防范措施，对现场工人的违章冒险作业未及时制止，对本次事故发生负有直接管理责任。建议由六建租赁公司依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项的规定，给予处理。

（四）建议按企业内部规章处理的个人

**6.叶金涛**，六建租赁公司智能标化厂副经理，负责车间生

产、质量和安全。对集装箱装载过程存在的物体打击等安全风险认识不足，未制定并落实安全可靠的装载方案，也未采取必要的安全防范措施，对车间内的违章作业行为未及时发现并制止，对本次事故发生负有直接管理责任。鉴于其为第三方劳务公司派遣人员，建议六建租赁公司依据公司内部规章制度处理。

**七、整改措施建议**

有关各方要汲取“9•5”物体打击事故的深刻教训，认真分析事故发生原因，举一反三，落实好事故防范措施。

（一）加强责任传导，切实落实企业主体责任

六建租赁公司要切实落实安全生产主体责任，要把安全生产责任落实到车间班组、落实到员工、落实到每个环节。要持续加强对从业人员进行安全生产教育和培训，切实提高全员安全意识和安全生产知识能力；要加强安全风险辨识和管控，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要加强现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）加强组织领导，严格落实园区监管责任

宁乡经开区管委会要进一步增强责任意识和危机意识，加强安全生产工作的组织领导，严格督促区安监局等部门落实安全监督管理责任。经开区安监局要认真分析园区企业安全生产形势，加强统筹协调，持续推进辖区企业安全生产八项措施落实

落细。经开区安监局、金玉公司要加强对辖区企业的监督检查，严格督促企业建立健全安全管理体系，完善安全预防控制体系，加大隐患排查整治力度，全面提升安全生产管理水平。

附件:

1、附件 1 事故调查组名单

2、附件 2 现场勘查报告

3、附件 3 现场示意图

4、附件 4 伤亡人员情况表

5、附件 5 直接经济损失统计表

宁乡市人民政府湖南六建物资租赁有限公司

“9•5”一般物体打击事故调查组

2024 年 10 月 31 日