太谷县西仉村三红建材厂
“4·24”制砖打包机挤压一般事故调查报告

2024年4月24日4时20分许，太谷县西仉村三红建材厂发生了一起制砖打包作业穿带槽挤压操作人员的机械伤害事故，导致1人死亡。截至目前，事故共造成直接经济损失152万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，2024年4月29日，太谷区政府成立了“4.24”太谷县西仉村三红建材厂一般亡人事故调查组(以下简称事故调查组)，由区委常委、副区长任组长，区应急管理局、区纪委监委、区公安分局、区总工会、范村镇等部门人员组成，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故单位和责任人员的处理意见和建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**“4·24”事故是一起因企业对打包机自动化作业过程现场管控措施不到位，打包机作业人员安全意识薄弱，麻痹大意，导致的一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故涉及相关单位基本情况

太谷县西仉村三红建材厂成立于2008年3月13日，注册地址为山西省晋中市太谷区范村镇西仉村，法人代表秦××，经济类型个人独资企业，统一社会信用代码：9114**********815X。经营范围：生产销售：煤矸石烧结多孔（空心）砖，销售：建材、装潢材料；混凝土加工、销售、配送。年生产规模 8000 万块煤矸石烧结多孔（空心）砖。

企业资质情况：晋中市太谷区自然资源局于2023年7月换发采矿许可证，证号C1407262009037130009192。有效期限为壹年，自2023年7月7日至2024年7月7日；晋中市应急管理局于2023年10月换发安全生产许可证，编号（晋市）FM安许证[2023]K216Y3号，有效期为2023年10月19日至2024年7月7日。企业在2017年8月开展了安全生产双预防机制建设，2020年6月进行了《年产8000万块煤矸石烧结多孔（空心）砖生产线项目》安全现状评价，2024年1月进行了安全生产标准化三级企业复评工作。企业建立有较为完善的安全生产管理制度及安全操作规程，编制有生产安全事故应急救援预案（于2023年7月晋中市太谷区应急管理局备案），建立有隐患排查治理台账、安全培训等相关记录。企业负责人秦××取得晋中市应急管理局安全生产知识和管理能力考核合格证。企业配备有专职安全管理人员三名。

该企业为了提高打包作业生产效率，于2023年11月5日与

山东聚祥机械股份有限公司（统一社会信用代码：9137**********908R，注册地址为山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南）签订打包机制作销售合同，编号JX20231105A。2023年12月初安装完成，未投入使用。2024年开工后，3月底至4月初山东聚祥机械股份有限公司技术人员来厂调试设备、试运行，并对打包机操作员夏××和毕×进行操作培训。

打包机投入运行后，打包作业区实行两班作业制，每日凌晨0时至中午12时换班，每班6人，其中4人负责成品砖码垛，2人负责打包作业，通常情况下，打包工张××与打包机操作员夏××配合完成打包作业。

（二）事故发生时间、地点、等级

1.事故发生时间：2024年4月24日4时20分许

2.事故发生地点：太谷县西仉村三红建材厂打包作业现场

3.事故性质、等级、分类：

事故性质：生产安全责任事故

事故等级：一般事故

事故类别：机械伤害

（三）事故直接经济损失

截至目前，本次事故共造成直接经济损失152万元。

（四）伤亡人员情况

张××，男，37岁，家住山西省晋中市榆次区修文镇内白村瑞福小区39号，身份证号1424**********4519，（死亡），事发

前为太谷县西仉村三红建材厂制砖打包工。

二、事故发生经过及救援过程

（一）事故经过

2024 年 4 月 24 日凌晨 0 时左右，制砖打包工张××上岗进入打包作业区域，与打包机操作员夏××配合将码垛好的砖由自动化打包机完成打包作业。4 时 19 分 50 秒，张××在巡查过程中发现待打包的一砖垛立面有突出不平整，立即从地上捡起一块砖进行连续敲击，并随着传输链托盘上自动化行进的砖跺行进，4 时 19 分 59 秒行进至打包机穿带槽运行工作区（穿带槽在略高于传输链 95 mm的水平面，垂直传输链方向运行。非动作状态时穿带槽与传输链间距为 250 mm），因空间狭窄，略停调整身体后挤进穿带槽与传输链之间的狭窄区域，继续敲击砖跺。于 4 时 20 分 05 秒，被自动化运行的穿带槽挤压趴伏于传输链上，事故发生。

（二）救援过程

事故发生后，与张××配合作业的打包机操作员夏××第一时间按了手中遥控器暂停按钮，暂停机器继续动作，后跑到打包机电脑控制处按了设备急停，并将控制旋钮从自动打到手动状态，并大声呼救。听到呼救声的附近员工，陆续赶到现场。

4 时 20 分 45 秒，夏××操作打包机电脑按钮想把穿带槽退出，结果误操作使穿带槽继续运行一个行程，致使伤者二次挤压，现场人员停止行动。4 时 21 分 44 秒，夏××电话报告生产班长常××事发情况，生产班长常××于 4 时 24 分 40 秒到达现场后立即组

织现场工人进行紧急救援。为避免再次伤害，找来拆卸工具，采取拆卸打包机穿带槽的方式，进行了紧急处置。于4时30分45秒将打包机穿带槽移除，将伤者抬出。

当时，现场人员担心120来回耽误时间，没有拨打120急救电话，直接与急诊科医护人员取得联系，告知相关情况，做好急救准备。同时调来本企业员工石××的车辆将伤者紧急送往榆次区人民医院进行救治。伤者送达榆次区人民医院急诊科，约进行了40分钟的诊断与急救，于2024年4月24日6时左右宣布抢救无效死亡。

（三）事故上报情况

事故发生时间2024年4月24日4时20分05秒。4时21分44秒，夏××电话报告生产班长事故情况；生产班长常××赶到现场组织救援，于4时30分45秒将伤者从打包机穿带槽挤压处救出，立即送榆次区人民医院；在伤者送往榆次区人民医院的途中，于5时18分生产班长常××电话报告主要负责人秦××；主要负责人秦××接到报告后立即赶往榆次区人民医院了解伤者具体情况；榆次区人民医院于2024年4月24日6时左右宣布伤者抢救无效死亡；6时43分主要负责人秦××电话报告太谷区应急局事故相关情况。

事故发生后，厂负责人于当日6时43分电话报告了区应急管理局，应急管理局接到报告后于6时50分电话报告区政府，电话通知了范村镇政府，6时55分左右电话报告了晋中市应急

管理局。监管人员早上 8 时左右到达现场进行核查调查，同时配合镇政府、公安部门和厂里有关人员积极安抚家属。

三、事故发生原因

（一）直接原因

制砖打包工张××在打包机自动化作业过程中，未停机的情况下，违规进入打包机穿带槽动作行程区（危险区域）进行作业，被按程序自动化运行的打包机穿带槽挤压，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 制砖打包机设备本体安全防护装置不完善。打包机穿带槽行程区域（危险区域）未设防护栏，致使人员进入；危险区域未设置明显的警示、提示。违反《安全生产法》第二十九条规定，该单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

2. 打包机作业通常为双人配合作业，应由一人负责指挥，统一协调。事发时，二人协调配合不当，打包机操作员未能及时发现并阻止伤者进入危险区域。违反《安全生产法》第五十七条规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。

3. 打包机为新投入运行的设备，员工对新设备的危险危害因素认识不足，安全防范知识、技能不足。违反《安全生产法》第

四十四条规定，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.员工培训不到位。违反《安全生产法》第二十九条规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

5.企业相关管理制度落实不到位。违反《安全生产法》第二十八条规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.张××，太谷县西仉村三红建材厂工人，违规进入打包机穿带槽动作行程区（危险区域）进行作业，导致机械伤害事故生，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中死亡，故不予追究。

2.秦××，企业负责人，未认真履行法定负责人安全生产管理职责，未认真组织对新设备、新工艺的性能、使用、培训进行专门的安全交底，未组织对可能存在的风险和隐患进行告知，对企业的安全失管漏控，对事故的发生负有领导责任。

建议：依据《安全生产法》第九十五条[1]之规定，由应急部门给予其行政处罚。

夏××，太谷县西仉村三红建材厂工人，打包机作业通常为双人配合作业，应由一人负责指挥，统一协调。事发时，二人协调配合不当，打包机操作员夏××未能及时发现并阻止伤者进入危险区域。违反《 安全生产法》第五十七条[2]之规定。

建议：依据《安全生产法》第一百零七条[3]规定，生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，由太谷县西仉村三红建材厂依照企业相关规章制度给予处分。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。[2]第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。[3]第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生重大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。[4]《安全生产事故处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成 3 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；（三）造成 2 人死亡，或者 6 人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，处 70 万元以上 100 万元以下的罚款。

（二）对有关责任单位的处理建议

太谷县西仉村三红建材厂，未按照规定在采用新设备、新工艺时，组织对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，未全面如实记录安全生产教育和培训情况，未将事故隐患排查治理情况如实记录且告知从业人员，未定期组织应急演练，对事故的发生负主体责任。

建议：依据《安全生产法》第一百一十四条[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[4]，对企业除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

（三）其他建议

建议范村镇人民政府、区应急管理局向区委、区政府作出深刻全面检查，同时要认真总结经验，汲取事故教训，严格落实行业管理、属地监管责任，细化本单位安全生产责任分工，不留死角、盲区，进一步加强安全生产监督管理工作。

五、事故防范措施和建议

1.生产认识，树立安全第一意识。要牢固树立红线意识，坚持安全发展理念，杜绝麻痹思想和侥幸心理，始终将安全生产工作摆在首要位置。要定期研究安全生产工作，针对本行业领域突出问题研究制定针对性措施和办法。推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设，全面提升企业安全防范能力。

2.落实企业主体责任，规范安全生产行为。各有关部门督促企业严格按照法律法规和标准要求，积极推进建设项目安全设施

“三同时”、安全生产标准化达标和双重预防机制创建工作，认真完善安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制充分发挥安全管理机构作用。要督促企业建立完善有限空间作业等危险作业安全管理制度和操作规程，组织对危险作业场所进行有害危险因素辨识，加强危险作业现场安全管理，强化承包和分包管理，严禁以包代管、违法分包和转包。

3.强化部门安全监管，推动监管责任落实。负有安全生产监管职责的部门要加强对所属企业的现场监督检查，严格执法，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，对拒不整改的，依法采取停产、停电等强制措施，并按照上限予以行政处罚。重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停产整顿。安全生产综合监管部门要强化监督、指导、协调职能，督促职能部门认真履行安全监管职责，规范执法行为。

4.加强安全教育培训，提升管理执法能力。各类企业要进一步强化“三级”（厂级、车间级、岗位）安全教育培训，使每位岗位操作人员都能严格执行作业规章标准程序。要强化对一线重点和关键岗位人员持证上岗和履职情况的监督检查，杜绝无证上岗和“三违”现象的发生。进一步强化基层安全监管队伍执法能力，积极组织执法培训，不断提升监管人员业务素质，严格执法程序，进一步提升各级监管部门执法能力。

5.制定完善应急预案，提高应急处置能力。各企业要针对有限空间等高危作业场所的特点，制定应急预案，并配备呼吸器、

防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。要为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。一旦发生事故，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。

6.汲取事故教训，开展警示教育活动。按照事故处理四不放过的原则，举一反三，汲取事故教训，在全区范围内进行生产经营单位的事故警示教育，开展安全生产大检查，排查治理安全隐患，确保企业安全生产。

“4·24”机械伤害一般事故调查组

2024年8月8日