昌吉市人民政府

www.cjs.gov.cn

昌吉市新疆XXXX有限公司“4•17” 一般灼烫事故调查报告

索 引 号	CJS003/2026-000066	主题分类	
发布机构	昌吉市应急管理局	发文日期	2026-10-13 19:04:43
名　　称	昌吉市新疆XXXX有限公司“4·17” 一般灼烫事故调查报告		
文　　号		主 题 词	昌吉市 新疆 xxxx 17 一般 调查报告
来　　源	昌吉市人民政府		

昌吉市新疆XXXX有限公司“4·17”

一般灼烫事故调查报告

2026年4月17日01时许，昌吉市大西渠镇XXXX换热站，一名巡检工因主蒸汽管道电动调节阀门法兰处，突发高压蒸汽泄漏，发生高温灼烫事故，人死亡，直接经济损失约142万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经昌吉市人民政府批准，2029日成立了由副市长任组长，市城市管理局、公安局、应急管理局、人社局、总工会、大西渠镇等有关单位组成的昌吉市新疆XXXX有限责任公司“4·灼烫事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作，同时邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、人和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措

经调查认定，昌吉市新疆XXXX有限责任公司“4·17”一般灼烫事故是一起因作业人员违规调节高压蒸汽管道阀门，造成高压蒸汽泄漏，短时间充空间，致使其被高温蒸汽灼烫死亡，导致人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.新疆XXXX有限责任公司，成立于2011年3月，注册资本：5000万元，地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河路和谐时代广场。经营范围：水利工、市政工程施工；环境保护工程施工；节水灌溉服务；道路工程施工；钢结构工程；园林绿化工程；房屋建筑工程；建筑装修工程；建筑工程机械与赁；预制构件工程安装服务；工人设施的维护与管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.新疆XXXX有限公司，成立于2015年11月，注册资本：15400万元，地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市北京北路。经营范围：热力生产和供应；业咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）合同签订情况

2023年9月11日新疆XXXX有限公司与新疆XXXX有限责任公司签订为期三年的供热委托服务合同（含《安全健康环保管理协议》）。合同期为2029日–2026年9月28日，采暖期委托劳务内容具体为：热网和各站点供热系统日常运行维护检修、巡检点检、平衡调整及供暖设备设施、电气和热控的作等；蒸汽管网设备设施日常运行维护检修、巡检点检及供热、供汽突发事故应急抢修；供热、供汽趸售计量日常巡检维护等；检修期委托劳务内容具热网和各站点供热系统、设备设施检修工作；蒸汽管网设备设施日常运行维护检修、巡检点检、突发事故应急抢修等；供汽趸售计量日常巡检维护等工

（三）事故相关单位安全管理情况

新疆XXXX有限公司，作为热力设施产权单位，按照相关要求落实安全生产主体责任。蒸汽管网设备于2018年建设完成，经设计单位、施工单位单位及建设单位按照《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28–2014）及其他相关标注验收合格。夏季设备停运期间进行检查及定期维护保养，设及定期维护符合本质安全管理要求。建立蒸汽管网设备定期巡检、维护保养制度、检维修作业指导书等相关制度；与新疆XXXX有限责任公司签订安全理协议，明确双方安全职责。新疆XXXX有限公司对安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查。组织外包单位员工开展岗前安全教育、岗规程培训、作业风险告知及现场安全技术交底。日常巡查、月度抽查、节假日专项检查相结合，重点对蒸汽管网运行状态、设备维保质量、特殊作业现进行等内容开展常态化隐患排查。新疆XXXX有限公司已按要求落实相关管理职责。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生背景

2026年4月16日对大西渠片区进行供热，启动2号汽水换热器，20时00分2号汽水换热器投入正常，蒸汽温度175℃，蒸汽压力0.53MPa，蒸汽流吨，二网供水温度45℃，二网供水压力0.28MPa，二网回水温度33℃，换热站为无人值守远程控制运行站。

（二）事故发生经过

2026年4月17日00时05分，XXXX运维巡检工叶某对无人值守换热站开展巡检工作。

00时34分，运维巡检工叶某对换热站控制柜面板进行检查，发现二网出水温度参数偏高。

00时39分，运维巡检工叶某从汽水换热器楼梯处进入蒸汽管沟检查。

00时44分，蒸汽管沟处突然冒出大量蒸汽。

01时08分，XXXX公司远程控制室张某发现蒸汽泄漏且无法与叶某取得联系，随即电话通知XXXX项目经理祁某，告知热网首站一楼发生蒸汽泄漏巡检工叶某失联。祁某当即拨打叶某电话，始终无人接通。

01时12分，祁某通知XXXX蒸汽运维检修工安某立即前往热网首站，处置蒸汽泄漏突发问题。

01时35分，祁某抵达热网首站现场，此时安某与张某正准备打开蒸汽管沟南侧盖板。

01时36分，安某与张某打开南侧管沟盖板，发现叶某侧卧于管沟最南端、脸部朝下，经初步查看其身体已僵硬。

（三）事故现场应急处置情况

事故发生后，01时37分，张某拨打120急救电话，XXXX热力公司供汽专工马某达事故现场，祁某、安某下至管沟内，用绳索捆绑在叶某胸部，马某合力将其救出管沟。02时05分，120急救人员到达现场，对叶某进行现场检查，确认其已无生命体征，告知现场人员等待公安法医鉴定，随后120医撤离现场。

（四）事故信息接报及响应情况

2026年4月17日1时8分，XXXX公司张某发现运维工叶某失联，随即电话报告项目经理祁某。1时36分项目经理祁某赶至现场，1时40分拨打110报时00分昌吉市应急管理局接到110指挥中心事故信息报告后，迅速启动应急响应，立即组织开展事故调查、取证工作。

（五）事故应急处置评估

4月17日02时00分接到110指挥中心事故信息报告后，昌吉市应急管理局安排部署迅速启动应急响应，组织开展事故调查、取证工作；整个应急处中，组织有力，现场情况研判准确，救援处置得当，没有发生次生灾害和救援人员及其他人员伤亡情况。

（六）事故现场勘验情况

汽水换热站蒸汽管道管沟深度约2.3m，宽1.5m，南北走向长约16m，顶部盖板为花纹钢板（自制）。蒸汽管道自南向北依次安装有DN200焊接DN200气动阀、压力变送器、DN200蒸汽流量计、温度变送器、DN200电动调节阀。DN200焊接球阀前端安装一套疏水系统，疏水系统主路及旁路DN50焊接球阀和一个DN50疏水器组成。蒸汽管道、流量计、球阀、调节阀按设计方案建设和配置、组织验收。叶某躺在蒸汽管沟南侧蒸汽管道入口球蒸汽管道东侧。泄漏点为蒸汽管沟北侧出口蒸汽管道电动调节门处，距离受害者约15米。

（七）善后处置情况

事故发生后，新疆XXXX有限责任公司与死者家属积极开展安抚和伤亡赔付等有关工作。经双方协商，对死者家属赔付赔偿款共计142万元。



（图1 死者位置）



（图2蒸汽管沟南侧死者位置处）



（图3 蒸汽管沟北侧入口）

三、事故伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

新疆XXXX有限责任公司“4·17”一般灼烫事故造成1人死亡。死者叶某，男，汉族，45岁，户籍地址：甘肃省静宁县人，现住地址：昌吉市大西渠小区XXXX室。新疆XXXX有限责任公司巡检工。在本起事故中死亡。

（二）直接经济损失

截至目前，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定，该事故直接经济损失为142万元。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

新疆XXXX有限责任公司巡检工叶某安全意识淡薄，有限空间安全风险辨识不到位。在未办理有限空间作业票的情况下，擅自进入有限空间作业调节高压蒸汽管道阀门，造成高压蒸汽泄漏，短时间充斥密闭空间，致使其被高温蒸汽灼烫死亡，是该起事故的直接原因。

（二）原因分析

运行规程中关于汽水换热站水温调节要求“控制阀门开度增量不超过5°/次，每次阀门操作后，应维持阀门开度不少于30min，观察一网供水温度况以及汽水换热器液位，及时进行液位调整，防止汽水换热器液位超限值。”实际叶某在操作过程中蒸汽流量2分钟内从0t/h增加至10t/h，反映出操作阀增量过大、阀门开启操作过快。球阀开启速度过快导致管道内蒸汽压力迅速升高及冲击振动，金属缠绕垫片瞬间呲漏，造成法兰大量蒸汽泄漏，造成人死亡。

（三）间接原因

1.管理原因：新疆XXXX有限责任公司，安全管理主体责任落实不到位，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，未制定有限空间批管理制度，未制定有限空间作业事故应急预案。对现场存在的各类风险分析不足，对巡检作业过程中发生的异常状况处置不力。

2.教育培训原因：新疆XXXX有限责任公司，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

（四）其他可能因素排查

昌吉市公安局通过现场勘察、调查询问、尸表检验等工作，排除人为故意刑事嫌疑。

五、有关部门主要问题

（一）昌吉市城市管理局对辖区内供热企业监督管理力度不够，对供热企业首站、泵站等重点部位隐患排查不到位，未发现有限空间作业存在患，未切实履行行业监管职责。

（二）大西渠镇人民政府属地管理缺失，对辖区内企业监管力度不够。未认真落实属地管理责任，未有效督促指导检查辖区危险作业情况。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

叶某，安全意识淡薄，在未办理有限空间作业票、监护人员未在场的情况下，擅自进入有限空间作业，应对本起事故负直接责任，鉴于其在事亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移交司法机关追究刑事责任人员

董某，新疆XXXX有限责任公司总经理，作为该公司主要负责人，未组织制定并实施本单位有限空间作业操作规程，未组织建立并落实安全风险控和隐患排查治理双重预防工作机制，未组织制定并实施本单位有限空间作业生产安全事故应急救援预案，导致事故发生，涉嫌重大责任事故罪，建议法机关追究刑事责任。

（三）对有关人员处理建议

1.董某，新疆XXXX有限责任公司总经理，未组织制定并实施本单位有限空间作业操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理防工作机制，未组织制定并实施本单位有限空间作业生产安全事故应急救援预案，对事故发生负有直接领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安法》第二十一条第二项、第五项、第六项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其依法给予行政

2.祁某，新疆XXXX有限责任公司项目经理，作为项目现场主要负责人，未督促现场作业人员严格执行操作规程，对事故发生负有管理责任。以上反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其依法给予行政

（四）对有关单位处理建议

1.新疆XXXX有限责任公司，未认真落实企业安全生产主体责任。未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全程。未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。未制定有限空间作业审批管理制度，未制定有限空间作业事故应急预案。对事故发生负有违反了《中华人民共和国安全生产》第二十八条第一款、第四十一条第一款、第八十一条之规定，建议由昌吉市应急管理局依据《中华人民共和国安法》第一百一十四条第一项之规定对其依法给予行政处罚。

（五）对行业监管部门处理建议

1.昌吉市城市管理局，未按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，日常安全生产检查不深不细，未能及时检查换热站的事故隐患，对事故发生负有监管责任，建议昌吉市城市管理局向昌吉市人民政府作出书面检查，并由市领导运用第一种形态对昌吉市城市主要领导进行约谈。

2.大西渠镇人民政府属地管理不细，未认真落实属地管理责任，未有效督促指导检查辖区危险作业情况。对事故发生负有属地管理责任，建议大人民政府向昌吉市人民政府作出书面检查，并由市领导运用第一种形态对大西渠镇主要领导进行约谈。

七、**事故整改和防范措施**

为进一步加强安全生产管理工作，杜绝类似事故的再次发生，事故调查组提出如下防范措施：

（一）新疆XXXX有限责任公司

1.完善作业制度与操作规程，8月30日前，全面梳理换热站巡检、蒸汽管道操作、高压阀门调节（优化手动调节阀门方式）、有限空间作业全流程容，重新修订、编制标准化作业规程。

2.建立有限空间全链条管控体系，8月30日前，针对换热站蒸汽管沟密闭空间风险，专项制定有限空间作业安全审批管理制度，明确有限空间单、作业审批流程、作业准入条件、现场监护要求、作业禁限规定。

3.健全双重预防机制，精准管控风险隐患。8月30日前，组织专业技术人员对所有换热站、蒸汽管网、阀门法兰、密闭管沟等作业区域，开展全险有害因素辨识和安全风险评估。分级分类建立风险清单、隐患台账，明确管控责任人、管控措施、排查频次，实现风险动态管控、隐患闭环整改。

4.开展全员专项安全警示教育，针对本次事故违规调节阀门的操作、风险辨识不足问题，组织全体运维、巡检、检修人员开展全覆盖专项警示教对调节阀门操作进行专项教育培训。

5.落实现场作业全过程管控，严格落实危险作业管控机制，换热站夜间巡检、密闭管沟作业、高压设备调节作业，必须落实双人作业、专人监护对站内远程监控、参数预警系统进行全面检修优化，强化二网温度、蒸汽压力、流量异常数据实时预警，发现参数突变、设备异常立即停机核查，杜绝业、冒险作业行为。

（二）昌吉市城市管理局，要认真吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全求，于2026年供暖季前，对辖区所有热力运行泵站、汽水换热站、计量站、蒸汽管沟等重点密闭有限空间、高压蒸汽设备点位开展全覆盖隐患排查。查蒸汽阀门操作规范、法兰密封设备状态、有限空间管控措施、应急防护装备配置情况，建立问题台账，限期督促企业整改销号，彻底消除设备泄漏、业安全隐患。

（三）大西渠镇人民政府，大西渠镇人民政府要加强属地安全管理，持续开展各类生产经营场所隐患排查，监督生产经营单位落实对作业人员的训，加强危险作业现场安全防护措施落实情况监督指导，及时发现和纠正违规冒险作业行为，对发现的违法违规行为移交行业主管部门处理。

主办：昌吉市人民政府办公室 承办：昌吉市人民政府电子政务办公室

政府网站标识码：6523010003 新公网安备：65230102652307号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg) 新ICP备：13003649号-3 (http://beian.miit.gov.cn)

地址：新疆昌吉市建国西路169号 运维电话：0994-2596581 网站地图 (/setmap.htm) 法律声明 (/wzjcxx/841625.htm) 关于我们 (/wzjcxx/841624.htm)

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=5430DA412E6047B2E053022819ACA99E)

政府网站找错



(//www.xjwljb.com)

昌吉市人民政府开办

昌吉市人民政府办公室主办

昌吉市人民政府电子政务办公室承办

ICP备案编号:新ICP备13003649-3