滑县产业集聚区“3.14”较大道路交通事故调查报告

时间：2019-04-09 来源：事故调查处 分享：

滑县产业集聚区“3·14”较大道路交通事故调查报告

2018年3月14日9时01分许，河南省滑县产业集聚区湘江路和泰山路交叉口发生一起较大道路交通事故，造成4人死亡，10人受伤。直接经济损失约260万元。

事故发生后，时任省委书记谢伏瞻，时任省委常委、政法委书记许甘露，副省长、公安厅厅长舒庆分别作出重要批示，要求全力抢救受伤人员，妥善处理死难者善后事宜，查明事故原因，严肃追究相关责任人员的责任。

根据省委、省政府领导同志重要批示精神和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经县政府批准，成立了由县安监局牵头，县监察委、公安局、交通运输局、卫计委、交警大队、总工会和产业集聚区管委会组成的滑县产业集聚区“3·14”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关单位的处理建议和事故防范整改措施建议，形成了事故调查报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1、豫E89588号中型普通客车，登记所有人：河南中州集团滑县通达运输有限公司。车辆品牌型号为东风特种牌EQ6607LT1，车辆识别代号：LGF179GG5FF108408，发动机号：FG1FPF00809，2015年8月27日在安阳市公安局交通警察支队注册登记，使用性质为公路客运，核定载人数为19人，发证日期为2015年9月1日，审验有效期至2018年8月31日，购买有交强险、100万三责险及承运人员责任险40万元/员，保险有效。

2、豫EA9J56号小型普通客车，登记所有人：付战朋，登记地址为：河南省滑县新区三里庄村87号，初次登记日期：2014年10月9日，车辆品牌为：五菱牌，车辆识别代号：LZWACAGA9E1105859,发动机号：E06529250，核定载人数为8人，审验有效期止2018年10月31日。购买有交强险及30万三责险，保险有效。

（二）驾驶人情况

1、袁凯令，男，豫E89588号中型普通客车驾驶人，1982年3月18日，汉族，身份证号码：410526198203186870，滑县慈周寨镇北李庄村人，准驾车型：B1B2。事发前驾驶证状态正常。

2、付战朋，男，豫EA9J56号小型普通客车车主及驾驶

人，1984 年 7 月 3 日，汉族，身份证号码：410526198407030513，滑县产业集聚区三里庄村人，准驾车型：B2。事发前驾驶证状态正常。

（三）事故路段情况

事故地点位于滑县产业集聚区湘江路和泰山路交叉口。路口为无交通信号灯控制的平面十字交叉路口，沥青路面，路面平直、无障碍，视线良好。属于城市道路。

东西走向为湘江路延伸路段，全长 507 米，双向六车道，中心施划有黄色双实线，路口东段路面全宽为 23 米，机非未分离；路口西段（西口为桥梁）路面全宽 31 米，机非分离；该路段仅施划有交通标线，未设置交通标志标牌等交通设施。

南北走向为泰山路，双向两车道沥青混凝土路面，路面全宽均为 11 米，全段总长 2406 米，南北两端均未修通，全段无标志标牌、未施划路面标线等交通设施。两条道路均无路灯照明装置，也未设置路名牌。

湘江路和泰山路建设单位为滑县产业集聚区管委会，2013 年 4 月由河南易博联城规划建筑设计有限公司进行设计，内容包括道路、雨水、污水和照明设计（注：当时道路设计不包括交通标线和交通标志标牌），施工单位为河南华信建筑有限责任公司，于 2015 年 9 月竣工验收合格，此后，产业集聚区管委会未将这两条道路及其相关资料移交城市道路管理部门，也未对道路进行日常安全管理。

（四）事故发生时天气情况

事故发生当日9时01分许，滑县地区为晴天，视线良好。

（五）事故相关单位情况

河南中州集团滑县通达运输有限公司（以下简称滑县通达公司）为事故车辆豫E89588客车的所属单位，该公司营业执照统一社会信用代码914105267286617090，营业期限自2001年5月11日至长期，法定代表人杨芳清，注册资本1566万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所滑县新区南环路中段。具有公路客运资质，道路运输经营许可证号为410508000163，有效期至2018年10月24日。公司在册职工307人，在职91人，下岗216人。营运客车266辆，货车5辆，营运线路外线39条，内线101条，下设办公室、财务部、技安部、运务部、保卫部、GPS监控中心、机动车维修中心和5个分公司（客运分公司、货运分公司、旅游公司、加油站、物流公司）。

事故车辆豫E89588号客车所有人滑县通达公司，客运班线经营许可慈周寨至道口，主要途径地213省道、215省道。滑县通达公司与事故车辆驾驶人袁凯令签订融资租赁合同，公司购买客车并提供运营线路，由袁凯令支付客车租赁租金及规费，客车日常管理由滑县通达公司负责。

（六）检验鉴定情况

1、驾驶人付战朋涉酒驾毒驾情况。事故发生后，经检验、鉴定肇事驾驶人付战朋血样，从付战朋血液中检测出乙醇，其含量为2mg/100ml,未检测出甲基苯丙胺，排除其因酒驾和毒驾导致驾驶行为失控的因素。

2、驾驶人袁凯令涉酒驾毒驾情况。事故发生后，经检验、鉴定肇事驾驶人袁凯令血样，从袁凯令血液中未检测出乙醇，未检测出甲基苯丙胺，排除其因酒驾和毒驾导致驾驶行为失控的因素。

3、豫EA9J56号小型普通客车车辆检验鉴定情况。经鉴定，豫EA9J56号小型普通客车车头至车尾通过参照线的行驶速度约35.06km/h,豫EA9J56号小型普通客车的右前轮内摩擦片与衬板粘合不牢固，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）中“7.2.1”机动车应具有完好的行车制动系的规定。

4、豫E89588号中型普通客车车辆检验鉴定情况。经鉴定，豫E89588号中型普通客车车头至车尾通过参照线的行驶速度约67.39km/h,豫E89588号中型普通客车的右后轮制动器的制动摩擦片的上片脱落并破裂。不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）中“7.2.1”机动车应具有完好的行车制动系的规定。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018 年 3 月 14 日 9 时 01 分许，付战朋驾驶豫 EA9J56 号小型普通客车沿滑县产业集聚区泰山路自南向北行驶，与沿湘江路自东向西行驶的袁凯令驾驶的豫 E89588 中型普通客车相撞，造成两车损坏，豫 EA9J56 号小型普通客车乘车人张小凤、赵翠红、郑明俊 3 人当场死亡，豫 E89588 中型普通客车乘坐人王璐瑶经抢救无效于当日 12 时 40 分死亡，豫 EA9J56 号小型普通客车司机付战朋、豫 E89588 中型普通客车乘坐人张文奇、尹晓晴、张艳春、连套垒、刘旭方、位兴家、杨希平、彭娟、刘红霞 10 人受伤。

（二）应急救援处置情况

2018 年 3 月 14 日 9 时 05 分，滑县交警大队接滑县公安局 110 指令：在滑县新区华润加气站附近，一辆面包车与一辆公交车相撞，有人受伤。

接到事故报告后，安阳市委常委、县委书记董良鸿，县长陈忠立即指示各有关部门要不惜一切代价全力抢救伤员，同时组织公安局、安监局、交通运输局、产业集聚区管委会、消防大队、交警大队、120 急救指挥中心等力量立即赶赴现场进行救援。省交警总队、安阳市公安局等有关领导也先后到达事故现场，对事故现场勘察等工作进行了指导，并尽快恢复了交通。

事故发生后，县委、县政府分别召开紧急会议，要求认真做好事故遇难人员家属接待、安抚、遇难者身份确认和赔偿等工作。

（三）事故造成人员伤亡情况

1.豫EA9J56号小型普通客车乘坐人张小凤，女，身份证号：410526196312217423、住址：滑县瓦岗寨乡位庄村8号，死亡。

2.豫EA9J56号小型普通客车乘坐人赵翠红、女、身份证号：410526197005117400、滑县瓦岗寨乡赵庄村213号，死亡。

3.豫EA9J56号小型普通客车乘坐人郑明俊、男、身份证号：410526196409197414、滑县瓦岗寨乡大范庄村102号，死亡。

4.豫E89588中型普通客车乘坐人王璐瑶、女、身份证号：41052620000303696X，滑县慈周寨乡王娘寨村319号，于2018年3月14日12时经滑县新滑医院抢救无效死亡。

5.豫EA9J56号小型普通客车驾驶员付战朋，男，身份证号码：410526198407030513，滑县产业集聚区三里庄村，受伤。

6.豫E89588中型普通客车乘坐人刘红霞，女，身份证号：410728197306177021，滑县瓦岗寨乡大范庄村1 9号，受伤。

7.豫E89588中型普通客车乘坐人刘旭方，女，身份证号：410526200112166966，滑县慈周寨乡慈四村1 7 5号，受伤。

8.豫E89588中型普通客车乘坐人张文奇，男，身份证

号：410526195504037078，滑县慈周寨乡东堰村２４３号，受伤。

9.豫E89588中型普通客车乘坐人尹晓晴，女，身份证号：41052619951015018X，滑县慈周寨乡尹庄村１４６号，受伤。

10.豫E89588中型普通客车乘坐人张艳春，男，身份证号：410526198712186995，滑县慈周寨乡东堰村１３９号，受伤。

11.豫E89588中型普通客车乘坐人连套垒，男，身份证号：410526197509166978，滑县慈周寨乡东连屯村147号，受伤。

12.豫E89588中型普通客车乘坐人位兴家，男，身份证号：41072819490724605X，长垣县张三寨镇张北村１７８号，受伤。

13.豫E89588中型普通客车乘坐人杨希平，女，身份证号：410526198707057021，滑县慈周寨乡林二村8号，受伤。

14.豫E89588中型普通客车乘坐人彭娟，女，身份证号：410526197601187405，滑县慈周寨乡东连屯村１４７号，受伤。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、驾驶人付战朋，驾驶豫EA9J56号小型普通客车行驶在泰山路上，在经过事发路段时，车速约35.06km/h，没有

停车瞭望，没有让右方道路来车先行，超速行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一项“机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：（一）没有道路中心线的道路，城市道路为每小时30公里，公路为每小时40公里”、第五十二条第二项“没有交通标志、标线控制的，在进入路口前停车瞭望，让右方道路的来车先行”之规定，是引发此次事故的主要原因。

2、驾驶人袁凯令，驾驶豫E89588中型普通客车行驶在湘江路上，在经过事发路段时，车速约67.39km/h，没有减速慢行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是引发此次事故的次要原因。

（二）间接原因

1、滑县通达公司未认真落实企业主体责任

一是滑县通达公司未落实车辆动态监控管理规定。事故发生前豫E89588号中型普通客车在2018年3月14日8时44分GPS速度显示74.6km/h,报警状态无报警显示，没有及时提醒驾驶员纠正超速行驶，GPS监控平台失管失察，其行为违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部

令2016年第55号）第二十六条“监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为。

二是滑县通达公司未严格落实其公司事故隐患排查治理制度，对客运车辆超速、GPS监控平台监控流于形式等隐患未及时采取有效措施。滑县通达公司对租赁其客运车辆的驾驶员监管不力，客运车辆的日常维护交由驾驶员在每日行车前进行检查，公司未对每日检查情况进行监督考核。

三是滑县通达公司对驾驶员安全教育培训制度落实不力，培训组织不严，经滑县交警大队查询，豫E89588号中型普通客车近三年来共计违法16次，但公司未对其采取相关措施。

2、滑县道路运输管理局落实行业监管责任不到位

滑县通达公司车辆存在超速行驶、驾驶人员不文明驾驶、车辆制动有问题未能及时发现等行为。作为行业监管部门，滑县道路运输管理局对滑县通达公司车辆GPS动态监控、隐患排查治理、安全教育培训、客运驾驶员聘用管理等方面监管不到位。

3、滑县产业集聚区管委会落实属地管理责任不力

滑县产业集聚区管委会在湘江路和泰山路建设竣工验收后未及时移交城市道路管理部门，也未对道路安全隐患进

行排查，致使湘江路和泰山路缺乏道路交通标志标识，未认真落实属地管理责任。

4、事故车辆存在安全隐患

经鉴定，豫EA9J56号小型普通客车的右前轮内摩擦片与衬板粘合不牢固，该车不具有完好的行车制动系统，存在安全隐患；豫E89588号中型普通客车的右后轮制动器的制动摩擦片的上片脱落并破裂。该车不具有完好的行车制动系统，存在安全隐患。

（三）事故性质认定

经调查认定，滑县产业集聚区“3·14”较大道路交通事故是一起责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）司法机关已采取措施人员

付战朋，豫EA9J56号小型普通客车驾驶员，2018年4月19日，因涉嫌交通肇事罪被滑县公安局刑事拘留。

（二）对相关责任人员处理建议

1、周勋，中共党员，滑县产业集聚区管委会党工委委员，分管土地规划建设科，负责城市道路规划建设管理工作。在湘江路和泰山路建设竣工验收后未及时移交城市道路管理部门，也未对道路安全隐患进行排查，致使湘江路和泰山路缺乏道路交通标志标识，履职不到位，依据《中国共产党纪律处分条例》的相关规定，建议给予党内警告处分。

2、巫杰，中共党员，滑县道路运输管理局副局长，负责交通运输企业安全生产和GPS动态监控监管工作，监管职责履行不到位，依据《中国共产党纪律处分条例》相关规定，建议给予党内警告处分。

3、吴蕾朋，中共党员，滑县交警大队新城中队队长，负责产业集聚区道路交通安全和交通违法行为查处工作。对车辆的违法行为未及时发现并纠正，查处有疏漏，日常巡查不力，履职不到位，依据《中国共产党纪律处分条例》相关规定，建议给予党内警告处分。

4、杨芳清，中共党员，滑县通达公司董事长，负责滑县通达公司全面工作，对公司安全管理和驾驶人员安全培训教育工作履职不到位，建议根据管理权限，依据《中国共产党纪律处分条例》相关规定，给予党内严重警告处分。

5、陈建家，中共党员，滑县通达公司副总经理，负责滑县通达公司安全生产和GPS动态监控工作，对公司GPS监控工作存在漏洞，管理不到位，建议根据管理权限，依据《中国共产党纪律处分条例》相关规定，给予党内严重警告处分，并给予撤职处分。

6、杨森，滑县通达公司农村班线经理，负责农村客运车辆日常管理工作，日常对车辆安全状况抽查检查时未发现事故车辆隐患，对本职工作履行不到位，建议滑县通达公司依据公司相关规定对杨森进行处理。

7、韩子辰，滑县通达公司监控中心主任，负责公司客运车辆动态监控管理工作。在事故车辆超速行驶时未及时提醒并采取措施，对本职工作履行不到位，建议滑县通达公司依据公司相关规定对韩子辰进行处理。

8、袁凯令，豫E89588中型普通客运车辆驾驶人，违反安全驾驶操作规范，未做到文明驾驶，建议滑县通达公司与其解除承租合同，予以辞退。

（三）对相关责任单位处理建议

1、滑县产业集聚区管委会作为道路建设单位，未及时将竣工道路相关手续移交至城市道路主管部门，未对道路进行养护和开展日常安全隐患排查。建议向滑县人民政府作出深刻书面检查，并抄报县监察委、县安委会办公室，由滑县人民政府全县通报批评，按照县政府《关于认真落实安全生产有关法律法规政策责任追究规定的通知》（滑政文[2016]6号）的规定，由县财政局上解滑县产业集聚区管委会2018年经费20万元。

2、滑县交通运输局作为行业监管部门未认真履行监管职责，建议向滑县人民政府作出深刻书面检查，并抄报县监察委、县安委会办公室，由滑县人民政府全县通报批评，并约谈其主要负责人，按照县政府《关于认真落实安全生产有关法律法规政策责任追究规定的通知》（滑政文[2016]6号）

的规定，由县财政局扣除滑县交通运输局2018年经费20万元。

3、滑县通达公司在车辆动态监控、隐患排查治理、安全教育培训等方面未认真落实企业主体责任，建议由滑县安全生产监督管理局依据相关法律法规的规定对滑县通达公司进行行政处罚。

五、事故防范及整改措施建议

（一）进一步强化运输企业主体责任的落实。滑县通达公司要认真汲取事故教训，强化安全意识和法制观念，认真落实企业主体责任，建立健全并严格执行各项规章制度。要加强车辆动态监控，加强驾驶员聘用管理和日常管理，加强安全教育培训，强化主体责任意识，改进和提升企业安全水平。

（二）进一步加强对运输企业的监管。道路运输管理部门要加强对交通运输企业的监督管理，督促企业认真落实主体责任，定期组织开展安全教育培训和隐患排查治理。督促企业落实营运车辆维护、检测等强制性安全措施，严禁不合格车辆上路行驶。加强对客运企业动态监控系统运用情况的检查，督促企业落实车辆动态监控主体责任。要加强对运输企业的监管力度，通过监督检查，及时发现企业安全管理方面的突出问题，督促企业认真落实整改。

（三）进一步加大道路安全隐患排查整治力度。产业集聚区管委会要及时将辖区内竣工验收合格道路及其相关手续移交城市道路管理部门，完善道路交叉口等重点路段的标志标线，强化道路安全隐患排查整治力度，确保交通安全保障措施落实到位，有效预防和遏制事故发生。

（四）进一步深化道路交通安全宣传教育。公安交警部门要严厉打击“三超”等违法行为，大力倡导实施“文明交通出行行动计划”，采取多种形式，深入开展驾驶人交通安全知识培训和事故警示教育，充分利用广播电台、电视、报刊、网络等媒体广泛宣传道路交通安全知识，确保安全先行、文明交通知识家喻户晓、人人皆知。

滑县产业集聚区“3.14”较大道路交通事故调查组

2018 年 5 月 29 日

省安委会相关单位 全国应急管理系统 省辖市应急管理局