索引号	001008003010024/2024-103145		
组配分类	安全生产	发布机构	县应急局
生成日期	2024-06-27	公开方式	主动公开

关于《文成百丈漈“1·7”一般高处坠落事故调查报告》公示

发布日期：2024-06-27 14:11:33 浏览次数：887 来源：文成县应急管理局 字体：[大 中 小]

2024年1月7日19时许，文成县百丈漈镇发生一起一般高处坠落事故，导致1人死亡，直接经济损失约180万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等规定日，文成县人民政府成立了由县应急管理局任组长单位，县公安局、县住建局、县总工会以及百丈漈镇人民政府等单位参加的文成百丈漈“1·7”故调查组（以下简称事故调查组），并聘请相关专家参与，对本次事故开展调查工作。

事故调查组认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想关于安全生产的重要指示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重通过现场勘验、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故相关企了有关单位在监管方面存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，文成百丈漈“1·7”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。负有上报责任的温州某劳务有限公司未及时、准确上报事瞒报。

一、事故发生单位基本情况

温州某劳务有限公司。成立于 2022年8月17日，统一社会信用代码91330329XXXXXXXXX。公司住所位于温州市泰顺县罗阳镇，法定代表资本200万元。经营范围为许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动以审批结果为准)。一般项目：土石方工程施工；规划设计管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年1月7日晚，温州某劳务有限公司粉刷工徐某某与辅助工杨某某在6号楼5层进行室内砌体粉刷。19时许，杨某某去隔壁房间拿施工辅南侧阳台转角处不慎从外架与建筑物间隙中坠落，头部撞击在4层阳台转角后，又坠落在3层的外架上。徐某某跑到3层外架上，见杨某某头部出打电话通知带班班长张某某和项目部安全员张某某，20时12分，分包单位项目部将杨某某送至文成人民医院急诊科抢救。20时42分，经医院亡。

（二）事故现场概况

1.事发现场监控勘查情况

事发现场及周边未安装有视频监控,无法提供杨某某高处坠落过程画面。

2.事发地6号楼5层情况

杨某某坠落前在事发项目6号楼5层进行作业，作业过程需途径5层南侧阳台，南侧阳台与脚手架之间有约50×100cm的孔洞，孔洞未设防护设固定照明装置。

（三）事故现场应急处置情况

1.应急救援情况

2024年1月7日，徐某某在6号楼5层未发现杨某某，下至3层发现杨某某坠落至3层南侧阳台边脚手架，且头部出血较多，于19时10分打电话某某和项目部安全员张某某，项目部接报后立即组织车辆将杨某某送至文成人民医院急诊科抢救。

2.事故信息接报及响应情况

事故发生后,事故相关单位温州某劳务有限公司及责任人员未向政府相关部门报告事故。

3.医疗救治和善后情况

根据《文成县人民医院病历》显示：杨某某，2024年20时12分入院，主诉高处坠落致心跳呼吸骤停半小时，初步诊断为心跳呼吸骤停，多处42分许，医生宣布死亡。根据《死亡医学证明》显示，死亡原因是高坠伤，脑出血。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

1.人员伤亡情况

杨某某，女，1973年X月XX日出生，身份证号：362330XXXXXXXXXX01。2023年11月23日与温州某劳务有限公司签订浙江省建设领域简事内墙粉刷辅助岗位，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失约180万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查分析，结合事故现场情况及事故成因排除后，造成本次人员高处坠落的直接原因是：杨某某在夜间擅自进行作业，经过项目6号楼5层阳台与脚手架之间存在孔洞，不慎跌落，造成高坠颅脑出血致死。具体分析如下：

1.人的不安全行为

杨某某安全意识淡薄，违反安全技术交底有关夜间作业的规定未进行报备擅自夜间作业，未对作业危险有害因素进行有效辨识，

2.物的不安全状态

(1)事故区域项目6号楼5层南侧阳台与脚手架之间防护隔离因外墙施工被拆除后未及时复原。

(2)作业区域夜间无固定照明，作业环境不良。

（二）主要问题

1.温州某劳务有限公司已发现存在安全隐患的情况下未停止施工。

2.温州某劳务有限公司未对员工夜间施工情况进行监管，导致员工擅自施工发生事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

杨某某是内墙粉刷辅助工人,违反安全作业有关规定,擅自在夜间照明不良区域从事夜间作业,对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡,建任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.温州某劳务有限公司系事故发生单位。其日常安全监管不到位，事故区域项目6号楼5层南侧阳台与脚手架之间防护隔离被拆除后未及时复故负管理责任。该单位未及时向有关政府部门报告事故,违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款,构成瞒报事故；由文成县应急华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条等规定予以行政处罚。

2.楼某某，是事发时温州某劳务有限公司事发项目的项目经理。其在接到事故报告后未及时向有关政府部门报告事故，违反了《生产安全事理条例》第四条第一款，构成瞒报事故，但在事故发生后及时组织救援，未造成事故后果扩大，不建议追究刑事责任；由文成县应急管理局依据报告和调查处理条例》第三十六条等规定予以行政处罚。

五、事故防范措施和建议

（一）增强安全红线意识，牢固树立安全发展理念

各有关单位要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，进一步牢固树立安全发展理念，统筹好安全与发展的关系，坚守发展决不命为代价这条不可逾越的红线。完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。

（二）健全完善体制机制，强化建筑施工领域专项整治

各有关部门进一步梳理建筑行业安全监管职责分工，加强现场监督检查，严厉打击非法、违法行为，对发现的突出问题和事故隐患及时督促重大隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，一律责令停工。文成县住房和城乡建设局要严格落实“三个必须”的要求，落实行业监管职责，域督查检查巡查力度，扎实开展建设施工领域安全生产专项整治，深化建设施工领域“打非治违”，强化房屋建筑安全专项治理，全面提升建设全水平。

（三）加强管理，严格落实企业安全生产主体责任

相关生产企业要建立健全全员安全生产责任制和安全管理制度，建设单位要强化对建设项目的安全管理，配齐配强项目管理人员，加强对各统筹管理；施工承包单位要强化项目现场安全生产管理，对危险性较大的分部分项工程要严格方案审批把关和实施，要强化施工作业安全和技术工人严格按照操作规程和专项施工方案进行施工；监理单位要切实发挥监理的监督职能，认真履行监理职责，要严格危险性较大的分部分项工程落实专项巡视检查制度。

（四）多举措夯实建筑施工领域安全生产基础

一是相关生产企业要加强对从业人员安全教育培训，大力宣传违法施工、违章指挥、强令冒险作业的危害，引导从业人员增强安全意识，为。二是相关部门根据安全监管工作的实际情况，进一步增加工程建设基层安全监管人员配备，提升安全监管的业务能力。