江苏海源重工股份有限公司
“5·20”一般起重伤害事故调查报告

2023年8月接群众举报，2023年5月20日14时30分左右，江苏海源重工股份有限公司在施工过程中发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币140万元（不含行政处罚款）。

根据《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）规定，2023年8月底，由市应急管理局牵头，市公安局、总工会派员组成江苏海源重工股份有限公司“5·20”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2024年9月11日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、单位的处理建议和事故防范、整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.江苏海源重工股份有限公司，本次工程建设单位、钢结构专业分包单位，略。

2.江苏中匠建业建设工程有限公司，本次工程总承包单位，略。

3.无锡市飞华轻钢结构有限公司，本次工程劳务分包单位，略。

4.江苏润生工程咨询有限公司，本次工程监理单位，略。

（二）涉事项目情况

江苏海源重工股份有限公司大型钢结构及金属压力容器研发制造项目（生产车间一，生产车间二，材料库，办公楼，研发车间，门卫一，门卫二，地下水池、水泵房）于2023年2月27日取得《建筑工程施工许可证》，施工许可编号：321283202302270201，建设地址位于泰兴市虹桥工业园区虹创路南侧、临港产业大道西侧。工程总造价为7443万元。

2022年11月14日，江苏海源重工股份有限公司委托江苏润生工程咨询有限公司对该项目监理，并签订《建设工程监理合同》。

2022年12月28日，江苏海源重工股份有限公司与无锡市飞华轻钢结构有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，由无锡市飞华轻钢结构有限公司承包江苏海源重工股份有限公司老厂区拆除和位于虹桥镇新厂区钢结构施工劳务。

2023年1月10日，江苏海源重工股份有限公司将工程

发包给江苏中匠建业建设工程有限公司，并签订《建设工程施工合同》。

2023 年 2 月 13 日，江苏中匠建业建设工程有限公司将钢结构工程分包给江苏海源重工股份有限公司，并签订《大型钢结构及金属压力容器研发制造项目钢结构工程分包合同》和《总包与分包单位安全生产管理责任协议书》。

2023 年 3 月 6 日，无锡市飞华轻钢结构有限公司与牛某克签订《江苏海源重工泰州工厂钢结构安装协议书》；3 月 10 日，牛某克与金某奇签订《江苏海源重工泰州工厂钢结构安装协议书》，由金某奇负责本次项目钢结构施工劳务。

事发时，该项目生产车间二已完成钢柱、钢梁、行车梁安装（搭设），正在进行钢柱间的爬梯（斜撑）吊装作业。

（三）相关人员情况

1.宋某峰，该项目钢结构施工带班长、起吊指挥人员，在本次事故中死亡。

2.金某奇，该项目施工工地带班长、起吊指挥人员项目钢结构施工承包人。

3.钱某华，无锡市飞华轻钢结构有限公司法定代表人。

4.吴某凡，该项目吊装作业吊车驾驶员。

5.陆某文，泰兴市虹桥镇建设和生态环境办公室工作人员。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 5 月 20 日，江苏海源重工股份有限公司大型钢

结构及金属压力容器研发制造项目生产二车间开始安装钢柱爬梯（斜撑）。金某奇联系泰兴市启升吊装有限公司曹某友，安排吊车及吊车驾驶员协助吊装作业。

5月20日下午13时，工人开始上班。金某奇安排宋某峰、李某会等3名工人安装二号生产车间爬梯。宋某峰负责吊运指挥，其他2名工人安装，吊车驾驶员吴某凡负责从车间北侧空地上吊钢制爬梯至指定位置。14时30分左右，开始安装二号车间由东向西第14根至第15根钢柱之间爬梯（斜撑），2名工人将吊绳绑在爬梯（斜撑）中间偏上的位置，示意吴某凡开始起吊，站在吊车南侧厂房内的宋某峰让2名工人离开。吊车将爬梯（斜撑）吊运至二号车间待安装位置，吊车吊钩位于行车梁下侧，为防止吊钩及吊绳碰到未完全固定的行车梁，爬梯（斜撑）与安装位置有一定距离。站在车间内行车梁下方南侧的宋某峰来回拉动爬梯（斜撑），以便将爬梯（斜撑）拉到达安装位置时，爬梯（斜撑）和钢丝绳碰到未能完全固定的行车梁，导致行车梁从钢柱“牛腿”上掉落，其中一段砸在宋某峰腿上，另一端落在还吊在空中的爬梯（斜撑）上。吴某凡赶紧降下吊钩，导致原来一段在爬梯（斜撑）上的行车梁发生移动，原来打在宋某峰腿上的行车梁的一段又移动到宋某峰胸部，宋某峰后脑勺着地。

（二）应急处置情况

事发后，金某奇拨打了120急救电话。120急救人员到达事故现场后，将宋某峰送至泰兴市人民医院抢救。经抢救无效，宋某峰于当日死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，因不能将尸体停留于人民医院需送至殡仪馆，根据医院要求，拨打了110报警电话。

事发后，江苏中匠建业建设工程有限公司将事故发生相关情况向泰兴市虹桥镇建设和生态办工作人员陆某文报告，陆某文未向市负有安全生产监督管理职责的部门或行业主管部门报告事故相关情况。2023年8月份，接群众举报，江苏海源重工股份有限公司位于虹桥镇工地发生事故造成人员死亡，随后事故调查组对该起事故开展调查。

（四）事故善后处理情况

2023年5月22日，经常州市武进区横山桥镇人民调解委员会调解，死者宋某峰家属与常州协同建筑劳务有限公司经协商达成一致意见，由常州协同建筑劳务有限公司支付赔偿款***万元人民币。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失人民币140万元（不含行政处罚款）。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

宋某峰，忽视安全，在吊运影响范围内，来回拉动钢制爬梯（斜撑）撞击未完全固定的行车梁，致使行车梁掉落砸在宋某峰腿上，吴某凡施救方法不当，行车梁再次掉落移动，砸在宋某峰胸部，导致宋某峰死亡。

（二）事故间接原因

1.工程项目管理混乱。江苏海源重工股份有限公司将工程发包给江苏中匠建业建设工程有限公司；同时，江苏中匠建业建设工程有限公司又将钢结构施工分包给江苏海源重工股份有限公司；江苏海源重工股份有限公司又将钢结构施工劳务非法转包给不具备劳务资质的无锡市飞华轻钢结构有限公司，无锡市飞华轻钢结构有限公司再依次将承接的劳务再非法转包给牛某克和金某奇。在项目管理过程中，导致总承包单位对专业分包单位安全管理工作缺少有效制约手段，吊装作业时安排未取得吊装指挥证的人员现场指挥，现场工人野蛮施工。

2.违反施工方案进行施工。根据专家论证通过的《江苏海源重工股份有限公司大型钢结构及金属压力容器研发制造项目生产车间二钢结构吊装专项方案》要求，施工过程中应按照安装钢柱、爬梯（斜撑）、钢梁、行车梁的顺序开展施工。但实际施工过程中，因爬梯（斜撑）未能及时到场地，工人最后安装爬梯（斜撑），且行车梁未能按照方案要求用高强螺栓进行固定。针对上述长期存在的问题，项目总承包单位、监理单位未能采取有效的手段进行制止。

3.安全技术交底流于形式。根据施工单位提供的《安全技术交底表》显示，宋某峰、华某旗等工人在交底记录中签字，但部分人员未接受技术交底，交底签字为他人代签。未对所有新入职施工人员开展三级安全教育培训，且在实施三级教育培训过程中，培训学时仅有 3 学时，未能达到 24 学时的要求。

（三）事故性质

事故调查组经过对事故原因的调查分析，认定江苏海源重工股份有限公司“5·20”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

1.江苏中匠建业建设工程有限公司作为总承包单位，发现专业承包单位违反施工方案组织施工的行为未及时采取有效措施，未能有效督促专业承包单位落实好教育培训和技术交底工作，导致施工队伍麻木施工，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局对其进行处理。

2.江苏海源重工股份有限公司将钢结构施工劳务非法转包给不具备资质条件的无锡市飞华轻钢结构有限公司；施工过程中违反施工方案组织施工，对从业人员技术交底流于形式，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局对其进行处理。

3.无锡市飞华轻钢结构有限公司无资质承揽劳务工程，并将承接的劳务非法转包给不具备条件的个人，建议由市住建局对其进行处理。

4.江苏润生工程咨询有限对江苏海源重工股份有限公司违反施工方案组织施工的行为，未能采取有效措施制止，建议由市住建局对其进行处理。

（二）事故责任人及处理建议

1.宋某峰，忽视安全，在吊运影响范围内，来回拉动钢

制爬梯（斜撑）撞击未完全固定的行车梁，致使行车梁坠落，最终导致事故发生。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

2.金某奇，无资质承揽劳务工程，安排未取得吊运指挥证的宋某峰从事吊装指挥作业，建议由市公安局对其进一步调查处理。

3.吴某凡，在事故发生后，未收到任何起吊信号的情况下，调离爬梯（斜撑），导致行车梁再次移动，致使行车梁砸在宋某峰胸部，导致宋某峰死亡，建议由市公安局对其进一步调查处理。

4.陆某文，在事故发生并接到江苏中匠建业建设工程有限公司报告后，未按照规定将事故情况上报泰兴虹桥工业园区、行业主管部门和负有安全生产监督管理职责的部门，建议由泰兴市虹桥工业园区对其进一步调查处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）江苏中匠建业建设工程有限公司，应深刻吸取事故教训，加强对专业分包单位的安全管理工作，要督促专业分包单位严格按照施工方案进行施工，对违反施工方案施工的行为要及时制止，及时下达《整改通知》，对于专业分包单位不听从指令的行为，要及时向监理单位和建筑主管部门进行报告；切实做好安全技术交底、三级教育培训等工作，要确保三级教育培训满足 24 学时要求，要确保安全技术交底至各班组施工人员，确保施工人员知晓施工方案和相关要求，确保施工安全。在收到市政府批复一个月内将公司整改

情况报市住建局。

（二）江苏海源重工股份有限公司，针对本次事故要认真分析事故原因，剖析施工过程中的缺陷。要加强施工项目部人员配备，要服从总承包单位、监理单位安全管理，不得将工程转包给不具备安全条件的单位和个人。要严格按照施工组织设计，落实好技术交底，严格按照施工方案进行施工。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市住建局。

（三）江苏润生工程咨询有限，切实履行好项目监理的职责，要进一步强化总监和现场监理的责任心，主动履职、及时发现并解决问题。对发现施工单位违规行为应及时采取措施，对于施工单位仍不履行的，要及时向主管部门报告。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市住建局。

（三）泰兴市虹桥工业园区，要深刻吸取事故教训举一反三，严格履行属地监管职责，加强对在建工程安全监管力度；要进一步强化属地监管人员工作责任心，细化事故上报程序和规定，防止类似事件再次发生。

附件：1.江苏海源重工股份有限公司“5·20”一般起重伤害事故调查组成员名单

2.江苏海源重工股份有限公司“5·20”一般起重伤害事故专家组成员名单

3.江苏海源重工股份有限公司“5·20”一般起重伤害事故直接经济损失表

江苏海源重工股份有限公司

“5•20”一般起重伤害事故调查组

2024年9月10日