中国·乐清 www.yueqing.gov.cn
乐清市人民政府

乐清市北白象镇四房村四房东路32号“6•11”亡人火灾事故调查报告的公示

发布日期： 2026- 09- 04 15 : 49　浏览次数： 371　来源：乐清市消防救援大队　字体：[大 中 小]

2026年6月11日3时01分许，位于乐清市北白象镇四房村四房东路32号的民房发生一起火灾事故，事故造成1人死亡。

为查明火灾原因、厘清责任、吸取教训，乐清市人民政府成立由市消防救援局牵头，市应急局、市监委、市公安局、市检察院等单位相关人员组事故开展调查。经现场勘查、调查取证和技术分析，查明了事故发生经过、原因，查清了事故性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整查情况报告如下：

一、事故相关单位

（一）起火建筑基本情况：起火建筑为砖混结构民房，位于乐清市北白象镇四房村四房东路32号，为1幢4层砖混结构的1开间自建房。建筑高度权面积为75平方米，实际单层建筑面积约137平方米，着火楼层为第4层，该建筑内未设置消防设施，未配置灭火器。

（二）房屋居住、使用基本情况：该建筑4层是由黄某燕常住，火灾发生时，2人居住在屋内，黄某燕（性别：女，年龄：53岁）、陈某逸（性别：某燕的孙子）。

（三）人员伤亡及损失情况：本次火灾事故共造成1人死亡，主要烧毁家具、电器等日常生活物品。经受灾户申报，该起火灾造成直接财产损失共员信息为：黄某燕，性别：女，年龄：53岁，户籍地址：浙江省乐清市柳市镇。

二、事故经过及救援情况

2026年6月11日03时01分，乐清110指挥中心电话转警：北白象镇四房东路32号一居民自建房起火。接警后，乐清市消防救援局立即调集柳市消防员，北白象政府专职队1车7名指战员赶赴现场处置。3时25分，被困小孩成功脱困，3时49分，火势扑灭。在4层客厅靠窗角落发现1名埋压死者。

三、火灾原因

（一）起火原因

经调查，认定该起火灾起火时间为2026年6月11日 02时50分许；起火部位为乐清市北白象镇四房村四房东路32号四楼住户客厅；起火点为距米，距离南墙往北 1.3-1.5米，距地面一定高度范围内；起火原因为电气线路故障引燃周边可燃物。

1.起火时间的认定

调取该建筑当天用电情况，电力记录为15分钟记录一次，最后一次记录时间为02:45:00。查看接警台第一报警时间为03:01：00。根据知情人黄该建筑火灾后，让其妻子打电话给黄某燕的婶婶，电话记录时间为03:04:00，且此时火势已经较大。

综合分析以上证据，结合火灾发展规律，认定起火时间为2026年6月11日02时50分许。

2.起火部位的认定

（1）现场勘验起火建筑第4层房间发现，北面两间卧室，有明显烟熏痕迹，着火前后没有人员卧床痕迹。西边厨房和厕所烟熏痕迹明显，但烧毁和东边卧室，有严重过火痕迹，较其他房间更重。

（2）根据知情人苏某丹手机拍摄视频发现，陈某逸在四楼卧室向窗外呼救时，客厅的火势已经蔓延扩大并向客厅窗外窜出，东边卧室还只有黑窗户。

（3）根据知情人黄某丰证实，他家在起火建筑南边，他看到起火建筑为四楼客厅先起火，东边卧室有小孩子呼救，此时卧室还未起火。

综合分析以上证据，认定起火部位为乐清市北白象镇四房村四房东路32号四楼住户客厅。

3.起火点的认定

现场勘验发现客厅东南角一立式空调已经严重烧毁，该空调外壳下方烧毁变形较上方更重。客厅距离西墙1.9-2.3米，距离南窗户0.8-1.1米处，发骸，距离东墙0.5-0.75米，距离南窗户1.3-1.5米处，发现一对铜导线，并发现该线路上有断路和熔珠。空调和沙发中间的地面瓷砖有明显烧毁破裂凸墙踢脚线处烧毁破碎明显,较两侧更重。

因此，可以认定起火点为距离东墙往西0.5-0.75米，距离南墙往北 1.3-1.5米。

4.起火原因的认定

经调查，认定起火原因为电气线路故障引燃周边可燃物。依据如下：

（1）应急管理部消防救援局上海火灾物证鉴定中心出具鉴定意见书，熔痕试样JC102为电热熔痕。

（2）现场勘验北面两间卧室，有明显烟熏痕迹，着火前后没有人员卧床痕迹。客厅距离东墙0.5-0.75米，距离南窗户1.3-1.5米处有断路和熔珠近有一艾灸支架仪器残骸。

（3）陈某茜证实，黄某燕每天有睡前艾灸的习惯，她自己买过两个艾灸仪器，一个是插电式可移动型的艾灸支架仪器，另一个是方形艾灸木盒。

（4）陈某逸证实，黄某燕当天晚上有在客厅位置做艾灸。

（二）蔓延扩大的原因

1.起火部位可燃物多是导致火势迅速发展的重要因素。该建筑内部装修大量采用木质吊顶加木饰面等可燃材料，且客厅部位、艾灸点周边有堆放了火灾的蔓延速度。

2.未配置消防设施，未能控制烟气蔓延。据家属反应黄某燕当天晚上在客厅位置使用插电式艾灸仪器做艾灸，且家中没有配备消防器材，发生火一时间知情和处置。

（三）人员死亡的原因

1.发现火灾较迟，错失逃生时机。据家属反应黄某燕有过抑郁症史，有吃抑郁药物助眠的病史。火灾发生在凌晨2点50分左右，人员处于深度睡眠火情。

2.烟气毒性大，逃生困难。起火住宅内家具、电器等物品燃烧后，产生大量一氧化碳等有毒烟气，人员易吸入过量烟气，导致无法逃生。

四、事故性质

经事故调查组认定，该起火灾事故为村民自建房的一般火灾事故。

五、相关单位及个人责任调查情况

该起火灾事故系普通民房火灾事故，起火建筑系农村村民自建民房，无物业管理单位，不涉及使用管理、工程建设、中介服务、消防产品等。

六、事故防范建议

（一）强化帮扶指导。市消专委办落实专人对北白象镇开展帮扶指导，坚持问题导向和效果导向，围绕消防安全责任落实、隐患排查整治、应急逐项梳理、现场指导、跟踪整改。通过驻点办公、实地检查、会商研判等方式，推动解决一批消防隐患难点堵点问题，助推其进一步捋顺压实各方责灾防控能力和整体管控水平。

（二）深化防火宣传。充分发动镇政府及村社宣传力量，以火灾发生村及周边村社为重点区域，聚焦同类自建房、合用场所、出租房等两类场所消防安全宣传。通过入户提醒、案例警示、现场教学、张贴公告、发放资料等多种形式，普及用火用电用气安全、隐患自查自纠、初火处置、疏散逃加强火灾风险提示，利用各种媒体开展典型火灾案例宣传，普及火灾风险和防范常识；通过一系列举措，切实推动提升群众消防安全意识和自防自救消防、参与消防、重视消防的浓厚氛围。

（三）夯实基层基础。督促指导北白象镇加快推进区域消防应急救援体系建设，加强对政府专职消防队、微型消防站的检查指导，强化村社一级备、业务能力建设，定期开展联合演练，提高初期火灾处置能力。推动强化重点时段的巡防巡查，对火灾风险集中区域开展流动巡逻，确保及时发现积极推进基层消防安全志愿服务，依托社会应急救援力量、志愿消防力量、平安巡防力量等群众性组织，开展形式多样的消防安全群防群治活动。

特此报告

打印本页 关闭窗口