萧山南阳冯金贤室内外装修工程队“1·12”一般高处坠落事故调查报告

2023年1月12日7时40分，杭州萧山南阳街道冯金贤室内外装修工程队一名作业人员在圣山集团有限公司仓库内进行钢棚顶部油漆涂刷作业过程中，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失208万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2023年1月15日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会等有关部门参加的萧山南阳冯金贤室内外装修工程队“1·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山南阳冯金贤室内外装修工程队“1·12”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故相关单位及人员概况

（一）事故相关单位概况

圣山集团有限公司（以下简称圣山集团），统一社会信用代码：

91330****524933122；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：许*明；注册资本：肆亿陆仟捌佰万元整；成立日期：1997年10月21日；营业期限：1997年10月21日至2047年06月29日；住所：浙江省杭州市萧山区南阳街道美圣路1号（图1）；经营范围：普通货物运输；生产：印染，印花，化纤布；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）；实业投资，网络工程服务，经济信息咨询服务；其他无需报经审批的一切合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

杭州萧山南阳街道冯金贤室内外装修工程队（以下简称冯*贤工程队），统一社会信用代码：923301****2B2XJA42；类型：个体工商户）；经营者：冯*贤；成立日期：2018年05月22日；营业期限：长期有效；住所：浙江省杭州市萧山区南阳街道永里路35号；经营范围：服务：室内外装修工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2023年1月2日，圣山集团与冯*贤工程队签订《项目外包合同》，明确冯*贤工程队承包圣山集团仓库钢梁涂刷工作，承包费用按建筑面积每平方25元计，工程量按实结算，承包期限自2023年1月7日至2023年2月2日。双方签订了《施工安全协议书》，明确各自的安全生产职责。



图 1 事发单位

（二）死者概况

死者施*良，男，户籍住址：杭州市萧山区瓜沥镇，公民身份号码：330121****6038，系冯*贤工程队油漆工。

二、事故经过及应急处置情况

2023 年 1 月 12 日，根据协议约定，冯*贤安排徐*峰、范*、王*华、施*良、高*法、朱*飞等 6 人至圣山集团配布中转仓库内进行钢棚顶部油漆涂刷作业，徐*峰负责现场管理，王*华、施*良、高*法、朱*飞负责油漆涂刷（屋顶钢棚高约 6 米，涂刷人员需要站在移动登高架上进行油漆涂刷作业），范*负责调漆。当日上午 7 时 40 分，徐*峰外出购置油漆，施*良在涂刷油漆的过程中，不慎脚下踩空，从登高架作业面处坠落至地面。

在登高架上进行刷漆作业的王*华和在地面上进行调漆作业的

范*听到坠落声音后，立即上前查看情况，发现施*良头部流出鲜血，已失去知觉。随后，在仓库南面整理白坯布的圣山集团仓库管理人员邓*军和在仓库北面进行刷漆作业的高*法、朱*飞也闻讯赶到现场，邓*军立即将情况告知在外购置油漆的徐*峰，同时拨打了 120 急救电话。随后徐*峰赶到现场，也拨打了 120 急救电话并根据 120 的指示进行急救。8 分钟后，120 救护车赶到现场，将施*良送至萧山医院进行抢救，施*良因伤势过重，经抢救无效后死亡。



图 2 涂刷油漆时所用的登高架

三、应急处置评估

冯*贤工程队未制定生产安全事故应急救援预案，未对作业人员开展急救方面的教育和培训，事故发生后，现场人员没有及时对伤者进行施救，故冯*贤工程队在事故中的应急处置存在不足。事故发

生后，邓*军、徐*峰第一时间拨打了120急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。

四、现场勘验情况及事故原因分析

（一）现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对现场进行勘验，具体情况如下:

事发位置位于配布中转仓库内，事发时现场有两处登高架，登高架长5米，宽为4米，高为6米，涂刷油漆的作业平台为5.7米。该两处登高架为移动式登高架，作业面上有油漆桶若干，系作业人员涂刷油漆时遗留，作业面未设置围挡等防护装置（见图3）。在两处登高架中间的地面上，有油漆撒落的痕迹，经调查，该位置为施*良坠落的位置（见图4）。

（二）事故原因分析

因事发时周围作业人员并未看到事发经过，根据现场勘验情况，结合当事人询问笔录，事故调查认为本次事故发生的最大可能为作业人员施*良在未戴安全帽、未系安全带的情况下，站在未设置围挡的登高架上进行刷漆作业，在从一个登高架作业面跨越至另一个登高架作业面过程中，因脚下踩空，失足坠落。



图 3 现场登高架情况



图 4 现场散落油漆情况

五、属地履职情况

2023 年南阳街道与圣山集团签订安全生产责任书。2021 年 3 月以来，南阳街道组织第三方机构（浙江天为安全科技有限公司）3 次对圣山集团开展安全生产隐患诊断，共发现配电房绝缘工具（手套、鞋子）未入柜、易染尘等隐患问题，并督促企业完成隐患整改。2022 年 2 月以来，南阳街道安监中队先后开展 4 次安全生产检查，督促圣山集团完成物品阻塞配电箱、仓库门口存在原料堆放等隐患的整改。此外，南阳街道还督促圣山集团每月通过浙江省工业企业安全在线系统开展隐患自查，落实隐患整改闭环。南阳街道虽然通过第三方服务和安监中队检查等两种形式，对圣山集团开展安全生产检查，并督促企业落实风险普查、每月自查、隐患整改等各项工作，但未督促圣山集团加强对外来承包单位的现场安全管理，安全生产监管仍然存在薄弱环节，检查的全面性和针对性有待进一步提高。

六、事故原因

（一）直接原因

施*良，冯*贤工程队作业人员，违反《建筑施工安全技术统一

规范 GB 50870-2013》中 5.5.1“在周边临空状态下进行高处作业时应有牢靠的立足处，并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩戴安全带等安全措施”的规定，在未戴安全帽、未系安全带的情况下，站在未设置围挡的登高架上进行刷漆作业，不慎脚下踩空，从登高架作业面处坠落至地面，后因伤势过重，经抢救无效后死亡。

（二）间接原因

1.冯*贤工程队安全生产责任制落实不到位，未对施工现场进行有效监督管理，作业人员违规冒险高处作业；

2.冯*贤工程队生产安全事故隐患排查治理不到位，未在登高架作业平台设置围挡等防护措施，未能及时发现并消除作业人员未采取安全防护措施进行高处作业的事故隐患；

3.冯*贤工程队安全教育培训不到位，未对作业人员进行教育培训和现场安全技术交底，未教育和督促作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品进行高处作业。

七、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）施*良，冯*贤工程队工人，违反《建筑施工安全技术统一规范 GB 50870-2013》中 5.5.1“在周边临空状态下进行高处作业时应有牢靠的立足处，并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩戴安全带等安全措施”的规定，在未戴安全帽、未系安全带的情况下，站在未设置围挡的登高架上进行刷漆作业，不慎脚下踩空，从登高架作业面处坠落至地面，后因伤势过重，经抢救无效后死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，免于责任追究。

（二）冯*贤工程队，安全生产责任制落实不到位，未对施工现

场进行有效监督管理，作业人员违规冒险高处作业；生产安全事故隐患排查治理不到位，未在登高架作业平台设置围挡等防护措施，未能及时发现并消除作业人员未采取安全防护措施进行高处作业的事故隐患；安全教育培训不到位，未对作业人员进行教育培训和现场安全技术交底，未教育和督促作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品进行高处作业，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）冯*贤工程队，要深刻吸取本起事故教训，立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查和消除企业的安全隐患；要建立健全安全生产责任制，加强对作业人员的安全管理，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，尤其要督促员工在高处作业过程中落实各项安全防护措施，杜绝违章作业；要加强员工的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（二）圣山集团，虽然与承包单位签订了专门的安全协议，落实了人员对现场进行管理，但要进一步履行好发包方安全生产统一协调管理职责，进一步加强对外包单位作业人员的安全管理，及时发现并制止各类违章作业行为，确保生产安全。

（三）南阳街道，要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，开展一次企业临时工程高处作业专项检查，全面排查和治理事故隐患；要举一反三，督促辖区内各生产经营单位建立

健全全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，遏制各类生产安全事故的发生。

萧山南阳冯金贤室内外装修工程队“1·12”

一般高处坠落事故调查组

2023年3月3日