淳安文昌桐庐利飞物流有限公司“10·25”一般车辆伤害事故调查报告

淳安文昌桐庐利飞物流有限公司“10·25”一般车辆伤害事故调查组

2026 年 2 月

淳安文昌桐庐利飞物流有限公司“10·25”一般车辆伤害事故调查报告

2025年10月25日17时45分许，桐庐利飞物流有限公司在淳安县文昌镇卢家庄村共富健康谷项目场地内进行土石方统料运输作业时，发生一起车辆伤害事故，造成涉事车辆受损、驾驶员1人死亡，直接经济损失约***万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经淳安县人民政府批准，由淳安县应急管理局牵头组织，县公安局、县总工会、县住建局、县交通运输局和文昌镇人民政府有关人员参与，组成淳安文昌桐庐利飞物流有限公司“10·25”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县监委、县检察院和桐庐县应急管理局派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经事故调查组认定，淳安文昌桐庐利飞物流有限公司

“10·25”车辆伤害事故是一起因驾驶员违规操作、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1. 事故单位。单位名称：桐庐利飞物流有限公司（以下简称利飞物流公司）；统一社会信用代码：91330122MA28TD****；注册地址：浙江省杭州市桐庐县分水镇****号；前法定代表人：钱某某；注册资本：人民币100万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：2017年5月31日；经营有效期至长期；经营范围：道路货物运输，货物装卸，人力搬运（专项审批除外）等。于2023年12月1日取得由桐庐县交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，有效期至2033年12月1日；证书编号：浙交运管许可杭字33012210****号，许可范围：普通货运。2025年11月24日，公司法定代表人变更为朱某某，其他事项不变。

2. 土石方权属单位。单位名称：杭州恒砺新材料有限公司（以下简称恒砺新材公司）；法定代表人：庄某某；统一社会信用代码：91330127MADG4A****；注册地址：浙江省杭州市淳安县文昌镇高铁生态产业园****号园区研发楼***室；注册资本：人民币1000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：2024年4月9日；经营有效期至长期；经营范围：新材料技术研发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非

金属矿及制品销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售等。

3. 原始权属单位。单位名称：淳安县交通发展投资集团有限公司（以下简称淳安交投集团）；法定代表人：徐某某；统一社会信用代码：91330127557912****；注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路****楼；注册资本：人民币100000万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立时间：2010年7月7日；经营有效期至2040年7月5日；经营范围：物业管理；矿物洗选加工；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；砂石资源管理等。许可项目：非煤矿山矿产资源开采。

（二）标的物及业务、合同签订情况。

1. 标的物情况。本次事故涉及的标的物为千岛湖共富健康谷产业配套建设项目土石方统料，堆放地点位于淳安县文昌镇卢家庄村健康谷项目场地内，总量为136.64万立方米。

2. 业务及合同签订情况。2025年9月12日，淳安交投集团委托浙江世贸拍卖中心有限公司通过无保留价的增价拍卖方式进行拍卖。2025年10月13日，淳安交投集团与中标单位恒砺新材公司签订了《标的物买卖合同》，并将标的物土石方统料的所有权和安全管理义务转移给恒砺新材公司。合同对标的物数量、质量、用途、移交方式、结算方式、交货地点、价款支付方式以及双方权利义务（含安全生产责任）等内容作出明确约定。2025年10月10日，恒砺新材公司与杨某（个人）签订《石料

销售区域合作协议》，将桐庐分水、桐庐百江及富阳等特定区域的土石方统料销售权限交由杨某负责，双方对供销数量、价格费用、款项支付等事项进行了约定。2025 年 10 月 23 日左右，桐庐孙某某（个人）通过桐庐王某某（个人）介绍，从杨某处采购部分土石方统料，并委托利飞物流公司组织车队前往文昌镇卢家庄村健康谷项目场地运输。该批土石方统料的运输目的地为桐庐县麻蓬村的杭州旗鑫德立实业有限公司。

（三）事故发生经过。2025 年 10 月 25 日，利飞物流公司负责人张某某安排公司车队前往淳安县文昌镇卢家庄村健康谷项目场地运输土石方统料，驾驶员杜某某（死者）驾驶重型自卸货车浙 A11***参与本次运输。17 时 05 分许，杜某某驾车抵达项目场地，在磅房报张某某名字并完成空车过磅后，获准进入场地。随后，杜某某通过车队对讲机联络引导，将车辆行驶至 8 号挖机装料点等候装车。17 时 35 分许，车辆开始装料；17 时 44 分许，装料完毕后杜某某驾车起步。在场地内下坡路段起步过程中，杜某某未将挡位挂入低速挡，车辆发生空挡滑坡，进而导致刹车失灵失控，车速升至 60 码时发生单方面碰撞，直接引发事故。

（四）事故现场情况。事故发生具体位置为千岛湖共富健康谷产业配套建设项目场内一处下坡路段。经现场勘查测量，该路段平均宽度约 12.8 米，可满足双车道通行，从装料点至事故发生点下坡里程约 232.8 米，路面为泥土沙石铺设，现场已设置限

速5码警示标识。调查组委托的浙江共安检测鉴定技术有限公司采用连通器原理（水管测量法）勘验道路坡度，测得该路段平均坡度15%（对应倾斜角度8.53°）；结合设计图纸核查，涉事路段最大坡度17%（对应倾斜角度9.67°）、最小坡度9%（对应倾斜角度5.14°），符合《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第4.3.2条[1]的要求。现场已调取涉事车辆搭载的中天安驰牌汽车行驶记录仪1台，并提取了内置的行车数据SD卡及视频记录。

（五）事故车辆情况。

1. 车辆基本情况。品牌型号：陕汽牌SX33106C****；车牌号：浙A11***；车辆类型：重型自卸货车；注册单位：桐庐利飞物流有限公司；使用性质：货运经营；整备质量：15500KG；核定载质量：15370KG；总质量：31000KG；车辆识别代号：LZ0CR2U68LX04****；发动机号：1420D02****；行驶证注册日期：2020年7月13日；行驶证发证日期：2020年7月13日；当年年检时间：2025年7月16日；检验单位：宁国市源盛机动车检验有限公司；检验结果：合格。2025年10月17日，桐庐惠志汽车服务有限公司出具了涉事车辆的维修竣工合格证，编号：007****。

2. 车辆损毁情况。驾驶室因碰撞向内凹陷变形，前风窗玻璃碎裂，第一、二轴车桥与车身分离且轮胎脱落；第三、四轴轮

[1]《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第4.3.2条：道路宽度应根据车流量设计且不宜少于双车道，道路坡度不宜大于10°。

胎技术状况正常，均处于充气状态。

3. 车辆性能鉴定情况。2025 年 10 月 27 日，事故调查组委托浙江共安检测鉴定技术有限公司对涉事车辆安全性能进行鉴定。2025 年 11 月 24 日出具了《车辆技术性能鉴定意见书》（浙江共安车鉴〔2025〕ZG053T），鉴定意见如下：

（1）该车转向系可检项目技术状况符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第 6 条的技术要求。

（2）该车制动系因事故碰撞导致不能路试检验，制动总泵损坏，连接制动总泵和前轴制动分泵的管路断裂，静态拆检制动器检验，制动器技术状况不符合《汽车制动系统修理竣工技术规范（GB/T18274-2017）》第 4.3 条的技术要求，该车制动性能不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的要求。

（3）该车照明信号装置因事故碰撞损坏，事故前技术状况无法认定。

（六）有关人员情况。

1. 钱某某，女，汉族，35 岁，杭州桐庐县人，系利飞物流公司前法定代表人，是公司前安全生产第一责任人。2019 年 4 月 13 日取得由杭州市交通运输局核发的《道路运输企业主要负责人安全考核合格证书》，编号：A0220203329****，有效期至 2028 年 4 月 13 日，从业领域：道路货物运输经营。

2. 杜某某（死者），男，汉族，51 岁，河南西华县人，系利飞物流公司货车驾驶员。2025 年 2 月 15 日到利飞物流公司入

职。2006 年 6 月 22 日取得驾驶证，准驾车型：A3、B1、B2，有效期至 2032 年 6 月 22 日。2019 年 1 月 29 日取得由河南周口市交通运输局核发的《道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别：经营性道路旅客运输驾驶员、经营性道路货物运输驾驶员，证号：412722197502******，有效期至 2031 年 1 月 15 日。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成 1 人死亡。直接经济损失***万元，其中包括丧葬抚恤金、补助救济费、歇工工资、事故处理费、抢救费、清场费和医疗费等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及相应情况。事故发生后，现场施工人员拨打 120、110、119 紧急电话报警求助，并同步向项目管理人员上报事故情况。110 指挥中心于 18 时 30 分许接警后，立即联动应急管理局、属地政府开展处置，应急管理局、消防救援局及属地政府工作人员随即赶赴现场推进救援处置工作。21 时 08 分许，文昌镇向县两办报送紧急信息；21 时 59 分许，消防救援人员将驾驶员杜某某从驾驶舱内救出，经现场医护人员诊断，杜某某已无生命体征；22 时 26 分，文昌镇向县两办续报紧急信息。

（二）事故现场应急处置情况。事故发生后，应急管理局根据现场情况，立即下达了现场处理措施决定书和停工令，要求该项目立即停产停业整顿，并成立事故调查组做进一步调查。

（三）善后情况。2025 年 10 月 27 日，经文昌镇人民调解委员会调解，土石方权属单位恒砺新材公司主要负责人庄某某、

销售方杨某、利飞物流公司代表与死者家属达成一致，签订《人民调解协议书》，协议约定支付赔偿款***万元。截至目前，善后事宜已全部处理完毕，未引发社会不稳定问题。

三、事故直接原因

事故调查组委托浙江共安检测鉴定技术有限公司开展事故成因鉴定，依据其出具的《事故成因分析鉴定意见书》（浙江共安车鉴〔2025〕ZG054T），结合现场勘查、行车视频数据读取回放和询问相关人员等多方面调查核实，认定事故直接原因系人的不安全行为、物的不安全状态叠加客观道路条件共同导致，具体分析如下：

（一）人的不安全行为。驾驶员杜某某安全意识淡薄，在下坡起步前未确保车辆挂入低速挡位，未有效启用发动机制动发挥辅助制动作用，导致车辆空挡滑坡。违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第四项[2]的规定和《机动车驾驶人安全文明操作规范第3部分：大中型客货车驾驶》（GA/T 1773.3-2021）第9.1.2.1条[3]的要求。

（二）物的不安全状态。经鉴定，涉事重型自卸货车制动系统存在多处缺陷，技术状况不达标，无法在坡道路段提供足够制动力实现有效减速。具体问题如下：

1. 第一轴左、右两侧制动鼓存在碳化痕迹；

2. 第一轴左、右两侧、第二轴左侧、第三轴左、右两侧制

[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第四项：驾驶机动车不得有下列行为：（四）下陡坡时熄火或者空挡滑行。

[3]《机动车驾驶人安全文明操作规范第3部分：大中型客货车驾驶》第9.1.2.1条：山区道路，驾驶车辆通过下坡路段时，应按照以下要求操作：（a）开启缓速器等辅助制动装置。

动鼓表面存在裂纹；

3. 第三轴左侧制动蹄片铆钉固定处松动，制动蹄摩擦片可发生滑移；

4. 仅第四轴制动鼓及摩擦片工作状况良好。

上述制动系统问题违反了《汽车制动系统修理竣工技术规范（GB/T18274-2017）》第4.3.2.3条、第4.3.2.6条和第4.2.3.8条[4]的相关技术要求。

综上，驾驶员的不安全操作、车辆制动系统的缺陷，叠加现场下坡路段的客观条件，共同导致本次事故发生。

四、事故暴露出的主要问题

（一）事故单位。利飞物流公司作为涉事重型自卸货车的权属单位及普通货运经营主体，安全生产主体责任落实不到位，存在以下安全管理缺陷，具体如下：

1. 安全培训针对性和实操性不足。公司虽建立了安全教育培训台账，具备月度培训记录和签到手续，但培训内容未覆盖岗位核心安全操作要点，未针对重型货车驾驶员岗位特性，开展“下坡起步挂低速挡”“重车下坡挂低速挡”等关键操作的专项培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，导致培训未能发挥风险预防的核心作用。上述行为违反了《中华人民

[4]《汽车制动系统修理竣工技术规范（GB/T18274-2017）》第4.3.2.3条：检查制动蹄摩擦片表面，当摩擦片有裂纹、硬化或烧蚀时，应更换；第4.3.2.6条：制动蹄有裂纹、变形时应更换，制动蹄上的销孔、铆钉孔出现严重磨损时应修理或更换；第4.2.3.8条：制动底板有变形、裂纹或沟槽时，应更换。

共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]的规定。

2. 车辆技术管理不到位，全流程监管存在盲区。公司车辆保养台账虽有维修结算单、年检合格记录及竣工合格证，但关键管理要素缺失，未实现车辆技术状况的全流程闭环监管：一是未建立涉事车辆具体里程数和主要零部件变更记录，无法精准掌握车辆行驶损耗情况，难以科学制定维保计划；二是未留存竣工合格证对应的检查维保具体清单，无法核实维修单位对车辆制动系统等关键部件的检查、维修细节，导致车辆制动系统存在的多处隐患（制动鼓碳化、裂纹、制动蹄片松动等）未能被及时发现并采取措施消除事故隐患。车辆技术管理的盲区，导致存在安全隐患的车辆违规上路行驶。上述行为违反了《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令第3号）第十五条第一款[6]和《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]的规定。

3. 动态监控纠偏作用未有效发挥。公司虽配备车载卫星定位及视频监控设备，但对驾驶员杜某某2次未系安全带、1次手持电话驾驶等违规行为仅进行短信、电话提醒，未采取进一步处罚、约谈等刚性管控措施；直至事故发生前（2025年10月22

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《道路运输车辆技术管理规定（交通运输部令第3号）》第十五条第一款：道路运输经营者应当建立车辆技术档案，实行一车一档。档案内容主要包括：车辆基本信息，机动车检验检测报告（含车辆技术等级），道路运输达标车辆核查记录表，客车类型等级审验、车辆维护和修理（含机动车维修竣工出厂合格证）、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录。档案内容应当准确、详实。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

日至25日），杜某某仍存在未系安全带、手持电话或对讲机驾驶等违规行为，动态监控未起到应有的监督纠偏效果。

综上，利飞物流公司培训不到位、车辆管理不规范、动态监控纠偏失效，对事故发生负有责任。

（二）土石方权属单位。恒砺新材公司作为土石方权属单位和现场管理主体，现场安全管理存在薄弱环节。该公司未建立完善的出场过磅和载重核查制度，部分运输车辆存在超载迹象，对运输车辆载重情况缺乏有效监督；安全管理制度不健全，未与运输合作方签订安全生产管理协议，未明确双方在运输安全、车辆管理、驾驶员管理等方面的责任。上述问题虽与事故发生无直接因果关系，但反映出该公司在土石方外运安全管理方面存在不足。

（三）属地党委政府。文昌镇党委政府作为属地监管单位，在本次事故中虽无直接责任，但存在属地安全监管不到位的问题，应承担相应的属地管理责任。主要表现在：对辖区内重点项目的安全生产状况掌握不够全面，对恒砺新材公司在源头超载管控、运输车辆管理、现场道路安全等方面存在的问题未能及时发现并督促整改；对施工场地内部道路这一风险路段的安全状况、安全设施设置及运输车辆安全管理等检查不够深入，未督促项目单位落实必要的安全防范措施。

五、对事故有关人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。杜某某，男，涉

事货车驾驶员，安全意识淡薄，在下坡起步前未确保车辆挂入低速挡位，未有效启用发动机制动发挥辅助制动作用，导致车辆空挡滑坡失控，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

1. 钱某某，女，利飞物流公司法定代表人，作为公司安全生产第一责任人，虽建立了安全生产责任制、规章制度、培训计划和应急救援预案等基础管理体系，但在具体落实中存在明显不足：安全教育培训缺乏针对性，未将重车下坡挂低速挡等关键操作纳入培训内容；车辆技术档案管理不规范，未完整记录涉事车辆行驶里程、零部件更换等重要信息；对公司安全生产工作督促检查不够深入，未能及时发现并消除驾驶员违规操作、涉事车辆制动系统存在缺陷的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]的规定，对事故发生负有领导责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

2. 利飞物流公司作为涉事重型自卸货车的权属单位及普通货运经营主体，安全生产主体责任落实不到位，存在安全培训针对性和实操性不足，车辆技术管理不到位，全流程监管存在盲区，动态监控纠偏作用未有效发挥的安全管理缺陷，对该起事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

（三）其他处理建议。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

1. 恒砺新材公司作为土石方权属单位和现场管理主体，现场安全管理存在薄弱环节。该公司未建立完善的出场过磅和载重核查制度，部分运输车辆存在超载迹象，对运输车辆载重情况缺乏有效监督；安全管理制度不健全，未与运输合作方签订安全生产管理协议，未明确各方在运输安全、车辆管理、驾驶员管理等方面的责任。上述问题反映出该公司在土石方外运安全管理方面存在不足，建议由应急管理部门依据相关法律法规予以处理。

2. 文昌镇党委政府作为属地监管单位，对辖区内重点项目安全生产状况掌握不够全面，对恒砺新材公司在源头超载管控、运输车辆管理、现场道路安全等方面存在的问题督促整改不够到位，对施工场地内部道路等高风险区域的安全检查不够深入，属地安全监管存在薄弱环节。建议责成文昌镇政府向淳安县人民政府作出深刻书面检查，全面剖析问题根源，制定针对性整改措施，切实提升属地安全监管能力。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映的问题，提出以下事故防范措施建议：

（一）督促企业全面落实安全生产主体责任。利飞物流公司要深刻汲取事故教训，立即完善并严格执行车辆管理制度和驾驶员操作规程，重点补充重车下坡等高风险场景的专项操作要求；强化安全教育培训，将重载下坡安全操作、制动系统检查等关键

内容纳入必修课程，确保培训有记录、有考核、有实效；健全车辆技术档案，补齐行驶里程、零部件更换等关键记录，严格落实车辆维护保养和隐患排查治理制度，确保车辆技术状况良好。同时，组织开展全员安全生产警示教育，通过案例剖析、专题学习等方式提升驾驶员和管理人员安全意识，推动企业建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成长效安全管理体系，防止类似事故再次发生。

（二）强化土石方权属单位源头安全管理。恒砺新材公司要建立完善的出场过磅和载重核查制度，严格执行“出场必过磅、超载不出场”的要求；与运输合作方签订安全生产管理协议，明确运输安全、车辆管理、驾驶员管理等责任；加强现场道路安全检查，完善安全警示标志和防护设施，对高风险路段及时采取管控应对措施。同时，要举一反三，全面排查治理类似风险隐患，通过制度完善、流程规范和常态化检查，构建源头管控长效机制，防止问题反弹。

（三）压实属地党委政府安全监管责任。文昌镇党委政府要进一步强化属地安全监管，对辖区内重点项目、重点路段开展常态化安全检查，及时发现并督促整改安全隐患；严格落实“三管三必须”要求，健全部门联动机制，加强与应急管理、交通运输、住建等部门的协同监管；对涉及重型车辆运输的施工项目，要重点检查源头超载管控、车辆技术状况、现场道路安全等情况，确保监管不留盲区、不留死角。同时，要组织开展安全生产警示教

育，推动辖区同类企业深刻汲取事故教训，完善安全管理制度，提升整体安全管理水平。

（四）加强行业主管部门监管和指导。交通运输部门要联动属地区县交通运输部门加强对货运企业的行业监管，重点检查企业安全生产制度落实、车辆技术管理、驾驶员培训等情况，对存在问题的企业依法依规处理；要加强联合执法，形成监管合力，共同推动运输行业安全水平提升。同时，要推动行业内企业开展警示教育和安全宣传，普及重载下坡安全操作、制动系统维护等知识，引导企业建立完善长效机制，从根本上防范类似事故再次发生。