龙游鹏安建材经营部
“4·28”触电死亡事故调查报告

2017年4月28日16时35分左右，江山市安全生产监督管理局接江山市社会应急联动指挥中心电话报称：江山经济开发区江东区（大溪滩）的一家塑钢厂内，一名维修厂房钢棚的工人发生触电事故。接报后，江山市安全生产监督管理局立即联系江山经济开发区安监局，要求确定辖区事故企业位置，先行保护好事故现场，了解涉事企业和人员基本情况。根据《江山市人民政府关于授权江山市安全生产监督管理局开展生产安全事故调查的批复》（江政发[2007]53号），江山市安全生产监督管理局会同市监察委、市公安局、市总工会组成了事故调查组，共同开展事故调查。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位情况

1.龙游鹏安建材经营部于2014年9月2日经龙游县工商行政管理局注册成立，住所位于龙游县模环乡浙江龙游工业园区凤山路8号综合楼105室，营业执照注册号：3308256****0778，经营者：冯道海，组织形式：个体工商户，经营范围：建材批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该经营部主要业务在江山市辖区为各厂房做钢结构和翻新维修等，其经营者冯道海在指派四名工人到浙江奇龙建材有限公司维修厂房钢棚

时发生该起触电事故。

2.浙江奇龙建材有限公司于1999年8月26日经江山市工商行政管理局注册成立，住所位于江山经济开发区江东区兴工路21-1号，统一社会信用代码：9133088170****063A，公司法定代表人：马才清，注册资本：贰仟万元整，公司类型：有限责任公司，经营范围：塑钢型材生产、销售；塑钢门窗和铝合金门窗组装、销售、安装；幕墙玻璃、中空玻璃的制作、安装、销售（涉及资质的凭证书经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。龙游鹏安建材经营部经营者冯道海之前为该公司的员工，与该公司主要负责人马才清熟悉，故冯道海以承揽方式和该公司保持厂房维修的合作关系。本次事故中的厂房钢棚维修事项，双方没有签订书面承揽合同，口头约定维修方式由冯道海组织人员施工，自带维修材料和工具，待厂房钢棚维修好后，根据工作量支付维修费。

二、事故发生经过和事故救援情况

2017年4月28日15时30分左右，龙游鹏安建材经营部工人刘方平、陆仁国、赖文文和叶志成等四人根据冯道海的工作安排，驱车载着施工工具来到浙江奇龙建材有限公司，四人经公司门卫简单问询后（当天浙江奇龙建材有限公司中层以上管理人员全部外出培训），径直开向公司中空车间（用于维修屋脊的彩钢瓦材料十几天前已运送至中空车间）。到达中空车间后，四名工人分成两组，刘方平和赖文

文在中空车间门口地面，捆绑相关施工工具和屋脊彩钢瓦，陆仁国和叶志成两人则从厂房楼梯间爬到中空车间厂房钢棚顶，从上将捆绑好的施工工具和彩钢瓦吊至钢棚顶。

16 时左右，工具和材料吊装完成。陆仁国在钢棚顶沿着屋脊分配彩钢瓦，叶志成将电缆线从钢棚顶放下，通过中空车间的窗户，由地面上的刘方平和赖文文接到一个 220v 控开的配电箱内，但叶志成将电钻枪插在电缆线插座上测试时，电钻枪不会转动，就对地面的刘方平和赖文文喊“没有电”，赖文文测试了地面的接线是有电的。于是，赖文文也爬到钢棚顶测试电钻枪，仍没有电，便叫地面的刘方平换个配电箱。刘方平换了另一个配电箱后，要求钢棚顶的赖文文检查一下电缆线的插座。赖文文检查确认插座正常，又拧动钢棚顶的电缆线，始终常开状态的电钻枪时而转动时而停止。等刘方平也爬到钢棚顶时，电钻枪又没有电不会转动了。赖文文对上来的刘方平讲没有电后，就开始沿着电缆线检查，刘方平则来到之前赖文文的位置，再次检查电钻枪和插座，随后回头看见赖文文正在拆电缆线一处黑色胶布，就告诉赖文文“你先不要弄，我去叫叶志成把电关掉你再拆”。16 时 15 分左右，当刘方平走开赖文文 5 米多距离时，突然赖文文喊了一声，刘方平回头看见他抱着电缆线放在胸口，刘方平见状，对叶志成大喊“赶紧把电线拉掉”，叶志成听到后，赶紧拉接在配电箱一侧的电缆线，但一时难以拉掉，靠近赖文文的陆仁国发现后连忙从另一侧把电缆线从赖文

文身上拉开。赖文文踉跄走了两步后倒在钢棚上，口吐白沫。事故发生后，现场工人陆兴国赶紧扶着赖文文头部，和叶志成轮流给赖文文胸外按压，刘方平则给其做人工呼吸，并拨打了120电话。120医生到场检查后，确认人已无法抢救，刘方平又拨打119电话，由江山市消防大队将赖文文抬至地面，由120急救车送往医院。

江山市安全生产监督管理局接报后，牵头成立了事故调查组，按照程序全面开展事故调查。目前，事故调查取证工作已结束，龙游鹏安建材经营部已和死者家属签订赔偿协议并支付部分赔偿款，善后处理工作基本结束。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

“4·28”触电死亡事故造成1人死亡，死者：赖文文，男，汉族，26周岁，江山市张村乡塔山村人，家庭住址：江山市张村乡塔山村赖家2号，公民身份证号码：3308811991****7111，系龙游鹏安建材经营部的员工，事故造成直接经济损失90万元（死亡赔偿）。

四、事故发生的原因和事故责任

1.赖文文未经专门培训考核合格取得电工《特种作业操作证》，缺乏安全用电基本知识，对220v电压危险性认识不足，自我保护不够，未按规定穿戴好用电个人防护用品，安全用电意识淡薄，不听他人劝阻，徒手拆解带电的电缆线并以手试电检查，致其触电身亡。赖文文违规带电作业，是造成事故的直接原因，对该事故负主要责任。

2.龙游鹏安建材经营部经营者冯道海，安全生产主体责任未落实，长期对外从事厂房钢结构和翻新维修等高危作业业务，却未组织制定相关安全生产规章制度和安全操作规程，安全生产投入和管理不足，未对工人进行专门的安全生产教育培训，也未对工人的高空、用电等特种作业资质进行审核，提供工人的施工电缆线存在多个接头的缺陷，现场安全管理不到位，未安排专门人员进行现场安全管理，未对工人进行安全施工技术交底，未提前通知业主擅自接线配电箱，作业现场未设置安全警示标志。冯道海安全生产主体责任未落实，安全生产投入不足，现场安全管理不到位，是造成事故的间接原因，对该事故负相应责任。

3.浙江奇龙建材有限公司，门卫安全管理制度执行不严格，未对进入公司的外来人员进行登记报告，公司中层以上管理人员全部外出造成安全管理出现盲区，未能及时发现和制止外来工人的违规接线用电行为。公司安全管理脱节，未能在客观上防止触电事故的发生，对该事故负相应责任。

五、事故性质及对事故责任的处理建议

该事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

1.鉴于事故主要责任人赖文文已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.建议江山市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》及国家有关安全生产法律法规的规定，对龙

游鹏安建材经营部经营者冯道海给予相应的行政处罚。

3.建议浙江奇龙建材有限公司依据公司有关管理规定，对公司有关责任人员给予相应的处理。

六、事故防范措施

1.龙游鹏安建材经营部经营者冯道海应以该起事故为教训，切实落实安全生产主体责任，按照事故处理“四不放过”原则，对经营部承揽的各个项目进行一次安全隐患大排查，认真开展一次全员安全教育培训，切实提高员工的安全意识和自我防范能力。

2.龙游鹏安建材经营部经营者冯道海，要加大安全生产投入，及时维护和更新施工工具器材，要建立安全生产责任制，组织制定相关安全生产规章制度和操作规程，并督促员工严格执行，要加强施工人员的安全生产教育培训，严格审核特种作业人员的施工资质，要强化高危施工作业安全管理，指派专门的现场安全监管人员，加大施工现场安全隐患的排查和检查力度，落实好各项安全防范措施，及时制止工人违规违章作业行为，防止事故再次发生。

3.浙江奇龙建材有限公司应落实好外来人员的登记管理制度，健全公司与外协单位的沟通联系机制，进一步规范公司内部安全管理流程，避免公司出现安全管理脱节和盲区。

4.建议江山经济开发区对辖区厂房钢结构和翻新维修的生产经营单位进行一次全面的安全检查，加大监督检查力

度，落实安全生产监管责任，消除各种安全隐患，杜绝类似事故的发生。

七、事故调查组成员签名

龙游鹏安建材经营部

“4·28”触电死亡事故调查组

2017年6月27日