“3·5”

2025 年 3 月 5 日 8 时 40 分许，在千岛湖镇汪宅村东汉自然村农民自建房施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约*万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）等法律法规规定，县人民政府授权由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会及千岛湖镇政府参与，组成淳安千岛湖汪宅村“3·5”一般高处坠落事故调查组，邀请县监委、县检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。经事故调查组认定，淳安千岛湖汪宅村“3·5”一般高处坠落事故是一起因个人安全防护缺失和现场安全管理不到位引起的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）自建房及施工协议情况。

1. 自建房情况。该在建自建房屋权属人为汪宅村东汉自然村农户郑某某，占地面积约20平方米，单层砖混结构，属原址翻建，四至均为小路，性质为附房，坐落位置为东汉村166号西侧。2024年11月12日，郑某某向村委提交建房申请。村委经资格确认、村集体讨论和建房申请公示等合规程序后，向千岛湖镇政府提交建房审批。2025年3月3日，千岛湖镇政府核发《农村宅基地批准书（淳农宅千字〔2025〕015号）》。

2. 施工及安全协议情况。2025年2月16日，郑某某经人介绍找到洪某某，商量其自建附房的施工承包情况。双方未专门签订书面合同，仅口头约定，洪某某包工包料建设该附房，施工期间涉及的所有安全事项均由洪某某承担。封顶、粉刷完工，经郑某某查验同意后，一次性支付洪某某*万元。

（二）施工单位情况。洪某某，郑某某自建房屋施工承包人，男，59岁，淳安县左口乡塘边村人。事发当日，洪某某雇佣的工人郑某京、汪某、吴某某和李某某（死者）4人参加了事故房屋施工。

（三）事故发生经过。2025年3月5日，在洪某某的安排下，木工郑某京、砖工汪某、小工吴某某和李某某4人参与郑某某自建房的施工。8时许，木工郑某京和砖工汪某2人相互配合在房顶搭木梁，小工吴某某和李某某2人一起在地面拌水泥沙灰。8时30分许，郑某京和汪某2人搭设完木梁后，为方便人员作

业，又在东墙内木梁上搭设一个简易作业平台。作业平台搭设完后，小工李某某借助木梯爬上该作业平台。与小工吴某某配合使用编织带将地上的砖块提吊至作业平台，供砖工砌墙取用。8 时 40 分许，吴某某在地面将 5 块砖头捆扎好，挂到李某某从作业平台上伸下来的编织带钩子上，由李某某将编织带往上提拉。李某某在向上提拉的过程中，身体失稳，从作业平台上跌落至东墙外侧，头部后脑磕到地上的方形水泥杆，导致事故发生。

（四）事故现场勘验情况。事故现场位于汪宅村东汉自然村***号西侧在建自建房，砖混结构，坐北朝南。截止事故发生时，墙体砌筑为一层。东墙内侧木梁上搭设有一简易作业平台，平台上有一根编织带，但未见设置临边防护栏杆、外脚手架、安全带及其固定点位等安全防护用品、设施。东墙外小路边放置有 3 根长短不同的方形水泥杆，周围有血渍。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成 1 人死亡，死者李某某，男，62 岁，千岛湖镇汪宅东汉人，系洪某某临时雇佣的小工。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）计算，截止目前，本次事故共造成直接经济损失约*万元，其中包括死亡赔偿金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、精神抚慰金等。

（六）事故调查取证情况。洪某某提供了死者信息、赔偿协议等资料，未提供安全生产管理制度、安全生产检查记录台账、

教育培训和交底记录台账、安全生产全员责任制台账等。农户郑某某提供了宅基地批准书及申请、审批资料。调查组赴事故现场做了现场检查记录、现场处理措施决定书等文书，对现场作业、施工管理等相关人员做了询问笔录。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置及救治情况。事故发生后，砖工汪某立即拨打120急救电话，同时向洪某某汇报情况。8时50分许，洪某某到达现场，立即再次对接120医护人员确认事故发生位置，同时向属地镇政府汇报情况。9时10分许，千岛湖镇政府向县两办值班室报送紧急信息。9时20分许，救护车到达现场，对李某某实施心肺复苏术后送医。9时50分许到达县一医院。10时50分许，经医院抢救无效宣布死亡，死亡原因为开放型颅脑损伤特重型。

（二）善后情况。事故发生后，善后工作有序开展。2025年3月7日，在千岛湖镇政府调解委员会调解下，洪某某与死者李某某家属签订《人民调解协议书》，约定赔偿*万元。同时，千岛湖镇政府积极安抚家属，提供心理疏导和帮助。至此善后事宜处理完毕，未造成社会不稳定影响。

（三）事故应急处置评估。事故发生后，在信息报告方面，现场负责人及时联系120，并向千岛湖镇政府汇报情况，信息传递较为迅速；应急响应上，相关部门迅速行动，及时赶赴现场进

行处置；医疗救治环节，医院全力抢救但最终未能挽回生命。总体而言，此次应急处置基本有效，处置工作总体到位。

三、事故直接原因

（一）高处作业平台安全防护缺失。施工现场高处作业平台防护设施缺失，未设置安全防护栏杆，也未提供安全带系挂点位，无法满足防坠落要求，导致作业人员失去物理防护屏障。

（二）个人防护装备未正确使用。小工李某某安全意识淡薄，未按规定正确佩戴个人安全防护用品安全帽、安全带，在高处作业平台，使用编织带提拉砖头重物时，重心失稳，从作业平台跌落至地面，头部后脑磕到方形水泥杆。

以上物的不稳定因素和人的不安全行为形成双重隐患，共同直接导致事故发生。

四、有关单位存在的主要问题

洪某某，作为实际施工承包人，主要存在以下问题：

（一）现场安全管理不到位。防护设施投入不足，现场使用木料搭设简易高处作业平台，缺少临边防护，无法保障安全作业防护性能。隐患排查治理缺位，现场负责人未定期检查，及时发现并制止违规作业行为和采取可靠措施消除事故隐患。

（二）安全生产教育培训不到位。安全教育流于形式，仅进行口头教育，未建立培训档案。未进行书面安全技术交底，且未在交底文件中明确高处作业风险点。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。李某某，小工，安全意识淡薄，未按规定正确佩戴个人安全防护用品在高处作业平台作业，重心失稳从平台跌落，直接导致事故发生，对事故的发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议。洪某某，作为施工承包人，对施工现场的安全管理不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未制定并实施安全生产教育和培训计划，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局根据有关法律法规对其作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出如下防范措施：

（一）强化安全隐患日常排查。各乡镇要进一步加强对农村建房过程中的安全监管，在项目审批、施工安全等方面认真履职，依托村社、采取“横向到边，纵向到底”的方式进行全方位安全隐患大排查、大整治，杜绝走马观花、形式主义，切实督促施工现场“四口五临边”等安全防护设施到位。

（二）强化责任落实严防事故。各乡镇要切实提高政治站位，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，严格贯彻落实县委、县政府关于安全生产工作的部署要求，坚持

“人民至上、生命至上”，统筹发展和安全，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的总要求，压实安全监管责任。严防事故，确保人民群众生命财产安全。

（三）强化建筑法律法规宣传。各乡镇、村委要采取宣传车、宣传栏、宣传标语、村村通广播等形式进一步强化建筑类法律法规和农村建房常见安全隐患的宣传工作，让广大的农村建房户、承建者和作业工人讲理懂法，了解建房过程常见的安全隐患和频发的安全事故类型，进而让他们依法依规开展建房施工，确保我县建筑安全形势平稳可控。

淳安千岛湖汪宅村“3·5”一般
高处坠落事故调查组
2025 年 4 月 3 日