东阳市众惠劳务服务有限公司
“9·8”致人死亡事故
调查报告

“9·8”致人死亡事故调查组

2025年11月20日

目　录

一、 事故基本情况

二、 事故发生单位、相关单位及设备基本情况

三、 事故发生过程及应急救援情况

四、 人员伤亡、设备损坏程度和直接经济损失

五、 事故原因及性质

六、 责任认定及处理建议

七、 预防措施和整改建议

一、事故基本情况

2025年9月8日上午11点左右，位于[redacted]东阳市众惠劳务服务有限公司发生一起叉车意外致人死亡事故，造成一人死亡。发生事故的地点是浙江恒铝科技发展有限公司二厂厂区。

2025年10月14日，受东阳市人民政府委托，成立“9·8”叉车意外致人死亡事故调查组，东阳市市场监管局牵头、监委、公安局、应急管理局、总工会，以及东阳市经济开发区管委会人员组成，并邀请东阳市人民检察院派员参加，对事故进行调查。

二、事故发生单位、相关单位及设备基本情况

1、事故发生单位基本情况

东阳市众惠劳务服务有限公司，住所：[redacted]，属于有限责任公司（自然人独资），法人代表为余[redacted]，统一社会信用代码：[redacted]，经营范围：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；金属材料制造；有色金属合金制造，注册资本：壹拾万元整。成立日期：2020年10月22日。该公司生产经营情况正常，制定了安全管理制度和应急演练预案，开展了作业人员培训与考试。事故直接人员杜[redacted]是该公司的叉车驾驶员。

2、相关单位基本情况

浙江恒铝科技发展有限公司，住所：[redacted]，属于其他有限责任公

司，法定代表人：[redacted]，统一社会信用代码：[redacted]，经营范围：电子商务技术、网络技术、计算机硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。注册资本：肆仟柒佰肆拾捌万零柒佰元。成立日期：2016年09月23日。该公司生产经营情况良好，安全管理制度健全。

浙江恒铝新材料科技有限公司，住所：[redacted]属于有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：[redacted]，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；建筑工程机械制造；建筑材料生产专用机械制造；增材制造装备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；装卸搬运；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；新材料技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。注册资本：贰仟万元整；成立日期：2023年08月04日。该公司生产经营情况良好，安全管理制度健全。事故直接人员叶[redacted]是该公司的安全员。

3、设备基本情况

事发叉车为内燃平衡重式叉车，由杭叉集团股份有限公司制造。设备代码：[redacted]，产品编号：G8AG06657，牌照：场厂内浙G09592。2025年02月25日年度检验合格，下次检验日期为2027年03月。事发叉车于2025年8月31日东阳市众惠劳务服务有限公司从浙江恒铝科技发展有限公司转让来，2025年9月1日又出租给浙江恒铝科技发展有限公司使用，2025年11月3日办理了变更登记手续。事故发生后，经金华市特种设备检验检测院对事发叉车进行技术分析，该台叉车的安全性能符合相关技术规范的要求。

三、事故发生过程及应急救援情况

2025年9月8日上午11点左右，东阳市众惠劳务服务有限公司的叉车司机杜[redacted]（男，身份证号：[redacted]，操作证号：[redacted]，安徽省[redacted]）到浙江恒铝科技发展有限公司装完货在下班途中被浙江恒铝新材料科技有限公司的安全员叶[redacted]（男，[redacted]，东阳市[redacted]）叫去帮他在浙江恒铝科技发展有限公司车间门口拉“安全生产宣传”横幅。叶[redacted]自己未做好劳动防护措施情况下，主动要求站到货叉上，在货叉上放了木托盘，让杜[redacted]开着叉车把他托举上去升起进行悬挂。当第二幅横幅两边悬挂好后，中间再固定一下，那个门的地面不平，有一定的坡度，一开始杜[redacted]把叉车臂抬上去，

叶[redacted]够不到横幅，杜[redacted]就松刹车，踩离合，这个车就往前窜了一下（因为车前面的轮子是在坡上的，控制不好离合窜得比较快），导致叶[redacted]撞到门框导致受伤，杜[redacted]降下货叉后，叶[redacted]让杜[redacted]拨打120急救电话，送往人民医院救护抢救，13：02，东阳市人民医院宣布叶[redacted]经抢救无效死亡。

四、事故造成的人员伤亡、设备损坏程度和直接经济损失

事故造成1人死亡，无受伤人员。死者叶[redacted]，男，1984年11月4日出生，浙江省[redacted]人。死者经人民医院抢救后，宣布抢救无效死亡。

事发叉车未造成损坏。直接经济损失1514564.18元。

五、事故原因及性质

（一）事故原因

事故调查组通过现场勘察取证、询问相关人员，察看监控资料，委托金华市特种设备检验检测院对事发叉车及本次事故进行技术分析，提取了东阳市人民医院的就诊记录及死亡医学证明、东阳市公安司法鉴定中心的鉴定书，对事故原因进行了分析：

1、直接原因：

浙江恒铝新材料科技有限公司安全员叶[redacted]安全意识淡薄，在叉车非正常作业状态下利用叉车进行登高工作并指挥叉车登高悬挂横幅。东阳市众惠劳务服务叉车驾驶员杜[redacted]安全意识欠缺，未严格执行叉车安全操作规程，错误操作

车辆持续前进，导致叶[redacted]受到碰撞后抢救无效死亡。

2、间接原因:

（1）东阳市众惠劳务服务有限公司安全生产主体责任落实不到位。

（2）法定代表人余[redacted]对企业安全管理不到位，依法履行负责人的职责不到位。

（二）事故性质

根据以上事故原因分析，事故调查组根据《特种设备事故报告和调查处理规定》和《特种设备事故报告和调查处理导则》相关规定，认为这是一起特种设备在非正常作业状态下发生的事故，认定为特种设备相关事故。

六、责任认定及处理建议

（一）杜[redacted]：东阳市众惠劳务服务有限公司叉车司机。个人安全意识淡薄，未严格执行叉车安全操作规程，因错误操作导致过失致人死亡的事故发生，对本起事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十八条规定，建议公安机关依法追究其刑事责任。

（二）东阳市众惠劳务服务有限公司：安全生产主体责任落实不到位，未配备具有相应资格的特种设备安全管理员，未建立场车安全日管控、周排查、月调度制度，建议东阳市市场监督管理局依据《中华人民共和国中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》相关规定作出处罚。

（三）余[redacted]：东阳市众惠劳务服务有限公司法定代表人。对企业安全管理不到位，依法履行负责人的职责不到位，建议东阳市应急管理局按照相关规定作出处理。

（四）叶[redacted]：浙江恒铝新材料科技有限公司安全员。个人安全意识淡薄，未严格遵守安全操作规程，对本起事故发生负有次要责任。鉴于其在本次事故中死亡，故不予追究其责任。

七、预防措施和整改建议

（一）东阳市众惠劳务有限公司要认真吸取事故教训，立即开展自查自纠，提高安全意识，加强管理，进一步落实安全主体责任，对全体职工进行安全生产教育，严格落实岗位安全责任制，健全各项安全操作规程。

（二）东阳经济开发区管委会要会同相关部门开展辖区内叉车专项整治工作，在辖区内彻底排查，督促辖区内叉车操作人员参加叉车培训考试，持证上岗。会同相关部门加大对叉车使用单位各类违法违规违章行为打击力度，形成执法高压态势。

“9·8”事故调查组

（市场监管局代章）

调查组成员签名：