莲都岩泉浙江某某建设有限公司“6·2”一般车辆伤害事故调查报告

丽水市莲都区人民政府事故调查组

2025年9月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位概况.....2
（二）相关人员情况.....2
（三）事故现场概况.....3
（四）涉事设备、操作人员情况.....6
（五）事故单位安全管理情况.....7
（六）事故发生经过.....9
二、事故应急处置.....10
（一）事故信息接报及响应.....10
（二）善后情况.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因.....11
（二） 间接原因.....12
四、有关责任单位存在的主要问题.....13
五、人员伤亡、直接经济损失情况.....13
六、事故责任认定及处理建议.....13
七、事故防范和整改措施.....14

莲都岩泉浙江某某建设有限公司“6·2”一般车辆伤害事故调查报告

2025年6月2日上午8时13分许，浙江某某建设有限公司发生一起车辆伤害事故，一名外来人员进入作业区域在装载机倒车过程中被碾到，后经抢救无效死亡。

事故发生后，莲都区人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）规定，成立了由区应急管理局副局长李永波任组长，衢丽铁路莲都段工程建设指挥部、区纪委区监委、区发改局、区经信局、区公安分局、区砂管办、区总工会、区应急管理局、岩泉街道办事处等单位人员为成员的事故调查组，并邀请了区检察院派员参加，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

浙江某某建设有限公司（以下简称“施工公司”），成立于2022年12月20日，法定代表人为曾某，注册资本：伍仟万元整，。经营范围包含建设工程施工、建筑劳务分包、建筑材料销售、建筑用石加工、土石方工程施工等。具备施工劳务（不分等级）建筑业企业资质。安全生产许可证有效期至2026年5月17日。

（二）相关人员情况

麻某某（死者），男，外来人员，事故发生时，在硐渣堆放区查看砂石料质量。

毛某某，男，施工公司装载机驾驶员，肇事者。

曾某，男，施工公司主要负责人。

夏某，男，施工公司三村湾碎石场安全负责人，实际管理人员。

宁某某，男，施工公司股东，三村湾碎石场现场管理人员。

曾某亮，男，施工公司后勤管理人员。

杨某，男，施工公司装载机驾驶员。

程某，男，三村湾碎石场过磅员。

徐某，男，麻某某的驾驶员。

（三）事故现场概况

本次事故发生在三村湾碎石场，位于银场村，是某铁路莲都段 III 标项目配套加工点，主要用途为堆放丽阳山隧道三村湾

斜井隧道施工过程中产生的硐渣，及将硐渣加工成砂石料用于项目建设。该加工点只能服务本工程项目，不得外购砂石加工出售，项目施工到期后加工点同步撤销。

某铁某某集团某某工程有限公司物资设备租赁中心与施工公司签订《砂石料委托加工合同（三村湾碎石场）》（合同编号：中铁十五（委托加工）字（2024）租赁中心-001），委托施工公司自2023年7月1日起在三村湾碎石场利用隧道洞碴加工部分机制砂、碎石。合同对单价[1]、机械设备[2]、临时设施[3]等有明确的约定，施工公司为加工砂石料需要提供设备和人员，并建设加工场地。

三村湾碎石场生产区域划分为硐渣堆放区、生产车间以及砂石料堆场三块区域。 在场地进口处设置有“闲人免进”、“闲人勿入、后果自负”的安全警示标志标牌；硐渣堆放区内未设置

---

[1]《砂石料委托加工合同（三村湾碎石场）》第一条.加工机制砂、碎石数量、单价等：1.上表中数量为暂定数量，以甲方实际结算数量为准，单价为固定综合单价，综合单价已包含了碎石加工设备购置、安装调试、电力设备购置安装、场内装车、场内倒运、加工、堆码、以及乙方为完成该项目需要的人工、机械（小型机具及配件）、材料（辅助材料及其他）、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣(进出场)、临时工程的建设与拆除、场地平整、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用：发包人（业主）、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；管理费用：第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等；各类规费、除增值税以外的相关税费（增值税以外的相关税费包括但不限于城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金、个人所得税、企业所得税等）、风险管理、利润及其他一切成本和费用。结算采取一票制。

[2]《砂石料委托加工合同（三村湾碎石场）》第七条.材料供应、机械租赁和试验检测：3.乙方应根据甲方要求及现场具体情况，配置机械设备（包含给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、整形机、振动筛、制砂机、洗砂机、压泥机、装载机、载重汽车、地磅、变压器、高压电力线路、降尘设备、挖掘机、皮带机等），保证砂石料生产力满足甲方需求。

[3]《砂石料委托加工合同（三村湾碎石场）》第八条.临时设施：1.加工厂涉及临时设施（包含电力架设、变压器安装、场地硬化、场地平整、储料仓建设、挡护工程、临时便道等）的实施、维护、拆除、平整等费用由乙方负责。3.为了统一标准，现场宣传标识、标牌，由甲方统一负责制作，费用由乙方承担并负责保管。

安全警示标志标牌。



图 1　三村湾碎石场生产区域划分

图 2　三村湾碎石场进口处安全警示标志牌

（四）涉事设备、操作人员情况



图 3　肇事装载机

本次事故肇事车辆为柳工牌轮式装载机（俗称铲车），施工公司自有设备，2020年1月9日广西柳工机械股份有限公司整车制造完成。合格证编号为YE4900000423800，车辆型号为，车辆识别代号/车架号：CLG855NZKKL656391，车身颜色：灰/黄，发动机型号：QSL9.3，发动机号：90098174，外廓尺寸：8200mm×2976mm×3500mm，总质量16700kg，轮胎规格23.5-25，最高设计车速38km/h。

2025年5月23日，施工公司将肇事装载机调拨至三村湾碎石场专门用于装砂石料，夏某和宁某某在现场接收，安排驾驶员杨某驾驶。

此次装载机进场，施工公司管理人员未向衢丽铁路松丽段（III标）项目经理部（以下简称“项目部”）报备，未登记备案。该装载机右后镜损坏，未根据项目部的要求[4]安装倒车影像，杨某未将该情况汇报施工公司管理人员。施工公司和新建铁路衢州至丽水铁路松阳至丽水段III标项目部日常检查过程中，亦未发现装载机右后镜损坏，倒车影像缺失的问题。直至事故发生该装载机右后镜损坏未修复，倒车影像未安装。

2025年5月底，夏某将驾驶员杨某的上下班时间从上午6时至下午18时调整至上午9时至夜间21时，以便夜间砂石料装运。此举造成上午6时至上午9时这段时间内砂石料装料工作需要

[4]《关于发布《中铁十局集团有限公司衢丽铁路松丽段（III标）倒车影像系统管理办法》的通知》（中铁十衢丽物〔2023〕5号）第一条：本方法适用于本项目所有行驶车辆设备。

由其他驾驶员顶替执行。本次事故的肇事驾驶员，是顶岗驾驶员。

（五）事故单位安全管理情况

1. 管理人员配置

施工公司按照合同约定[5],任命曾某为三村湾碎石场项目现场负责人，负责全面统筹现场施工组织、协调及管理工作；任命夏某为三村湾碎石场项目安全负责人,负责全面统筹现场施工安全及管理工作。实际生产过程中，三村湾碎石场由夏某负责管理;曾某每月至三村湾碎石场 2 次左右，每次待 2 到 3 天。

2. 安全管理制度与操作规程

三村湾碎石场日常管理遵照项目部制定的《安全生产管理制度》《各工种安全技术操作规程》执行。

施工公司建立了《安全管理职责》《安全生产教育培训制度》、《安全生产隐患排查治理制度》《安全检查制度》《设备管理制度》《应急救援制度》。

3. 安全教育培训

三村湾碎石场作业人员进场先由项目部组织开展三级安全教育培训、考核，形成人员教育培训台账。日常安全教育培训由施工公司组织，以口头宣讲的形式开展，无相应的安全教育培训记录。

4. 安全检查

[5]《砂石料委托加工合同(三村湾碎石场)》(合同编号 :中铁十五(委托加工)字(2024)租赁中心-001)第九条.安全文明施工、环境保护与职业病防治：4.乙方应根据要求设置专职的安全员，保障施工现场的安全。

项目部每月对三村湾碎石场开展安全检查，形成隐患排查记录。施工公司每半月对三村湾碎石场检查一次，夏某每天对现场巡查，但无相应检查、巡查记录。

5. 设备管理

机械设备进场，施工公司先向项目部报备；项目部进行登记，要求施工公司做好日常维护、保养，定期开展检查，形成记录。项目部督促施工公司落实相关安全防护措施的安装、维护。

但是，肇事装载机进场施工公司未履行相关程序，项目部未登记，且防护缺失、损坏。

（六）事故发生经过

2025 年 6 月 2 日 6 时许，毛某某到点上班，对另一辆装载机开展日常维护、保养工作。6 时 57 分，夏某电话联系曾某亮让其安排毛某某进行砂石料装车作业。曾某亮至现场当面安排毛某某作业任务。毛某某随后驾驶肇事装载机开展作业。

7 时 20 分许，陈观侠驾驶浙 KM1981 自卸车至三村湾碎石场砂场排队，准备运输砂石料至项目部搅拌站。8 时许，陈观侠将自卸车驶入砂石料堆场，停好装车（停车点位详见图 3）。

8 时 5 分，麻某某与徐某到达三村湾碎石场，至过磅房与程某聊天。8 时 10 分，麻某某离开过磅房，走向砂场。徐某留在过磅房，未与麻某某一通前往。8 时 11 分，麻某某独自行至砂石料堆场，站在自卸车车头前方的砂堆附近，人面向砂堆（图 3-1、2）。此时，毛某某已完成砂石料装车。

8 时 12 分，毛某某驾驶装载机倒着驶向生产车间，在靠近自卸车时，先转头向后观察（图 3-3、4、5），而后继续倒车至生产车间门口停下，熄火、下车直接进入生产车间（图 3 -6）。

8 时 14 分，陈观侠结束清除多余砂石料的作业，准备盖篷布，至车厢顶拿篷布时，看见麻某某背朝天倒地，立即呼喊在生产车间内的毛某某等人。毛某某听到呼喊出来查看情况，看见麻某某倒地，立即跑回生产车间叫人。生产车间内的众人纷纷出来查看情况，并告知在过磅房的徐某、程某等人。徐某、程某等人立即至现场查看情况。徐某将情况向麻某某的家属汇报。



图 4　事故发生经过

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应

事故发生之后，毛某某于 8 时 17 分拨打 120 医疗急救中心电话。

8 时 17 分，曾某亮将事故情况向夏某报告；8 时 35 分，夏某将事故情况向施工公司总部报告；8 时 46 分，夏某将事故情况向项目部报告。

麻某某的家属在事故发生后，拨打电话报警。

8时25分，救护车到达，麻某某被送往丽水市人民医院东城院区抢救，后经抢救无效死亡。

事故发生后，岩泉街道派出所、区应急管理局、岩泉街道办事处立即响应、整体联动，赶到现场，开展救援和现场应急处置，维护事故现场及周边秩序。

（二）善后情况

2025年6月8日，在丽水市莲都区岩泉街道人民调解委员会的调解下，施工公司与死者麻某某的家属签订了《人民调解协议书》，善后处置工作结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.麻某某安全意识淡泊，进入作业区域，背对装载机，未留意装载机作业状态；站在装载机倒车路径上，且处于装载机后方视觉盲区内，致使自身被装载机撞倒碾压是造成该起事故的直接原因。

2.毛某某安全意识淡泊，驾驶带病装载机，作业过程中未确保车辆周边安全，未注意作业区域内的人员走动情况，倒车时未能有效观察倒车路径安全状况，致使装载机撞倒碾压麻某某是造成该起事故的直接原因。

3.装载机存在安全缺陷。装载机右后镜损坏，未按要求安装

倒车影像。

（二）间接原因

1.施工公司履行企业安全管理主体责任不到位，现场管理混乱，安全生产管理机构虚设[6]，现场负责人未在岗履职；安全生产教育和培训开展不到位[7]，未记录装载机驾驶员日常安全生产教育和培训的情况；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位[8]，未发现装载机后视镜破损，未安装倒车影像的事故隐患，未记录事故隐患排查治理情况。

2.施工公司主要负责人曾某作为现场负责人未在岗履职，履行主要负责人安全生产管理职责不到位[9]。组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，未制定外来人员管理制度，未制定装载机操作规程；督促本单位的安全生产工作不到位，未发现安全生产教育培训和日常安全检查检查记录缺失。

3.施工公司安全生产管理人员夏某履行安全生产管理人员职责不到位[10]。组织安全生产教育和培训不到位，未记录安全生

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况 。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列

产教育和培训情况；检查安全生产状况不到位，未及时排查出装载机后视镜破损、未安装倒车影像的生产安全事故隐患，未对外来人员出入生产区域的行为采取相应措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

施工公司安全生产管理机构不健全，相关人员未在岗履职；安全生产规章制度和操作规程建立不到位，制度不健全，操作规程缺失；安全生产教育和培训开展不到位，未记录人员安全生产教育培训情况；安全生产检查不到位，未记录日常检查、隐患排查情况；设备设施管理不到位，设备进场未上报验收，未确保设备处于安全状态，未保证设备的安全措施落实到位。

五、人员伤亡、直接经济损失情况

莲都岩泉浙江某某建设有限公司“6·2”车辆伤害事故造成1人死亡，直接经济损失258万元。经调查核实认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

1.麻某某安全意识淡泊，进入作业区域，背对装载机，未留意装载机作业状态；站在装载机倒车路径上，且处于装载机后方视觉盲区内，致使自身被装载机撞倒碾压，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于本人在此次事故中已死亡，建议免于追究责任。

2.毛某某安全意识淡泊，驾驶带病装载机，作业过程中未确

职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；。

保车辆周边安全，未注意作业区域内的人员走动情况，倒车时未能有效观察倒车路径安全状况，致使装载机撞倒碾压麻某某，对本起事故的发生负有直接责任，责令浙江某某建设有限公司依据本企业有关规章制度对其进行相应处理。

3.浙江某某建设有限公司安全生产管理机构虚设；安全生产教育和培训开展不到位，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，对该起事故的发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

4.浙江某某建设有限公司主要负责人曾某履行安全生产法定主要负责人管理职责不到位，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

5.浙江某某建设有限公司专职安全生产管理人员夏某履行安全生产管理人员职责不到位，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了深刻吸取本次事故教训，强化落实生产经营单位的安全生产主体责任，防止各类事故，特提出如下防范措施建议：

1.浙江某某建设有限公司要深刻吸取“6·2”车辆伤害事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，加强安全管理工作。

完善机构，落实人员责任；健全并严格落实安全生产规章制度和操作规程；认真开展安全生产教育和培训并记录；认真开展检查，及时发现并消除事故隐患并如实记录；加强设备设施的管理，及时报备、登记，落实维护、保养，做好设备防护。

2.某铁某某集团有限公司要深刻吸取“6·2”车辆伤害事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，切实加强安全管理工作。落实对分包单位的的安全生产工作管理，定期开展安全检查，督促分包单位落实安全生产方面的义务。

3.、莲都区发展和改革局、莲都区经济和信息化局、丽水市莲都区砂石资源管理办公室、衢丽铁路松丽段莲都段指挥部要根据自身职责，做好对砂石料加工场地的督促指导服务工作。

4.岩泉街道办事处要切实履行属地管理职责，落实安全生产责任，加强对辖区内砂石料加工点位的检查，督促施工作业方履行安全生产主体责任，加强作业场地的管理。