陈**石材加工点“7·23”触电事故调查报告

2023年7月23日14时许，位于乐清市虹桥镇****的陈**石材加工点（系蒲岐镇飞地）内发生1起触电事故，造成1人死亡（死亡人员名单见附件1）。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《乐清市人民政府关于实施生产安全事故报告和调查处理条例有关事项的批复》（乐政函〔2007〕35号）的规定，市应急管理局牵头组织市监委、市公安局、市总工会等部门人员成立事故调查组对事故展开调查。经现场勘查、调查取证和技术分析，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理意见。现将事故调查情况报告如下:

一、加工点概况

陈**石材加工点系无证无照经营。该石材加工点共有合伙人3人，分别是陈**（份额为20%）、杨**（20%）、朱**（60%）；共有员工4人，分别为王**、黎**、刘**、张**。加工点生产经营范围：石材分切、打磨、倒边成型加工、销售，主要设备有线条机、大锯、轧斧机、荔枝机、切边机等。

陈**，男，汉族，大专文化，身份证号：3***22198809*****X，系石材加工点经营者，负责加工点的日常生产经营，身份证住址：温州市**********，现住址：乐清市**********。

二、事故发生经过及救援情况

2023 年 7 月 23 日下午 14 时许，陈**石材加工点女工刘**在经过过道时，发现王**倒在切边机旁，以为是其癫痫病发作（经证实王**有癫痫病史且近期多次发作），就连忙跑到加工点门口办公室，呼叫当天到加工点对客户账款进行清算的经营者陈**，称王**发病了。陈**立即跑到切边机处用手去扶王**肩膀，导致陈**触电无法挣脱。女工刘**着拖鞋准备帮忙时碰水有触电感，于是跑到宿舍内呼叫其丈夫黎**穿上雨鞋去关闭电源。黎**切断总电源后，将陈**、王**搬移至干燥地面。120 救护车到达后，救护人员将王**送往乐清市第二人民医院进行抢救。后王**经抢救无效死亡。陈**被黎**送往乐清市第二人民医院，经医院检查无碍后，于当天下午出院。

三、事故原因分析

经查阅气象资料，2023 年 7 月 20 日 16 时 31 分，乐清市局部地区（虹桥）连续短时强降雨（80 毫米以上）并发布暴雨预警。该加工点漏水严重且排水能力不足，导致加工点内事故当日地面仍普遍积水，不具备生产条件。经专家鉴定，事发时浸油封轨切边机的主轴电机接线盒处固定接线端子盒的螺丝松脱，导致金属接线盒内孔边缘与主轴电机的一条相线破损，与金属接线盒发生短路打火（现场有短路熔融颗粒、痕迹），相线与主轴电机金属外壳熔连在一起，导致浸油封轨切边机金属外露部位及周边潮湿部位带电，王**进入积水严重的石材加工点切边机岗位附近不慎触电。

（一）直接原因

王**进入积水严重的石材加工点切边机岗位附近不慎触电死亡。

（二）间接原因

陈**未能及时消除生产安全事故隐患，未能发现浸油封轨切边机漏电，保证设备的安全使用，导致事故发生，是本起事故发生的原因之一。

四、事故性质

这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

陈**未能及时消除生产安全事故隐患，未能发现浸油封轨切边机漏电，保证设备的安全使用，对本起事故的发生负有一定责任。建议市应急管理局根据安全生产有关法律法规给予其行政处罚。

六、事故防范与整改措施

（一）陈**应吸取此次事故的经验教训，全面落实安全生产主体责任，强化现场安全管理，要经常性开展安全生产检查工作，及时消除生产安全事故隐患，保证使用设备安全可靠，确保生产安全。

（二）乐清市应急管理局一方面要组织对全市石材加工作坊开展一次全覆盖、全方位、深层次的风险排查，对不符合安全生产条件的场所依法予以关停；另一方面全面开展用电安全隐患排查整治，督促各类企业加强生产活动用电环节的安全管理，严格落实用电安全“八项措施”，有效防范极端

天气带来的安全风险，坚决防范遏制事故发生。

（三）蒲岐镇人民政府应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，督促辖区企业结合自身安全事故风险类型，分析查找各类安全薄弱环节，切实防范化解重大风险隐患，提高应急处置能力水平。

附件：1.陈**石材加工点“7·23”触电事故死亡人员名单

2.陈**石材加工点“7·23”触电事故调查组成员名单

陈**石材加工点“7·23”触电事故调查组

2023年9月21日

附件 1

陈**石材加工点“7·23”触电事故死亡人员名单

死亡人员：王**，男，汉族，42 岁，户籍地址：贵州省习水县，居民身份证号码：5***32198105*****2。