“6.7”桂城高处坠落事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-08-08 15:25:00

分享至：

2016年6月7日晚上9时许,位于佛山市南海区南海大道桂江立交西南侧的宏宇景裕豪园三期Ⅱ标段9栋楼西塔三层发生一起高处坠落事故，导致一名作业人员死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“6.7”桂城高处坠落事故调查组，由区安监局、监察局、市公安南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、桂城街道等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“6.7”桂城高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2016年6月7日晚上9时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区南海大道桂江立交西南侧的宏宇景裕豪园三期Ⅱ标段9栋楼西塔三层。

（四）事故单位（个人）：开平住宅建筑工程集团有限公司。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

开平住宅建筑工程集团有限公司（以下简称开平住宅建筑公司），《营业执照》注册号：440783000006846；住所：开平市长沙街道办事处爱民路2号东兴大厦五楼101-106；法定代表人：辛磊；注册资本：人民币5130万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：工业与民用建筑工程、基础打桩工程、室内外装修工程、水电安装工程、机电安装工程、园林工程、市政工程、建筑防水工程、金属门窗工程、预拌商品混凝土工程、混凝土预制构件工程；销售：建筑材料、装饰装修材料、消防器材、苗木、建筑设备、机电设备；建筑工程咨询；经济信息咨询；建筑设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限：长期。开平住宅建筑公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质，持有《安全生产许可证》。

开平住宅建筑公司是本起事故中的承包方。

（二）相关单位（个人）基本情况：

1.广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司（以下简称宏鼎房地产公司），《营业执照》注册号：440681000205210；住所：佛山市南海区桂城街道南一路76号宏宇景裕豪园20栋二层之一；法定代表人：梁桐灿；类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币3亿元；经营范围：房地产开发、建筑修缮、建筑工程施工、装饰工程施工；对房地产、商业、工业进行投资；资产管理，物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）营业期限：长期。

宏鼎房地产公司是本次事故中的发包方。

2.佛山市吉盈工程建设管理有限公司（以下简称吉盈公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440606725109978X；住所：佛山市顺德区大良街道丹桂路11号兆桂楼7号铺；法定代表人：康福茂；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：人民币1010万元；经营范围：承担房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；可以开展相应类别建设工程的项目管理，技术咨询等业务；地址灾害治理工程监理丙级：可以承揽小型地质灾害治理工程的监理业务。可承担本行政区域内抗力等级5级及建筑面积20000平方米以下的人民防空工程监理业务乙级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限：长期。

吉盈公司是本次事故中的监理方。

（三）死者的基本情况

张维安，男，汉族，1957年10月14日出生；住址：四川省渠县青神乡；公民身份号码：513030****。张维安是本起事故中混凝土浇捣的工人，在本起事故中死亡，为开平住宅建筑公

司的员工。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年6月7日晚上9时许,位于佛山市南海区南海大道桂江立交西南侧的宏宇景裕豪园三期Ⅱ标段9栋楼西塔三层发生一起高处坠落事故，事故导致正在9栋楼西塔三层封堵混凝土墙柱脚模板缝隙的作业人员张维安从三层坠落至一楼地面，120到场后证实已经死亡。

（二）事故救援过程：事故发生后，桂城安监局、桂城派出所、江南名居社区等单位立即派员赶赴现场对事故进行救援及调查工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，桂城街道组织开平住宅建筑公司与死者家属进行协商赔偿事宜。开平住宅建筑公司与死者家属已签订《赔偿协议书》。开平住宅建筑公司已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下事实：

1.经查实，发生事故地点是佛山市南海区南海大道桂江立交西南侧的宏宇景裕豪园三期Ⅱ标段9栋楼西塔三层。以上事实有对吉盈公司项目经理王勇、监理员关焕华、开平住宅建筑公司现场负责人李满天、项目经理酋帅、9栋楼栋号长金衢阳、泥工班班长王亚东、水泥工鲁丕庆询问笔录以及事故现场照片等予以证实。

2.经查实，宏鼎房地产公司与开平住宅建筑公司是属于发包方与承包方的关系。以上事实有对宏鼎房地产公司副总经理章国荣、开平住宅建筑公司现场负责人李满天、项目经理酋帅询问笔录、《建筑工程施工许可证》以及双方签订的《广东省建设工程标准施工合同》（合同编号：宏鼎2015工【合】桂江-012）予以证实。

3.经查实，宏鼎房地产公司与吉盈公司是属于发包方与监理方的关系。以上事实有对宏鼎房地产公司副总经理章国荣、吉盈公司项目经理王勇、监理员关焕华询问笔录、《建筑工程施工许可证》以及双方签订的《宏宇·景裕豪园·项目监理合同》等予以证实。

4.经查，开平住宅建筑公司9栋楼栋号长金衢阳6月7日16时许通知泥工班班长王亚东去9栋楼西塔三层堵柱脚，王亚东随后安排两人去9栋楼西塔三层堵柱脚，其中一人是张维安。21时许王亚东发现张维安已从三层坠落至一层，120到场后证实已经死亡。以上事实有对开平住宅建筑公司9栋楼栋号长金衢阳、泥工班班长王亚东、水泥工鲁丕庆询问笔录等予以证实。

4.经查实，张维安是开平住宅建筑公司的员工，但双方没有签订劳动合同。以上事实有开平住宅建筑公司项目经理昝帅、现场负责人李满天、9栋楼栋号长金衢阳、泥工班长王亚东、专职安全员徐明、水泥工鲁丕庆、工地小工王成碧、吉盈公司项目经理王勇的询问笔录予以证实。

5.经查实，发生事故的位于9栋楼西塔三层的预留洞口没有封闭，周围没有警示标志，没有警示灯，没有兜底网。以上事情有开平住宅建筑公司现场负责人李满天、9栋楼栋号长金衢阳、泥工班长王亚东、专职安全员徐明、水泥工鲁丕庆、工地小工王成碧、吉盈公司项目经理王勇、监理员关焕华询问笔录以及事故现场照片予以证实。

6.经查，夜间作业时，发生事故的位于9栋楼西塔三层的预留洞口照明设施不足，影响作业。以上事情有开平住宅建筑公司9栋楼栋号长金衢阳、专职安全员徐明、水泥工鲁丕庆、工地小工王成碧询问笔录予以证实。

7. 调取《佛山市南海区国土城建和水务局关于“6.7”宏宇景裕豪园9栋高处坠落事故的原因分析汇报》，证实，作业区安全防护不到位，9#楼西塔3层楼面电梯井前室尺寸为60cm×90cm的通风井预留洞口临边防护栏存在缺口，不能形成有效围蔽；当事人施工操作时未采取其它有效的防止高处坠落的防护措施；施工现场管理存在缺陷，未能提供9#楼西塔3层楼面临边洞口防护措施的验收文件，也未能提供相关的班前交底及安全检查文件；施工作业人员安全意识薄弱，对不安全的工作环境未引起重视。

8.调取《“6.7”桂城高处坠落事故技术分析意见书》，证实，工人作业地点9号楼西塔三层楼面电梯井前室通风井预留洞口临边防护栏杆存在缺口，不能形成有效围蔽，不符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）第3.13.3条第5项：“洞口防护：1）在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口应有防护措施；2）防护措施、设施应铺设严密，符合规范要求；”的要求，而且晚上作业地点照明不足，不符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）第3.11.3条第4项：“作业环境：3）夜间施工必须有足够的照明设施。”的规定。洞口防护措施的不完善和照明不足导致张维安在作业时失足从该预留洞口坠落的事故发生。

9.事故现场相片共八张，证实事故现场情况。

(二)事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

死者张维安缺乏应有的安全防范意识，忽视作业环境中存在的危险因素，没有使用有效的安全防护措施,导致本起事故的发生，是本起事故发生的直接原因之一。

作业区安全防护不到位，9栋楼西塔3层楼面电梯井前室通风井预留洞口临边防护栏存在缺口，周围没有警示标志，没有警示灯，且作业点照明不足，导致本起事故发生，是本起事故发

生的直接原因之二。

2.间接原因：

开平住宅建筑公司作为施工方，没有落实主体责任，对施工现场缺乏监管，对施工现场预留洞口未进行有效安全防护，夜间施工未能提供足够的照明设施，未及时发现并制止现场作业人员没有使用有效的安全防护措施在临边洞口作业的行为，是本起事故的间接原因。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

开平住宅建筑工程集团有限公司作为施工方，没有落实主体责任，对施工现场缺乏监管，对施工现场预留洞口未进行有效安全防护，夜间施工未能提供足够的照明设施，未及时发现并制止现场作业人员没有使用有效的安全防护措施在临边洞口作业的行为，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

死者张维安缺乏应有的安全防范意识，忽视作业环境中存在的危险因素，没有使用有效的安全防护措施,导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。鉴于张维安已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对临边洞口作业的安全防范意识不足，忽视有效的安全防护措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，加强对施工现场的经常性检查，严格执行安全技术规范要求，对检查中发现的安全问题采取有效措施进行整改，及时消除生产安全事故隐患，加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位尤其建筑行业要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管以及日常检查，加大处罚力度，督促相关企业认真开展隐患排查治理，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“6.7”桂城高处坠落事故调查组

2016年8月2日

文章关键词：