生产安全事故调查报告信息
生产安全事故挂牌督办信息
生产安全事故应对处置信息
重大生产安全事故隐患曝光信息
安全生产预警和预防信息

新塘镇在建农村房屋“7•25”高处坠落事故

2018-12-24 来源: 区安全生产监督管理局 【字号: 大 中

2018年7月25日7时许，在广州市增城区新塘镇新街村大溪坑巷73号农村房屋建设施工工地，余定华在安装长臂吊运机时发生意外，余定华从四楼坠地死亡。

接报后，区政府领导高度重视，立即组织区安全监管局、区住建局、区公安分局、新塘镇政府等处置工作。

经调查，事发当天上午，施工队负责人谭从富和工人余定华在施工现场安装长臂吊运机，以便吊运至四楼。7时许，谭从富发现吊运机钢丝绳吊物的一头还有20厘米才能接触地面，便告知余定华运机底部固定架过程中，用力过猛，身体与吊运机一同坠落至地面，伤者后经送新塘医院抢救无效死

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，经报增城区政府同同区住建局、区公安分局、区人社局、区城管局、区总工会和新塘镇人民政府等单位，并邀请区检组,开展事故调查处理工作。事故调查组坚持事故调查“四不放过”和尊重科学、实事求是的基本原证和综合分析，现已查清了事故经过，查明了事故原因，认定了事故性质，提出了责任认定和处理形成本调查报告。

一、事故发生时间：2018年7月25日7时许

二、事故发生地点：广州市增城区新塘镇新街村大溪坑巷73号

三、事故类别：高处坠落 四、事故严重级别：一般事故 五、伤亡人员情况：死亡1人

四、事故严重级别：一般事故

五、伤亡人员情况：死亡1人

姓名	年龄	性别	籍贯	文化程度	用工形式
余定华	52	男	贵州余庆	小学	临时
安全教育情况	伤害部位		伤害程度		死亡原因
未	头部		死亡		重型颅脑损伤

六、事故损失工作日总数：6000

七、事故直接经济损失：520000元

八、基本情况：

(一)事故工程相关情况

1、工程概况：工程位于广州市增城区新塘镇新街村大溪坑巷73号，系拆旧建新工程，即将该拆掉，拟新建一幢三层半框架式楼房，总建筑面积约220平方米，其中首层60平方米，二、三层各7平方米。

经调查，本工程未向广州市增城区国土规划局及新塘镇规划办申请办理建设工程规划许可证。

根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平不申请办理施工许可证”等的有关规定，本工程不需要办理施工许可证。

2、工程施工内容：

一是拆除原有的厨房，建设新楼房的基础；二是主体建设即建设框架及砌砖。

3、工程施工进度情况

工程于2018年5月16日开工，5月25日完成拆除原有的一幢一层厨房和浇筑新楼房基础，6月3日浇筑第三层楼面。

4、工程款支付情况

2018年7月14日前，陈柱良(建设工程业主)通过微信转账的方式将工程款32000元分三次支付给4日支付6000元，6月29日支付16000元，7月14日支付10000元。

5、外墙脚手架情况

2018年6月上旬，当新楼房浇筑二层楼面后，陈柱良聘请不知姓名的流动人员，以立面每平方米网)搭建了竹结构外墙脚手架。为了方便吊运材料，该脚手架预留了一处宽2.7米的缺口。在脚手架人挂设安全网便投入使用。

6、长臂吊运机情况

(1)产权人：谭从富

(2)厂牌型号：无

(3)出厂情况：2017年8月谭从富安排工人以1千多元的价格从新塘钢材市场购买。

该机械系用作运送建筑材料的简易起重设备，是一种非标设备。重约200公斤，底座为长77厘米条直径为5厘米，长为136厘米的可二头伸缩用作固定机械底座的活动钢管，立竿高132厘米，臂长个滑轮。工作时，电机带动卷盘，拉动经过滑轮的钢丝绳，将物料吊运至吊运臂旋转范围下端的位置

(二)事故工程相关个人情况

1、建设方(业主)情况：

陈柱良，男，汉族，49岁，小学文化程度，身份证地址：广州市增城区新塘镇新街村大溪坑巷4区新塘镇碧桂园凤凰城凤天苑4街。

2018年5月上旬，陈柱良与施工队负责人谭从富，口头约定建房事项：拆除原有一幢一层厨房15000元人工；新建的地上结构每平方米人工300元(含模板但不含搭设外墙脚手架)，并约定结算元，地上结构每建好一层付60%的工程款，完工后付清。

2、承包方情况

承包方(包工)：谭从富，男，汉族，56岁，初中文化程度，陕西省巴县巴山乡松树村人，无任有配备有建筑方面资格的施工管理人员。除新塘镇新街村大溪坑巷73号房屋建设工程外，谭从富长期包)农村建房等工程的施工。

谭从富将事故建设工程的木工、铁工、水泥、砌筑等工种均以计件形式分别聘请施工人员施工施工任务为一周期，如木工完成后，铁工便入场，如此类推，每个工种约有3-5人施工。事故发生时筑等工人没有施工任务安排。

3、施工人员(死者)情况

佘定华，男，汉族，52岁，小学文化程度，身份证地址：贵州省余庆县关兴镇狮山村佘家沟组2

经调查，佘定华未取得任何建筑类从业资格证书。在新塘镇新街村大溪坑巷73号建设工程施工全教育培训便上岗作业。

(三)事故工程行政管理情况

1、新塘镇城管中队(增城区城管局新塘执法队)，负责开展违法建设安全隐患排查、清理和整治。

经调查，从2018年5月至事故发生前，该队对新街村大溪坑巷73号建设工地共组织了4次的巡查

(1)2018年5月底，新塘镇城管中队巡查发现新塘镇新街村大溪坑巷73号未经批准违法建设后，并采取驱散施工方施工人员的措施。

(2)2018年6月12日，新塘镇城管中队巡查人员来到施工现场，发现工程仍在施工，现场下达《
期改正通知书》(穗综增责字〔2018〕新969号)，作出立即停工和限期拆除的指令，由于工程建设方
对文书作留置送达处理(即将文书粘贴在施工现场门口，然后拍照取证)。

(3)2018年6月13日，新塘镇城管中队巡查人员来到施工现场，下达《广州市城市管理执法
〔2018〕新802号)，由于工程建设方(业主)不在现场，巡查人员对文书作留置送达处理。

(4)2018年6月18日，新塘镇城管中队巡查人员来到施工现场，未发现施工工地有人施工，巡查
管理执法询问通知书》(穗综增询字〔2018〕新803号)，由于工程建设方(业主)不在现场，巡查人员

2、新塘镇建设办，负责对建筑施工领域安全隐患进行排查、清理和整治，重点排查整治建筑
备设施安全隐患。

3、新塘镇新街村民委员会，负责组织实施辖区内安全生产检查和专项整治工作。

九、事故发生经过

2018年7月中旬，新塘镇新街村大溪坑巷73号建设工程建设方负责人陈柱良告知施工方负责人
现了他们在施工，叫谭从富把一楼的砖、沙等建筑材料吊上四楼。7月24日下午5时，施工队杂工佘
楼的长臂吊运机整体拆卸后移至四楼。7月25日上午6时30分许，施工队负责人谭从富和工人佘定华
运机，其中谭从富在一楼指挥调试，佘定华负责在四楼临边位置移动吊运机位置，以达到吊物钢丝
时许，谭从富发现吊运机钢丝绳吊物的一头还有20厘米才能接触地面，便告知佘定华，佘在向临边
中，用力过猛，身体连同吊运机一同坠落至地面，谭马上跑过去将其抱起，并拨打120急救电话和告
后马上送佘往新塘医院救治，8时许，佘定华抢救无效死亡。

十、事故原因分析

(一)技术原因分析

1、从事高处临边作业未戴安全帽和佩戴安全带。施工工人佘定华忽视安全，在9.26米高的四
全防护用品，冒险从事临边作业，这是导致事故发生的直接原因之一。

2、机械设备无防下坠措施。施工人员在临边安装约200公斤的长臂吊运机时，未采取有效措施
再加上吊运机底座的二条钢管是活动的，故在外力或由外力引起的惯性作用下，吊运机容易移向平
故发生的直接原因之二。

3、作业平台边缘未设置安全护栏，再加上外墙脚手架未密闭和设置安全网。这是导致事故发生

(二)管理原因分析

1、工程建设方(业主)安全生产责任制不落实，将主体工程发包予无资质个人施工，未与承包人
未申请办理建设工程规划许可证；忽视安全，聘请无资格人员搭设外墙脚手架，在未挂设安全网的
作业，造成事故的发生。

2、工程施工方不具备工程承包资质和个人从业资格，承接工程施工任务，安全生产责任制和
制施工组织设计方案，使用不具备安全条件的机械设备，盲目指挥施工人员在不安全的条件下作业
人员上岗作业，导致事故的发生。

3、新塘镇查处违法建设行政管理部门，对新塘镇政府开展隐患排查整治的工作部署不够重
查、清理和整治工作措施不够完善，未能及时制止违法建设行为，导致事故发生。

经调查，新塘镇查处违法建设行政管理部门负责人职位长期空缺，由一名副队长负责全面工作。

4、新塘镇建设行政主管部门，对新塘镇政府开展隐患排查整治的工作部署不重视，未能发现
墙脚手架等设备设施存在的安全隐患，导致事故发生。

经调查，新塘镇建设行政主管部门建设工程巡查组共3人，均为镇政府聘员，其中一人为建筑
高中文化程度。

5、新塘镇新街村民委员会，对新塘镇政府开展隐患排查整治的工作部署不重视，致使事故建
在，导致事故发生。

经调查，新塘镇新街村委会分管建房工作人员，长期违规办理村民申请建房手续和没按规定建

十一、事故的性质

经调查认定，新塘镇在建农村房屋“7.25”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

十二、事故有关责任人责任认定及处理建议

1、谭从富，群众，新塘镇新街村大溪坑巷73号房屋建设工程承包方。不具备工程承包资质和作工任务，未编制施工组织设计方案，购买和使用不具备安全条件的机械设备，安排未经安全教育培训经规划许可的建设项目，其行为违反《建筑法》第十四条、第二十六条第一款、第三十八条，《建第三十四条第一款、第三十七条第一款，对事故的发生负直接管理责任，其行为涉嫌违反《中华人五条第一款的有关规定，建议移交司法机关追究其刑事责任。

2、陈柱良，群众，新塘镇新街村大溪坑巷73号房屋建设工程建设方(业主)，未经建设工程规划发包给无资质个人施工，未与承包人约定各自的安全管理职责，忽视安全，聘请无资格人员搭设外的情况下，安排施工人员冒险作业，违反《建筑法》第十五条第一款，《建筑工程安全生产管理条乡规划法》第四十条等的有关规定，对事故的发生负直接管理责任。根据《城乡规划法》第六十四州市增城区城市管理局对其立案查处。

3、佘定华，群众，新塘镇新街村大溪坑巷73号房屋建设工程施工人员，无证从事起重机械安育培训便上岗作业，其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十五条、第三十七条第一款等负直接责任，因其已在事故中死亡，依法免于追究。

4、邢景良，中共党员，新塘镇城管中队(增城区城管局新塘执法队)副中队长(主持全面工作)。位，对事故的发生负一定的主要领导责任。建议由新塘镇党委、镇政府对其作通报批评，并责成其作

5、莫剑浩，中共党员，新塘镇城管中队(增城区城管局新塘执法队)科员(履行新塘镇城管中队副新街村等区域违法建设巡查执法工作。未正确履行监管职责，未按规定管理督促检查二分队及新街发生负有一定的主要领导责任。建议由新塘镇党委、镇政府对其作通报批评，并责成其作出深刻检查

6、区伟深，中共党员，新塘镇政府聘员，新塘镇城管中队(增城区城管局新塘执法队)二分队队长区域违法建设巡查工作。未按照规定履行监督检查职责，监管流于形式，未采取措施消除事故工地作失职，对事故的发生负有直接管理责任。建议由新塘镇政府对其作出严肃处理。

7、吴伟东，中共党员，新塘镇政府聘员，新塘镇城管中队(增城区城管局新塘执法队)二分队新履行监督检查职责，监管流于形式，未采取措施消除事故工地生产安全事故隐患，工作存在失职，接管理责任。建议由新塘镇政府对其作出严肃处理。

8、温锐均，中共党员，新塘镇政府聘员，新塘镇建设办二级职员(履行新塘镇建设办副主任职查和管理工作。未正确履行职责，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由新塘镇党委、镇政府作出深刻检查。

9、陈子荣，中共党员，新塘镇新街村党支部委员，负责新街村建房管理等工作，未落实上级求，工作马虎，对事故的发生负有一定的管理责任，建议新塘镇党委对其作出严肃处理。

十三、相关问责建议：

(一)建议增城区城管局和新塘镇党委、镇政府尽快调整和充实新塘镇城管中队(增城区城管局新好选优配强等工作。

(二)建议新塘镇政府尽快调整和充实新塘镇建设办建设工程巡查组人员，确保其有效地履行巡查

(三)建议责成新塘镇新街村“两委”向新塘镇党委、镇政府作出深刻检查；责成新塘镇党委、作出深刻检查。

十四、事故防范措施建议

(一)增城区委、区政府在实施和推进乡村振兴战略中，要坚持把解决好“三农”问题作为全区村建房相关管理单位和部门，制定切实可行措施，着力解决好农村建房问题，改善农村人居环境，建

(二)增城区建设行政主管部门要深入分析非法违法建筑施工行为的根源，指导各镇街加强限额以

(三)增城区违法建设查处行政主管部门、镇人民政府以及街道办事处要建立完善的查违控违工作地段责任制和日常巡查制度，实行网格化监控管理，及时发现和制止违法建设。

(四)增城区各镇人民政府以及街道办事处要进一步明确部门监督责任，严格按照“管行业必须全，管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”“谁审批谁监管”的要求，进一步履行好安全监管

(五)新塘镇政府要认真加强领导、严格落实责任，认真组织实施全镇安全生产隐患大排查、大
有关单位、各村(居)要按照镇的统一部署和部门职责分工，深入开展生产安全隐患大排查大整治活
形势稳定发展。