“9·5”丹灶金沙城北污水处理厂触电事故调查报告

2018年9月5日17时20分左右，位于南海区丹灶镇金沙上安村的金沙城北污水处理厂发生一起触电事故，造成施工人员熊斌斌受伤昏迷，后经送佛山市南海区第八人民医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立“9·5”丹灶金沙城北污水处理厂触电事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（水务）、供电局、丹灶镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“9·5”丹灶金沙城北污水处理厂触电事故。

（二）事故发生时间:2018年9月5日17时20分左右。

（三）事故发生地点：南海区丹灶镇金沙上安村的金沙城北污水处理厂。

（四）事故单位（个人）：中建华夏建设集团股份有限公司，罗宗熙。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司、广东省城规建设监理有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约136万元。

调查组认定，“9·5”丹灶金沙城北污水处理厂触电事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.中建华夏建设集团股份有限公司（以下简称中建华夏公司），《营业执照》统一社会信用代码：91360100731940 24X1；类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；住所：江西省南昌市南昌县河洲路398号（千亿建筑科技产业园）61号中建华夏大厦；法定代表人：周磊辉；注册资本：叁亿叁仟万元整；成立日期：2001年9月4日；营业期限：2001年9月4日至2051年9月3日；经营范围：园林绿化工程、古建筑工程、市政公用工程、土石方工程、城市及道路照明工程、公路工程、风景园林设计、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑

工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、钢结构工程、安装工程、桥梁工程、水利工程、环保工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、电力工程、铁路工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、通信工程、机电工程、起重设备安装工程、隧道工程、河湖整治工程；园林绿化养护；环境整治；室内外设计、工程规划设计、工程造价咨询；建筑工程技术开发、咨询服务；建筑设备租赁；建筑工程劳务分包；农机设备维修；农业技术开发和技术转让；国内贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；苗木种植（仅限下属分支机构经营）。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.罗宗熙，男，汉族，1972年5月10日出生，住址：广西桂平市南木镇联江村下沙湾屯20号。持有建筑施工特种作业操作资格证《操作类别：建筑电工》。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

1.佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（以下简称丹灶污水处理公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605753692O3X3；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：佛山市南海区丹灶荷村新村；法定代表人：张传贵；注册资本：人民币贰仟陆佰万元；成立日期：2003年9月4日；营业期限：长期；经营范围：城市生活污水处理。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.广东省城规建设监理有限公司（以下简称城规监理公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440000231125345W；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广东省广州市越秀区东风中路335号五、六楼；法定代表人：陈牲；注册资本：人民币叁佰万元；成立日期：1996年6月19日；营业期限：长期；经营范围：工程建设监理；工程招标代理；工程造价咨询；建设项目可行性研究、投资策划、工程项目管理、工程技术咨询服务；政府采购代理；机电产品国际招标代理；中央投资项目招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）死（伤）者的基本情况

死者熊斌斌，男，汉族，1992年2月13日出生，住址：贵州省沿河土家族自治县夹石镇熊家村二组。

（四）其他基本情况

1.丹灶污水处理公司将丹灶镇金沙城北污水处理厂（一期）提标改造工程发包给中建华夏公司，城规监理公司为该工程的监理方。熊斌斌是中建华夏公司的施工人员，罗宗熙是中建华夏公司的电工。

2.涉事潜水电泵为三相污水污物潜水电泵，制造商是浙江固达泵业有限公司，型号是WQ10-15-1.5，电压380V。该潜水

电泵电源线与另一根4芯电缆连接(4芯电缆的零线两端均无连接),电缆的另一端三根相线连接到加药间内配电柜的一只小型断路器(型号为IC65N C 32A,并不具备剩余电流保护功能)上,且没有安装剩余电流保护装置。

三、事故发生经过及直接原因

(一)事故发生经过

2018年9月5日下午14时30分左右,电工罗宗熙将潜水电泵接上电源,以便施工人员使用潜水电泵对丹灶镇金沙城北污水处理厂(一期)提标改造工程高效沉淀池进行排水作业。当天下午17时左右,陈浩组织熊斌斌、熊爱进和熊金三等3名施工人员使用该潜水电泵将高效沉淀池内的水通过放空阀门井(规格为1.4m×1.3m×3m(深))抽走。当天下午17时20分左右,放空阀门井内的水快被抽干至露出井内放空阀手轮时,熊斌斌通过一张13步的竹梯爬到井内准备打开放空阀,此时熊斌斌并没有切断潜水电泵的电源。随后陈浩发现熊斌斌坐在井内墙角,头向下低着,陈浩马上通知熊爱进和熊金三前来帮忙,切断电源,并拨打120,三人合力将熊斌斌抢救上井。现场人员开车将熊斌斌送至佛山市南海区第八人民医院抢救。熊斌斌于当晚19时左右经抢救无效死亡。

(二)事故直接原因

涉事潜水电泵引入电缆对金属外壳绝缘失效,其供电线路

未安装剩余电流动作保护装置，也未安装接地保护装置；死者熊斌斌安全意识淡薄，在进入放空阀门井作业前未先切断潜水电泵的电源，造成触电伤亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区安监局于9月5日19时00分接到公安110报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，20时15分许到达现场处置。

事件发生后丹灶镇公安、安监、水务管理所、上安村委等部门到场处理，成立事故调查处理小组，积极协调死者家属工作，已经责令事故企业停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求中建华夏公司一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇政府组织中建华夏公司与死者家属进行赔偿事宜协商，中建华夏公司与死者家属签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）熊斌斌违反操作规程，在进入放空阀门井作业前未先切断潜水电泵的电源，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）罗宗熙连接涉事潜水电泵的电路时，供电线路未安装剩余电流动作保护装置，也未安装接地保护装置，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、《用电安全导则（GB/T 13869-2017）》、《剩余电流动作保护装置安装和运行（GB/T 13955-2017）》之规定。

（二）中建华夏公司未能及时发现涉事潜水电泵引入电缆对金属外壳绝缘失效的事故隐患，对员工安全生产教育培训不到位，未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未能及时发现和制止违规作业；施工现场安全警示标志等施工安全设施不足。中建华夏公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、三十二条、三十八条、四十一条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）熊斌斌，因熊斌斌在事故后死亡，建议免于处罚。

（二）罗宗熙，建议由市公安局南海分局依法对其进行调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

（三）中建华夏公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对中建华夏公司进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，不得上岗作业。开展安全生产事故隐患排查治理，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。切实加强从业人员安全生产教育和培训，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自

治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，对存在重大安全隐患的，一律停产停业整顿，甚至依法关闭。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“9·5”丹灶金沙城北污水处理厂触电事故调查组

2018年10月10日