“2·27”

2018年2月27日上午10时50分许位于佛山市南海区狮山科技工业园北园的广东瑞安科技实业有限公司发生一起窒息事故，该公司员工屈光伟在检查中和反应釜内侧时窒息经抢救无效死亡，公司员工黄国声在营救屈光伟过程中窒息受伤。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“2·27”狮山瑞安窒息事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“2·27”狮山瑞安窒息事故。

（二）事故发生时间:2018年2月27日上午10时50分许。

（三）事故发生地点:南海区狮山科技工业园北园的广东瑞安科技实业有限公司2号生产车间。

（四）事故单位（个人):广东瑞安科技实业有限公司。

（五）事故相关单位:佛山市南海万安安全技术服务有限公司、佛山市南海安企注册安全主任事务所有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡，1人受伤。

（七）直接经济损失：约128万元。

调查组认定，“2·27”狮山瑞安窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

广东瑞安科技实业有限公司（以下简称瑞安公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605680607403W；经营场所：佛山市南海区狮山科技工业园北园；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陆智明；注册资本：人民币叁仟万元；成立日期：2008年10月10日；营业期限：长期；经营范围：混凝土外加剂研发，生产，销售；淀粉生物发酵产品研发，生产，销售；镭射防伪包装材料生产，销售；普通货物运输；货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

1、佛山市南海万安安全技术服务有限公司（以下简称万安公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605686359930M；经营场所：佛山市南海区桂城街道夏南路61号创越时代文化创意园3号楼525室之二；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：杨俊毅；注册资本：人民币叁拾万元；成立日期：2009年3月5日；营业期限：长期；经营范围：企业安全生产管理和技术咨询服务，企业安全生产评估咨询，安全生产技术研发；

销售：安全防护品，消防产品，检测产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、佛山市南海安企注册安全主任事务所有限公司（以下简称安企公司），《营业执照》注册号：440682000281859；经营场所：佛山市南海区盐步劳动管理所一楼；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：林杜宇；注册资本：人民币叁拾万元；成立日期：2005 年 2 月 6 日；营业期限：长期；经营范围：从事注册安全主任安全后续教育业务培训，建立注册安全主任档案管理，提供安全生产管理和技术咨询服务，为生产经营单位推荐注册安全主任，为生产经营单位作安全生产评估和信用评价，为企业建立安全档案及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）死（伤）者的基本情况

1、死者屈光伟，男，汉族，1978 年 7 月 15 日出生，住址：湖北省罗田县河铺镇屈家咀村 5 组。屈光伟是瑞安公司的员工，负责反应釜现场操作。

2、伤者黄国声，男，汉族，1985 年 2 月 9 日出生，住址：广东省佛山市南海区狮山镇狮北黄边村八巷 8 号。黄国声是瑞安公司的员工，负责设备电脑操作。

（四）事故单位（个人）的关系情况

万安公司为瑞安公司开展安全生产标准化换证工作提供安全生产技术咨询服务，安企公司负责瑞安公司安全生产标准化延期评审工作。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 2 月 27 日上午,瑞安公司车间主任韦宏杰安排胡健带领屈光伟、苏培源、赵石擎对 2 号生产车间反应釜设备进行清洗检查。在完成 1#、2#、5#中和反应釜的清洗及 5#中和反应釜的检查后，当天上午 10 点 50 分许，屈光伟佩戴滤盒为 3M6001 的半面罩防毒面具从 2#中和反应釜顶的人孔进入反应釜内进行检查。屈光伟在釜内检查完毕后向釜外人员通报了检查情况，就开始沿着软梯向上爬出，当爬到一半时就掉落至釜底。釜外人员见状马上呼救。车间其他岗位员工黄国声闻声赶来，佩戴 TF1 型 P-B-3 半面罩防毒面具进入 2#中和反应釜救人，同样昏迷于釜内。车间副班长温见发佩戴供氧气式全面罩呼吸器进入 2#中和反应釜先后将黄国声、屈光伟救出。现场人员拨打 120 并对两人进行简单心肺复苏按压。随后，屈光伟、黄国声被送到南海经济开发区人民医院小塘分院进行抢救。屈光伟于当天下午 13 时左右经抢救无效死亡。黄国声于当天下午 13 时 45 分转南海区人民医院治疗并于 3 月 7 日出院，院外继续口服药物治疗和高压氧舱治疗。事故发生后，佛山市职业病防治所对 2#中和反应釜釜内气体取样检测，一氧化碳浓度 1166 mg/m^3。

（二）事故直接原因

屈光伟违反危险作业安全规程，在未经通风和检测合格的情况下，未佩戴隔离式呼吸保护器具进入反应釜内进行检查作业；黄国声未佩戴隔离式呼吸保护器具进入反应釜进行营救，盲目施

救进一步扩大了事故的严重程度。最终造成屈光伟死亡，黄国声受伤，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇人民政府相关部门第一时间组织人员赶赴现场开展处置救援工作，现场处置组在初步判断事故原因后，立即采取如下应急处置措施：一是全力抢救伤者；二是对事故现场围蔽，防止次生灾害，并责令瑞安公司立即停产整改。

2 月 28 日下午，黄志豪、魏钰、刘涛根、蔡汉全等市、区领导到现场了解事故发生经过，并立即组织各镇（街道）、有关部门在事故现场召开事故分析会。会议要求各镇（街道）要深刻吸取本次事故的教训，立即开展安全生产事故隐患排查，加快落实相关措施，加强重点单位安全生产大检查和节后复产安全监督工作，尤其要对危险化学品企业、粉尘涉爆企业、煤制气企业、城市重大风险点危险源以及存在反应釜或有限空间作业的企业进行重点检查。同时，狠抓企业的安全生产主体责任和部门的监管责任落实，重点检查企业是否建立操作规程，是否按规程进行操作以及完善相关制度。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府组织瑞安公司与死者家属进行赔偿事宜协商，瑞安公司与死者家属签订《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。同时，瑞安公司将负责伤者的治疗和康复费用，跟进工伤赔付过程。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）屈光伟违反危险作业安全规程，在未经通风和检测合格的情况下，未佩戴隔离式呼吸保护器具进入反应釜内进行检查作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）黄国声未佩戴隔离式呼吸保护器具进入反应釜进行营救，盲目施救进一步扩大了事故的严重程度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条之规定。

（三）瑞安公司未制定有限空间安全作业制度；未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施；未监督、教育屈光伟、黄国声按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未如实记录安全生产教育和培训情况；未能及时制止屈光伟、黄国声的危险行为。瑞安公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、三十二条、四十一条、四十二条之规定。

（四）瑞安公司法定代表人陆智明，未正确履行企业主要负责人安全生产管理职责，未有效组织制定、落实本单位安全生产规章制度，未认真督促、检查本单位安全生产工作，对本单位存在的安全隐患未及时发现和消除，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定。

（五）万安公司，未尽到帮扶义务，未能发现瑞安公司存在重大生产安全事故隐患。

（六）安企公司，对瑞安公司存在的重大生产安全事故隐患未能及时指出，评审把关不严。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）屈光伟，因屈光伟在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）黄国声，因黄国声是进行救援，且在事故中受伤，建议免于处罚。

（三）瑞安公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（四）陆智明，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定对其进行调查处理。

（五）万安公司，责成万安公司向区安全生产监督管理局作出深刻书面检讨，并由区安全生产监督管理局对其主要负责人进行约谈。

（六）安企公司，责成安企公司向区安全生产监督管理局作出深刻书面检讨，并由区安全生产监督管理局对其主要负责人进行约谈。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对危险作业的危险性认识不足，对岗位风险点危险源辨识流于形式，不能督促员工严格执行安全生产规章制

度，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）坚决落实节后复工复产三个“全覆盖”。第一，坚决落实警示教育全覆盖；第二，坚决落实节后复产复工“三个一”全覆盖，即开展一次全员安全生产培训教育、制定一套节后复产安全方案、组织开展一次设备设施安全检查，对未落实“三个一”的企业一律不得开工生产、施工；第三，坚决落实企业签订安全生产责任承诺书全覆盖。

（二）层级开展节后复工复产安全大培训。一方面以村（居）、工业园区为单位，大力借助安全服务机构、签约的安全顾问等专业技术力量，组织本辖区（园区）内生产经营单位开展节后复工复产大培训，指导企业安全有序进行复工复产；另一方面以重点行业企业为单位，督促其结合本单位生产工艺实际，对从业人员进行有针对性的上岗前安全培训，确保从业人员规范作业。

（三）以安全生产“百日会战”行动为契机，持续深化安全生产大排查大整治攻坚行动，进一步加大重点行业（领域）安全管理工作，深入排查各类安全隐患，严格落实“四个一律”，保持安全生产大检查高压态势，切实防范事故发生。

（四）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“2·27”狮山瑞安窒息事故调查组

2018年4月2日