# “1·6”大沥触电事故调查报告

2019年1月6日下午14时12分左右，位于南海区大沥镇联滘路与沥东路交界十字路口处发生一起触电事故，在路灯节能改造工程施工作业时一台高空作业车与高压线距离不足引发线路放电，造成作业人员朱某富、彭某被高压电烧伤。随后2人被送往佛山市南海区第五人民医院抢救，朱某富经抢救无效死亡，彭某经抢救后转入普通病房继续治疗。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“1·6”大沥触电事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、南海供电局、大沥镇政府等单位人员组成，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

**一、事故概述**

（一）事故名称:“1·6”大沥触电事故。

（二）事故发生时间:2019年1月6日下午14时12分左右。

（三）事故发生地点:南海区大沥镇联滘路与沥东路交界十字路口。

（四）事故单位（个人）:深圳市鸿建建设工程有限公司、

广东昭信节能科技有限公司、佛山市诚智工程监理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡、1人受伤。

（六）直接经济损失：约138万元。

调查组认定，“1·6”大沥触电事故是一起一般生产安全责任事故。

## 二、事故基本情况

### （一）事故单位基本情况

1.深圳市鸿建建设工程有限公司（以下简称鸿建公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440300MA5EHXXR2E；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号赛格科技园4栋西6层C6K10单元；法定代表人：李某图；成立日期：2017年5月18日。鸿建公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344192944，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

2.广东昭信节能科技有限公司（以下简称昭信节能公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605699718381L；类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；住所：佛山市南海区桂城街道永安北路1号金谷光电产业社区A座第6层之二；法定代表人：李某；注册资本：人民币伍仟万元；成立日期：2010年1月6日；营业期限：长期；经营范围：LED新光源灯具照明产品开发、设计、生产、销售、安装施工及自产产品和技术的进出口；照明智能控制系统的设计，节能项目设计，节能技术改造

与服务、运行管理服务，能源管理方案设计、实施与运营；城市及道路照明工程，市政公用工程，普通机电设备安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。昭信节能公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344028383，资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级。

3.佛山市诚智工程监理有限公司（以下简称诚智监理公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605764940 81X9；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：佛山市南海区桂城南三路7号；法定代表人：邓某雄；注册资本：人民币伍佰万元；成立日期：2004年7月20日；营业期限：长期；经营范围：电力工程监理，房屋建筑工程监理，市政公用工程监理，设备监理，建设项目环境监理，信息系统工程监理，工程招标代理，造价咨询，电力建设工程质量评价，工程项目管理服务，全过程工程咨询服务，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。诚智监理公司持有工程监理资质证书，证书编号：E144001967，资质等级：电力工程监理甲级。

**（二）死（伤）者的基本情况**

1.死者朱某富，男，汉族，1982年7月出生，住址：四川省巴中市恩阳区三河场镇******。

2.伤者彭某，男，汉族，1998年5月出生，住址：四川省巴中市恩阳区九镇乡******。

**（三）涉事车辆的基本情况**

涉事高空作业车牌号是粤 BCT796，检验有效期至 2019 年 4 月，所有人是深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司，由鸿建公司租赁使用。该车辆制造商是湖北江南专用特种汽车有限公司，品牌型号是江特牌 JDF5061JGKJ，最大作业高度 16m，工作臂形式是折叠式（三节），工作斗的额定载荷为 200kg。

**（四）事故单位（个人）的关系情况**

大沥镇路灯节能改造推行智能管理项目（二期）由大沥镇人民政府作为主体立项，委托大沥镇市政管理办公室负责项目实施具体内容。施工单位是昭信节能公司，监理单位是诚智监理公司。昭信节能公司将该项目的路灯更换安装工程分包给鸿建公司。朱某富和彭某是鸿建公司雇请的员工，两人均无特种作业操作证（高处作业）、建设机械施工作业操作证（高空作业车操作）、电工证。

**三、事故发生经过及直接原因**

**（一）事故发生经过**

2019 年 1 月 6 日，鸿建公司安排作业人员对大沥镇联滘路的路灯灯具进行更换，朱某富、彭某、朱光富三人一组负责路灯灯具的拆卸。朱某富、彭某站在高空作业车工作斗上作业，朱光富则在地面协助。当天下午 14 时 12 分左右，朱某富和彭某完成联滘路与沥东路交界十字路口处路灯灯臂的拆卸并将其用吊带系于高空作业车工作斗，朱某富操作工作斗时不慎逼近 10kV 教

心线#14-#15 杆间架空线路（对地弧垂 10.69 米），引发线路放电，致使朱某富和彭某触电受伤倒于工作斗内。现场人员操作高空作业车回转支座上的阀杆放下工作斗，将彭某和朱某富救出并做心肺复苏，同时拨打 120 急救电话。随后，朱某富和彭某被送至佛山市南海区第五人民医院进行抢救。朱某富于当天下午 15 时 45 分经抢救无效死亡，其双手及背部见电击伤痕。彭某诊断结果是：1.电击伤；2.右肩、右小腿、左大腿三度烧伤 1%；3.脑震荡。目前彭某继续在佛山市南海区第五人民医院治疗。

**（二）事故直接原因**

朱某富违反高空作业车使用说明书的安全警示，操作高空作业车工作斗时不慎逼近高压线，引发线路放电，致使朱某富和彭某触电受伤倒于工作斗内，造成朱某富死亡、彭某受伤。

**（三）事故间接原因**

1.鸿建公司在不具备相应资质的情况下承接昭信节能公司发包的灯具安装工程，安排未持有特种作业操作证人员从事特种作业，未针对灯具拆装制定安全操作规程，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施，对作业现场缺乏有效监管，导致事故的发生。

2.昭信节能公司将灯具安装工程发包给不具备相应资质的鸿建公司，在电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时未向电力管理部门报备，未查验现场特殊工种作业人员的持证上岗情况，对作业现场缺乏有效监管，导致事故的发生。

3.诚智监理公司对分包单位资质审核不严，未查验昭信节能公司在电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时向电力管理部门的报备情况，未查验现场特殊工种作业人员的持证上岗情况，对作业现场缺乏有效监管，导致事故的发生。

## 四、事故应急情况及善后处理

### （一）事故救援过程

南海区安监局于1月6日16时20分接到大沥镇安监局报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，16时56分许到达现场处置。

事故发生后大沥镇公安、安监、市政等部门到场处理，成立事故调查处理小组，积极协调死者家属工作，已经责令鸿建公司停止施工，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监局已经到现场进行事故调查、取证工作，要求鸿建公司一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合做好事故调查工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

### （二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

### （三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府组织鸿建公司与死者家属进行赔偿

事宜协商，鸿建公司与死者家属签订《死亡赔偿及补偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。同时，鸿建公司垫付伤者的医疗费用。

**五、有关企业及人员存在的问题**

（一）朱某富未持有特种作业操作证（高处作业）、建设机械施工作业操作证（高空作业车操作）、电工证，违反高空作业车使用说明书的安全警示，操作高空作业车工作斗时不慎逼近高压线，引发线路放电，致使朱某富和彭某触电受伤倒于工作斗内，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第五十五条之规定。

（二）鸿建公司在不具备相应资质的情况下承接昭信节能公司发包的灯具安装工程，安排未持有特种作业操作证人员从事特种作业，未针对灯具拆装制定安全操作规程，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素和防范措施，对作业现场缺乏有效监管，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十五、第二十七条、第四十一条、第四十三条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

（三）昭信节能公司将灯具安装工程发包给不具备相应资质的鸿建公司，在电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时未向电力管理部门报备，未查验现场特殊工种作业人员的持证上岗情况，对作业现场缺乏有效监管，对事故的发生负有责

任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第四十六条第一款、《中华人民共和国电力法》第五十四条之规定。

（四）诚智监理公司对分包单位资质审核不严，未查验昭信节能公司在电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时向电力管理部门的报备情况，未查验现场特殊工种作业人员的持证上岗情况，对作业现场缺乏有效监管，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条之规定。

**六、对事故有关责任单位的处理意见**

（一）朱某富，因朱某富在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）鸿建公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（三）昭信节能公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（四）诚智监理公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

**七、事故教训和防范措施**

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，不清楚作业场所存在的危险因素和防范措施，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）建设工程相关单位要认真贯彻执行有关法律法规、作业标准和操作规程，严格审查分包单位的资质和特种作业人员的

资格，加强工人安全教育和培训，强化施工人员安全意识，严禁施工人员违反操作规程作业，对于危险性较大的施工现场，要设置明显的警示标识，执行有关危险作业管理制度，配备相应的安全设施，采取安全防范措施，确定专人现场统一指挥和监督，加强安全管理和检查力度。

（二）政府各相关部门应加强巡查，对在巡查中发现的企业安全生产主体责任不落实、安全措施不到位、隐患整改不及时、违反劳动纪律的行为要按照相关法律法规的及时处理。同时继续督促企业加强安全管理人员、从业人员的安全生产法规知识的教育培训，及时消除各类隐患，防止事故再次发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“1·6”大沥触电事故调查组

2019 年 8 月 29 日