

中洲御郡华府建筑工地“9•2”亡人事故调查报告

2018年9月2日11时30分许，位于惠城区三栋镇辖区的中洲御郡华府建筑工地，发生一起连梁断裂后致下方一名工人当场死亡的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失130万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安全监管局、三栋镇政府等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，同时要求企业妥善处理好善后有关工作。市住房和规划建设局立即下达了停止施工通知书，要求全面排查安全隐患，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安全监管局局长彭德军、区安全监管局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察委、区公安分局、区安全监管局、区规划建设局、区总工会、三栋镇政府等单位派员组成的中洲御郡华府建筑工地“9·2”亡人事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将中洲御郡华府建筑工地“9·2”亡人事故有关调查情况报告如下：

一、建设项目有关情况

项目名称：中洲御郡华府项目，位于惠州市金山湖JSH-B06-09-2地块，该项目包括5栋住宅楼及地下室，总建筑面积132376㎡。该项目自2017年10月底开始动工建设，截至2018年9月2日，项目主体工程已经封顶。

（一）项目建设单位：惠州市绿洲投资发展有限公司。

（二）项目施工总承包单位：山河建设集团有限公司，统一社会信用代码：91421121272000266B，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1999年05月12日，住所：团风县团方大道，法定代表人：程理财，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工总承包特级资质（可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务）；建筑行业（建筑工程）设计甲级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包贰级；城市及道路照明工程专业承包叁级；水利水电施工总承包叁级；金属门窗工程专业承包；土石方工程施工；城市园林绿化工程施工；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋出租；建筑材料、建筑机械销售；建筑业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

企业资质情况：该公司取得《建筑业企业资质证书》（证书编号：D142081679），资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。有效期：2016年6月23日至2021年06月01日。该公司取得《安全生产许可证》（编号：（鄂）JZ安许证字〔2015〕012890-3/20），许可范围：建筑施工，有效期延期：2017年3月16日至2020年3月16日。

项目施工单位情况：中洲御郡华府项目由山河建设集团有限公司惠州分公司（山河建设集团有限公司下属分公司，具备独立法人资格）负责工程项目的具体组织施工建设，山河建设集团有限公司副总经理赖某明为该分公司实际主要负责人，是中洲御郡华府项目的主要负责人。

（三）项目监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司，统一社会信用代码：91440300192366911H，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：深圳市福田区彩田南路中深花园B栋27楼2711、2712、2713、2715，法定代表人：刘君，注册资本：人民币陆佰万元，成立日期：1995年07月31日，营业期限至：2040年07月31日，经营范围：一般经

营项目： 工程监理（凭工程监理综合资质经营，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；工程招标代理甲级，造价咨询乙级，工程咨询乙级（以上凭资质证经营）。 许可经营项目。

该公司取得《工程监理资质证书》（编号：E144006119），有效期至2023年06月06日，资质等级：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（四）建设工程规划、建筑工程施工许可情况：该建设项目2017年9月20日取得惠州市住房和城乡规划建设局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第441302（2017）10631-10636号）；2017年10月20日取得惠州市住房和城乡规划建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：441301201710200101）。

（五）5号楼一层二次构建连梁施工及支撑设置情况：据调查， 5号楼一层设计使用功能为商铺，商铺西面离地约4.5米高处设计有上下两根间距约0.3米的横向平行三跨式连梁（长度分别为3.88米、5.72米、0.79米），连梁上方为砖墙砌体，下方无砖墙结构，在三段式连梁的两个转角处各设计有一个构造柱用于连接支撑连梁。据调查，施工单位按照先连梁、后构造柱的施工工序，在2018年6月26日，施工单位组织对5号楼一层进行二次构建时对连梁进行浇筑，没有浇筑构造柱，在7月12日拆除连梁模板时，采取边拆模板边用钢管立柱进行回顶支撑，防止连梁断裂坍塌，但下方无砖墙，也未浇筑构造柱。8月27日，项目部安全员进行安全巡查时，连梁仍有钢管立柱支撑，未见断裂迹象，此后至9月2日期间，连梁钢管立柱被工人擅自拆除，连梁悬空无任何支撑，存在随时断裂的可能性。5号楼外墙脚手架尚未全部拆除，在一层外围有脚手架和安全网围蔽。

二、事故有关情况

（一）事故发生地点

位于惠州市惠城区三栋镇中洲御郡华府建筑工地。

（二）事故发生经过

2018年9月2日上午，按照施工单位山河建设集团有限公司惠州分公司中洲御郡华府项目泥工班负责人的工作安排，工人兰某荣在1号楼第20层从事构造柱木板安装工作至11时左右下班，11时30分许，兰某荣在吃过午饭后从5号楼一层商铺尚未完成全部施工工序的连梁下方经过时，因连梁钢管立柱支撑被拆除，处于悬空状态的连梁突然断裂，从连梁下方经过的兰某荣被断裂的连梁砸倒压住，同行工友立即报告了项目部有关负责人，同时拨打了“120”急救电话、“110”报警电话,经 “120”医务人员现场诊断，兰炳荣当场死亡。

（三）死者情况

死者：兰某荣，男，54岁，户籍地址：广西龙胜各族自治县。

（四）应急处置评估情况

事故发生后，现场工人立即拨打了“120”电话，并组织工人将兰某荣从断裂的连梁下抬出，等待医务医护人员，“120”医护人员、“110”警务人员迅速到达现场并立即开展工作。接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，区安全监管局、三栋镇政府等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，同时要求企业妥善处理好善后有关工作。市住房和规划建设局立即下达了停止施工通知书，各级、各部门按照职责分工，应急响应迅速、处置措施有力、总体情势平稳。

（五）善后处理情况

事故发生后，山河建设集团有限公司惠州分公司积极与死者兰某荣家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致，死者已经火化，家属返回原籍，善后处理工作处理完毕。

三、市住房和城乡规划建设局安全监管情况

经调查了解和查阅相关资料，中洲御郡华府项目的施工安全由惠州市住房和城乡规划建设局施工安全监督总站负责日常安全监管工作。该站对建设方发出了《惠州市建设工程安全监督通知书》委派施工安全监督人员，并制定了《建设工程安全监督工作计划》，明确了对该工程安全监督的方式和流程、安全监督抽查的主要内容等。自对该项目实施安全监督工作以来，惠州市施工安全监督总站安监员对施工现场实施安全检查13次，开出巡查记录文书8份，发出安全隐患整改通知4份，暂时停止施工通知1份，对于发现的安全隐患及时要求限期整改或采取暂时停止施工等措施，并及时组织复查验收。

四、事故原因

（一）直接原因

山河建设集团有限公司惠州分公司中洲御郡华府项目部，未严格按照工程设计图纸进行连梁和构造柱施工，未按规定将连梁钢筋锚固于构造柱内，未浇筑构造柱前用于梁下防护支撑的钢管立柱被擅自拆除，安全防护措施不到位，连梁最终因无任何支撑突然断裂后下落砸倒下方经过的工人兰某荣致其当场死亡。

（二）间接原因

1.山河建设集团有限公司惠州分公司未严格落实企业安全生产主体责任：安全生产责任制不健全，未层层落实安全生产责任制；未严格按照国家标准和设计要求进行施工；安全管理存在漏洞，未及时发现和制止工人违反有关规定擅自拆除防护支撑的行为；对施工工地安全检查和隐患排查治理落实不到位，未及时发现失去支撑的连梁处于不安全状态，存在事故隐患；有关区域未按规定设置安全防护措施及安全警示标识；未组织工人开展喊响安全口号活动。

2.山河建设集团有限公司惠州分公司主要负责人（即项目负责人）赖某明未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

3.山河建设集团有限公司惠州分公司中洲御郡华府项目经理王某耀，技术负责人翟某、生产经理郑某松、施工员王某明、安全员李某渊，没有认真履行各自岗位安全生产管理职责，施工工序不合理，未严格按照国家标准和设计要求进行施工；项目安全管理存在漏洞，对工人管理不到位，未及时发现和制止工人擅自拆除防护支撑的行为；对施工工地安全检查和事故隐患排查治理落实不到位；未在有关区域设置安全防护措施及安全警示标识；未组织工人开展喊响安全口号活动。

4.深圳市恒浩建工程项目管理有限公司中洲御郡华府项目总监理工程师谢某敏，没有认真履行监理职责，对施工单位未严格按照国家有关标准施工监督不到位，对施工现场安全检查和安全隐患排查治理工作督促不到位。

五、事故性质认定

经事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

七、事故防范措施建议

（一）各建筑施工企业应严格落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制度，严格执行国家有关标准和行业标准、规范，加大对建设工程分部分项及危险性较大工程的安全管理、安全防护措施，加强工人管理，严格遵守工作纪律，未经许可不得擅自拆除有关安全防护措施，加大安全检查和事故隐患排查治理工作力度，彻底消除安全隐患，全面落实喊响安全口号有关要求，提高从业人员安全意识，坚决防范安全事故的发生。

（二）各建筑工程监理企业要严格履行监理职责，认真实施安全监理规划，督促施工单位落实安全生产主体责任，加强对有关施工方案的审核和工程质量、安全的验收，加强施工现场和专项施工作业的安全监理，认真制定并落实整改防范措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。

（三）惠州市住房和城乡规划建设局施工安全监督总站要按照《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13号）中的“谁主管，谁负责”的原则，切实加大对建筑施工安全的监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，严格按照《建设工程安全监督工作计划》有关要求开展检查，对企业违法违规行为要及时依法依规作出严厉处理，有效遏制安全事故的发生，保持建筑施工领域安全生产形势平稳。

中洲御郡华府建筑工地“9·2”亡人事故调查组

2018年10月12日

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：2019-03-11