

惠城区三栋镇“8·20”亡人事故调查报告

2020年8月20日15时许，位于惠州市叶挺大道官坑村路口停车场排水工程项目施工现场，发生一起沟槽西侧土方坍塌事故，事故造成一人死亡，直接经济损失122万元。

接到事故报告后，区委、区政府高度重视，区政府常务副区长立即指派区应急管理局、三栋镇政府等部门主要领导第一时间赶赴现场开展应急处置工作，同时要求施工单位妥善处理善后的有关工作，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，经惠城区人民政府批复同意，于2020年8月25日成立了惠城区三栋镇“8·20”亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室副主任梁惠彪任组长，区公安分局、区应急管理局、区总工会、区住建局、三栋镇政府等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，根据事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠城区三栋镇“8·20”亡人事故有关调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）惠州市叶挺大道官坑村路口停车场排水工程项目概况

惠州市叶挺大道官坑村路口停车场排水工程项目位于惠州市叶挺大道官坑村路口。该项目采用开挖沟槽方式铺设污水管道，沟槽采用放坡开挖方式，局部采用直壁沟槽开挖方式，沟槽长约10米，深度约1.7米。

该工程项目中的污水管主要是HDPE中空壁缠绕管和PE管，管径DN200~DN400，管道施工方式采取放坡开挖和管沟支护开挖两种方式。

（二）惠州市叶挺大道官坑村路口停车场排水工程施工单位的基本情况

深圳市宏观建筑劳务有限公司（以下简称宏观公司）统一社会信用代码：91440300342815365C；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路57号尚美时代5层518、519室；法定代表人：蔡晓端；成立日期：2015年07月03日；经营范围：物业管理；自有物业租赁；园林绿化工程；清洁服务；园林景观工程设计与施工；花木租售；水电安装工程；办公用品销售；室内装潢设计与施工；商务信息咨询、房地产信息咨询；机械设备、建材的租赁、销售等。

该公司取得《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证字〔2018〕021823），许可范围：建筑施工，有效期：2018年5月22日至2021年5月22日。该公司取得《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344191418），资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：至2023年01月18日。

（三）事故沟槽情况

根据现场勘验的情况，事故沟槽因开挖工作面受限制，采用的是直壁沟槽开挖方式，以挖机协助开挖工作。事故发生时的沟槽深度约1.7m，宽度约1m，长度约3m，挖出的土方量约22方，沟槽两侧未按照施工方案的要求采用6米钢板桩（槽钢或者拉森钢板桩）支护开挖。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过

根据工程进度安排，从2020年8月1日开始，宏观公司项目部对惠州市叶挺大道官坑村路口停车场排水工程项目工地的沟槽进行开挖并铺设污水管道，并制作了《惠州市叶挺大道官坑村路口停车场排水工程沟槽开挖专项施工方案》。沟槽开挖施工工艺流程是：施工准备→测量放线→沟槽开挖→检查标高→基底处理→管道及检查井施工→闭水试验→沟槽回填→质量验收。2020年8月20日，现场施工管理员黄某鑫安排管道班组的工人继续铺设污水管道，15时许，宏观公司管道班组班长黄某燕和管道工人刘某文、挖机工人张某训等人在施工现场进行施工作业前准备工作，刘某文进入事故沟槽（深度约1.7m，宽度约1m，长度约3m）内准备拿走档板时，沟槽西侧土方突然发生坍塌，泥土掩埋至刘某文胸口位置。现场工人立即展开救援，并拨打了120救援电话，同时向项目负责人郑某丰电话报告事故情况，最终刘某文经抢救无效死亡。

（二）事故伤亡情况

1.人员伤亡情况

事故造成宏观公司一名工人死亡：刘某文，男，汉族，46岁，四川省广安人，系宏观公司管道班组工人。根据惠州华康医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：全身性挤压伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失122万元。

（三）应急处置情况

2020年8月20日15时许，惠州叶挺大道官坑村路口排水工程项目工地发生沟槽坍塌事故，造成工人刘某文被泥土掩埋，现场工友立即拨打120急救电话，随后拨打110报警求助，15时13分至15时25分，三栋镇政府、公安、120救援人员先后到达现场开展工作。惠城区应急管理局接到事故报告后，主要领导立即带领相关人员到事故现场开展应急处置工作。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，宏观公司积极与死者家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订了《提供劳务者人身损害赔偿协议书》，目前死者遗体已经火化，死者家属已返回原籍，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

（五）事故应急处置评估

经评估，惠城区三栋镇“8·20”亡人事故发生后，各单位信息接收与信息流转畅通，相关职能部门协调联动情况良好。三栋镇政府信息发布管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织相关专业技术人员对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故原因

1.直接原因

刘某文，宏观公司工人，安全意识淡薄，在进入未设置临时支护的沟槽内进行施工作业准备工作时，未认真查看现场情况，对风险预判不足，在进入沟槽后，西侧土方突然发生坍塌，刘某文被泥土掩埋至胸口，后经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）宏观公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制未层层落实；施工方案没有得到严格遵守和落实，未按规定对管道班组工人进行安全教育培训和安全技术交底，施工过程中安全技术措施和事故防范工作落实不到位，施工现场安全管理、监督缺位，事故隐患排查治理不全面，未及时消除施工现场存在的事故隐患。

（2）宏观公司项目负责人郑某丰未严格履行安全生产工作职责，未全面落实安全生产责任制度，未健全管道安装岗位的操作规程，对项目安全施工管理不到位，组织开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

刘某文自身安全意识淡薄，在没有现场监护人员的情况下，冒险作业，进入未设置临时支护的沟槽内进行施工作业准备工作，对事故发生负有主要责任。鉴于刘某文已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（一）建议给予行政处罚的责任单位

宏观公司未依法落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依法对该公司给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

郑某丰，男，宏观公司项目负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依法对其给予行政处罚。

五、事故的主要教训

这起事故反映了建筑施工单位未严格落实安全生产主体责任，主要负责人未依法履行安全生产管理职责，未对管道工人进行安全技术交底的情况下组织工人进行施工作业，沟槽开挖未按照《给水排水管道工程施工及验收规范》等国家有关工程施工规范标准的要求，采取有效的安全技术措施，施工现场事故隐患未被及时发现和消除，未明确专职安全生产管理人员进行现场监督管理，管道工人直接进入没有设置临时支护的沟槽内作业，最终导致事故的发生，教训极其深刻。

六、事故防范措施建议

（一）依法落实企业安全生产主体责任。宏观公司应当依法落实企业安全生产主体责任，建立健全本单位的安全生产责任制，严格落实本单位的安全管理制度，要按照《给水排水管道工程施工及验收规范》等国家有关工程施工规范标准的要求，采取有效的安全技术措施，对开挖的沟槽设置临时支护。同时深刻汲取事故教训，举一反三，严格对照安全生产法律法规规定，强化“一线三排”工作指引落实，建立健全安全生产隐患排查治理和风险管控台账，严格安全生产主体责任落实。要加强施工现场安全管理，认真组织开展施工现场安全检查巡查，严禁违规违章操作，坚决防范安全事故的发生。

（二）强化安全教育培训。宏观公司要加强对从业人员安全教育和培训，提高从业人员安全意识，尤其是新进工人的“三级”安全教育，解决好安全生产“最后一公里”的问题，组织并确保全体从业人员参加必要的安全培训教育，落实对一线工人的安全技术交底，切实增强从业人员的安全意识，提高从业人员安全操作技能，加强作业人员、作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力。

（三）加强施工作业现场管理。宏观公司应加强施工作业现场安全管理，明确专职安全生产管理人员，做好现场安全监管监护工作，深入开展事故隐患排查治理工作，加大对施工作业现场安全防范措施落实情况的检查力度，严禁不按照施工方案的要求进行施工作业；要提高风险意识，认真总结分析，采取切实有效的措施，及时消除安全隐患；教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，做好安全防护措施，坚决杜绝违章作业行为。

（四）加大安全生产检查宣传工作力度。地方各级政府、相关单位要深刻汲取事故教训，自觉把习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等方面的重要指示批示落实到安全生产各项工作中，进一步落实属地管理职责，强化辖区内安全生产工作落实，督促企业落实安全生产主体责任，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，开展事故案例警示教育活动，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。

惠城区三栋镇“8·20”亡人事故调查组

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：2020-12-04