附件 1

# “9·6”九江触电死亡事故调查报告

2020 年 9 月 6 日 17 时 05 分，南海区九江镇璜矶社区向北村 79 号发生一起触电事故，事故现场为一围墙建设区域，钩机打桩时机器不慎触碰到水塘边的电线，造成钩机带电，工人张友（男，31 岁，四川大英人）在解开钩机的桩头时，触碰钩机头的钢丝绳触电，经 120 急救医护人员现场抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立了“9·6”九江触电死亡事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建局、供电局、九江镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。

## 一、事故概述

（一）事故名称：“9·6”九江触电死亡事故。

（二）事故发生时间：2020 年 9 月 6 日 17 时 05 分。

（三）事故发生地点：南海区九江镇璜矶社区向北村 79 号。

（四）事故单位：叶邦建、潘文生。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：暂无统计。

调查组认定，“9·6”九江触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

## 二、事故基本情况

### （一）事故单位（个人）基本情况

叶邦建，男，汉族，1986年4月21日出生，住址：四川省隆昌县胡家镇付家村6组70号。

潘文生，男，汉族，1959年1月24日出生，住址：广东省佛山市南海区九江镇璜矶向北村66号。

经查，叶邦建是璜矶社区向北村79号围墙压桩工程的承包方，潘文生是璜矶社区向北村79号围墙压桩工程的发包方。

### （二）死者的基本情况

死者张友，男，汉族，1989年12月27日出生，住址：四川省大英县蓬莱镇宝石岩村8社6号。

经查，死者张友与叶邦建是合作关系，叶邦建负责联系业务（接单），张友负责现场施工作业。

## 三、事故发生经过及原因

### （一）事故发生经过

2020年9月6日上午7时许，叶邦建、张友及段向杰三人到潘文生自建房外围，开展水泥桩压桩作业。其中段向杰为钩机司机，负责操作钩机压桩，张友负责扶桩。至16时50分，围墙压桩工程已完成，在压临水池塘水泥桩时，张友未穿戴绝缘防护

用品，进入水池扶桩。段向杰在操作钩机时，机械臂频繁触碰池塘边上方低压导线，产生的摩擦导致低压导线绝缘层被刮伤，触碰池塘边上方 380V 农用电电线，张友在水中解开固定水泥桩的钩机钢丝绳时触电倒入池塘中，后被叶邦建救起。经 120 急救医护人员现场抢救无效死亡，经诊断为呼吸心跳骤停，死亡原因为意外触电死亡，与本起事故有直接的因果关系。

**（二）事故直接原因**

张友安全意识淡薄，在现场有带电运行的 380V 电线的情况下，未穿戴绝缘防护用品，进入水池作业，导致被电击伤，经抢救无效死亡。

**（三）事故间接原因**

1.叶邦建在没有相应施工资质的情况下承接池塘压桩工程，对作业现场缺乏有效监管，未有效排除现场安全隐患，在明知现场存在带电运行的 380V 电线的情况下，仍冒险进行压桩作业，且未为作业人员配备相应的安全防护用品，对事故负有责任。

2.潘文生将池塘压桩工程发包给无相应施工资质的叶邦建施工，未对施工现场进行有效管理，未有效排除现场安全隐患，在明知现场存在带电运行的 380V 电线的情况下，未制止压桩作业，对事故发生负有责任。

## 四、事故应急情况及善后处理

**（一）事故救援过程**

事故发生后，九江镇派出所、安监等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：

立即停止发生事故区域的一切作业；全力做好事故善后处理工作；积极配合事故调查组做好事故调查工作；确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

**（二）应急处置评估结论**

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。九江镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

**（三）事故善后处理情况**

事故发生后，九江镇相关部门组织事故责任方与死者家属进行赔偿事宜协商，目前正在协商赔偿过程中，尚未达成赔偿协议。

**五、对事故有关责任人的处理意见**

（一）鉴于张友已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）叶邦建对本起事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）潘文生对本起事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

**六、事故教训和防范措施**

本起事故教训是深刻的，部分业主和施工人员不重视安全生产，对建筑施工工程和生产场所安全隐患的危险性认识不足，未

能有效开展施工现场隐患排查工作，不能督促、教育施工人员安全施工，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，切实开展隐患排查，确保作业现场安全，扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。

（二）政府各相关部门应加强巡查，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，严厉打击各类安全生产违法行为。对在巡查中发现的企业（个人）安全生产主体责任不落实、安全措施不到位、隐患整改不及时的行为要按照相关法律法规的及时处理，坚决防范安全事故的发生。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对施工场所的安全生产教育培训的监管，督促施工单位认真落实从业人员的安全生产教育培训工作。

“9·6”九江触电死亡事故调查组

2020年10月29日