佛山市顺强平板剪切有限公司“4·12”物体打击事故调查报告

2020年4月12日6时左右，位于佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界D2区钢铁世界大道3号、4号、5号的佛山市顺强平板剪切有限公司内发生了一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约65.8万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和乐从镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，迅速成立了事故调查组，由区应急管理局党组成员韩锡军总工程师任组长，区应急管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、区公安局、区市场监督管理局及乐从镇政府派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故单位概况和相关人员情况

（一）佛山市顺强平板剪切有限公司（以下简称“顺强公司”）营业执照统一社会信用代码为：9144060605****966U，成立于2012年9月19日，住所位于佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界D2区钢铁世界大道3号、4号、5号，类型：有限责任公司，法定代表人：黎**，经营范围：金属加工，除以上项目外的制造业；批发和零售业；仓储业；国内商业、物资供销业，场所占地约10500平方米，有从业人员约78人。

（二）相关人员情况

1.黎**，男，汉族，1994年11月出生，佛山市顺德区人，是顺强公司的主要负责人。

2.梁**，男，汉族，1984年11月出生，广东省封开县人，是顺强公司的厂长。

3.刘**（事故死者），女，汉族，1983年8月出生，安徽省涡阳县人，是顺强公司钢卷外包装废品的购买者。

二、事故发生经过和救援处置情况

2020年4月11日，顺强公司厂长梁**通知刘**到其公司仓库收集钢卷外包装废品。2020年4月12日6时左右，刘**进入顺强公司仓库，捡拾拆散在地上的废品。因有包装纸废品被钢卷压住，刘**找到顺强公司的起重机无线遥控器并操作吊起压住包装纸的钢卷，把钢卷叠垛在地上的两个

钢卷上面。由于钢卷叠垛不牢固，二层的钢卷掉落砸中刘**。当天7时56分，顺强公司开始上班的员工发现刘**被钢卷压着，立即拨打120急救电话和110报警电话。120救援人员赶到现场，检查后认定刘**当场死亡。接报后，公安、安监、市监等相关职能部门迅速到达现场开展调查取证及善后处置工作。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者刘**。顺强公司与死者家属于2020年4月15日达成了调解赔偿协议。协议规定顺强公司向死者家属赔偿**万元。死者遗体于2020年4月17日在佛山市顺德区殡仪馆火化。于2020年5月9日各项协议内容均已履行完毕。事故造成直接经济损失约65.8万元

四、事故调查具体情况

（一）自2019年12月起，顺强公司把其场所内拆开的钢卷包装纸废品卖给刘**。双方未签订买卖合同，口头约定：纸皮800元/吨、塑料袋1700元/吨；刘**负责到顺强公司仓库收集废品。

（二）2020年4月12日6时左右，刘**进入顺强公司仓库，捡拾拆散在地上的包装纸废品，因有包装纸被钢卷压住，刘**从顺强公司的钢材分条机操作台找到起重机遥控器，遥控起重机吊起压住包装纸的钢卷，把钢卷叠垛在两

个钢卷上，使三者成“品”字形结构。钢卷为圆柱体，容易滚动，由于垛堆前没有先在底层钢卷滚动方向的外侧垫塞楔形块，以防止底层钢卷滚动，底层钢卷在受到第二层钢卷的压力后滚动，第二层钢卷失去支撑后掉落砸中刘**。

（三）致害物为一卷钢卷，型号：冷轧钢板，重量：12吨，规格：厚度1.5毫米*宽度1250毫米。

（四）经核查，顺强公司安排刘**进入场所收废品，未与刘**签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。顺强公司未对刘**进行相关的安全培训教育、未告知场所存在的危险因素、未明确禁止使用场所内的起重机等特种设备，未明确其在场所内的活动范围、未安排人员对其进行监督管理。

（六）经核查,顺强公司未健全特种设备安全管理制度。未明确规定未经专门的起重机安全教育和技能培训的人员不得操作起重机，未对起重机遥控器的使用和放置进行管理以防止不符合使用条件人员使用。

（七）经核查，顺强公司未开展有效事故隐患排查与治理工作，未及时发现并制止未经专门安全教育和技能培训的刘**操作起重机起吊和垛堆钢卷，未及时消除生产安全事故隐患。

（八）事故起重机械情况。

1.设备类别:桥式起重机械，型号规格:QD10-20.3-A5，制造单位：广东永通起重机械实业有限公司，产品编号:15119551，额定起重量：10t，设备代码:419044060020131100 61，使用登记证编号:起19粤E2306(16)。

2.经查，事故起重机械于2020年3月30日经广东省特种设备检测研究院顺德检测院检验检测，检验结论为合格有效期届满日期是2022年3月。

3. 现场未发现起重机限重器，限重失效。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，事故发生的直接原因:

刘**安全意识淡薄，在未经过专门的起重机和钢卷垛堆的安全教育和技能培训情况下，擅自冒险操作起重机作业和垛堆钢卷，因垛堆钢卷不牢固，导致钢卷掉落砸中自己。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因:

顺强公司未履行企业安全生产主体责任，安全管理工作落实不到位；未健全特种设备安全管理制度，未规定并监督管理未经专门的安全作业培训人员不得操作起重机、未对起重机遥控器的使用和放置进行管理以防止不符合使用条件人员使用，导致刘**找到起重机遥控器并操作；安排

刘**进入场所收钢卷包装纸废品，未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施：未对刘**进行相关的安全培训教育、未告知场所存在的危险因素、未明确禁止使用场所内的起重机等特种设备，未明确其在场所内的活动范围、未安排人员对其进行监督管理；未开展有效事故隐患排查与治理工作，未及时发现并消除事故隐患。

六、事故性质

经调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任的人员

刘**安全意识淡薄，在未经过专门的起重机和钢卷垛堆的安全教育和技能培训情况下，擅自冒险操作起重机作业和垛堆钢卷，因垛堆钢卷不牢固，导致钢卷掉落砸中自己，对事故发生负有责任。鉴于刘**在事故中死亡，建议免予追究刘**责任。

（二）建议追究责任的单位和人员

1.顺强公司未履行企业安全生产主体责任，安全管理工作落实不到位；未健全特种设备安全管理制度；未与刘**签订专门的安全生产管理协议、未明确各自的安全生产管理职责；未开展有效事故隐患排查与治理工作，未及时发现并消除事故隐患，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对顺强公司予以行政处罚。

2.黎**，未依法履行顺强公司主要负责人安全生产管理职责；未健全特种设备安全管理制度；未督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，黎**对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对黎**予以行政处罚。

八、其他建议

梁**，安排刘**进入顺强公司场所，并未对刘**进行相关的安全培训教育、未告知场所存在的危险因素、未明确禁止使用场所内的起重机等特种设备、未明确其在场所内的活动范围也未对其进行安全监督管理。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由顺强公司依照公司有关规章制度予以处理。

九、事故防范和整改措施

（一）顺强公司及其经营者应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，严格落实生产经营单位安全生产主体责任。健全特种设备安全管理制度；生产经营项目发包给其他单位或者个人，双方签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；加强外来人员的安全管理，对其进行安全教育培训，告知其有关安全规定、场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；强化对存在的危险源和危险有害因素进行辨识，认真排查事故隐患，切实消除事故隐患，防范类似事故发生。

（二）乐从镇政府负有安全生产监督管理职责的部门要吸取本次事故的教训，举一反三，认真落实监督职责，督促相关行业企业要严格遵守安全生产的法律法规，加强安全生产管理，提高安全生产水平。要加大钢材加工、销售、储存行业的监察执法力度，督促企业落实安全生产主体责任，制定完善特种设备安全管理制度，加强进入企业场所人员的安全教育培训管理，有效防范和遏制各类安全事故的发生。

（三）乐从镇安委办要将本次事故情况向乐从镇安委会各成员单位、乐从镇各村（居）委会通报，深刻吸取事故教训。要求各成员单位、各村（居）委会应按照各自职能

进一步开展钢材加工、销售、储存行业安全生产宣传和培训工作，提高人民群众安全生产意识，加强对辖区相关行业领域的监督检查工作，督促各企业，积极开展自查自纠消除生产安全事故隐患。

（四）顺德区市场监督管理局要落实行业安全监管主体责任，加强全区的特种设备监督管理工作，督促企业建立健全特种设备安全管理制度，严厉打击拆除起重机限重器等非法违法行为，防范事故的发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由乐从镇安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

佛山市顺强平板剪切有限公司“4·12”物体打击事故调查组

2020年7月22日