大塘镇“7·14”高处坠落事故调查报告

2021年7月14日，位于三水区大塘镇的佛山市三水南方天泽印染有限公司发生一起外来作业人员高处坠落事故，造成1人死亡，1人受伤。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》(三府复[2012]19号)的有关规定，由三水区应急管理局牵头区纪委监委、区公安分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、大塘镇政府等单位相关人员，组成大塘镇“7·14”高处坠落事故调查组。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

项目名称: 佛山市三水南方天泽印染有限公司环境检测项目（简称环境检测项目）

项目委托方: 佛山市三水南方天泽印染有限公司（简称南方天泽公司）；统一社会信用代码：914406**********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山三水工业园区大塘园勇盈路2号F1；法定代表人：黄伟添；成立日期：2014年05月09日；长期；经营范围：生产、加工：染色布、印花布、色织整理布；生产：洗水助剂。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

项目执行方：广东利诚检测技术有限公司江门分公司（简称利诚检测公司），类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：914407**********；法定代表人：陈新文；成立日期：2017 年 02 月 10 日；经营场所：江门市江海区（高新区）24 号地 7 号厂房二楼；经营范围：环境监测；产品检测等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

事故发生地点：南方天泽公司二车间顶棚中间位置。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一) 事故发生经过

2021 年 7 月 14 日下午，利诚检测公司员工彭子阳、梁家盛、周运航在南方天泽公司二车间屋顶进行环境检测采样工作，两点五十分左右，三人完成一处监测点作业后，需移动到另一处监测点，彭子阳和梁家盛在前，周运航在后，三人收拾好仪器准备行走过程中，彭子阳和梁家盛所处的瓦面突然破损，造成两人直接坠落至二车间地面。

(二) 事故救援情况

事故发生后，在坠落点地面附近的南方天泽公司员工黄宇亮见到两人受伤严重，于是立即拨打了 120 请求救援，并报告厂长陈德强和总经理刘慎华到场处理，随后大塘医院、派出所、大塘镇应急办等陆续赶到事故现场组织开展救援工作，彭子阳伤势较重于当晚 23 点在大塘人民医院经抢救无

效死亡，梁家盛被送往三水区人民医院救治后，于7月17日转至三水区中医院进行治疗，日前已康复出院。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区应急管理局、大塘镇政府立即协调组织开展事故现场处置工作，并由大塘镇应急办向南方天泽公司下达现场处理措施文书，要求相关区域停止生产作业，按照“四不放过”原则，查清事故原因，全面开展事故隐患排查和全员安全教育培训，开展涉事区域现状安全评价。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调处置，利诚检测公司已预付死者家属丧葬费用和伤者的治疗费用，善后赔偿事宜仍在和死者家属协商处理中，同时梁家盛后续治疗得当，已顺利出院，事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）大塘镇“7·14”高处坠落事故造成1人死亡，1人受伤，人员信息如下:

死者：彭子阳，男，汉族，出生日期：1996年4月19日，身份证号码：440782**********，住址：广东省江门市新会区**********。

伤者： 梁家盛，男，汉族，出生日期：1999年12月6日，身份证号码：440683**********，住址：广东省佛山市三水区**********。

（二）本次事故造成直接经济损失约人民币170万元，

包括伤亡赔付费用、善后处理费用，无设备直接损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故发生地点为南方天泽公司二车间中央位置，该车间厂房顶棚离地高度约 12 米，为钢梁架构并铺设铝镁瓦面，事故造成顶棚瓦面破损面积约 1 平方米，彭子阳和梁家盛系从瓦面破损处直接坠落地面，现场未发现安全帽、安全绳。现场图片如下。





（二）调查情况

事故调查组成立后，事故调查组人员对利诚检测公司与南方天泽公司开展事故调查，经查阅相关档案资料以及对相关人员（利诚检测公司总经理曾玲、总经理助理陈堪利、事故现场员工梁家盛、周运航，南方天泽公司总经理刘慎华、厂长陈德强、安全员丁茂文、员工石孟林、黄宇亮、黄秀宜）

进行调查询问，综合现场勘查情况，调查结论如下:

利诚检测公司与南方天泽公司签订了环境检测委托协议，由利诚检测公司执行环境检测项目。利诚检测公司调查情况如下：1、有设立安全生产管理架构，有制定安全生产责任制度、安全生产规章制度、各岗位安全操作规程等档案资料；2、有制定年度教育培训计划并组织实施，制定安全生产投入计划并组织实施，制定应急救援演练计划并组织实施；3、彭子阳、梁家盛、周运航在职期间有接受安全生产教育培训，开展项目前有做技术培训和发放劳动防护用品；4、彭子阳等三人未取得高处作业资格证书、开展事故项目前未履行高处作业审批手续；5、事发现场未设置安全保护措施、彭子阳等三人未佩戴使用安全防护用品；6、彭子阳是本次事故项目现场负责人，当日登高作业前未与南方天泽公司人员进行沟通，后自行安排登高作业；7、利诚检测公司《外出采样岗位安全操作规程》规定“登高采样注意防滑，戴好安全帽与安全带；梯子与攀登场所不牢固禁止登高”，《高处作业安全操作规程》规定“检查确认安全措施落实后，方可施工”以及“高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备”。

南方天泽公司调查情况如下：制定了《公司对外协单位管理制度》，就本次环境检测项目存在如下问题：1.未与利诚检测公司签订专门的安全生产管理协议，也未在委托协议

中约定各自安全生产管理职责；2.未安排专门人员对外来作业现场进行安全管理。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

彭子阳、梁家盛安全生产意识淡薄，未取得高处作业操作证上岗作业，在未采取安全保护措施、未佩戴使用安全防护用品的情况下进行高处作业，在作业过程中踩踏瓦面造成破损，导致两人从高处坠落地面。

2.间接原因

利诚检测公司安排未取得高处作业相应资格的人员上岗作业（涉及高处作业），未能有效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未能有效监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

南方天泽公司的外来作业管理制度落实不到位，没有与利诚检测公司签订安全生产管理协议明确各自的安全生产管理职责，未安排专门人员对外来作业现场进行安全管理。

3.事故性质

根据调查情况，调查组认定，大塘镇“7·14”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.彭子阳高处作业未配备相应安全防护用品，未按规定佩戴和使用安全防护用具，对事故发生负有直接责任。

2.利诚检测公司在彭子阳等人并未取得高处作业相应资格的情况下安排其从事涉及高处作业的岗位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条[1]的规定，对事故发生负有间接责任。

3.南方天泽公司对外来作业现场的安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[2]的规定，对事故发生负有管理责任。

（二）处理建议

1、彭子阳作为直接责任人，因其在事故中死亡，不再予以追究；

2、利诚检测公司作为间接责任单位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项[3]的规定，建议由区应急管理局对利诚检测公司作出行政处罚；

3、南方天泽公司作为管理责任单位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条[4]的规定，建议由区应急管理局对南方天泽公司及其总经理刘慎华作出行政处罚。

六、事故防范及整改措施

大塘镇“7·14”高处坠落事故，是一宗典型企业安全

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

生产主体责任落实不到位，员工安全生产意识淡薄、不遵守工作制度纪律导致的事故。相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，强化企业红线意识

大塘镇政府要组织辖区内村（居）委、相关行业企业召开生产安全事故通报会，通报事故情况，总结经验教训，督促相关行业企业开展安全生产自查自纠行动，强化企业生产安全事故红线意识，落实企业安全生产主体责任。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

由大塘镇政府对利诚检测公司和南方天泽公司进行约谈，结合事故实际情况，确保企业整改措施到位，督促南方天泽公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），加强日常隐患排查治理工作。

（三）加强属地管理，落实监管责任

本次事故暴露出企业对外包作业存在管理缺失、培训交底不到位以及外来员工安全生产意识淡薄等问题，大塘镇政府要落实属地监管责任，督促辖区企业做好外包作业的安全管理和报备，有效遏制此类事故的发生。

大塘镇“7·14”高处坠落事故调查组

2021年10月11日