茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区茂名市茂南新鑫包装制品有限公司“7·9”一般机械伤害事故调查报告

2022年7月9日15时30分许，我区茂南公馆产业园茂名市茂南新鑫包装制品有限公司发生一起一般机械伤害事故，事故共造成1人死亡，直接经济损失约131.3万元人民币。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区应急管理局、区公安分局、区司法局、区总工会、茂南公馆产业园管理中心等单位的有关人员组成的茂名市茂南区茂名市茂南新鑫包装制品有限公司“7·9”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

茂名市茂南新鑫包装制品有限公司（以下简称新鑫包装公司）；统一社会信用代码：91440902MA4UHGJP3A；法定代表人：梁某营；成立日期：2015年08月12日；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：茂名市茂南工业园1号路3号D栋西一楼；经营范围：加工、包装：吸塑、胶盒、纸箱、纸卡。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故现场基本情况

事故现场位于新鑫包装公司生产车间，没有安装视频监控设备，车间为两层混凝土结构厂房，面积约为1000平方米。事发发生地点位于厂房一楼的机械设备操作间，面积约300平方米，是专门制作吸塑等其他系列产品的生产车间，生产设备有吸塑机3台，裁断机8台，其中涉事的3号吸塑机上面贴有“禁止伸手、注意安全、当心触电”等安全生产警示标志并夹住安全操作规程在机器的前面。事发当天生产车间有2台吸塑机（正常生产作业的2台吸塑机中间隔着一台坏的吸塑机）和7台裁断机正常生产作业，其中陈某锋负责操作正常生产作业的2台吸塑机。

（三）事故机械设备基本情况

机械设备名称：全自动高速吸塑成型机；设备型号：HJ-ZF550；设备制造单位：东莞市桥头华骏吸塑机械厂；设备购进日期：2021年12月20日；设备使用单位：新鑫包装公司；

生产工艺流程：吸塑机由上模、下模以及大梁组成，生产速度根据片材产品的高度和厚度来决定时间（一般在7.5秒到30秒之间冲压吸塑一次，事发当天吸塑机生产速度为8秒至8.5秒冲压吸塑一次），生产时将片材放到吸塑机后方的传送带，传送带把片材传送到吸塑机前方，吸塑机上下模同时对片材进行压模，片材压成型后再由传送带将产品传送出来，作业人员在机器最前方收拾产品。

（四）事故现场有关人员情况

1.陈某锋（死者），男，37岁，新鑫包装公司员工，事发时为现场操作及维修吸塑机作业人员。

2.梁某芳，女，47岁，新鑫包装公司员工，事发时为现场捡胶片和收拾胶托作业人员。

3.陈某梅，女，36岁，新鑫包装公司冲床机械作业人员，事发时为现场参与救援人员。

4.柯某英，女，33岁，新鑫包装公司文员，事发时为现场参与救援人员。

5.余某发，男，54岁，新鑫包装公司排摸师傅，事发时为现场参与救援人员。

6.李某，女，33岁，新鑫包装公司财务，事发时为现场排摸师傅。

6.叶某兰，女，52岁，新鑫包装公司裁断机操作人员，事发时为现场参与救援人员。

7.张某，女，38岁，新鑫包装公司裁断机操作人员，事发时为现场参与救援人员。

8.林某梅，女，41岁，新鑫包装公司裁断机操作人员，事发时为现场参与救援人员。

9.张某英，女，42岁，新鑫包装公司裁断机操作人员，事发时为现场参与救援人员。

10.陈某燕，女，39岁，新鑫包装公司包装作业人员，事发时为现场参与救援人员。

11.李某霞，女，35岁，新鑫包装公司包装作业人员，事发时为现场参与救援人员。

12.刘某莲，女，41岁，新鑫包装公司包装作业人员，事发时为现场参与救援人员。

13.曾某飞，女，43岁，新鑫包装公司裁断机操作人员，事发时为现场参与救援人员。

14.蔡某丽，女，40岁，新鑫包装公司包装作业人员，事发时为现场参与救援人员。

15.陈某梅，女，34岁，新鑫包装公司包装作业人员，事发时为现场参与救援人员。

16.梁某南，男，33岁，新鑫包装公司模具师傅，事发时为现场参与救援人员。

（五）相关单位履职情况

1.茂名市茂南公馆产业园管理中心。茂南公馆产业园管理中

心作为功能区管理部门，成立了安全生产工作领导小组，明确了安全生产工作职责，定期召开安全生产工作会议，对园区安全生产形势作出研判和工作部署，推进园区企业落实企业安全生产主体责任。结合各时期、各阶段的中心工作，认真落实区委、区政府、区应急管理局等关于安全生产工作的文件精神，定期对园区内各企业进行安全隐患排查，积极配合各相关部门对园区企业安全生产联合检查工作，督促、跟进、指导企业完成隐患问题的整改。2022 年以来，茂南公馆产业园管理中心共检查企业 34 家，消除安全隐患 148 项。2022 年 2 月 23 日，茂南公馆产业园管理中心与新鑫包装公司签订了《安全生产责任书》，明确企业安全生产责任；4 月 28 日，茂南公馆产业园管理中心对新鑫包装公司进行了安全生产检查，发现安全隐患问题 2 项，已全部督促企业完成隐患问题整改，其已履行了属地安全监管职责。

2.茂名市茂南区应急管理局。茂名市茂南区应急管理局作为安全生产综合监督管理部门，结合工作实际，按照《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》(安监总政(2017) 150 号)要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局 2021 年度安全生产监督检查计划》（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，并且按照计划对工矿商贸企业进行了安全生产监管检查。截止至 2022 年 7 月 9 日，

茂南区应急管理局共检查工矿商贸企业170家次，发现隐患问题446项，已督促企业完成安全隐患整改372项，已履行了日常安全生产监管职责。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年7月9日8时许，陈某锋、陈某梅、梁某芳、柯某英、余某发等人照常到新鑫包装公司的生产车间上班。12时30分许，工人吃完午饭后继续上班。15时许，陈某锋和梁某芳在3号新吸塑机生产作业，陈某锋负责操作吸塑机，梁某芳负责在吸塑机最前面收拾吸塑胶片产品。梁某芳在收拾吸塑胶片产品过程中，发现有些吸塑胶片产品不合格，便将情况告知陈某锋。陈某锋过去查看了吸塑胶片产品后就回到3号新吸塑机进行检查，梁某芳接着过去1号旧吸塑机收拾吸塑胶片产品，期间陈某锋擅自关闭吸塑机红外线感应器，将头部及手部伸进仍在高速运转的吸塑机内部试图解决吸塑机故障问题。15时06分许，梁某芳发现1号旧吸塑机上的片材很少了，于是返回3号新吸塑机叫陈某锋给1号旧吸塑机添加片材，发现此时陈某锋站着趴在3号新吸塑机放置模版的大梁上，其头部被吸塑机升压板上的木模具压住，吸塑机发出警报，升压板已经停止运转。见此，梁某芳马上大声喊正在工作的柯某英、余某发、陈某梅、李某等车间作业人员过来帮忙救人，李某接着马上打电话将情况告知梁某营。2分钟后，梁某营到达事发现场参与救援，梁某营和余某发将吸塑机升压板

上的木模具拆开，现场作业人员合力将陈某锋扶出来慢慢放在吸塑机旁边的地上，此时陈某锋的头部因受伤还在不停流血。在此期间，陈某梅拨打了119电话，李某拨打了120电话，随后张某、蔡华林、林某梅等人在茂南区人民医院医护人员的电话指导下轮流给陈某锋做心肺复苏进行抢救。15时23分许，公馆派出所到达现场进行处置。15时25分许，公馆消防中队的消防救援人员到达现场参与救援。15时27分许，茂南区人民医院的医护人员到达现场对陈某锋进行抢救，最终抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生时，梁某芳大声喊现场作业人员过来帮忙救人，梁某营接报事故情况后马上赶往现场并启动应急预案进行处置。梁某营和余某发将吸塑机升压板上的木模具拆开，现场作业人员合力将陈某锋扶出来慢慢放在吸塑机旁边的地上，在茂南区人民医院医护人员的电话指导下轮流给陈某锋做心肺复苏进行抢救。15时23分许，公馆派出所民警到达现场进行处置。15时25分许，公馆消防中队的消防救援人员到达现场参与救援。15时27分许，茂南区人民医院的医护人员到达现场对陈某锋进行抢救，最终抢救无效死亡。

事故发生后，茂南公馆产业园管理中心、公馆派出所、区应急管理局等部门的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急处置和善后工作。区应急管理局在接到值班快报后于17时40分许向区总值班室和市应急管理局上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、公馆派出所、茂南公馆产业园管理中心、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处置情况

事故发生后，新鑫包装公司与死者陈某锋的家属在公馆产业园管理中心的牵头协调及法律工作者的指导下进行协商调解。2022年8月11日，新鑫包装公司与死者陈某锋的家属签订《工伤赔偿协议书》，由新鑫包装公司给与死者家属130万元人民币的经济赔偿，赔偿款分三笔支付：第一笔赔偿款50万元于签订协议当天支付，第二笔赔偿款50万元由保险公司直接向死者陈某锋家属支付（不足50万元则由新鑫包装公司予以补充，并于一个月内补清），第三笔赔偿款30万元于2022年10月1日前支付。目前，事故赔偿款已全部到位，事故善后处理工作已基本完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

（五）事故人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡：陈某锋，男，汉族，37岁，新鑫包装公司吸塑机操作师傅。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115

号）等规定，核定事故直接经济损失131.3万元。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

陈某锋违反公司的安全生产规章制度和吸塑机操作规程，在吸塑机仍旧高速运行的情况下，擅自关闭红外线感应器且未按规定关停吸塑机，将头部及手部伸进吸塑机内部试图解决吸塑机故障问题，被吸塑机升压板上的木模具挤压头部受伤经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.新鑫包装公司对作业人员安全教育和培训不到位。未对吸塑机操作相关知识、故障处理、注意事项等相关安全技术措施进行教育培训，从业人员对工作岗位存在的危险因素、防范措施辨识不足。

2.新鑫包装公司对作业现场安全管理不到位。作业现场没有张贴吸塑机操作注意事项，未安排人员对作业现场进行管理，未能及时发现和制止作业人员的违章操作行为。

3.作业现场存在安全隐患。对吸塑机作业的危害识别和风险评估不够，没有采取足够的安全防范设施保障作业人员自身安全，安全防护设施不够完善，存在安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区茂名市茂南新鑫包装制品有限公司“7·9”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

新鑫包装公司虽然建立了安全管理机构，制定了安全生产责任制度、操作规程、应急救援预案等，有定期组织员工进行安全生产教育和培训并开展应急演练，但对作业人员安全教育和培训不到位，对作业现场安全管理不到位，未采取足够安全防范措施消除作业场所安全隐患，对事故发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[1]对其做出行政处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1. 梁某营，新鑫包装公司法人代表，作为安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，对作业人员安全教育和培训不到位，对作业现场安全管理不到位，未采取足够安全防范措施消除作业场所安全隐患，导致事故发生，对事故的发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[2]对其做出行政处罚。

2. 陈某锋，安全意识淡薄，违反操作规程，擅自将头部及手部伸进吸塑机内部试图解决吸塑机故障问题，被吸塑机升压板上的木模具挤压头部死亡，导致事故发生，对事故的发生负有直

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予责任追究。

五、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化建材行业安全生产工作，做到举一反三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议：

一、新鑫包装公司要加大安全教育培训力度，至少每个季度组织一次全员培训，确保所有从业人员都具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，要向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，特别是通过开展案例教育、警示教育，警示和告诫从业人员违章作业的危害性，从而提高作业人员遵章守纪的自觉性；要开展吸塑机安全操作教育培训，确保作业人员熟练掌握吸塑机各个部位、各个按键的功能；要加强日常作业安全监管，在重点场所、重点部位加装视频监控设备，全方位对各作业环节进行有效监管，严格落实“管生产经营必须管安全”，督促从业人员严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全规章制度和操作规程，多方面杜绝员工习惯性违章行为的发生；要加强对吸塑机等机械设备安全装置、设施的管控，定期对机械设备进行检修保养，保障机械设备设施的安全有效运行，确保作业安全，及时消除生产安全事故隐患。

二、依法成立企业工会组织，保障职工合法权益，加强企业与工会之间的上传下达，通过开展企业职工技能培训和技能竞

赛，促进技能人才培养，提高职工岗位技能操作水平和整体素质，以竞赛促进安全、促进生产、促进工作。

三、茂南公馆产业园管理中心要总结事故教训，切实加强属地管理，全面加强本行政区域安全生产工作，督促辖区内企业全面辨识机械设备安全风险，全面排查机械设备安全隐患，构建风险管控和隐患排查治理双重预防预防机制；督促辖区内企业认真组织开展从业人员安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，知悉事故应急处置措施。

四、进一步开展工贸企业机械设备安全整治专项行动。一是深入开展排查整治，发现的安全隐患和问题要进行全面梳理，建立台账，逐项整改落实，抓好闭环管理。二是统筹推进专项治理，落实属地监管职责，统筹推进工贸企业机械设备安全整治工作。三是推动企业落实主体责任，健全机械设备安全操作规程，完善机械设备安全装置，治理机械设备安全隐患，防范同类事故的发生。

茂名市茂南区茂名市茂南新鑫包装制品有限公司

“7·9”一般机械伤害事故调查组