# 化州市良光恒成建材厂“7•5”一般触电事故调查报告

日期：2022-10-24 作者： 来源： 化州市应急管理局

2022年7月5日6时许，在化州市良光镇豺岭村恒成建材厂内发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约66.5万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市司法局、良光镇政府等有关部门组成的化州市良光恒成建材厂“7·5”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质及责任，提出了对事故单位及相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查认定，**化州市良光恒成建材厂“7·5”触电事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。**

## 一、事故相关单位和人员情况

1、化州市良光恒成建材厂，统一社会信用代码：92440982MA52MQA***，经营者：黎*成，类型：个体工商户，注册日期：2018年12月14日，组成形式：个人经营，经营场所：化州市良光镇豺岭村黎*成屋，经营范围：加工、销售：水泥构件，零售：建材。

2、黎*成，男，汉族，37岁，广东省化州市河西街道人，化州市良光恒成建材厂个体工商户经营者。

3、黎*，男，汉族，42岁，广东省化州市河西街道人，化州市良光恒成建材厂的工人，负责机械维修和洗砂工作。

4、黎*彬，男，汉族，30岁，广东省化州市河西街道人，化州市良光恒成建材厂的工人，负责机械维修和洗砂工作。

5、农*臣（死者），男，壮族，46岁，广西天等县人，化州市良光恒成建材厂的工人，负责机械维修和洗砂工作。

## 二、事故发生经过和应急处置情况

### （一）事故发生经过

2022年7月4日晚上12时许，化州市良光恒成建材厂工人农*臣、黎*、黎*彬等人在洗砂生产车间洗砂时，发现往洗砂生产车间水池抽水的潜水泵无法正常抽水，估计是潜水泵被杂物堵塞进水口。因为天色已晚且水池里还有水，农*臣、黎*和黎*彬3人约定次日到水泵站检查潜水泵，没有向厂方报告。5日6时许，农*臣、黎*、黎*彬3人到达水泵站后，黎*和农*臣下河里检查潜水泵，黎*彬在岸上观望。农*臣走到潜水泵的位置弯腰检查潜水泵时，突然大叫“啊”的一声后，身体站立变直，随即倒在水里。

### （二）现场救援及现场处置情况

触电事故发生后，走在农*臣后面的黎*，立即利用遥控器关掉潜水泵的电源，和黎*彬一起将农忠臣抬到岸上。黎*立即拨打“120”叫救护车，并对农*臣进行心肺复苏施救。6时30分许，良光卫生院的医护人员赶到现场，对农*臣进行抢救，抢救约30分钟后，医生宣报农*臣抢救无效已经死亡。化州市良光恒成建材厂经营者黎*成接到事故报告后，7时许赶到事故现场，确认事故后拨打“110”报警。

同时在事故发生后，市应急管理局、良光镇政府、公安局良光派出所等单位相继接报后并及时赶到事故现场，组织事故调查和善后处置工作，事故影响没有进一步扩大。

### （三）事故善后处理情况

事故发生后，良光镇政府牵头组织化州市良光恒成建材厂与死者家属进行协商调解，7月8日，死者家属与化州市良光恒成建材厂达成赔偿协议，死者遗体已火化，善后工作结束。

### （四）事故伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，事故造成直接经济损失约人民币66.5万元。

## 三、事故现场勘验和技术鉴定情况

### （一）现场勘查情况

事发地点位于化州市良光恒成建材厂抽水泵站处，该抽水泵站位于化州市良光恒成建材厂东北侧的小河旁，抽水泵站由配电房1间和抽水泵1台组成，抽水泵为三相潜水泵（天津市宝坻区泉友水泵厂产品；型号：YQS175；功率：7.5kW，电压：380V，电流：18.4A，出厂日期：2021年5月），潜水泵的电源控制系统为断路器、交流接触器和智能远程遥控开关组成。

### （二）水泵检测情况

2022年7月12日，事故调查组联系供电部门的专业技术人员对水泵电源线及水泵泵体外壳绝缘电阻值进行测试，结果是水泵电源线其中两线与水泵泵体外壳无绝缘电阻，电源线电压电流可以实现与

水泵泵体外壳等额直通状态。

（三）尸体检验情况

根据化州市公安局刑事侦查大队技术中队出具的农*臣尸表检验情况说明，农*臣尸表未见致命性机械性损伤及机械性窒息征象，双下肢见类似电流斑样的皮肤改变，有电击死的特征。

（四）死亡原因分析

依据事故现场勘察技术分析及测试：1.现场使用的潜水泵已损坏，电源线电压电流可以实现与水泵泵体外壳等额直通状态，泵体外壳带电；2.潜水泵的电源控制开关无漏电保护装置，发生漏电后，开关不能自动跳闸切断电源；3.农*臣进入河里时未采取任何防护措施，接触带电体。

经综合分析，事故调查组认定农*臣是因触电导致死亡。

四、事故发生的原因分析

（一）直接原因

化州市良光恒成建材厂工人农*臣不具备电工作业操作资格[1]，在没有确认现场安全状态下检查潜水泵，身体与带电体接触，导致触电事故发生，是本起事故直接原因。

（二）间接原因

化州市良光恒成建材厂。一是未建立健全本单位安全生产责任制；二是未能组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；三是未健全安全生产隐患排查治理制度，对厂区的用电安全隐患排查不到位；四是安装潜水泵未设置漏电保护装置，发生漏电后，开关不能自动跳闸切断电源。五是对从业人员的教育和培训不到位，没有保证安全生产所必需的资金投入到电气安全技术的培训和考核，导致作业人员安全意识淡薄，在没有采取断电措施情况下[2]，违规检查设备，导致触电事故发生。

（三）相关单位履行职责情况

良光镇政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，及时成立镇政府安全生产委员会及建立道路交通、烟花爆竹、消防等安全联席会议制度，每月定期召开会议听取安全生产工作汇报和研究部署辖区安全生产工作，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查。2022年以来，镇政府与有关企业签订了安全生产责任书，细化分解责任，同时组织开展了安全生产宣传教育、监管检查和专项整治，也取得一定成效。良光镇政府基本履行了安全监管职责。

五、事故责任划分及处理建议

1、农*臣不具备电工作业操作资格，未按照用电安全技术规范安全操作，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。鉴于其已死亡，建议免予追究。

2、黎*成作为化州市良光恒成建材厂个体工商户经营者，没有保证安全生产所必需的资金投入，现场管理不到位，对作业现场安全隐患没能及时发现，对事故发生负有责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[2]，《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条[3]等有关规定对黎*成作出行政处罚。

六、事故整改和防范措施建议

**（一）严格落实企业安全生产主体责任。**化州市良光恒成建材厂要深刻吸取事故教训，建立健全企业全员安全生产责任制，完善本单位的安全生产规章制度和操作规程，加强对员工安全培训教育，并以此次事故为案例对全体员工进行警示教育。要针对本单位的用电安全管理重新进行风险辨识，对辨识出的风险采取措施进行管控，消除用电方面的事故隐患。厂内各级配电箱、外接插座都要进行有效接地，要对潜水泵等移动式用电设备、工具定期进行维护保养，确保完好可用。

**（二）强化属地监管责任的落实。**良光镇要将此次事故及时通报给辖区内各生产经营单位，督促辖区各生产经营单位举一反三，自省自警，吸取事故教训，落实安全生产主体责任，强化用电安全管理工作。良光镇要加强对生产经营单位用电安全管理的监管力度，督促各单位做好设备接地、用电设备维护保养等工作，防范类似事故的发生，对发现的各类安全生产违法违规行为应及时督促整改，确保发现的各类生产安全事故隐患闭环管理到位。

化州市良光恒成建材厂“7·5”一般触电事故调查组

（化州市人民政府于2022年10月17日对该事故报告正式进行批复。）

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。