珠海某新材料有限公司“6·23”事故
调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2023 年 8 月 8 日

Watermark Text

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）相关单位基本情况.....2
（二）相关人员情况.....2
（三）现场情况.....2
二、事故发生经过和事故应急救援情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）应急救援处置情况.....5
（三）善后处理情况.....5
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....6
四、监管单位履职情况.....6
五、事故发生原因.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....7
（一）对有关单位的处理建议.....7
（二）对有关人员处理建议.....8
七、主要教训.....8
八、事故防范和整改措施.....8

Watermark Text

珠海某新材料有限公司“6·23”事故调查报告

2023年6月23日18时30分左右，斗门区富山工业园的珠海某新材料有限公司F7工厂后段回流线B线处，一人在打扫卫生时被热压翻板机压伤。为尽快查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了珠海某新材料有限公司“6·23”事故调查组。事故调查组由区委常委、副区长、区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，富山工业园管委会、区司法局、区人力资源和社会保障局、区应急管理局、区总工会、斗门公安分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经询问有关人员、现场勘查及查阅相关资料等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定珠海某新材料有限公司“6·23”事故属于一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

Watermark Text

（一）相关单位基本情况

珠海某新材料有限公司（以下简称“某公司”）

统一社会信用代码：91440403XXXXXXXXX

地址：珠海市斗门区乾务镇 XX 号

法定代表人：郭某某

成立日期：2020 年 04 月 24 日

经营范围包括许可项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关人员情况

1. 罗某某，男，某公司总经理（主要负责人）。

2. 杨某某，男，某公司安环管理部副经理（履行总经理职责）。

3. 戚某某，男，某公司制造热压区主管。

4. 朱某某，男，某公司制造热压区领班。

（三）现场情况

事故发生地点为某公司 F7 工厂热压车间 B 线热压翻板机处（图 1-图 2）。工作人员现场检查时，涉事设备已经停机。工作时，该设备由程序控制自动进行翻转，翻转时间间隔为 5 秒左右。

Watermark Text



图 1 热压车间 B 线热压翻板机



图 2 事发时现场监控

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 6 月 23 日 18 时 45 分，某公司后制程热压组领班朱某某安排实习学生慕某某打扫设备周围卫生，此时设备在正常运作中，朱某某提醒其不要靠近设备运转部位。慕某某拿清理工具开始清理解板桌卫生，5 分钟左右即清理完毕。18 时 50 分，慕某某发现 B03 翻转机下面有杂物，就从 B04 传送轮下方进入热压翻板机下方进行清扫，突然翻板机翻转 180° 将其挤压到地面。朱某某听到慕某某叫喊声后，发现慕某某被翻板机压住，朱某某立即按下急停开关并向部门主管戚某某报告，接着尝试将翻转机转动抬起，但翻转机被卡住未能实现。18 时 55 分，设备管理人员陈某某等 2 人赶到

现场对翻板机进行紧急处理，19 时 01 分慕某某被救出。在救援的同时朱某某叫何某拨打了 120，19 时 28 分，医护人员赶到现场对伤者进行简单救治，19 时 33 分救护车将伤者送往医院，20 时 10 分左右到达遵医五院急救科。

经医院急救科 DR 检查确诊为“颈部脊髓损伤”，急诊抢救后转入 ICU 病房治疗，慕某某经过治疗后于 7 月 22 日出院，共计住院 29 天。

（二）应急救援处置情况

6 月 23 日 19 时 33 分，斗门区应急管理局指挥中心接斗门区委区政府总值班室反馈，珠海市某新材料有限公司内有一人受伤。斗门区应急管理局接报后，立即派工作人员赶赴事发现场核实情况，当天会同富山工业园管委会对事发现场进行了处置，要求某公司关闭涉事设备并立即对现场进行围蔽。同时，区应急管理局对某公司下达《现场处理措施决定书》，要求该公司暂时停止使用涉事设备并开展全厂性的事故隐患排查治理工作。

相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

（三）善后处理情况

事故发生后，某公司派专人到医院照顾慕某某并全额支付其医疗费用和家属来珠期间的食宿费用，目前慕某某已出院休养。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成慕某某（身份证号：441224XXXXXXXXXX35）1人受伤，医院的诊断情况为：1、右侧创伤性肺破裂；2、右侧创伤性血气胸；3、急性呼吸衰竭（Ⅰ型呼吸衰竭）；4、双侧肺挫伤；5、纵膈气肿；6、闭合性颅脑损伤轻型；7、全身多处皮肤挫伤；8、肺部感染；9、创伤性湿肺。根据《生产安全事故统计调查制度》[1]《企业职工伤亡事故分类》(GB/T 6441-1986）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）的相关规定，判定其伤情为轻伤。

经核实，慕某某在住院治疗期间与休养期间的生活费、医疗费及其他费用总计为97288.64元，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，该起事故造成的直接经济损失为97288.64元。

四、监管单位履职情况

富山工业园管委会应急管理局[2]作为某公司安全生产监管单位，在2023年1月至事故发生前，根据其制定的现场检查方案，已对某公司检查过4次，共发现隐患13条，闭合隐患13条。事故调查组认为，富山工业园管委会应急局已经履行了监管单位的行政职能。

---

[1]《生产安全事故统计调查制度》：轻伤 指因事故造成的肢体伤残或某些器官功能性或器质性损伤，表现为劳动能力受到伤害，经医院诊断，需歇工3个工作日及以上、105个工作日以下。
重伤（包括急性工业中毒） 重伤是指因事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官收到严重损伤甚至丧失或引起人体长期存在功能障碍和劳动能力重大损失的伤害，经医院诊断需歇工105个工作日及以上。

[2]《中共珠海市斗门区委机构编制委员会关于印发〈珠海市富山工业园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（斗机编〔2021〕2号）第四条第（三）项：建设局(应急管理局)……负责园区范围内的非煤矿山,烟花爆竹,危化品、医药化工和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业的安全管理和监督;承担入园企业安全生产条件审核职责;负责园区范围内建筑工地、企业等的防灾减灾救灾管理和监督。承担园区值班值守工作,参与生产安全事故调查处理,承担园区生产经营单位的安全生产宣传教育和培训工作。

Watermark Text

五、事故发生原因

（一）直接原因

1. 慕某某安全意识淡薄，进入了运行中的翻板机下方进行清洁作业活动；

2. 涉事翻板机安全防护不完善，人员可以绕开现有栅栏进入机台下方。

（二）间接原因

1. 某公司对实习学生的三级安全教育培训落实不足，车间、班组的培训记录不详实；

2. 未制定清洁作业的标准作业程序并对作业人员进行培训；

3. 主管人员对其所管理的生产设备危险区域识别不足，未能进行充分的安全提示。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）对有关单位的处理建议

珠海某新材料有限公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除安全隐患。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法

函〔2014〕136号）的规定：“造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。”[3]因此，建议不对珠海某新材料有限公司给予事故罚款处罚。建议由区应急管理局对某公司主要负责人罗某某进行警示约谈，督促其严格落实安全生产主体责任。

（二）对有关人员处理建议

建议某公司根据其内部管理规定对杨某某、戚某某、朱某某3人进行处理，相关处理决定在事故报告批复后一个月内向斗门区应急管理局报备。

七、主要教训

一是珠海某新材料有限公司对实习学生的安全教育培训落实不到位。

二是慕某某安全意识淡薄，进入了运行中的设备的危险区域作业。

三是某公司生产车间安全管理和事故隐患排查治理工作不到位。

八、事故防范和整改措施

（一）珠海某新材料有限公司要认真吸取事故教训，进一步完善隐患排查治理制度，建立全面覆盖、责任到人的隐患排查治理体系，采取技术、管理措施，建立事故隐患排查

[3] 国家安全监管总局2007年7月12日公布的《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第13号）第十四条、2011年9月1日修订后重新公布的《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》（国家安全监管总局令第42号，以下简称《暂行规定》）第十四条规定，造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。但是，谎报、瞒报生产安全事故的，应当依照《条例》和《暂行规定》，追究有关单位及人员谎报、瞒报的责任以及事故发生单位的责任。

Watermark Text

项目清单，实现对事故隐患的闭环管理，有效控制各岗位安全风险，消除事故隐患。切实加强生产现场的安全管理，认真开展作业场所危险源辨识工作，实行分级管控，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和隔离设施。

（二）珠海某新材料有限公司应当加强安全生产教育和培训，坚持以考促学、以讲促学，确保全体员工熟练掌握岗位安全生产知识和技能，熟悉公司的安全生产规章制度和安全操作规程，并经安全生产教育和培训合格后上岗作业。建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（三）富山工业园管委会应急管理局应进一步督促、指导辖区内企业落实全员安全生产责任制，加强事故隐患的排查治理和安全教育培训工作，采取各种有效措施及时发现并消除事故隐患，努力提升园区安全生产监管水平。

珠海某新材料有限公司

“6·23”事故调查组

2023年8月8日