“2·23”桂城高处坠落事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二三年四月二十三日

目 录

一、事故概述 1
（一）事故名称 1
（二）事故发生时间 1
（三）事故发生地点 1
（四）事故及相关单位 2
（五）事故伤亡人数 2
（六）直接经济损失 2
二、事故基本情况 2
（一）事故及相关单位基本情况 2
（二）死者的基本情况 4
（三）特种作业人员资质情况 4
三、事故发生经过及原因 4
（一）事故发生经过 4
（二）事故直接原因 5
（三）事故间接原因 5
（四）企业主要负责人履职情况 5
（五）事故相关单位安全生产责任履行情况 6
四、事故应急情况及善后处理 6
（一）事故救援过程 6
（二）应急处置评估结论 6
（三）事故善后处理情况 7
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 7
（一）建议公安机关立案侦查人员 7
（二）建议给予行政处罚单位（个人） 7
1.徐声吉 7
2.广州大威鸿环境工程服务有限公司 7
3.廖朝军 8
六、事故教训和防范措施 8

“2·23”

2023年2月23日15时许，佛山市南海区桂城街道宏宇景裕豪园小区内，一名工人徐声吉（男，53岁，湖南人）在清洁外墙作业时，不慎坠落受伤，被送往医院抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“2·23”桂城高处坠落事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、桂城街道办事处等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“2·23”桂城高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2023年2月23日15时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道南一路76号宏宇景裕豪园小区17栋A座。

（四）事故及相关单位：广东宏鼎物业服务有限公司南海桂城分公司、广州大威鸿环境工程服务有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），计算得出直接经济损失约108万元。

经调查认定，“2·23”桂城高处坠落事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.广东宏鼎物业服务有限公司南海桂城分公司（以下简称“宏鼎分公司”),《营业执照》统一社会信用代码:91440605MA4UUDDC10;类型:其他有限责任公司分公司;经营场所:佛山市南海区桂城街道南一路76号宏宇景裕豪园19、20栋商业物管用房(住所申报);负责人:刘胜瑜;成立日期:2016年9月6日;经营范围:物业管理,物业咨询服务,停车服务,房地产中介服务,家政服务,移动、电信、联通通信业务代理,餐饮管理;互联网批发、互联网零售(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);其他居民服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2.广州大威鸿环境工程服务有限公司(以下简称“大威鸿公司”),《营业执照》统一社会信用代码:9144010661851978 7X;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:广州市天河区黄埔大道伟诚广场1603房(本住所限写字楼功能);法定代表人:邓玉宇;成立日期:1997年7月11日;经营范围:市政设

施管理;公厕保洁服务;城乡市容管理;绿化管理;景区开发、设计、管理;水污染治理;城市水域垃圾清理;建筑工程后期装饰、装修和清理;水处理安装服务;花卉作物批发;清洁用品批发;清扫、清洗日用品零售;家庭服务;物业管理;建筑物清洁服务;防虫灭鼠服务;机械设备专业清洗服务;运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);生活清洗、消毒服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;公园管理;建筑清洁废弃物治理;收集、贮存、处理、处置生活污泥;老年人、残疾人养护服务;汽车清洗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

3.经查,宏鼎分公司是宏宇景裕豪园小区的物业管理方,负责该小区的物业管理工作。2022年12月12日,宏鼎分公司与大威鸿公司签订《宏宇景裕豪园小区外墙玻璃及百叶扇清洗服务合同》,约定由大威鸿公司负责宏宇景裕豪园小区内的建筑物外墙玻璃及百叶扇清洁工程,工程范围为宏宇景裕豪园小区内楼宇共20栋,含外墙玻璃、百叶扇面积95135平方米。同月,大威鸿公司安排廖朝军为项目经理,张杰为班组负责人,由张杰具体负责涉事清洁工程并组织清洁工人到场作业。2023年2月23日早上,张杰带领清洁班组一行六人进驻景裕豪园小区开始清洁作业。当日15时许,现场作业人员徐声吉不慎从高处坠落,经送往医院抢救无效宣告死亡。

(二)死者的基本情况

死者徐声吉,男,土家族,1969年8月29日出生,住址:

湖南省慈利县******。

经查，死者徐声吉是事发当天大威鸿公司聘请的现场清洁作业工人。

（三）特种作业人员资质情况

经查，涉事项目清洁班组共 6 人。班组负责人张杰及负责在楼顶看护的工人不具备高处作业资格，其余 4 名悬吊作业工人均具备高处作业资格。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 23 日早上，张杰带领徐声吉等五名工人到位于佛山市南海区桂城街道南一路 76 号的宏宇景裕豪园小区进行外墙玻璃及百叶窗清洁工程，采取座板式单人吊具悬吊作业的方式，自楼顶往地面进行清洁。张杰为班组负责人，负责清洁现场组织管理及悬吊作业区域下方的警戒监控；徐声吉为悬吊作业清洁工人，负责清洁作业具体开展；大威鸿公司项目经理廖朝军因有其他事务，事发前未到景裕豪园清洁现场监督检查。当日 13 时许，现场清洁人员继续清洁，徐声吉悬吊作业时未将安全带通过自锁器安装在柔性导轨（安全绳）上，作业现场未有安全员进行安全检查。当日下午清洁过程中，徐声吉所用工作绳发生断裂，因缺少坠落保护措施，致使徐声吉坠落至地面受伤，经送往医院抢救无效宣告死亡。

经确诊，徐声吉因特急特重型颅脑损伤导致死亡，与本起事

故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

徐声吉安全意识淡薄，仅使用作业主绳进行悬吊作业，未按《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范（GB 23525-2009）》要求使用坠落保护系统，缺乏有效安全绳防护，因工作绳断裂致使徐声吉坠落至地面受伤导致死亡，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

大威鸿公司未有效落实清洁现场安全管理责任，未有效落实安全教育和技术交底，未安排经专业培训的安全员在楼顶进行监护，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时发现并消除徐声吉不按《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范（GB 23525-2009）》规定使用坠落保护系统的事故隐患，未及时发现并制止徐声吉的危险作业行为，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

大威鸿公司项目经理廖朝军未能督促、检查本项目的安全生产情况，未及时发现并消除使用单绳悬吊作业的事故隐患，未及时发现并制止徐声吉在缺乏有效安全绳防护的情况下进行悬吊作业的危险作业行为。

班组负责人张杰未有效落实清洁现场安全管理责任，对清洁

现场安全检查不到位，未根据《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范（GB 23525-2009）》开展清洁作业，放任清洁工人冒险单绳作业，未及时制止徐声吉在未使用坠落保护系统的情况下进行悬吊作业的危险作业行为。

（五）事故相关单位安全生产责任履行情况

宏鼎分公司将宏宇景裕豪园小区外墙玻璃、百叶窗清洁工程发包给大威鸿公司，未与大威鸿公司签订专门的安全生产管理协议，但有在发包合同中明确各自的安全生产管理职责，在现场清洁前检查进场作业人员的特种作业证件情况，已提醒大威鸿公司及现场作业人员做好安全防护、告知案发地点的情况与注意事项，并安排工作人员进行现场监管。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道办事处启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道办事处相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付全部赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）建议公安机关立案侦查人员

张杰，男，群众，涉事项目清洁班组负责人，负责清洁现场组织管理。张杰对清洁现场安全检查不到位，放任清洁工人冒险单绳作业，未及时制止徐声吉单绳悬吊作业的危险作业行为。以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[1]的规定，建议公安机关对其进行立案侦查。

（二）建议给予行政处罚单位（个人）

1.鉴于徐声吉已在事故中死亡，建议不予处罚。

2.广州大威鸿环境工程服务有限公司，未有效落实清洁现场安全管理责任，未有效落实安全教育和技术交底，未安排经专业培训的安全员在楼顶进行监护，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未及时发现并消除徐声吉

[1]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

不按《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范(GB 23525-2009)》规定使用坠落保护系统的事故隐患，未及时发现并制止徐声吉的危险作业行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]、第四十四条第一款[4]、第四十五条[5]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

3.廖朝军，男，群众，广州大威鸿环境工程服务有限公司副总经理，负责公司工程部全面工作，廖朝军未能督促、检查涉事项目的安全生产情况，未有效落实安全教育和技术交底，未及时发现并消除使用单绳悬吊作业的事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项[6]、第二十一条第（五）项[7]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位安全生产意识薄弱，未有

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

效落实作业现场安全管理，未切实提高作业人员的安全作业意识，对于高空作业等特种作业危险性认识不到位，作业人员在缺少坠落保护措施的情况下冒险作业，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）大威鸿公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强清洁安全管理要求，强化对作业人员的统一管理和进行安全操作规程和安全教育培训，严格按照操作规程作业；事故发生后，事故企业要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到桂城街道应急办进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）宏鼎分公司要积极履行好发包方的安全生产主体责任，参照吸取经验教训“三个必须”工作要求，对小区物业管理区域开展安全隐患排查和整治，扎实开展安全生产宣传教育培训工作，提高作业人员的安全防护意识，检查督促作业人员严格落实各项安全防护措施，切实消除事故隐患；落实情况形成书面报告，由企业负责人到桂城街道应急办进行汇报。

（三）区住建水利局要全面排查辖区内物业公司开展的外墙清洁活动，特别是使用座板式单人吊具对建筑物进行清洗、粉饰、养护的悬吊作业项目，加强同类型清洁项目的监管，加大执法力

度，切实抓好本行业的安全生产工作，坚决防范生产安全事故的发生。

（四）桂城街道办事处要组织行业主管部门开展高处作业安全生产专项检查，强化对辖区内物业公司安全生产工作的统一协调、管理，推动物业公司落实企业主体责任，督促物业公司在组织进行高处作业前主动向监管部门备案。