斗门区乾务镇成兴线路板厂“4·2”一般机械伤害事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2023年5月16日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一） 相关单位基本情况.....2

（二）相关人员情况.....2

（三）现场及设备情况.....2

二、事故发生经过和事故应急救援情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）应急救援处置情况.....5

（三）善后处理情况.....5

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....5

四、监管单位履职情况.....5

五、事故发生原因.....6

（一）直接原因.....6

（二）间接原因.....6

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....7

（一）免予责任追究人员（1 人）.....7

（二）对有关单位的处理建议.....7

七、 主要教训.....8

八、 事故防范和整改措施.....9

Watermark Text

斗门区乾务镇成兴线路板厂“4·2”一般机械伤害事故调查报告

2023年4月2日9时许，斗门区富山工业园成兴线路板厂车间内发生一起机械伤害事故，造成1人受伤，经送医院抢救无效死亡，无其他人员受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)等有关法律法规，斗门区人民政府依法成立了斗门区乾务镇成兴线路板厂“4·2”事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长，区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，区应急管理局、区司法局、区人力资源社会保障局、斗门公安分局、区总工会、富山工业园管委会等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门区乾务镇成兴线路板厂“4·2”机械伤害事故为一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

斗门区乾务镇成兴线路板厂（以下简称“成兴线路板厂”）

统一社会信用代码：92440400MA4UH94X4P

住所：珠海市富山工业区三村片区内（2号厂房）304车间

企业类型：个体工商户

经营者：易建波

成立日期：2015年09月15日

员工约36人，经营范围包括电路板加工、生产及销售，电子产品的批发、零售。

（二）相关人员情况

1.易建波，男，群众，斗门区乾务镇成兴线路板厂经营者。

2.邓昌林，男，群众，斗门区乾务镇成兴线路板厂生产厂长，具体负责公司日常管理工作。

（三）现场及设备情况

事故发生地点为成兴线路板厂2楼的丝印车间内，通过现场勘察，涉事丝印机为TF-60120CCD全自动网印机（简称“丝印机”），事发设备为2号丝印机（图1），丝印机正上方贴有《丝印机操作指导书》（图2）。经查看涉事故车间事发前监控视频及询问当天当事人同班工人，事发前该丝

印机正常运行。



图 1 丝印机操作面板



图 2 丝印机操作指导书

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 4 月 2 日 8 时许，成兴线路板厂员工开始上班工作，8 时 52 分，正在搬运电路板板材的许小春看到李长头部被丝印机压住（图 3），立即喊人来帮忙抢救。员工熊建英在进门后第 1 台丝印机旁边喝水时听到有人呼喊，马上进来看到李长已经倒在地上，立刻去找主管廖良斌，但没有找到。员工王永洪看到后去喊李长的丈夫吴阿树，并且给厂长邓昌林打电话汇报。邓昌林让吴阿树将李长抱到一楼，同时拨打 120 急救电话，并将情况电话告知易建波。约 9 时 30 分，120 到现场后将伤者送至医院抢救，伤者于 10 时 55 分经抢救无效，临床死亡。



图 3 事发时监控

（二）应急救援处置情况

2023年4月2日11点12分，斗门区应急指挥中心接报：4月2日8时55分左右富山工业园发生一起事故。接报后，斗门区应急指挥中心立即通知富山工业园管委会、斗门区应急管理局工作人员前往现场进行核实。斗门区应急管理局当天对涉事单位下达了《现场处理措施决定书》，责令该单位暂停丝印车间的生产，并要求开展全厂性的生产安全事故隐患排查治理工作。事故发生后，公安部门刑侦技术人员到遵医五院及现场进行了勘验，判断李长符合被机器钳夹头部至颅脑损伤死亡。

事故发生后，各相关单位均在规定的时间内及时上报事发情况，积极参与救援行动，相关单位第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，成兴线路板厂与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，于2023年4月6日与死者家属达成一致，签署了《因工死亡赔偿协议书》，死者遗体于2023年4月7日火化。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成李长（女，身份证号：45263119XXXXXXXX40，广西百色市隆林各族自治县人）1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失约110万元。李长是成兴线路板厂丝印机操作工，于2023年3月15日进厂，未签订劳动合同。

四、监管单位履职情况

富山工业园管委会应急局[1]作为成兴线路板厂安全生产监管单位，在2022年1月至事故发生前，根据制定的现场检查方案，共出动检查人员8人次，检查4次，发现隐患15条，均已完成整改。事故调查组认为，富山工业园管委会应急局已经履行了监管单位的行政职能。

五、事故发生原因

（一）直接原因

李长安全意识淡薄，违反丝印机操作规程[2]，在机器没有断电的情况下，违规将头从机器右侧方伸入网板托架与工作台面之间查看[3]，导致网托架压中头部受伤后致死。

（二）间接原因

1. 丝印机两侧没有设置红外感应安全装置，当操作人员从侧方进入时无法实现自动停机；

2. 成兴线路板厂安全生产管理不到位。未建立健全全员安全生产责任制；对从业人员的安全生产教育、培训记录不完善，安全教育和培训不到位；未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未采取技术、管理措施，及时发现并消除从业人员违规操作行为的事故隐患。

---

[1]《中共珠海市斗门区委机构编制委员会关于印发〈珠海市富山工业园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（斗机编〔2021〕2号）第四条第（三）项：建设局(应急管理局).....负责园区范围内的非煤矿山，烟花爆竹，危化品、医药化工和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业的安全管理和监督；承担入园企业安全生产条件审核职责；负责园区范围内建筑工地、企业等的防灾减灾救灾管理和监督。承担园区值班值守工作，参与生产安全事故调查处理，承担园区生产经营单位的安全生产宣传教育和培训工作。

[2]《丝印机操作指导书》第5条规定：当丝印机处于运转时，操作不得将头、身伸进补网与机台之间.....

[3] 按照丝印机说明及公司的要求，日常丝印机上网板有问题，手或者头有可能伸入到机器内察看的需要，但需要断电操作。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员（1人）

李长，女，成兴线路板厂操作丝印机操作工，安全意识薄弱，自我保护意识差，违反丝印机操作规程违规将头伸入网板托架与工作台面之间查看，导致网托架压中头部受伤后致死。**鉴于其本人已经死亡，免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

成兴线路板厂未按照《安全生产法》的规定建立健全本单位的全员安全生产责任制；对从业人员的安全生产教育培训不到位；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。**违反《安全生产法》第四条第一款[4]、第二十八条第一款[5]、第四十一条第一款[6]、第二款[7]的规定，对事故的发生负有**

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门

责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。

七、主要教训

一是成兴线路板厂未按照《安全生产法》相关法律规定健全并落实本单位的全员安全生产责任制，未严格落实督促、检查本单位的安全生产工作。

二是成兴线路板厂作业人员的安全生产教育和培训不到位，教育培训内容空泛，没有进行有针对性的安全生产知识教育和培训。

三是富山工业园管委会应急局虽然多次对成兴线路板厂开展检查，但检查深度不够，现场安全隐患查处不彻底，未能发现成兴线路板厂安全生产教育培训不到位、从业人员违规作业等事故隐患。

八、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任。

本次事故教训深刻，成兴线路板厂必须严格落实企业安全生产主体责任，要经常开展安全生产检查，认真排查事故隐患，堵住安全管理漏洞，完善安全管理措施，加强现场安全管理；要健全全员安全生产责任制，明确各岗位安全生产工作职责；要建立健全以安全生产责任制为要点的各项规章制度和各岗位操作规程，并保证落实；要加强岗位和设备、设施及其运行的安全检查，发现隐患应当停止操作并采取有效措

和职工大会或者职工代表大会报告。

施解决，坚决防范违规作业；要对设施设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。要有针对性的做好安全生产教育与培训，切实把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、管理的全过程，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。

（二）强化执法监督，夯实安全监管责任。

富山工业园管委会应急局要加强对辖区企业的安全生产监督检查，一是要将此次事故及时通报给辖区内各生产经营单位，督促辖区各生产经营单位举一反三，自省自警，吸取事故教训，加强现场安全管理，防范类似事故的发生。二是要督促检查员在日常安全检查中重点检查企业的教育培训、事故隐患排查、操作规程制定执行、安全设备的维护与保养等内容。坚决杜绝执法检查“宽松软虚”。对检查发现的隐患问题，督促企业彻底整改，实现闭环管理，符合立案或者行政强制条件的，及时上报斗门区应急管理局依法处理。

斗门区乾务镇成兴线路板厂

“4·2”事故调查组

2023年5月16日