屏东六路3号“1·7”物体打击事故调查报告

2023年1月7日17时10分左右，香洲区屏东六路3号尔康科技园内发生一起物体打击事故，造成中山市豫睿五金制品有限公司一名员工死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局局长为组长，区应急管理局、市公安局拱北口岸分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、南屏科技工业园管委会等单位派员组成的事故调查组，并邀请相关专家参与，对屏东六路3号“1·7”物体打击事故开展事故调查。

事故调查组通过调查取证、现场勘查、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.中山市豫睿五金制品有限公司（以下简称**豫睿五金公司**）；统一社会信用代码：91442000334837185L；企业类型：有限责任公司；注册地址：中山市坦洲镇新前进村申堂二路33号B栋首层1-12卡（住所申报）；法定代表人：王某宇；

经营范围：一般项目：五金产品研发；电机及其控制系统研发；金属制品研发；配电开关控制设备研发；机械设备研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属加工机械制造；金属制日用品制造；五金产品制造；通用零部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；数控机床制造；模具制造；模具销售；钢压延加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；金属切削机床制造；机械电气设备制造；五金产品批发；工业设计服务；橡胶制品制造；塑胶表面处理；喷涂加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.珠海市华亚智能科技有限公司（以下简称**华亚智能公司**）；统一社会信用代码：91440400675191300M；企业类型：有限责任公司；注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路1号10号楼第三、四层；法定代表人：杨某州；经营范围：光学自动化设备,光学配件,精密设备,精密零件的设计、开发、生产、销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）合同签署情况

2022年11月22日，华亚智能公司与豫睿五金公司签订了《供货合作协议》，由豫睿五金公司为华亚智能公司供货。约定豫睿五金公司需把货物送至华亚智能公司指定地点或约定的交货地点，送达华亚智能公司后，由豫睿五金公司负责卸货。

2022 年 11 月 22 日，华亚智能公司与豫睿五金公司签订《安全生产协议》，约定豫睿五金公司在华亚智能公司厂区及附件范围内进行作业时，需做好安全防范，确保作业人员及周边人员的人身安全，若发生由豫睿五金公司作业导致的意外而产生的法律责任和费用由豫睿五金公司全部承担。

（三）事故现场勘查情况

事发地点为香洲区屏东六路 3 号尔康科技园 10 栋华亚智能公司工厂外东侧停车区域，现场勘查发现一辆蓝色解放牌轻型厢式货车（车牌号：粤 TW252N），货车尾部安装有汽车升降尾板。





图 1：现场货车

事故打击物为一件金属机架，长度为 180cm，宽度为 125cm，高度为 185cm，重量为约 300Kg。



图 2：金属机架

现场发现一辆手动托盘搬运车。



图 3：手动托盘搬运车

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过和应急处置情况

2023 年 1 月 7 日下午豫睿五金公司喻某、卢某良两人从中山市坦洲镇开车送机架到华亚智能公司。约 17 时，到达珠海市香洲区屏东六路 3 号尔康科技园 10 栋华亚智能公司工厂外东侧停车区域，两人计划使用手动托盘搬运车将机架从货车内卸下并运到华亚智能公司工厂内收货点。喻某到华亚智能公司仓库找收货对接人钟某文交接，表示已将机架运到公司门口。卢某良未告知华亚智能公司员工，直接到该公司车间拿手动托盘搬运车去卸货。

喻某从仓库中出来，发现卢某良已将尾板放到车厢底部对齐位置，但尾板整体未放置水平，末端轻微向下倾斜。卢某良使用手动托盘搬运车将机架从货车车厢里拖到货车尾板上，受惯性作用和尾板末端向下倾斜影响，手动托盘搬运车与机架一起向尾板末端滑动。卢某良无法阻挡下滑，就从尾板末端跳到地面。手动托盘搬运车与机架也一并向尾板末端滑落、倾倒，机架砸中卢金良颈、背部并压在其身上。

喻某立即上前抬机架并大声呼救，华亚智能公司保安曹某和尔康科技园废品回收人员听到呼喊后，也一起帮忙将机架抬开。

17 时 11 分，喻某拨打了 120 急救电话，并对卢某良进行现场抢救。

17 时 14 分，喻某通过电话将事故情况报告豫睿五金公司厂长、兼职安全生产管理人员孙某亮。孙某亮立即告知公

司主要负责人王某宇。

17 时 20 分左右，救护车到达事故现场，将卢某良送往香洲区第二人民医院进行抢救。抢救至 19 时 40 分左右，宣布卢某良已临床死亡，医院报警处理。公安部门到达医院后，王某宇将情况如实报告。

收到事故报告后，公安部门、区应急管理局、南屏科技工业园管委会到赶往事故现场,开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（二）善后处理情况

2023 年 1 月 9 日，豫睿五金公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见，签订《工伤死亡理赔协议书》，未出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。死者卢某良，男，汉族，广西容县人，身份证号码：45092119********18。据《珠海市香洲区第二人民医院疾病诊断证明书》，诊断为：1.颈部脊髓完全损伤？2.颈部延碎骨损伤？3.内脏出血？4.肋骨多处骨折？根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S442022024273），死亡原因为：呼吸循环衰竭。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失为 125 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

卢某良安全意识不足，对货车尾板操作不当，在使用货车尾板卸货时，尾板整体未放置水平，末端轻微向下倾斜。导致其拖动手动托盘搬运车和机架时，手动托盘搬运车与机架一起向尾板末端滑动，最终倾倒并砸中卢某良。

（二）间接原因

豫睿五金公司安全生产管理缺失:

（1）未建立健全全员安全生产责任制[1]，未明确卸货人员的安全生产责任，卸货作业缺少安全管理;

（2）本单位的操作规程不健全[2]，缺少货车尾板、手动托盘搬运车等卸货作业方面的操作规程，员工开展卸货作业缺少明确的指引;

（3）员工安全生产教育培训不到位，仅以口头形式对员工进行安全生产教育和培训，但未对员工教育和培训情况进行考核，未能确定安全生产教育和培训合格即安排员工上岗[3]。

（三）事故性质

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

经调查认定屏东六路3号“1·7”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故单位及有关人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

豫睿五金公司，未建立健全全员安全生产责任制，未对员工教育和培训情况进行考核，未能确定安全生产教育和培训合格即安排上岗，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款的规定，对事故的发生负有责任。建议由香洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.建议免予追究事故责任人员

卢某良，豫睿五金公司员工，安全意识不足，对货车尾板操作不当，对事故的发生负有直接责任。鉴于卢金良在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.建议给予行政处罚人员

（1）王某宇，豫睿五金公司法定代表人、主要负责人，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未组织制定本单位货车尾板、手动托盘搬运车等卸货作业方面的操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[4]、第（二）项[5]、的规定，对事故发生负有领导责任。建议

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

由香洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。

（2）孙某亮，豫睿五金公司厂长、兼职安全生产管理人员，未组织或者参与拟订本单位货车尾板、手动托盘搬运车等卸货作业方面的操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项[6]的规定，对事故发生负有管理责任。建议由香洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。

六、事故防范和整改措施建议

（1）豫睿五金公司要深刻吸取事故教训，深入学习《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，全面加强安全生产管理，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程，落实企业安全生产主体责任；要全面提高员工的安全意识和安全操作技能，对全体员工进行安全生产再教育，尤其是对本岗位的安全操作技能、相关设备及作业的安全操作规程进行培训，并进行考核，考核合格后上岗。

（2）华亚智能公司要健全完善外来人员安全管理制度和设施设备安全管理制度，加强供应商管理，预防外来人员

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项　（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

进入厂区或使用相关设备导致事故发生。建议由香洲区应急管理局、南屏科技工业园管委会联合对该企业约谈，以提高安全意识，促进加强安全生产管理水平。

屏东六路 3 号“1·7”物体打击

事故调查组（代章）

2023 年 3 月 1 日