肇庆高要肇庆市高要区景辉铸件厂“3·19”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024年5月17日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故相关生产工艺流程.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....5
1.事故地点情况。.....5
2.事故设备情况。.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....10
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....12
（四）事故应急处置评估.....12
三、事故原因分析.....12
（一）直接原因分析.....12
（二）间接原因分析.....13
1.生产经营单位风险及隐患排查不彻底.....13
2.安全培训教训不到位.....14
3.作业现场管理混乱.....14
4.未严格落实安全生产管理规章制度.....15
5.未制定按照生产单位实际制定应急救援预案.....15
（三）监管存在的主要问题.....15
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....16
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....16
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....16
（四）其他处理建议.....18
五、事故主要教训.....18

（一）安全生产主体责任不落实.....18
（二）隐患排查治理不到位.....19
（三）工厂安全管理混乱.....19
六、事故整改和防范措施.....19
（一）吸取教训，提升安全生产水平.....19
（二）压实责任，切实履行属地职责.....20
（三）举一反三，防止同类事故发生.....21
七、附件.....22

肇庆高要肇庆市高要区景辉铸件厂“3·19”一般机械伤害事故调查报告

2024年3月19日，肇庆市高要区景辉铸件厂发生一起一般机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失104.866万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定及区委、区政府的相关要求，2024年3月20日，我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区工信局、白土镇人民政府有关人员组成的肇庆高要“3·19”一般机械伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”)开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区景辉铸件厂“3·19”一般机械伤害事故是一起因作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

肇庆市高要区景辉铸件厂。统一社会信用代码：91441283MA4X4RWG43，法定代表人：夏某坚，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2017年9月19日，注册资本：50万元人民币，企业类型：个人独资企业，营业期限：长期，住所：肇庆市高要区白土镇横岗村细大逻思福牌坊北侧（夏兆坚厂房），经营范围：一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；铸造机械制造；钢、铁冶炼；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；五金产品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；机械设备销售；铸造机械销售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

肇庆市高要区景辉铸件厂设有安全生产领导小组，安全生产主要负责人夏某坚，安全管理人员夏某坚。成员陈某钰、黄某强、黄某香、黄某佳，其中黄某强、黄某香1月底已离职。

（二）事故相关生产工艺流程

肇庆市高要区景辉铸件厂主要从事黑色金属铸造，厂内主要设备有自动造型机生产线1条，混砂机l台，数控车床2台，钻床2台，抛丸机2台，中频炉两台（一用一备）。事故发生在混砂机区域，混砂区工艺流程为：上料　　搅拌➡落料➡过筛。由于混砂机常用于型砂的搅拌与混合，滚筒内的转子与刮板常会出现原材料的堆积，因此时常需要对混砂机的滚筒进行清理及维护。

（三）事故发生经过

2024年3月19日上午8时30分，肇庆市高要区景辉铸件厂员工开始上班。

根据现场监控显示:

2024年3月19日上午11时33分20秒，夏某维爬上混砂机滚筒查看滚筒内积砂情况。

11时34分，陈某钰走到混砂机西北角约2米处，34分05秒，谭某南走到混砂机西北角约3米处，期间夏某维一直站在混砂机滚筒内与谭某南、陈某钰沟通商量。34分30秒，谭某南爬上混砂机滚筒与夏某维一同查看混砂机滚筒内积砂情况。

11时35分，夏某维、谭某南爬离混砂机，35分30秒，陈某钰步行离开混砂机西北角约2米的站立处。

11时36分10秒，谭某南手持钢筋钎从过筛机东侧靠墙处通道走到混砂机出砂口区域，使用钢筋钎对混砂机出砂口处，对积砂进行撬动清理；36分40秒，谭某南爬进混砂机滚筒内对积砂进行清理。

11时45分06秒，谭某南步行离开混砂机区域。

11时46分50秒，谭某南手持钢筋钎再次回到出砂口区域，对混砂机出口内部积砂进行撬动清理。

11时51分20秒，谭某南爬上混砂机对滚筒内部进行积砂清理。

11时53分38秒，谭某南站在混砂机滚筒内，向混砂机北侧

的收集斗抛掷工具（钢筋钎），被抛掷的钢筋钎落在混砂机北侧的收集斗内，谭某南从混砂机内爬下，坐在混砂机北侧的收集斗内，继续在出砂口处对滚筒内部进行清理。

11 时 58 分 15 秒，谭某南步行离开混砂机区域。

12 时 27 分 13 秒，谭某南返回混砂机出砂口区域，继续对混砂机出砂口处进行积砂清理。

12 时 32 分 40 秒，谭某南手持钢筋钎爬上混砂机滚筒内部，站立在滚筒内继续对滚筒内部进行积砂清理。

12 时 34 分 13 秒，谭某南对混砂机滚筒内的积砂清理完毕，站在混砂机滚筒内朝向混砂机北侧，向下抛掷工具（钢筋钎）。12 时 34 分 18 秒，谭某南再次朝向混砂机北侧在向下抛掷工具（钢筋钎），钢筋钎碰撞收集斗后反弹撞向混砂机启动开关，混砂机启动，站立在混砂机滚筒内的谭某南被滚筒刮砂板和辗轮碰撞挤压，失去重心，倒在滚筒内被刮砂板和辗轮挤压带动旋转。

12 时 34 分 20 秒，位于混砂机东南侧约 3 米的抛丸机操作员黄某佳发现异常情况，立即跑向混砂机电源开关区域，关停电箱，混砂机停止运转。

12 时 34 分 30 秒，黄某佳手动关闭混砂机电源，混砂机停止运转，谭某南被滚筒刮板和辗轮挤压带动旋转两圈多，最后被卡在混砂机滚筒的刮砂板下面。（谭某南进入混砂机清理工作从开始至结束都未关闭混砂机电箱电源）

（四）事故现场情况

事故发生地点位于肇庆市高要区白土镇横岗村细大逻思福牌坊北侧（夏某坚厂房）的肇庆市高要区景辉铸件厂。厂房内的混砂机位置设在东边墙壁靠墙摆放，距离厂门大约50米处（摆放位置见图1）。混砂机北侧顺序摆放混砂机产品收集斗，输送带及过筛机。混砂机南侧顺序摆放集尘器和吊钩式抛丸机（混砂区设备布置见图2）。混砂机控制电箱设置在混砂机产品收集斗、过筛机与厂房东侧墙壁之间，如要操作混砂机控制开关，在不使用工具的情况下，需要绕过过筛机及混砂机产品收集斗大约5米的距离。过筛机及混砂机产品收集斗与厂房东侧墙壁间的通道地面集聚型砂，地面高低不平。过筛机旁的厂房墙壁上粘有“当心机械伤人”安全警示标志，未见混砂机、过筛机安全操作规程。

图1 肇庆市高要区景辉铸件厂设备布置简图



图 2 混砂区设备布置图

经企业主要负责人现场指认及事故调查组实地勘验，涉事混砂机未见铭牌，型号为：S114 型（企业提供），品牌未知。询问企业主要负责人该机型电机功率为 5.5KW（查阅网上资料 S114 辗轮式混砂机技术参数见表 1 所示），现场实测混砂机高度为 2.1 米，机盘直径 1.83 米，机盘深度为 0.58 米。辗轮直径 0.8 米，两个辗轮长 1.24 米，辗轮与机盘之间的距离最窄处为 0.24 米（见图 3）。刮砂板长度 0.48 米，刮砂板与机盘之间的距离最窄处为 0.2 米（见图 4）。人在辗轮与机盘之间或刮砂板与机盘之间无站立空间。

	混合量	生产率	混合时间	电机功率	机盘直径	辗轮直径	主轴转速
项目	500	10 - 13	3 - 5	15	1820	750	25
单位	kg	t/h	min	kw	mm	mm	r/min

表 1 S114 辗轮式混砂机技术参数



图 3 辊轮与机盘之间的距离



图 4 刮砂板与机盘之间的距离（刮砂板事故后已拆除）

混砂机控制电箱顶部与箱内集聚型砂，电箱进线与出线孔均未封堵，进线与出线均未套管保护，电机电源线在接线盒处无套管保护。混砂机控制电箱与电动机均未见接地线，未见挂牌上锁装置、紧急停止按钮和启动开关安全防护装置（如图 5 所示），启动开关为民用普通开关（如图 6 所示），电机电源线在接线盒处无套管保护（如图 7 所示）。



图 5 混砂机电箱图



图 6 混砂机启动开关图



图 7 混砂机启动开关图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市高要区白土镇卫生院抢救记录反映，谭某南直接死亡原因：绞死；引起直接死亡原因的疾病或情况：1.肺挫伤、2.肋骨骨折、3.左桡骨骨折、4.多处皮肤挫擦伤。事故造成直接经济损失 104.8660 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3 月 19 日下午 12 时 46 分，肇庆市高要区景辉铸件厂主要负责人夏某坚拨打白土镇卫生院急救电话。

13 时 19 分，该厂主要负责人夏某坚电话向白土镇人民政府告知相关情况，随后白土镇分管领导、应急办人员到场进行应急处置，并协助企业展开救援，开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业做好事故现场围蔽保护。白土镇人民政府将相关情况上报区人民政府和区应急局，区应急局马上协调白土镇人民政府开展应急处置并派人赶赴事故现场核实，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年3月19日12时35分30秒，黄某佳、夏某维、夏某坚、夏某坚赶到事故现场，试图搬动混砂机转子无果。期间多人进入混砂机开展救援行动。

12时43分夏某坚拿来角磨机，对混砂机转子进行切割。

12时45分夏某坚驾驶叉车，将混砂机转子刮刀从混砂机滚筒处转移至地上。

12时46分，夏某坚拨打了白土镇卫生院急救电话。

12时46分，夏某维将木板放至叉车货叉上，由夏某坚驾驶叉车将放置了木板的货叉垂直移动到混砂机滚筒高度，夏某维、彭某、黄某佳将谭某南移动至货叉木板上，再将谭某南缓慢放至地面。

12时52分22秒至12时52分24秒，夏某维对谭某南实施心肺复苏胸外按压。

13时03分，白土镇卫生院医护人员赶到现场。

13时09分许，白土镇卫生院医护人员将谭某南送往白土镇卫生院。

13时19分许，白土镇应急办副主任赖文华接到企业事故报告电话，立即组织人员赴现场处理，对现场进行调查取证，并在第一时间将该起事故逐级上报至区应急管理局。

（三）医疗救治和善后情况

13时18分，谭某南被送到白土镇卫生院进行抢救，13时48分

经抢救无效，被宣布临床死亡。

2024年3月20日，肇庆市高要区景辉铸件厂与谭洪南家属在肇庆市高要区劳动人事争议仲裁院仲裁员的主持下，签订了《仲裁调解书》(粤肇高劳人仲案外调字〔2024〕012号)。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员发现谭某南被卷进混砂机滚筒后，马上进行寻找营救，迅速给予救援措施，及时组织人员进行应急处置，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，相关职能部门及白土镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频、专家组论证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：谭某南安全意识淡薄，清理混砂机滚筒内积砂时，未将混砂机电源彻底切断，未让混砂机置于零机械状态[1][2]，以至于混砂机电源开关被反弹的钢筋钎误触闭合，混砂机滚筒运转，站立在混砂机滚筒内的

---

1 [?]《粘土砂混砂机 安全要求》(GB 28759-2012)4.2.4 当从事安装调试、调整、维修或维护的操作者在设备内时，设备应处于零机械状态，保证其他人员无法启动转子、刮板、其他运动部件以及液压系统。

谭某南被滚筒刮砂板和辗轮碰撞挤压，失去重心倒在滚筒内被刮砂板和辗轮挤压带动旋转，在此过程中被滚筒内运转的刮砂板和辗轮挤压身体以致死亡。

（二）间接原因分析

肇庆市高要区景辉铸件厂未建立安全风险分级管控制度[3]，未对混砂机等生产设备及操作人员作业行为进行风险评估并落实降低安全风险的措施[4]；日常安全检查巡视中，未能及时发现作业人员未断电进入危险区域内的安全隐患并提出整改建议。隐患排查流于形式，检查记录表显示均未发现问题[5][6]。

2.

肇庆市高要区景辉铸件厂未对从业人员进行混砂机等机械

---

2 [?]《机械安全生产设备安全通则》(GB/T 35076—2018) 6.21 维护 维护应在生产设备停机后进行 ,并采取措施防止意外启动。如果需要不停机维护，则应采取适当的保护措施。

3 [?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 : 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度 , 按照安全风险分级采取相应的管控措施。

4 [?] 《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 4 生产经营单位要求 4.1：生产经营单位应根据 GB/T 15706-2012 对生产设备进行风险评估。4.2 :根据风险评估结果 ,应采取 GB/T 15706-2012 第 6 章中给出的合适措施将风险减小至可接受水平。

5 [?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 :生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 ,采取技术、管理措施 ,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录 ,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中 ,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

6 [?]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 :生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点 ,对安全生产状况进行经常性检查 ;对检查中发现的安全问题 ,应当立即处理 ;不能处理的 ,应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

安全相关的安全生产教育和培训[7][8]，混砂机的专业知识培训不够，未结合本单位实际建立培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的相关内容[9]，其中复工复产安全培训只有工厂其中的6名员工参加，培训记录、内容与工厂实际不符。

3.

肇庆市高要区景辉铸件厂未在有较大危险因素的混砂机设备上设置明显的安全警示标志[10][11]；涉事混砂机机盘离地放置，未给对混砂机日常操作维护的工作人员提供安全平台[12]；混砂机启动开关缺少安全防护装置，未对混砂机动力源进行隔离[13][14]，使混砂机在外部条件的影响下产生了启动。

---

7 [?]《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 4 生产经营单位要求 4.6：生产经营单位应对所使用生产设备的人员进行必需的安全培训，该培训包括使用生产设备时可能采用的方法，以及在使用时可能影响健康的风险和需要采取的预防措施。

8 [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。

9 [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

10 [?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

11 [?]《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 6.20 警示标识：生产设备的警示标识应设置在明显的位置，且容易被感知和理解。

12 [?]《机械安全 设计通则风险评估与风险减小》(GB/T 15706-2012)6.3.5.6 安全进入机器的措施 机器的设计应使得操作及与安装和/或维护相关的所有常规作业尽可能由人员在地面完成。如果无法实现，为了执行这些任务，机器应提供安全进入的机内平台、阶梯或其他设施；但是，宜注意确保这类平台或阶梯不会使操作者接近机器的危险区。

4.未严格落实安全生产管理规章制度

肇庆市高要区景辉铸件厂制定了本单位的《安全生产规章制度汇编》，但未严格按照制度汇编进行落实，领导小组成员离职后未及时更新安全领导小组。未结合实际制定机械设备等重点岗位、关键环节的安全生产责任制度和安全操作规程；未保证本公司必要的安全生产投入[15]，只在年初制定了安全生产投入，未依据计划和实际生产情况按月提取。

5.

肇庆市高要区景辉铸件厂制定了本单位的《有限空间作业应急救援预案》《肇庆市高要区景辉铸件厂应急救援方案》，但仍缺少与工厂日常工作相适应的事故应急预案，同时肇庆市高要区景辉铸件厂也未依据现有的应急预案开展应急演练。

（三）监管存在的主要问题

白土镇人民政府对辖区内部分企业复工复产安全监管不到位，复工复产方案、培训与现实不符，与工厂实际不符，隐患排查

---

13 [?]《机械安全 防止意外启动》(GB/T 19670—2023)5.1 防止动力源恢复产生意外启动 :如果预计能量释放或中断后的恢复和启动可能导致意外运动，则需考虑其产生的风险。必要时，应采取适当措施进行预防。

14 [?]《机械安全 防止意外启动》(GB/T 19670—2023)5.2.1 隔离装置应 :确保与能量源可靠地断开或分离 ;在手动控制装置与隔离组件之间有可靠的机械连接 ;配备清晰、明确的隔离装置状态识别标识 ,每种状态对应手动控制装置(操动件)的一个位置。

15 [?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 :生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规 ,加强安全生产管理 ,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度 ,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度 ,改善安全生产条件 ,加强安全生产标准化、信息化建设 ,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

不全面不到位，未及时督促企业消除事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

谭某南，男，群众，肇庆市高要区景辉铸件厂员工。安全意识淡薄，清理混砂机滚筒内积砂时，未将混砂机电源彻底切断，未让混砂机置于零机械状态[16]，以至于混砂机电源开关被反弹的钢筋钎误触闭合，混砂机滚筒运转，造成本次事故，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

肇庆市高要区景辉铸件厂。未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第二十八条第四款、第三十五条、第四十一条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[17]的规定进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

夏某坚，男，群众，肇庆市高要区景辉铸件厂主要负责人。未履行安全生产管理职责，作为公司主要负责人未按相关法律法规

---

16 [?]《粘土砂混砂机 安全要求》(GB 28759-2012)4.2.4 当从事安装调试、调整、维修或维护的操作者在设备内时，设备应处于零机械状态，保证其他人员无法启动转子、刮板、其他运动部件以及液压系统。

17 [?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项 :发生生产安全事故 ,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外 ,由应急管理部门依照下列规定处以罚款 :(一)发生一般事故的 ,处三十万元以上一百万元以下的罚款；

要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位操作规程；未保证本单位安全生产投入的有效实施[18][19]；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未健全并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[20]第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[21]的规定进行行政处罚。

夏某坚，男，群众，肇庆市高要区景辉铸件厂安全管理人员。未履行安全生产管理职责，作为安全管理人员，未按照相关法律法规组织或者参与拟订本单位操作规程和未健全生产安全事故

---

18 [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

19 [?]《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第三十条：机械制造企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照2.35%提取；

20 [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；…。

21 [?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一项）：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

应急救援预案；未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未组织或者参与本单位应急救援演练；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[22]第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项和第四十六条第一款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[23]的规定进行行政处罚。

（四）其他处理建议

建议责成白土镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

五、事故主要教训

（一）

肇庆市高要区景辉铸件厂未依法依规健全本单位的安全生

---

22 [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；…（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…。

23 [?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产规章制度，对混砂机、过筛机等危险因素较高的机械未制定相应的操作规程；未如实记录安全生产教育和培训情况，安全生产教育培训流于形式，对作业人员的安全教育培训不到位，口头上提醒工人注意安全和注意事项代替安全教育培训，作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未结合本单位实际健全生产安全事故应急救援预案，只制定了《肇庆市高要区景辉铸件厂应急救援方案》，而且未根据现有的救援方案组织本单位进行应急救援演练。

（二）隐患排查治理不到位

肇庆市高要区景辉铸件厂未具体落实风险分级管控制度，未将日常隐患排查工作未做实做细，隐患排查工作随意松散，隐患排查治理情况未如实记录，对于混砂机等存在较大危险因素的机械设备没有设置明显的安全警示标志的情况，未能及时发现并消除隐患。

（三）

肇庆市高要区景辉铸件厂未能提供保证本单位必要的安全生产投入的相关资料。涉事混砂机未设置挂牌上锁装置，未设置急停开关，启动开关为民用普通开关。混砂机启动开关为民用普通开关，无专门的防误触碰设计。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，

结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）吸取教训，提升安全生产水平

肇庆市高要区景辉铸件厂要切实履行安全生产主体责任。**一是**要深刻吸取“3·19”事故教训，分析事故成因，吸取事故教训，制定完善整改措施，及时将整改情况公示，提升员工的安全意识和防范事故发生的能力。**二是**要健全完善和落实安全生产责任制和各项安全生产操作规程。针对混砂机、过筛机等危险因素较高的机械需制定相应的操作规程，并对员工进行教育培训，如实记录培训内容，切实有效增强作业人员安全意识、操作技能和防范事故的能力；**三是**要切实加强现场安全管理，坚决制止作业人员违规冒险作业，对混砂机进行安全回路改造，增设挂牌上锁装置、紧急停止按钮，更换民用开关为专业的防误触碰开关等，落实相应的安全管理措施；**四是**要建立健全隐患排查治理制度，对本单位危险源开展辨识和评估。对全厂进行全面辨识和评估生产经营过程中的安全风险，识别潜在的危险源，评估风险的大小和可能性，并确定风险等级。根据风险评估结果，对风险进行分级管理。对于高风险和重大风险，应采取更加严格的管控措施，确保风险得到有效控制。并应定期开展隐患排查工作，对场所、设备设施、作业环境等进行全面检查。检查不能流于形式，防止类似事故再次发生。**五是**要完善本单位的应急救援预案，并组织开展本单位的应急救援演练，提高应急熟练程度和实战技能，从而提高工作

人员避免事故、防止事故、抵抗事故的能力，提高对事故的警惕性。**六是**要依据安全生产投入费用计划和实际生产情况，每月按月提取安全生产费用，制定相应的台账。

（二）压实责任，切实履行属地职责

白土镇要加大监管研判力度，落实属地监管职责，要深刻吸取事故教训，加强分析研判，举一反三，做好安全生产工作。**一是**迅速组织相关人员在辖区范围内，认真开展安全专项检查，突出重点，及时排查整治各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。**二是**督促属地企业严格落实安全生产主体责任，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业完善安全规章制度及操作规程，督促企业严格落实按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能。**三是**加强基层应急管理队伍建设，加强业务能力培训，提高应急人员专业素质，提升检查人员专业水平。**四是**要以此次事故作为典型事故案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传机械设备作业存在的危险因素及防范措施，提升本质安全水平，坚决防范类似事故再次发生。

（三）举一反三，防止同类事故发生

各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。**一是**督促属地企业开展警示教育、问题整改，履行安全生产主体责任，做到“一厂出事故、万厂受教育”；**二是**组织开展同类问题排查并

及时整改消除，防范化解重大安全风险；**三是**举一反三开展各行业领域安全专项治理，有针对性完善安全防范措施。**四是**强化安全发展理念，研究加强和改进安全生产工作的制度措施，严格落实。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告