龙川黄石高进村白水寨养殖场线路工程“5•24”一般物体打击事故调查报告

龙川县人民政府门户网站 www.longchuan.gov.cn 2025-09-15 来源： 龙川县应急管理局 阅读人次： 71

2025年5月24日15时许，黄石镇高进村白水寨养殖场线路工程施工过程中，河源市艺祥机电工程有限公司工人在进行线路施工清理树障时，被断裂的树木反弹击中下颌面部，经抢救无效死亡，直接经济损失180万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，6月6日，龙川县人民政府成立了由县应急管理局局长张朝阳任组长，县应急管理局党委委员、安全生产监察专员叶文标任副组长，县公安局、县应急管理局、县总工会有关负责同志为成员的龙川黄石高进村白水寨养殖场线路“5·24”一般物体打击事故调查组（以下简称龙川县政府事故调查组），并邀请县纪委监委有关负责同志参加，对本次事故开展调查工作。2025年5月28日，河源市安全生产委员会办公室对该起事故调查处理工作实行挂牌督办。

龙川县政府事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，龙川黄石高进村白水寨养殖场线路工程“5·24”一般物体打击事故是一起施工单位未落实安全生产主体责任，安全教育培训不到位，工人违规开展锯树作业，从而造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目基本情况

黄石镇高进村白水寨养殖场线路工程，由养殖户曾勇个人发包，将住户用电接入高进村白水寨养殖场，属低压用户工程。该项目工程造价约为5.5万元，工作内容含：架设长1.2千米绝缘导线，组立电杆20基，安装拉线52组。

（二）承包单位

广东明煌电力工程有限公司[1]（以下简称明煌公司），位于河源市高新技术开发区兴工大道，法定代表人为曾秀明。公司经营范围包括输电、供电、受电电力设施的安装。有《建筑业企业

_____

[1]广东明煌电力工程有限公司，法定代表人：曾秀明，注册资本：人民币贰仟伍佰万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2003年05月30日，住所：河源市高新技术开发区兴工大道，经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建筑劳务分包。一般项目：住宅水电安装维护服务;机械设备租赁;软件开发;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;市政设施管理;通信传输设备专业修理;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营。

资质证书》，资质等级包括：电力工程施工总承包二级；输电变电工程专业承包二级；施工劳务不分等级，均未到期，发证机关均为河源市住房和城乡建设局。有《安全生产许可证》，未到期，发证机关为广东省住房和城乡建设厅。

2025年4月15日，明煌公司与养殖户曾勇个人签订《黄石镇高进村白水寨养殖场线路工程施工合同》，承包黄石镇高进村白水寨养殖场线路工程项目施工，将住户用电接往高进村白水寨养殖场。

（三）劳务分包单位

河源市艺祥机电工程有限公司[2]（以下简称艺祥公司），位于龙川县田心镇田东村田东村民小组19号，法定代表人为杨福祥。公司经营范围包括输电、供电、受电电力设施的安装。

2025年4月18日，明煌公司将该项目分包给艺祥公司，签订《劳务分包施工合同》，承包黄石镇高进村白水寨养殖场线路的全部内容，并签订有《安全生产管理协议》。

---

[2]河源市艺祥机电工程有限公司，统一社会信用代码：91441622MACQREQM3F；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：杨福祥；注册资本：壹拾万元；成立日期：2023年07月31日；住所：龙川县田心镇田东村田东村民小组19号（仅供办公场所使用）；经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包:公路管理与养护;道路货物运输(不含危险货物);施工专业作业。一般项目:发电技术服务:风力发电技术服务;安全系统监控服务;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;工业工程设计服务;环境卫生公共设施安装服务;工程技术服务(规划管理、勘查、设计、监理除外;工程管理服务;信息系统集成服务:电子、机械设备维护(不含特种设备);通讯设备销售;安防设备销售:电器辅件销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;家用电器销售;五金产品零售;照明器具销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;广告制作;土石方工程施工;金属、门窗工程施工;体育场地设施工程施工;对外承包工程。

（四）涉事设备和人员情况

1.涉事设备

汽油链锯：设备型号:WJ105818，怠速：3200r/min，高速：11700r/min，离合转速400r/min,生产企业：浙江红辰动力机械

有限公司，功率：2400W，排量：58CC。经调查，设备状态良好，事故发生原因与该设备无关。

2.涉事人员

黄得力，汉族，男，龙川县车田镇增坑村人，年龄46岁，河源市艺祥机电工程有限公司工人，持有高压电工证、低压电工证。在该项目中负责架设导线、组立电杆、安装拉线等各项工作，具体工作任务由杨福祥每日开工前进行分配。事故发生当天，黄得力负责架线物料的准备和搬运。

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

通过询问杨福祥、现场工人等事故现场人员，还原了事故发生经过。

2025年5月24日14时许，杨福祥组织黄得力等7名工人到黄石镇高进村委会白石寨架设用户线路，在分发佩戴好劳保用品后，工人各自到岗位开始工作，其中黄得力与戴某、杨某两名工人为一组，负责线路后段架线材料的准备和搬运。14时40分许，因近期台风可能会导致树木倾倒进而影响线路安全，黄得力在未提前告知杨福祥及同组工友的情况下，独自拿着油锯爬上路边的坡上清理树木。在锯第二棵树过半时，树干因受力不均于锯口处发生断裂，导致断裂后的树干反弹击中黄得力下颌面部，造成受伤。事故发生后现场工人立即拨打救援电话并第一时间将黄得力就近送往黎咀镇卫生院救治，经抢救无效后于当天16时死亡。

（二）事故应急处置情况

1.事故应急处置情况

接事故报告后，公安、应急等部门负责同志立即赶赴现场开展事故处置工作，并督促施工单位积极做好死者家属安抚工作。

2.应急处置评估结论

经评估，事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

3.善后处置情况

事故发生后，在有关部门的协调下，河源市艺祥机电工程有限公司于5月27日与死者家属签订赔偿协议。死者遗体已于6月16日火化，家属无意见。

（三）事故现场勘查情况

1.事故发生地点位于龙川县黄石镇高进村村委会白水寨，架线去往养殖场的山路途中，图一箭头所指为黄得力在锯第二棵树时所站立的位置，现场留有锯树作业时所锯树干，锯树作业所用油锯已被杨福祥带回公司仓库存放。死者遗体已运往龙川县殡仪馆。

2.天气情况。事故发生时间为2025年5月24日15时许，晴，事故发生原因与天气无关。

3.经县公安局法医技术人员现场勘查和尸表检验，死者黄得力系被钝力作用头面部，致重型颅脑损伤死亡，符合意外致伤死亡，排除他杀。家属无异议。



图1架线工程现场





图2事故发生所锯树木





图3锯树所用油锯

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成一人死亡

死者：黄得力，男，46岁，龙川县车田镇增坑村人，河源市艺祥机电工程有限公司工人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB 6721-1986）》，经核定，事故共造成直接经济损失为180万元。

四、事故原因

（一）事故直接原因

黄得力在工作内容不包含线路清障的情况下，未提前告知杨福祥及同组工友，违规独自开展锯树作业，锯树作业过程中操作不规范，没有认真观察周边环境，站立位置临危难以避让，被断裂的树木反弹击中下颌面部，是造成事故发生的直接原因。

（二）有关责任单位及个人存在的问题

1.河源市艺祥机电工程有限公司作为生产经营单位，生产过程中未严格落实企业安全生产主体责任。生产管理不到位，对公司从业人员的安全教育培训未落到实处，未通过培训明确工人作业权限边界，未能有效培养作业人员的安全风险意识和规范操作意识，致使工人对违规作业的危害性缺乏基本认知，且未记录安全生产教育和培训情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十八条第四款[3]的规定。

2.河源市艺祥机电工程有限公司法定代表人杨福祥，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未有效界定并传达岗位作业边界，致使工人误判工作权限。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项[4]的规定。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（三）相关单位履职情况

1.黄石镇人民政府，今年以来就建筑行业安全生产工作开展以下举措：一是对在建工程开展巡查，对发现隐患下发整改通知书；二是针对高

处坠落、物体打击等事故发多发领域，开展安全专项巡查，检查在建项目；三是组织开展施工负责人、安全管理人员和一线作业人员培训；四是发动镇村干部排查辖区内在建工程施工安全，发放安全宣传手册。基本履行了相关职责。

2.广东明煌电力工程有限公司：黄石镇高进村白水寨养殖场线路承包单位，编制有《黄石镇白水寨养殖场线路工程安全技术交底》《事故隐患排查与治理管理制度》《安全生产管理制度》，有安全生产例会会议记录、安全教育记录、安全生产管理台账等，与艺祥公司签订有《安全生产管理协议》。基本履行了相关职责。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员（1人）

黄得力，男，46岁，龙川县车田镇增坑村人，河源市艺祥机电工程有限公司工人，违规独自开展锯树作业，锯树作业时操作不规范，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

河源市艺祥机电工程有限公司，对于施工现场的安全管理存在疏漏，对事故发生负有责任。建议由龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，对其实施行政处罚。

（三）对有关责任人员的处理建议

杨福祥，河源市艺祥机电工程有限公司法定代表人，对事故发生负有责任。建议由龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定，对其实施行政处罚。

（四）其他处理建议

责成龙川县住房和城乡建设局约谈广东明煌电力工程有限公司法定代表人，督促其提高安全生产意识，加强分包单位的管理和生产安全监督工作。

六、事故主要教训

本次事故暴露出工程施工单位存在管理漏洞，尤其是对施工现场的安全管理重视程度不够，安全教育培训流于形式。施工单位安全管理缺失，

安全监管责任未有效落实，有关负责人未切实履职。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

七、事故防范措施建议

（一）事故发生单位要深刻吸取事故教训

河源市艺祥机电工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，牢固树立安全意识。要加强对施工现场的安全管理，施工现场进行吊装、架线、挖掘等危险作业时，指定专门安全管理人员进行现场监督，确保作业人员严格遵守操作规程、落实个人安全防护措施，并及时制止、纠正作业人员违反操作规程作业的行为。严格企业全员安全培训、新进场人员“三级安全教育”等制度，按规定编制各项施工方案并执行落实，严格落实安全技术交底工作，签订安全管理协议，降低施工现场安全生产风险，提高从业人员安全生产意识和安全技能水平，严防事故的发生。

（二）属地政府要加强小型建筑施工项目监管

政府部门要强化对辖区内小型建筑施工活动的整体把控，加强排查，通过系统梳理项目底数，建立常态化的关注与督促机制，确保现场管理的基本规范。要依托现有管理体系，整合各方力量，加强一线施工人员的教育宣传工作，及时发现并推动解决可能存在的隐患，避免监管盲区。

（三）行业主管部门要抓好监督与管理职责

行业主管部门要立足各自分管领域，聚焦行业内关键环节，通过完善监管流程、加大监管力度，确保监管责任落到实处。要重视从业人员的安全意识培训，推动相关教育引导工作常态化开展，同时严格行业准入相关的资格审查与后续跟踪，从源头防范风险。

扫一扫在手机打开当前页

点击排行

一天 一周 一月

2025年龙川县政府网站工作年度报表

龙川县教育系统2026年公开招聘教师入围递补体检人员公告

2026年龙川县定向委托培养生拟聘人员公示（第1批）

龙川县技工学校2026年公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单公

龙川县国有建设用地使用权网上交易出让公告（龙公易土【2026】09号）

热词

疫情 防控 政务服务 互联网 产业