增城石滩新山吓村“4·2”一般窒息事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025年8月6日

目录

一、基本情况 1
（一）相关单位情况 1
（二）相关人员情况 3
（三）路基工程概况 4
（四）事故工程（路基工程）合同签订情况 4
（五）合同约定的其他有关事项 5
二、事故现场情况及事发经过 5
（一）事故现场情况 5
（二）肇事车辆情况 6
（三）事故发生经过 7
（四）事故当天气象情况 8
三、人员伤亡和直接经济损失 8
(一）伤亡人员情况 8
(二）直接经济损失 9
四、事故应急处置 9
五、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）间接原因分析 10
（三）其它有关问题 10

六、政府部门履职情况 11
（一）行业主管部门履职情况 11
（二）属地政府履职情况 12
七、事故责任认定及处理建议 13
（一）建议移送司法机关处理人员（1人） 13
（二）对有关公职人员的处理建议（1人） 13
（三）建议追究行政责任人员（2人） 13
（四）事故相关单位责任认定和处罚建议 15
（五）其它处理建议 15
八、事故防范措施建议 16
（一）落实生产经营单位安全生产主体责任 16
（二）加强落实行业监管 16
（三）深入开展生产安全隐患排查整治行动 17

2025年4月2日4时许，在我区石滩镇三江新山吓村高型一号的附近，司机蒋某飞在操作闽FC1872号重型半挂牵引车进行渣土倾卸作业时，因车斗发生倾覆压倒路旁附着物致1人受伤，后经抢救无效死亡。已核准事故直接经济损失约为人民币200万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等的有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、区公安分局、市生态环境增城分局、区交通运输局、区城管执法局、区总工会、石滩镇政府等单位，邀请区检察院，并聘请相关领域专家协助开展技术调查分析，成立增城石滩新山吓村“4·2”一般窒息事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料以及询问相关人员等方式，现已初步核实事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城石滩新山吓村“4·2”一般窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.建设单位

广东某高速公路有限公司（以下简称“高速公司”），注册日

期：2022年4月27日，注册资金：10万元人民币，经营范围：公路管理与养护；房地产开发经营；餐饮服务等。

2.施工总承包单位

某工程有限公司（以下简称“工程公司”），注册日期：1986年12月5日，注册资金：336，489.6316万元人民币，该单位持有效《建筑业企业资质证书》，有效期：2028年12月22日，相关资质类别及登记：公路工程施工总承包特级资质、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级；该单位持有效《安全生产许可证》，有效期至2025年11月28日，许可范围：建筑施工。

2022年11月7日，工程公司与高速公司签订了《BOT+EPC项目设计施工总承包合同》，工程公司作为乙方负责项目的施工图设计、采购、全部施工、竣工及缺陷修复等一切相关工作。工程公司为细化工作开展，在项目上建立了土建经理部（以下简称项目部），负责的**施工区域范围为**K43+060～K54+413.679（左幅：K43+060～K54+405.678），线路全长11.35km，路基段长1.373km。桥梁段长9.977km，含1个互通立交。共设12座桥梁，大桥9座、中桥1座、小桥2座（含互通立交主线桥），**其中K53+600附近的路基施工范围属于增城区区域，**施工内容为全面负责与执行《施工合同》中有关技术、工程进度、质量检验、结算与支付等方面工作，内设安全生产部、质检部、党群综合部、工程技术

部、财务部、人力资源部、物质管理部、机材部、法律事务与经营部等内设机构。

3.劳务合作单位

河南某实业有限责任公司（以下简称“实业公司”），注册资本：3935.2万人民币，经营范围：建设工程施工，建筑劳务分包等。该单位的主要负责人为王某杰，该单位在涉事项目的施工现场负责人为孟某鹏。

4.肇事车辆登记车主

龙岩市永定区某物流有限公司（以下简称“物流公司”），注册资本：500万人民币，经营范围：道路货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）等，是闽FC1872号**重型半挂牵引车的登记车主**。

（二）相关人员情况

1.王某杰，男，49岁，群众，天津静海人，是实业公司法定代表人和主要负责人，负责实业公司全面工作。

2.孟某鹏，男，45岁，群众，河南洛阳人，是实业公司所在项目的项目负责人，负责实业公司在项目部的全面工作及具体施工作业。

3.周某古，男，39岁，群众，广东乐昌人，是项目部生产副总经理，负责路基施工区域安全生产管理的全面工作，具有协助政府相关部门对其负责区域内的附着物进行拆除的职责。

4.施某，男，39岁，群众，福建平潭人，是肇事车辆的实际运营人。

5.蒋某飞，男，群众，湖南桂阳人，是肇事车辆驾驶员，持A2机动车驾驶证。

6.姚某明，男，群众，广州石滩人，事发地附着物权属人，在事故中死亡。

（三）路基工程概况

起点于惠州市博罗县园洲镇沥西村，沿环城北路往西，从“博罗千亿级产业园”北侧通过，在产业园北侧与莞深高速交叉，往西与科技大道共走廊，两次跨越里波水，终点位于惠州市博罗县石湾镇鸾岗村的交界处，起止桩号为K43+060～K54+413.679（左幅：K43+060～K54+405.678），线路全长11.35km，路基段长1.373km。桥梁段长9.977km，含1个互通立交。共设12座桥梁，大桥9座、中桥1座、小桥2座（含互通立交主线桥），其中K53+600属于增城区域。主要建设内容包括：临时工程、路基工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程等。

（四）事故工程（路基工程）合同签订情况

实业公司与工程公司在2024年2月18日签订《路基工程施工劳务合作合同》（编号：BLCD01HZZBTJ5B-2024-B-001），约定负责主线K44+974.5～K46+159.8、K53+363.3～K53+656.679段（1.478km）、沙迳枢纽互通及匝道范围内清表、清淤、土石方、

边坡防护、排水沟、隔水墙、混凝土挡墙、急流槽、检查踏步、改路改沟、钢筋混凝土圆管涵、盖板涵、水泥混凝土路面、桥头搭板等施工。包括为完成和实施工程所必须的工人工资、材料费（不含甲供材料）、周转材料摊销费（不含甲供周转材料）、机械设备使用费、进退场费、负责一级配电箱后的所有供电临时供电设施（含二、三级配电箱及电缆）等一切相关工作，包括完成上述工作所需的所有内、外业管理。

（五）合同约定的其他有关事项

根据实业公司与工程公司签订的《路基工程施工劳务合作合同》，明确 1.“7.1 乙方必须认真贯彻落实国家安全生产法律法规，执行安全生产操作规程和本项目有关安全生产管理规定，承担施工安全法律责任和经济责任，.....严格遵守和执行甲方的安全规章制度、要求....”；2.“8.8 乙方投入的机械设备应按甲方相关管理办法执行。机械设备进场按甲方要求进行验收，不符合要求的机械设备不得进出....”；3.“11.2.1 乙方必须严格执行本合同，全面履行合同义务，遵守甲方的管理制度，管理要求及附件中所列的各项要求....”。

二、事故现场情况及事发经过

（一）事故现场情况

事发地处于石滩镇新山吓村高型一号鱼塘边，且有部分区域位于路基工程 K53+600 段的路基施工区域范围内，肇事车辆倾覆点紧邻一座类似民房的附着物，该车辆在软质路面进行作业，可

见的路面材质为渣土，路面较松软，易变形，事发时路面存在大量渣土堆积、泥泞坑洼不平整等情况，事发地点未设置满足夜间施工需求的照明灯具。

（二）肇事车辆情况

肇事车辆为豪沃牌ZZ4267V324HE1B重型半挂牵引车，车牌号码为闽FC1872，由龙岩市永定区**物流有限公司所有，实际运营人为施某，事发时驾驶员系蒋某飞。该车注册登记于2020年8月18日，整备质量8800kg，准牵引总质量40000kg，经专家认定，其牵引的自卸半挂车实际装载渣土净重75470kg[1]，加上半挂车装备质量8900kg，事发时肇事车辆的总质量达到84370kg，远高于半挂牵引车的准牵引总质量40000kg，存在严重超载行为。同时，该车辆在未按规定办理《广州市建筑废弃物处置证》情况下，开展渣土运输作业。



图一 事故现场照片（红圈为事故发生位置）

[1]依据：2025年4月2日单号为“0110985”销售凭证



图二 肇事车辆倾覆情况



图三 肇事车辆侧翻图

（三）事故发生经过

1.事发起因

经事故调查组在开展询问调查，并综合属地镇街及相关行业主管部门的调查材料基础上，还原了事故起因。根据实业公司与工程公司的合同约定情况，实业公司需在事故地进行路基填埋和鱼塘回填作业，上述作业需使用土方。事发前，孟某鹏与中间人

徐某贤[2]明确了将事发地指定为渣土倾倒场所，实业公司的项目负责人孟某鹏在未按土方车辆进出项目工地的有关规定向项目部进行报备，未征得该项目部同意的情况下，与土方转运的中间人徐某贤进行对接，致使肇事车辆司机蒋某飞驾驶闽FC1872重型半挂牵引车（牵引闽FM515挂号重型罐式自卸半挂车）将70余吨渣土运往事发地点。

2.运输路径

事发前，蒋某飞驾驶肇事车辆在深圳市龙岗区装载渣土。装载完毕后，蒋某飞驾车途经平湖大道、单平快速路、济广高速、石湾大道，前往石滩镇新山吓村的田间路。因路线不熟走错路，车辆陷入周边软土地，直至凌晨3时许才将车从泥土中弄出。随后，蒋某飞驾车抵达事发倾倒点，在倾倒渣土时车斗突然倾覆，大量渣土瞬间压向旁边鱼塘的附着物（农具房），导致正在附着物（农具房）内休息的新山吓村村民姚某明被泥土掩埋。

（四）事故当天气象情况

2025年4月2日3时至6时，增城区石滩镇晴天，最高气温14.2℃，最低气温11.2℃，风向为偏北风2级。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡一人。

[2]徐某贤，男，39岁，政治面貌：群众。土方运转中间人，与孟某鹏对接土方运输事宜。

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日
姚某明	50	男	广州增城	窒息	6000

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，已核准事故直接经济损失约为人民币200万元。

四、事故应急处置

事故发生后，驾驶员蒋某飞拨打了110报警，项目部及实业公司相关负责人赶往现场开展前期处置。应急、公安、消防、交通、卫健、城管等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成社会不良影响。

五、事故原因分析

结合事故调查组取证和专家出具的《增城石滩新山吓村“4·2”一般窒息事故技术分析报告》内容，认定事故原因如下：

（一）直接原因分析

蒋某飞，安全意识淡薄，驾驶严重超载的重型半挂牵引车，在夜间视线不佳、缺乏充足照明灯具，路面土质松软的条件下，野蛮开展土方作业。同时，作业前未开启倒车警示铃声，也未对周围环境的安全隐患进行排查，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.孟某鹏，作为实业公司路基施工项目的负责人，具有负责该公司路基施工项目全面工作的职责，未按照《路基工程施工劳务合作合同》中有关机械设备的管理规定，在未向项目部报备、未查验车辆及获得许可的情况下，擅自对接社会闲散人员，在实业公司承接的路基施工区域开展土方倾倒作业；未在土方车辆的倾倒现场安排人员进行有效管理，未在作业现场设置《设备风险告知牌》，未在作业现场设置满足夜间施工的照明灯具、未及时发现并消除严重超载肇事车辆在其管辖的施工区域内倾倒土方的安全隐患，导致事故发生。

2.王某杰，作为实业公司的主要负责人，是该公司安全生产工作的第一责任人，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未在作业现场设置满足夜间施工的照明灯具，未及时发现并消除严重超载肇事车辆在实业公司施工区域内倾倒土方的安全隐患，导致事故发生。

3.实业公司，针对事发当天的土方运输行为，未在现场设置《设备风险告知牌》，未在作业现场设置满足夜间施工的照明灯具，未及时发现并消除严重超载肇事车辆在其管辖的施工区域内倾倒土方的安全隐患，对事故发生负有责任。

（三）其它有关问题

1.项目部未对实业公司施工现场进行有效的安全生产检查，未及时协助相关职能部门拆除事发区域附着物。

2.新山吓村村委，未严格按照《新山吓村经联社62.387亩地征收补偿补充协议》的约定，未有效落实对事发区域拆除附着物的相关工作。

六、政府部门履职情况

（一）行业主管部门履职情况

1.区交通运输局

根据广东省交通运输厅印发《广东省交通运输厅关于公路水运工程安全生产监督管理的实施办法》，要求县级以上人民政府交通运输主管部门对上级交通运输主管部门受理质量监督的高速项目，履行属地施工安全监管责任，共同做好监督管理工作。根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，高速公路的规划、建设、运营、管养非区交通运输局职责。为落实上级部门交办的任务，区交通运输局工程质量安全监督科定期对辖区内省、市公路项目开展安全生产检查，并及时将检查发现的问题向市交通运输局报告，请求支持共同管理增城辖区内高速公路施工生产安全问题整改工作。

2025年以来，区交通运输局对辖区内增天高速公路、惠增高速公路、广深高速公路等3个高速公路建设项目开展安全检查，发现安全生产及文明施工问题隐患22项，督促落实整改22项。

2.区城管执法局

根据《广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告》（穗府〔2021〕9号），相关执法权已于2021年9月15日下发至各镇街，区城管执法局负责指导、监督各镇街综合行政执法队开展建筑废弃物执法和管理工作。

2025年以来，全区累计出动执法人员13981次，巡检工地源头5075个次、检查建废运输车辆1279车次，整治建废运输违法等行为238宗、不文明施工行为51宗，立案查处建筑废弃物及建筑工地不文明施工违法行为177宗，罚款93.15万元。其中近2年以来，打击跨市运输乱偷倒建筑废弃物的案件共25宗，罚款金额67.08万元，其中石滩镇查处22宗，罚款50.58万元，分别占比88%、75.4%。

（二）属地政府履职情况

石滩镇政府在制度管理与常态化部署上持续发力，2022年至2024年期间，先后印发《石滩镇开展偷倒、乱倒垃圾专项整治工作方案》（石府〔2022〕7号）、《石滩镇2024年建筑废弃物运输及工地文明施工专项整治行动方案》、《石滩镇乱倒、偷倒垃圾专项整治工作方案》的专项整治方案，联合多部门从路面整治、工地源头管控、运输企业督导三方面开展工作；每季度召开防范重特大安全生产事故等会议（2024-2025年共6次），2024年以来召开16次工作例会，部署工地巡查和运输车辆管理，通过设卡、夜查等方式强化监管。

在执法层面，2024年以来累计检查工地2818次、运输车辆

278 台，立案查处多起违法案件并处罚款，共立案 126 宗，罚款 1073600 元，包括无证运输、路面撒漏等典型案例及异地车辆违规案件。

针对事故发生地的土方运输监管情况，石滩镇综合行政执法队存在一定的工作漏洞。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员（1 人）

蒋某飞，安全意识淡薄，驾驶严重超载的重型半挂牵引车，在夜间视线不佳、缺乏充足照明灯具，且路面土质松软的条件下，野蛮开展土方作业。同时，作业前未开启倒车警示铃声，也未对作业环境的安全隐患进行有效排查，蒋某飞的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[3]，对事故的发生负有责任，建议由广州市公安局增城区分局依法对其进行处理。

（二）对有关公职人员的处理建议（1 人）

蔡某斌，男，40 岁，中共党员，石滩镇综合行政执法队负责人，负责石滩镇综合行政执法队全面日常工作，在履职中督促、检查土方运输相关工作不力，未能有效的督促涉事相关单位消除事故隐患，负有监管方面的领导责任，建议由属地对其作出诫勉谈话处理。

（三）建议追究行政责任人员（2 人）

[3]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑；

1.孟某鹏，实业公司路基施工项目的负责人，具有负责该公司路基施工项目全面工作的职责，未按照《路基工程施工劳务合作合同》中有关机械设备的管理规定，在未向项目部报备及征求该项目部的同意、未查验车辆并获得进出许可的情况下，擅自对接社会闲散人员，在实业公司承接的路基施工区域开展土方倾倒作业；未在土方车辆的倾倒现场安排人员进行有效管理，未在作业现场设置《设备风险告知牌》，未在作业现场设置满足夜间施工的照明灯具、未及时发现并消除严重超载肇事车辆在其管辖的施工区域内倾倒土方的安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]等有关规定，导致发生生产安全事故，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的有关规定对其进行处理。

2.王某杰，实业公司主要负责人，未在作业现场设置满足夜间施工的照明灯具，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未在作业现场设置满足夜间施工的照明灯具，未及时发现并消除严重超载肇事车辆在实业公司施工区域内倾倒土方的安全隐患，导致发生生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]等的有关规

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要责任人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，

定，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[7]的有关规定对其进行处理。

（四）事故相关单位责任认定和处罚建议

河南某实业有限责任公司，针对事发当天的土方运输行为，未在现场设置《设备风险告知牌》，未在作业现场设置满足夜间施工的照明灯具，未及时发现并消除严重超载肇事车辆在其管辖的施工区域内倾倒土方的安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[8]的有关规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]的有关规定处理。

（五）其它处理建议

1.龙岩市永定区某物流公司，其名下肇事挂靠车辆在从事泥土运输时，未办理《广州市建筑废弃物处置证》承运建筑废弃物，建议由区城管执法局依照有关规定处理。

2.经理部，未有效组织对实业公司施工现场进行安全生产检查。建议由工程公司按有关规定进行处理。

3.周某古，作为生产副总经理，未有效履行项目内部关于附着物拆除的相关职责，对拆除进度监管缺位，未有效履行过程管

及时消除生产安全事故隐患；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

控职责。建议由工程公司进行内部处理。

4.石滩镇新山吓村村委，根据《新山吓村经联社62.387亩地征收补偿补充协议》的约定，新山吓村村委作为附着物清理的主体，未及时采取措施清理事故发生地的地上附着物，未履行协议有关附着物清理的相关规定。建议责成新山吓村村委向石滩镇人民政府作出深刻检讨。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）落实生产经营单位安全生产主体责任

实业公司要深刻吸取事故教训，主要负责人牵头建立全员安全生产责任制，严禁未经审批擅自开展土方倾倒作业，对运输车辆实行资质审查与动态监控，杜绝超载、无证运输等违规行为。

工程公司要认真吸取事故教训，完善外来作业准入机制，加强现场作业安全巡查，督促合作单位落实隐患排查治理。

（二）加强落实行业监管

1.区城市管理和综合执法局：全面检查在建工地领域文明施工，系统开展行业安全生产专项培训，通过播放事故警示片、组织应急演练等方式，提升建筑废弃物运输企业工作人员安全操作和应急逃生能力，督促企业完善车辆日常检修制度、对违规作业、带病车辆上路等问题立即停工整顿，确保工地安全文明有序施工。

2.区交通运输局：全面排查土方运输车辆及运输路线安全隐

患，重点检查车辆超限超载、轮胎磨损及路线临水临崖、急弯陡坡路段安全防护设施，建立风险台账并限期销号；深入开展土方运输行业安全专项培训，通过案例分析、法规解读等方式，强化驾驶员安全行车意识和突发情况处置能力，指导企业辨识疲劳驾驶、车辆失控等风险；压实运输企业安全生产主体责任，督促企业完善车辆动态监控管理制度、驾驶员安全考核机制，对超速行驶、违规运输等行为严肃处理，确保土方运输安全规范。

（三）深入开展生产安全隐患排查整治行动

1.石滩镇：针对此次事故暴露出的问题，要强化重点项目全流程监管，紧盯关键环节并加大现场检查频次与深度，及时排查消除安全隐患；要多措并举强化违法行为治理，综合运用日常巡查、专项整治、技术监控等手段实现早发现、早制止；要对查实的违法违规行为坚持“零容忍”态度，依法依规加大处罚力度，形成有力震慑，切实维护安全管理秩序。

2.全区各镇（街）要针对本起事故暴露出的问题，举一反三，进一步落实属地监管责任，加强对辖区内的在建工程项目开展拉网式排查，重点整治场地承受力不足、防护设施缺失等问题，通过深入排查整治隐患，全力防范化解风险，最大限度的减少生产安全责任事故的发生，保障好人民群众生命财产安全。