附件 1：

湖南中宇建设工程有限公司“3·2”一般高处坠落事故调查报告

目录

一、 事故基本情况.....- 1 -
（一） 涉事项目概况.....- 1 -
（二） 事故相关单位基本情况.....- 2 -
（三） 事故发生经过.....- 3 -
（四） 事故现场情况.....- 3 -
（五） 人员伤亡和直接经济损失。.....- 6 -
二、 事故应急处置及评估情况.....- 7 -
（一） 事故信息接报及响应情况.....- 7 -
（二） 事故现场应急处置情况.....- 7 -
（三） 医疗救治和善后情况.....- 7 -
（四） 事故应急处置评估.....- 7 -
三、事故调查情况.....- 8 -
（一） 对涉事单位的调查情况.....- 8 -
（二） 对监管单位的调查情况。.....- 8 -
四、事故发生的原因及事故性质.....- 10 -
（一） 事故发生的原因.....- 10 -
（二） 事故性质.....- 11 -
五、 相关单位和人员的责任认定及处理建议.....- 11 -
六、 事故整改和防范措施.....- 12 -

2025年3月2日，在三水区乐平镇广东邦普循环科技有限公司中试车间四内进行作业的湖南中宇建设工程有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约143万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2021]58号），由区应急管理局牵头区人力资源社保局、区住建水务局、区公安分局、区总工会、乐平镇政府等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位及人员的处理建议，并针对事故情况提出了防范和整改措施。

经调查认定，“3·2”事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

涉事项目为邦普循环全球研发中心与创新总部建设项目中试车间四室内（俗称“中试车间四”）零星工程，项目的发包方：广东邦普循环科技有限公司，承包方：湖南中宇建设工程有限公司，工程内容包括瓷砖铺贴、风管作业、水电改造、墙面刷白等项目，合同总金额为75.4万元，实际开工日期：2025年1月3日，预计完成工期：2025年4月15日。涉事作业属于风管作业，涉及风管制作、搬运、安装

等内容，其中湖南中宇建设工程有限公司员工潘*强（涉事死者）、胡*安、覃*强负责制作风管、搬运风管，易*明和周*良负责安装吊杆、搬运风管以及安装风管，潘*强就是在搬运风管的过程中发生了高处坠落事故。

（二）事故相关单位基本情况

1.涉事项目发包方：广东邦普循环科技有限公司（以下简称邦普公司），统一社会信用代码：91440600****，成立日期：2005年12月07日，法定代表人：李*东，公司住所：佛山市三水区乐平镇****，经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；以自有资金从事投资活动；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.涉事项目承包方：湖南中宇建设工程有限公司（以下简称中宇公司），统一社会信用代码：91430104M****，成立日期：2020年04月23日，法定代表人、主要负责人：饶*龙，公司住所：长沙市雨花区同升街道****，经营范围：

许可项目：建筑工程施工；建筑劳务分包，住宅室内装饰装修；建筑工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电子产品销售；建筑装饰材料销售；家具销售；消防器材销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；日用陶瓷制品销售；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故发生经过

2025 年 3 月 2 日，中宇公司员工潘*强、胡*安、易*明、覃*强、周*良在中试车间四二楼进行风管安装作业。易*明、周*良负责吊杆安装、尺寸测量、风管搬运、风管安装，潘*强、胡*安、覃*强负责风管制作、风管搬运。9 时 40 分许，风管制作完成后，潘*强等人准备合力将风管从制作区域搬至距离约 30m 处的登高车（编号为登高车 1）上，借助登高车将待安装风管升至安装位置进行安装。潘*强等人在将风管往登高车上抬的过程中，潘*强不慎从登高车 1 旁的预留洞口坠落至一楼地面，导致事故发生。

（四）事故现场情况

事故发生地点为广东邦普循环科技有限公司中试车间四二楼西南角的风管安装预留洞口处，该洞口距离风管制作区约 30m，洞口的尺寸为 0.94m*0.56m，距一楼地面高度为 7.86m，现场无安全警示标志，无防止人员从洞口坠落的安

全防护措施。洞口旁有一个待安装的风管，该风管就是事发时潘*强等人搬抬的风管。洞口旁还有一个登高车（编号为登高车 1），据现场人员指认，事发时，登高车 1 距离涉事预留洞口边缘约 0.4m。



图一：事发现场概貌（一）。



图二：事发现场概貌（二）。图示人员所指的位置为事发时登高车（编号为登高车 1）所处的位置。潘*强从该登高车旁的风管安装预留洞口坠落，该洞口事发后由于安全防护需要，已加装安全防护板。



图三：事发现场概貌（三）。



图四：事发现场概貌（四），上图显示的是涉事风管安装预留洞口，潘*强（涉事死者）从此洞口坠落。

（五）人员伤亡和直接经济损失

“3.2”高处坠落事故造成1人死亡，截至目前，直接经济损失约143万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

胡*安、周*良等人目击潘*强从预留洞口坠落至一楼地面后，迅速赶到一楼地面查看情况，发现潘*强躺在预留洞口正下方的一楼地面上，头部有血流出，没有反应，随即拨打120急救电话。

（二）事故现场应急处置情况

接报事故后，区、镇领导高度重视，乐平镇政府、区公安分局、区应急管理局等部门到达现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作。执法人员对事故现场进行了封锁围蔽，并开具《建设工程安全生产检查整改通知书》，要求该室内装饰工程立即停工整改，待整改合格并完善施工许可手续后方可恢复施工。

（三）医疗救治和善后情况

120救护人员到达事故现场后立即对潘*强进行了抢救，经抢救无效宣布死亡。据居民死亡医学证明（推断）书显示，潘*强的死亡原因为重型颅脑损伤。经事故调查组协调处置，事故涉事方已与潘*强家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、区公安分局、乐平镇政府等及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对涉事单位的调查情况

据现场勘察、查阅档案资料，对邦普公司安环管理部经理郑*波、安全工程师杨*、中宇公司法定代表人及主要负责人饶*龙、项目经理冯*东、安全员常*升、工人胡*安与易*明等人进行询问调查，结合区住建水务局提供的技术分析报告，认定事故调查情况如下:

1.中宇公司：**一是**未制定隐患排查治理制度，未对涉事预留洞口开展隐患排查；**二是**《安全文明协议》中约定中宇公司应在施工范围设置警告标志等，对施工区域的安全负责，但作业现场未设置安全警示标志；**三是**未制定安全生产教育和培训计划，未对潘*强等作业人员开展风管作业（包括风管的制作、搬运、安装等）安全相关的培训及考核。

2.邦普公司：邦普公司与中宇公司有签订《工程施工合同》，有签订《安全文明服务协议》，明确约定了双方的安全生产管理职责；在中宇公司入场施工前对作业人员进行了安全教育培训与考核，有安排人员对施工现场进行隐患排查并督促整改。

（二）对监管单位的调查情况

三水区乐平镇政府履职调查情况：**有开展建筑施工安全生产监督检查。**2024年以来，乐平镇共开展建筑施工安全检查144家次，合计出动576人次，其中分管领导带队检查21家次。2024年以来通报约谈各参建单位18家次，罚扣企业和负责人诚信分共计133分。**有组织开展复工复产、安全教育培训和事故警示会。**2024年以来，乐平镇共开展建设工程安全警示、复工复产培训教育等活动5次，培训人员超300人，同时利用行业微信群，开展线上、线下结合的安全宣传、复工复产“云课堂”学习和警示教育工作。**有组织开展事故应急演练。**2023年6月20日上午，乐平镇在邦普总部大楼项目部组织开展了建筑工地安全生产事故应急演练。**有对邦普循环全球研发中心与创新总部建设项目开展安全防范检查。**2023年6月以来，乐平镇对该项目共实施监督检查5次，合计出动18人次，下达整改通知书3份，发现安全隐患19条，均已督促落实整改。

区住建水务局履职调查情况：**有开展危险性较大的分部分项工程隐患排查。**2024年以来，开展防高处坠落、有限空间施工、深基坑、高大模板、消防等专项及交叉抽查23次，共89个项目，出动检查人员457人次，下发安全整改通知78份；参与深基坑、高大模板和高层外脚手架等危险性较大工程专家论证会共74次，组织重大危险源专项检查和验收265项次。**有开展交叉检查。**区住建水务局下属单位区质安站实行每月不少于两次的“双随机”、常态化检查机制，采用交叉检查方式，通过互相监督和统一监督，加大对违规现

象的处罚力度。2024 年以来共进行工地巡查 1756 个次，出动巡查人员 5743 人次，下发安全检查整改及抽查记录 1562 份。**有开展专项行动检查。**2024 年 12 月区住建水务局发布《关于开展全区在建建筑工地地下封闭空间施工和防高坠专项排查整治工作的通知》，把预防高处坠落事故作为监督工作的重点，并开展相关监督检查工作。**有开展教育培训学习。**2024 年 12 月 26 日，区住建水务局组织召开三水区 2024 年建筑工程质量安全生产工作暨岁末年初安全生产培训会议，会上由佛山市房建集团有限公司专家进行预防高处坠落安全培训授课。2025 年 2 月 17 日下午，区住建水务局举办 2025 年建筑工程安全生产节后复工复产培训会议，会上邀请相关专家对参会的企业及项目相关负责人开展高空作业培训。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘察、调查询问，认定本次事故的原因。

直接原因：潘*强安全意识薄弱，未认真观察周边作业环境，与其他同事在风管安装预留洞口边缘处合力搬抬风管时，背对预留洞口进行风管搬运，在搬抬的过程中不慎从预留洞口坠落至一楼地面，导致事故发生。

间接原因：一是中宇公司未制定隐患排查治理制度，未对涉事预留洞口开展隐患排查，未在作业现场设置安全警示标志，导致风管安装预留洞口存在事故安全隐患；**二是**中宇

公司未对潘*强进行风管作业安全相关的教育培训与考核，导致其安全意识不足，安全知识缺乏。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，湖南中宇建设工程有限公司“3.2”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）潘*强：安全意识淡薄，未认真观察周边作业环境，与其他同事在风管安装预留洞口边缘处合力搬抬风管时，背对预留洞口搬运风管，导致事故发生。因其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）中宇公司：安全生产主体责任落实不到位，未制定隐患排查治理制度，未对涉事预留洞口开展隐患排查，作业现场未设置安全警示标志；未制定安全生产教育和培训计划，未对潘*强等作业人员开展风管作业安全相关的培训及考核。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第二十八条第一款[2]的规定，中宇公司对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[3]对其进行处理。

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

3.《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（三）中宇公司法定代表人、主要负责人饶*龙：作为公司主要负责人，安全生产管理工作履职不到位，未组织、督促公司做好隐患排查和安全教育培训工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[4]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

湖南中宇建设工程有限公司“3.2”一般高处坠落事故，是一起企业未切实履行安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产管理职责，从业人员安全意识与知识不足造成的生产安全事故，各部门、各企业要认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强警示教育

乐平镇政府组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈企业负责人，督促落实整改措施

乐平镇政府对中宇公司有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施，同时要督促中宇公司落实吸取事故教训“三个必须”工作(一照一表一报告)，并做好资料收集。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5.《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）加强统筹协调，压紧压实责任

区住建水务局、乐平镇政府要依职能落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，结合事故发现的问题对主管行业和所属辖区内在建工程，尤其是线路管道和设备安装工程以及限额以下工程等开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，压紧压实企业安全生产主体责任。