江城城北某中学“12·30”一般高处坠落事故调查报告

江城区政府事故调查组

2025 年 2 月

目录

一、事故基本情况 2

（一）涉事单位情况 2

（二）工程合同情况 2

（三）涉事人员情况 3

（四）事故发生经过 4

（五）事故现场勘验情况 4

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失 6

二、应急处置及评估情况 7

三、事故原因分析 7

（一）直接原因 7

（二）间接原因 9

四、属地政府和相关部门履职情况 10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 10

（二）对事故责任单位的行政处罚建议 11

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议 13

（四）其他处理建议 13

六、事故防范和措施建议 14

（一）严格落实企业安全生产主体责任 14

（二）严格落实安全生产管理责任 14

（三）压紧压实安全监管责任 14

江城城北某中学“12·30”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月30日，江城区城北某中学发生一起高处坠落事故，造成1人死亡（以下简称江城区“12·30”高处坠落事故）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《广东省安全生产条例》等法律法规规章规定，以及《阳江市安全生产委员会办公室关于对江城城北“12·30”一般高处坠落事故调查处理工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2024〕113号）的要求，江城区政府成立由区应急管理局牵头，区总工会、区人社局、区教育局、区住房城乡建设和交通运输局、阳江市公安局江城分局、城北街道办事处等有关负责同志为成员的江城区“12·30”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，江城区“12·30”高处坠落事故是一起因工人违规作业、未正确佩戴和使用劳动防护用品，作业现场监管缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

1.阳江市某工程有限公司成立于****年**月**日，统一社会信用代码：******，类型是有限责任公司（自然人独资），法定代表人是曾某娟，住所位于阳江市江城区******，经营范围：承接建筑防水工程、房屋防水补漏工程、建筑隔热保温工程、室内外装饰工程、市政公用工程；销售防水材料、建筑材料（不含河砂）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。阳江市某工程有限公司是一家以家庭作坊模式运作的企业，规模小、管理体系不健全，员工安全培训不足，安全生产意识淡薄，缺乏专业的安全管理人员和完善的安全制度，作业现场作业存在较多安全隐患。

2.阳江市某中学，由阳江市江城区教育局举办，统一社会信用代码：******；2003 年 8 月按高中建制招生办学，2014 年 2 月撤并分流转为初级中学，学校占地面积****平方米，建筑面积****平方米。现有**个教学班，学生**人，教职工**人。

（二）工程合同情况

根据工作需要，某中学计划将 7 号楼外墙的校训（16 个铁皮大字）拆下来重新喷漆，并重新安装到原外墙（以下简称高处作业工程）。2024 年 12 月 28 日，某中学将上述高处作业工程

以2500元价格发包给阳江市某工程有限公司，双方签订了《高空作业施工合同》，合同约定阳江市某工程有限公司负责擦除校训铁皮大字残旧的颜色及污渍，重新喷涂红色反光漆，相关施工设施和工具，安排符合资质的特种作业人员及购买人身意外保险等安全管理工作；某中学负责对施工现场进行监管、验收、结算等工作。**其中《高空作业施工合同》第三项第四点约定阳江市某工程有限公司需按照施工安全规范守则和采取预防事故的措施开展施工，如因阳江市某工程有限公司施工人员在施工过程中违反有关安全操作规程导致发生事故的，一切的经济损失由阳江市某工程有限公司负责。**

（三）涉事人员情况

1. **曾某娟**，女，**岁，汉族，住址：广东省阳春市******，阳江市某工程有限公司法定代表人、主要负责人，全面负责公司的日常事务及安全管理工作。

2. **陈某俭**，男，**岁，汉族，住所：广东省阳春市******，阳江市某工程有限公司负责人，主要负责公司业务、技术等工作，与曾某娟是夫妻关系。经查询，陈某俭的《中华人民共和国特种作业操作证(高处作业证)》已过期。

3. **曾某任**，男，**岁，汉族，住址：广东省阳春市*****，阳江市某工程有限公司员工。经查询，曾某任未持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业证）》。

4. **黄某**，男，**岁，汉族，原住址：广东省阳江市阳东区******，原阳江市某工程有限公司员工，在事故中死亡。经查

询，黄某未持有《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业证）》。

（四）事故发生经过

2024 年 12 月 30 日，陈某俭安排曾某任和黄某到某中学开展高处作业工程。当天上午 9 时 10 分，曾某任和黄某到达现场开始工作，把拆下来的字体吊上顶楼进行喷漆。11 时 30 分许，喷漆工作完成。

14 时，曾某任和黄某已经完成安装第三个字体。15 时 45 分许，在安装第四个字体的时候，黄某使用座板式单人悬吊从顶层消防池顶面沿外墙下降约 2.4 米位置时，工作绳突然断裂坠落到一楼地面上。曾某任发现黄某坠落后马上从顶楼跑落地面，当时黄某已经躺在地上，脸朝上，头部左边部位和左腿有出血，当时还有意识。事故发生当天某中学 7 号楼刚好有学生正在进行体检，附近的老师及医护人员发现后马上参与救援并拨打 120 急救电话。

16 时许，120 救护车到达现场，将黄某送往阳江市人民医院进行抢救。

19 时许，黄某经医院抢救无效死亡。

（五）事故现场勘验情况

事故发生位于某中学 7 号楼外墙，该楼为一栋 4 层混凝土结构建筑，高约 18 米。

坠落位置地面上有两摊的血迹，周边散落一个乳白色“雨虹防水”字样的工具桶绑在一张木质座板侧边，里面装一些红色铁皮字体、锤子等，工具桶右侧摆放一个黄黑色相间的可移动警

示护栏；地面上发现带血迹的工作绳，直径16毫米，总长80米，纤维材质，工作绳老化整体有多处磨损、起毛现象。工作绳经磨损断开成三节，两节工作绳在地面上，另一节绑在顶楼承重柱上。



图1：现场老化的工作绳及断口情况

地面上一个U型卸扣，轴销与扣已分离；一顶黄色的草帽，一双黄色橡胶鞋；一台打气机、一台交流电手提电钻、一条自制黑色电缆插排及一条白色的电线（用于喷漆的打气机和手提电钻供电），坠落现场地面未发现安全带、柔性导轨（生命绳）、安全帽。



图 2：事故坠落地点周边情况

教学楼顶层楼梯级上摆放两桶红色油漆、移动手提电钻、手套、螺丝等工具，其中有一处防雷铁有明显的凹处，未发现建筑物凸缘处或转角使用专门的衬垫保护工作绳。消防水池顶面西北角发现有一根直径 14 毫米，长 50 米，尼龙材质的副绳，用于传递工具及字体配件，固定在楼面避雷铁上。旁边有一个白色塑料桶，水池南、北临边各有一张布料，周围摆放着已经喷涂红色漆铁皮字。

经查询阳江市江城区气象情况，2024 年 12 月 30 日，晴，北风 2 级，气温 11℃至 22℃，事故当天气象情况对高处作业没有影响[1]。

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况

1 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）高空作业要求风力≤5 级（8.0-10.7 米/秒），阵风超过此范围需暂停作业，避免雨雪、大雾等恶劣天气作业。

黄某，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：******，原户籍所在地：广东省阳江市阳东区******，原阳江市某工程有限公司员工，未购买意外保险，2024 年 12 月 30 日，在某中学 7 号楼外墙安装铁皮字时坠落死亡，根据阳江市人民医院《居民死亡医学证明（推断）书》编号：******，死亡原因是呼吸循环衰竭。

2.直接经济损失

该起事故双方尚未就赔偿事宜达成协议，目前尚无法统计事故造成直接经济损失[2]。

二、应急处置及评估情况

接报后，江城区应急局、阳江市公安局江城分局、区教育局、城北街道办事处等有关部门人员赶赴事故现场开展调查取证，做好善后安抚工作，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。各职能部门多次组织协调阳江市某工程有限公司与死者家属协商赔偿事宜，全力做好死者家属安抚工作，督促阳江市某工程有限公司积极开展善后处置工作。1 月 10 日，阳江市某工程有限公司预先支付死者家属 20 万元。

各部门信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，事故救援先期响应迅速，紧密配合协调开展应急处置工作，现场处置得当。经评估，此次事故的应急救援处置工作得当，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

2 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2：直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

事故调查组经调查及现场视频综合分析，认定事故的直接原因：**一是**黄某安全意识淡薄，在未取得高处作业操作证违反《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB23525-2009）相关安全技术要求违章冒险进行悬吊安装作业；**二是**使用座板式单人吊具进行悬吊作业时未使用独立的柔性导轨（生命绳）系挂安全带；**三是**工作绳老化，工作绳以防雷铁作为悬吊支点，并未使用衬垫保护工作绳，作业时防雷铁受力不稳定产生弹性，容易发生松动、变形，工作绳被建筑物凸缘处磨断，导致黄某坠落地面受伤死亡。



图 3：四楼消防水池顶面作业情况

（二）间接原因

1.阳江市某工程有限公司安全生产主体责任落实不到位。阳江市某工程有限公司未严格按照高处作业安全管理规定组织开展施工作业，安排未持有高处作业特种作业操作证的黄某和曾某任进行高处作业；施工作业现场未安排专人监管，现场作业安全管理缺失。

2.阳江市某工程有限公司安全生产教育培训不到位。阳江市某工程有限公司未对作业人员黄某和曾某任进行安全技术交底和教育培训，日常仅是口头提醒要注意安全。未能保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未如实告知施工人员作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.阳江市某工程有限公司未为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。阳江市某工程有限公司未为黄某和曾某任提供安全帽、安全带等符合国家标准或行业标准的的劳动防护用品，未监督、教育黄某等人按照规定佩戴、使用劳动防护用品。

4.阳江市某工程有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理不到位。阳江市某工程有限公司对高处作业的风险辨识不足，未采取技术、管理措施及时消除黄某高处作业的事故隐患。

5.阳江市某工程有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。施工现场使用的工作绳、副绳、U型卸扣未按产品上标明生产日期、有效使用期及使用条件使用。

6.阳江市某工程有限公司法定代表人、主要负责人曾某娟未履行生产经营单位的主要负责人职责。曾某娟，作为阳江市某工程有限公司法定代表人、主要负责人，未组织制定并实施高处施工作业审批制度及操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患。

四、属地政府和相关部门履职情况

阳江市江城区城北街道办事处作为辖区属地管理单位，按职能开展日常安全检查，并按照上级有关部门的工作要求，协助有关部门对辖区校园周边环境治理、特殊学校群体帮扶、无证幼儿园整治、学生校外防溺水工作。督促指导辖区学校开展安全宣传教育工作，普及安全知识，协助有关部门开展打击、取缔无证照幼儿园，防溺水工作。

阳江市江城区教育局作为教育行业安全主管部门，把安全生产工作纳入党委工作议事日程。2024 年以来，江城区教育局召开安全党组会议 5 次、组织召开全区安全生产会议 6 次、召开校园安全、食品安全、消防安全会议 8 次，定期研究、分析和部署安全生产工作。定期开展重大节假日，春秋开学初期和寒暑假安全检查，领导班子带队开展安全生产工作，2024 年以来，领导班子共带队检查 43 次。未发现监管不当的行为，同时在事故发生后能积极配合事故调查组进行事故调查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

黄某安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，开展高处悬吊作业中违反《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB23525-2009）相关安全技术要求，违章冒险进行高处悬吊作业，工作绳被建筑物凸缘处磨断导致坠落地面受伤死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于黄某已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

经查阳江市某工程有限公司存在以下问题：

1.安全生产主体责任落实不到位，高处作业工程未严格按照高处作业安全管理规定组织开展施工作业，安排未持有高处作业特种作业操作证黄某和曾某任进行高处作业；施工作业现场未安排专人监管，现场作业安全管理缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[3]、第三十条第一款[4]、第四十三条[5]和《广东省安全生产条例》第三十五条第一款[6]的规定。

2.安全生产教育培训不到位，未对作业人员黄某和曾某任进行安全技术交底和教育培训，日常仅是口头提醒要注意安全。

3《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

4《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

5《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

6《广东省安全生产条例》第三十五条第一款：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（一）对作业现场进行安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求；（二）制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志；（三）按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认；（四）确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；（五）向作业人员说明危险因素、安全作业要求和应急措施；（六）安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；（七）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并组织作业人员撤离。

未能保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未如实告知施工人员作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]、第四十四条第一款[8]和《广东省安全生产条例》第二十四条第一款[9]的规定。

3.未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未为黄某和曾某任提供安全帽、安全带等符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未监督、教育黄某等人按照规定佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[10]的规定。

4.未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。施工现场使用老化的工作绳、副绳、U型卸扣未按产品上标明生产日期、有效使用期及使用条件使用，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款[11]的规定。

5.安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对高处作业的风险辨识不足，未采取技术、管理措施及时消除黄某高处作业

7《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

8《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

9《广东省安全生产条例》第二十四条第一款：生产经营单位使用被派遣劳动者、灵活用工人员的，应当将接受其作业指令的被派遣劳动者、灵活用工人员纳入本单位的从业人员进行统一管理，对被派遣劳动者、灵活用工人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

10《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

11 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[12]、第二款[13]的规定。

综上所述，阳江市某工程有限公司对事故发生负有主要责任。建议由阳江市江城区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

曾某娟作为阳江市某工程有限公司法定代表人、主要负责人，未组织制定并实施高处施工作业审批制度及操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[14]的规定，对事故发生负有主要领导责任。建议由阳江市江城区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1.某中学未对施工现场进行统一协调管理，未安排专人现场监管，未认真审核作业人员相关资质，发现作业现场未进行围闭及作业人员未系挂安全带的事故隐患，未立即采取有效措施予以制止，安全管理存在疏漏，对本次施工中负有管理责任，建议江城区教育局在全区教育系统对某中学进行通报，并责成某中学向区教育局作出深刻书面检查。

12《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

13《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

14《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.对某中学有关公职人员失察失管问题，建议将该问题线索移交区纪委监委处置。

3.如该事故涉及其他法律责任，建议当事各方通过法律途径处理。

六、事故防范和措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

阳江市某工程有限公司认真吸取本起事故的深刻教训，切实承担项目的安全监管责任，组织有相应资质人员进行作业，加强作业现场的安全管理和作业人员的安全教育，定期检查保养各类安全设备，监督安全防护措施落实到位，切实消除各类事故隐患。

（二）严格落实安全生产管理责任

某中学要吸取教训，认真总结梳理各类维修工程安全监管工作存在的薄弱环节，要严格落实“三重一大”决策制度规范，加强对各类维修、基建外包项目工程安全条件审查，强化吊装作业，涉高作业、动火作业、临时用电及特殊作业的监管，签订安全管理协议，明确安全管理职责，严格落实安全生产管理责任，确保校园安全。

（三）压紧压实安全监管责任

区教育局、城北街道办事处要按照“三管三必须”“属地管理”原则，落实行业监管和属地监管责任，强化校园维修作业安全监管，严防类似事故发生。